

Plan de la Respuesta a Riesgos

Categoría	Riesgo	Evento disparador	Acciones preventivas	Acciones Correctivas	Responsable
Departamento de compras	Mala gestión en los contratos debido a la escasez de proveedores de confianza.	No llegar a un acuerdo completamente formal y simple con el cual tanto vendedor como comprador salgan beneficiados, además de no contar con los documentos oficiales necesarios para poder ejecutar el plan de compra y venta.	Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias si no se llevan de manera correcta los contratos de compra y venta, recurrir de manera legal en caso de que alguna parte falle además de Incluir en el contrato cláusulas al respecto.		Ing. Jonathan Preza Domínguez
	Análisis de necesidades inadecuado por parte del administrador del proyecto.	No tener identificadas las necesidades del proyecto, es decir no dimensionar de manera clara qué es lo que necesita el proyecto, ¿por qué lo necesita?, ¿cuándo lo necesita?, ¿cuándo lo va a obtener? y ¿dónde lo necesita?	Verificar las competencias del gerente del departamento de compras al inicio del proyecto.	Si el gerente del proyecto no es apto o competente para diseño de las estrategias de venta se opta por rescindir su contrato.	
Departamento de fabricación	Se generan imprevistos por parte de los departamentos de compra y del diseño.	Al avanzar el proyecto los imprevistos no disminuyes; la comunicación entre los departamentos es muy deficiente por que el administrador de proyecto es incompetente.	Ofrecer capacitación a los gerentes de los departamentos y a su personal, mantenerlos motivados.	Sugerir el cambio de gerente del departamento de fabricación.	Ing. José Alexis Aguilar Hernández
	Fabricación deficiente, mal ensamble, piezas dañadas o mal colocadas por parte de los colaboradores y del gerente del departamento.	No contar con el equipo necesario, herramientas y una mala capacitación de los trabajadores además de la poca experiencia en el ámbito laboral.	Ofrecerle entrenamiento al gerente y cursos para sus trabajadores para desempeñar su tarea de manera correcta y en caso de seguir realizando malas practica sugerir su remoción. Comprar las herramientas necesarias para poder realizar las tareas del departamento de manera correcta.	Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias si el gerente del departamento no puede cumplir con las tareas asignadas.	
Departamento de mantenimiento	Riesgo de golpes y cortes, producidos por las herramientas.	No contar con el equipo necesario para cada colaborador.	Comprar todo el equipo necesario para que los trabajadores realicen sus actividades.	Brinda capacitaciones o cursos para poder manejar las herramientas de la mejor manera.	Ing. José Alexis Aguilar Hernández
	Riesgo de intoxicación por no brindar con zonas ventiladas debido a los gases de soldadura.	Lugar con poco espacio de trabajo o condiciones ineficientes para que los trabajadores realicen sus actividades.	Comprar todo el equipo necesario para que los trabajadores realicen sus actividades de forma segura o establecer el departamento en un lugar ventilado.	Sanciones al gerente del departamento además de negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias.	