商品型号: ENC-03MB

商品封装: SMD4

商品成色: 全新

商品包装: 盘带装


该产品是一种应用科氏力原理的角速度传感器,它输出一个和角速度成正比的模拟电压信号。

## ■ 特征

- 1. 特别小的体积和重量
- 2. 快的响应
- 3. 低的驱动电压和功耗

## ■ 应用

测量包含旋转的各种运动。



3 5 4	
МΔ	•
MIL	

供电电压 Vdc2.7~5.25

最大角速度 deg./sec.+/-300

输出(当角速度=0) Vdc1.35

比例系数 mV/deg./sec.0.67

线性度%FS+/-5


响应频率 Hz50 max.

## 重量 g0.4

操作温度: -5?C to 75?C 储存温度: -30?C to 85?C

簡 单 电

**路**:



The Hiph-pass Filter's Cut-off frequency in this circuit is approx. 0.3Hz. The Low-pass Filter's Cut-off frequency in this circuit is approx. 1kHz.

## ■ 应用注意

- 1. 一个传感器测量一个轴的旋转。
- 2. 为了减少温度变化的影响,一个高通滤波器必须连接到输出排除直流成分。
- 3. 为了拟制传感器的噪音(大约 22-25kHz),一个低通滤波器应该被使用。

- 注意事项 储存和操作条件
- 1. 不要安装传感器在易变形的位置。.
- 2. 不要安装传感器在温度剧烈变化的位置。
- 3. 不要使用传感器在剧烈的冲击和振动环境下。
- 注意事项 焊接和安装

传感器应该被安装在正确的方向(注意传感器的敏感方向和测量方向一致)

- 注意事项 处理
- 1. 错误运用可能影响传感器的特性, 请注意:
- 1 不要使传感器受到超过指标的冲击振动。
- 2 注意防水。
- 2. 精密电子部分,比如 ICs,被用在传感器上,因此请注意电磁干扰。