Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

Corso di Laurea Automazione Industriale



# LABORATORIO DI ROBOTICA INDUSTRIALE E MACCHINE LABORATORIO DI AUTOMATICA

Docente: Prof. Beschi Manuel

Studenti: Fares Peter William - 721654

Mirandola Edoardo – 723993

Pennacchio Manuele – 721965



Introduzione

Identificazione

Modellizzazione

**Controllo** 

**Taratura** 

**Risultati** 

Conclusioni





# **Introduzione**

Identificazione


Modellizzazione

Controllo

**Taratura** 


**Risultati** 

Conclusioni





# MODELLIZZAZIONE DELLO SCARA - TRASMISSIONE ELASTICA



$$\begin{cases} J_m \cdot \dot{q_m} = \tau_m - k(q_m - q_c) - h(\dot{q_m} - \dot{q_c}) - h \dot{q_m} \\ J_c \cdot \dot{q_c} = \tau_c + k(q_m - q_c) + h(\dot{q_m} - \dot{q_c}) \end{cases}$$

$$\frac{V_m(s)}{T_m(s)} = \frac{J_c \cdot s^2 + h \cdot s + k}{J_m J_c s^3 + (J_c h + J_m h + J_c h_m) s^2 + (J_c k + J_m k + h h_m) s + h_m k}$$



Introduzione

Identificazione

Modellizzazione

Controllo


**Taratura** 


Risultati


Conclusioni

# **CONTOLLO PER L'IDENTIFICAZIONE - CLOSED LOOP**

#### **ARCHITETTURA DECENTRALIZZATA**








MODELLO DEL SISTEMA COPPIA-VELOCITÀ


# **SEGNALE ECCITANTE**

# **PORTANTE**

# **CHIRP**





PARAMETRI	VALORE
Pulsazione	1 [rad/s]
Ampiezza	250[Nm]




PARAMETRI	VALORE
Pulsazione iniziale	10 [rad/s]
Pulsazione finale	3141[rad/s]
Ampiezza	250[Nm]


# **SEGNALE ECCITANTE (chirp + portante)**





# **GIUNTO 1**





#### **CHIRP**

- $\omega = 20 \div 3141 \frac{rad}{}$
- A = 250Nm

#### Portante

- $\omega = 1 \frac{rad}{s}$
- A = 250Nm

#### Controllore PI giunto 2


- $K_p = 2864$
- $K_i = 10$

#### Controllore PI giunto 1

- $K_p = 0.01$
- $K_i = 0.1$



# **GIUNTO 2**



#### **CHIRP**

- $\omega = 20 \div 3141 \frac{rad}{s}$
- A = 250Nm

#### Portante

- $\omega = 1 \frac{rad}{s}$
- A = 250Nm

#### Controllore PI giunto 2

- $K_p = 0.01$
- $K_i = 0.1$

#### Controllore PI giunto 1

- $K_p = 5729$
- $K_i = 10$



Introduzione

Identificazione

# Modellizzazione

Controllo


**Taratura** 

Risultati

Conclusioni



# **GIUNTO 1 - 3 ord Vs 5 ord**




# VALIDAZIONE GIUNTO 1

#### **CHIRP**


- $\omega = 20 \div 3141 \frac{rad}{s}$
- A = 300Nm

#### Portante

- $\omega = 2 \frac{rad}{s}$
- A = 130Nm



# **GIUNTO 2 - 3 ord Vs 5 ord Vs 7 ord**




# **VALIDAZIONE GIUNTO 2**

#### **CHIRP**

- $\omega = 20 \div 3141 \frac{rad}{s}$
- A = 300Nm

#### **Portante**

- $\omega = 2 \frac{rad}{s}$
- A = 130Nm





Introduzione

Identificazione


Modellizzazione

**Controllo** 

**Taratura** 


**Risultati** 


Conclusioni





# **CONTROLLORE P - TEST**










Test 3



# **CONTROLLORE PI - Back Calculation**




Per regole empiriche:

- $K_{aw} \rightarrow \text{guadagno di anti wind-up}$
- $T_t = T_i \rightarrow \text{costante di tempo di tracciamento}$



# **CONTROLLORE PI - TEST**













# FILTRO PASSA BASSO - IMPLEMENTAZIONE



$$V_o(k) = (0.3333 \cdot V_i(k) + 0.3333 \cdot V_i(k-1) \neq \dots -0.3333 \cdot V_o(k-1))$$

$$\tau = 0.001s \to \omega_{\tau} = \frac{1}{\tau} = 1000 \frac{rad}{s}$$

# FILTRO PASSA BASSO - TEST





# FILTRO NOTCH - IMPLEMENTAZIONE

$$F_N(s) = \frac{s^2 + 2 \cdot \omega_n \cdot xci_z \cdot s + \omega_n^2}{s^2 + 2 \cdot \omega_n \cdot xci_p \cdot s + \omega_n^2}$$

$$c2d(F_N, st, 'tustin')$$

$$F_{N_d}(z) = \frac{0.6 \cdot z^2 - 0.6667 \cdot z + 0.5111}{z^2 - 0.6667 \cdot z + 0.1111}$$

da z alle differenze

$$\begin{aligned} V_o(k) &= 0.6 \cdot V_i(k) - 0.6667 \cdot V_i(k-1) + 0.5111 \cdot V_i(k-2) + \dots \\ &+ 0.6667 \cdot V_o(k-1) - 0.1111 \cdot V_o(k-2) \end{aligned}$$

$$\omega_n = 1000 \frac{rad}{s}$$

$$xci_p = 1$$

$$xci_z = 0.1$$





# **FILTRO NOTCH - TEST**





 $noise(t) = 0.1 \cdot sin(\omega \cdot t)$ 


- $Xci_p = 1$
- $Xci_{z} = 0.09$   $\omega_{n} = 656 \frac{rad}{s}$













# **SCHEMA DI CONTROLLO CASCADE CONTROL**




# CASCADE CONTROL LOOP INTERNO




# **CASCADE CONTROL**


# **LOOP ESTERNO**



# **CASCADE CONTROL** TEST 5



# **CASCADE CONTROL - TEST**



Errore sulla posizione <10<sup>-5</sup>



Introduzione

Identificazione

Modellizzazione


Controllo

**Taratura** 

Risultati

Conclusioni

## **TARATURA LOOP INTERNO**



#### **FILTRI**

Scelta filtro notch per attenuare la risonanza Scelta filtro passa basso per attenuare il rumore

#### ωt e KP

Scelta di wt in base:

- Attenuazione della risonanza di almeno 6dB
- Margine di fase per tipologia di risposta e stabilità


## **PARAMETRI** Ki e Kaw

Si è deciso di mettere la ωi circa una decade prima di ωt per alzare il diagramma della fase

#### **VERIFICA**

Controllo di Gm e Pm per la stabilità e si Ms per la robustezza del controllore

# **TARATURA LOOP ESTERNO**




Scelta filtro passa basso per attenuare il rumore

Scelta di wt in base:

Margine di fase per tipologia di risposta e stabilità

Controllo di Gm e Pm per la stabilità e si Ms per la robustezza del controllore


# **GIUNTO 1 - loop interno - filtri**






# **GIUNTO 1 - loop interno - controllore**








## **GIUNTO 1 - loop esterno**




## **GIUNTO 2** - loop interno - filtri






### **GIUNTO 2 - loop interno - controllore**





### **GIUNTO 2 - loop esterno**







Introduzione

Identificazione

Modellizzazione

Controllo

**Taratura** 


**Risultati** 

Conclusioni


REST\_TIME = 0.5

MAX ACC = 5


**SCORE = 32.18** 



#### **AGGIUNTA AZIONE FEEDFOWARD COPPIA**










#### **MAX ACC = 12**

### **SCORE = 33.77**





Introduzione

Identificazione

Modellizzazione

Controllo

**Taratura** 

Risultati

Conclusioni





#### **TARATURA**

- Introduzione di algoritmi per la taratura per una migliore che considerano Ms, Gm e Pm
- > Basare la funzione di costo non solo sul modello ma anche sulla risposta della simulazione per tener conto anche delle azioni di feedfoward e saturazione del sistema



#### **FEEDFOWARD**

Si potrebbe pensare di inserire il feedfoward anche nell'anelo esterno per aumentare le prestazioni del controllore, e di inserire all'interno della funzione anche il già esistente il peso dello oggetto spostato



#### **IDENTIFICAZIONE**

Introdurre un controllore che nella fase di identificazione si occupi di inserire i freni nel caso il sistema diverga e annulli il test

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

Corso di Laurea Automazione Industriale



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni visitare: https://github.com/EdoGitMira/Progetto LAB Automatica.git