




Objet	Pin	Connexion
ESP32		USB vers l'extérieur
		V+
		GND
Potentiomètre 1		V+
		GND
	G0	SIGNAL
Potentiomètre 2		V+
		GND
	G1	SIGNAL
Potentiomètre 3		V+
		GND
	4	SIGNAL
ROBOT		V+
		GND
	6	BASE
	7	ÉPAULE
	8	COUDE
EMG		V+
		GND
	3	ANALOG
IMU		V+
		GND
	20	SDA
	21	SCL