

## 串口通信常见问题解答


- 1: 为什么串口发指令没有返回
- 答:一般都是用户指令发错或串口工具不会使用造成,以下是各模块的指令发 AT 指令截图
- 1.1: JDY-08、JDY-06 发送 AT 指令请看下图




## 1.2: JDY-09、JDY-18 发送 AT 指令请看下图



## 1.3: JDY-16、JDY-17 发送 AT 指令请看下图



## 1.3: JDY-40



JDY-10、JDY-10M 发送 AT 指令请看下图

