焊接的 STM32 板子上电后发烫的问题

我公司一新手焊接的 STM32 板子遇到的问题

本人制作的板子工作正常。但她焊接得的板子上电后发烫,但 USB 工作正常,串行口无法收到数据,查找 线路没有找到原因,请教高手:是否是芯片坏了?

有地方短路了.

测量一下 VDD 与 VSS 之间的电阻,也就是电源对地的电阻,如果电阻过小有问题,一般如果芯片内部有短路,通常是 20 欧左右,这种情况就要换芯片了,引起芯片内部短路与外围电路有关,最大的可能是焊接时,芯片的管脚有搭锡引起短路, PCB 板也有可能搭丝短路。

以我用 STM32 的经验表明, 楼主的这个芯片悬了, 准备更换吧。 另外: 检查你的助焊膏, 认真清洗板子试试。