HARDWARE es LA PARTE FISICA DE LA COMPUTADORA, ES DECIR TODO LO TANGIBLE existe **INTERNO EXTERNO** consiste que son EN LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU) LOS PERIFERICOS integrada los cuales POR EL PROCESADOR Y TRES UNIDADES **IMPORTANTES** ESTAN CONECTADOS A LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) que son como son UNIDAD ARITMETICA LOGICA UNIDAD DE CONTROL MEMORIA PRINCIPAL **ENTRADA** ENTRADA/SALIDA SALIDA **ALMACENAMIENTO** formada por encargada realiza los cuales introducen se que COORDINAR TYODOS LOS MEMORIA DE MANNDAN Y MEMORIA DE UTILIZAN PARA TODOS LOS DATOS ARROJAN LA PROCESOS DE LA RECIBEN SOLO GUARDAR LA TODOS LOS CALCULOS LECTURA Y INFORMACIÓN A LA INFORMACIÓN COMPUTADORA INFORMAÓN YA LECTURA MATEMATICOS Y LOGICOS **ESCRITURA COMPUTADORA PROCESADA** DELA PROCESADA (ROM) (RAM) **COMPUTADORA**