

COPIA 1



COPIA 2



REGUA 100 mm - meca antes de passar o ferro (tem que dar 100 mm exatos)

DRONE VoaSul - folha de transferencia termica - cobre de baixo (face unica), 1:1

1) Impressora LASER, papel glossy/transferencia, escala 100% (desligue "ajustar a pagina").

2) NAO espelhe: o texto "VoaSul | Drones" da placa aparece AO CONTRARIO no papel - esta certo.

3) Toner virado para o cobre; ferro no algodao, 3-5 min apertando; agua 10 min; tire o papel.

4) Duas copias: use a 2a se a 1a falhar. Furos: 0,9 pinos | 1,0 motor/modulos | 1,3 bateria.