

ł	0	% compl	Modo e de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin	s D	09 may '1 L M >
1	-	0%	-5	OT 25290 Armado GFA 350 Komatsu	0%	73,51 días	lun 09-05-16	jue 18-08-16	-	
2		0%	-	Activar Subcontrato y Compras	0%	4,01 días	lun 09-05-16	vie 13-05-16		-
3	-	0%	-5	Comprar repuestos	0%	0,1 horas	lun 09-05-16	lun 09-05-16		
4		0%	-5	Metalizados	0%	32 horas	lun 09-05-16	vie 13-05-16		*
5		0%	-	Mecanizado	0%	16,25 días	lun 16-05-16	mar 07-06-16		
6		0%	-	Mecanizado carcasa de entrada	0%	32 horas	lun 16-05-16	jue 19-05-16		
7		0%	-5	Fabricar camisa	0%	12 horas	vie 20-05-16	lun 23-05-16		
8		0%	-	Mecanizado final carcasa de entrada	0%	32 horas	lun 23-05-16	vie 27-05-16		
9		0%	-5	Mecanizado Alojamiento anillo porta rodamiento	0%	6 horas	vie 27-05-16	lun 30-05-16		
10		0%	-5	Fabricar camisa	0%	8 horas	lun 30-05-16	mar 31-05-16		
11		0%	-5	Mecanizado final anillo porta rodamiento	0%	8 horas	mar 31-05-16	mié 01-06-16		
12		0%	-5	Mecanizado tapa de salida	0%	8 horas	mié 01-06-16	jue 02-06-16		
13		0%	-5	Fabricar camisa	0%	8 horas	jue 02-06-16	vie 03-06-16		
14		0%	-	Mecanizado final tapa de salida	0%	8 horas	vie 03-06-16	lun 06-06-16		
15		0%	-5	Rectificado tapa de salida	0%	8 horas	lun 06-06-16	mar 07-06-16		
16		0%	-5	Armado	0%	10,75 días	lun 01-08-16	lun 15-08-16		
17	-	0%	-5	Limpieza de todos los componentes	0%	40 horas	lun 01-08-16	vie 05-08-16		
18		0%	-5	Revisar repuestos	0%	4 horas	lun 08-08-16	lun 08-08-16		
19		0%	-5	Dar ajustes a conjunto de entrada	0%	8 horas	lun 08-08-16	mar 09-08-16		
20		0%	-5	preparar porta satelites	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16		
21		0%	-5	Montar disco axial	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16		
22		0%	-5	Preparar porta planetarios	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16		
23		0%	-5	Preparar componentes para armado de piñones	0%	1 hora	mar 09-08-16	mar 09-08-16		
24		0%	-	montar rodamiento en piñón	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
25		0%	-5	Montar piñón armado en puño porta satelite	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
26		0%	-5	Posicionar porta planetario	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
27		0%	-5	Montar rodamiento en pista porta planetario	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
28		0%	-5	Posicionar piñón planetario y montar rodamiento	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
29		0%	-5	Montar piñones en porta planetario	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
30		0%	-5	Invertir conjunto de salida ensamblado	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		
31		0%	5	Montar piñón solar	0%	1 hora	mié 10-08-16	mié 10-08-16		

t	% comi	Modo ole de	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin		09 may '16
	0	tarea		compicta				SD	L M X
32	0%	-5	Montar conjunto porta planetario intermedio en	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
33	0%	-5	Montar anillo	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
34	0%	5	posicione anillo dentado con dentado hacia arriba	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
35	0%	-5	Montar anillo porta rodamiento	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
36	0%	-5	Montar conjunto porta planetrio en anillo dentado	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
37	0%	-5	Montar cubierta de salida	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
38	0%	-5	Montar sellos de alojamiento de tapa	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
39	0%	-5	Montar tapa porta sellos	0%	1 hora	jue 11-08-16	jue 11-08-16		
40	0%	-5	Montaje conjunto masa corona	0%	2 horas	vie 12-08-16	vie 12-08-16		
41	0%	-5	Montar cubierta	0%	1 hora	vie 12-08-16	vie 12-08-16		
42	0%	-5	Montar conjunto de entrada	0%	2 horas	vie 12-08-16	vie 12-08-16		
43	0%	-5	Dar juego Backlash	0%	5 horas	vie 12-08-16	lun 15-08-16		
44	0%	-5	Montar caja porta eje de entrada	0%	3 horas	lun 15-08-16	lun 15-08-16		
45	0%	-5	Montar tapa axial	0%	1 hora	lun 15-08-16	lun 15-08-16		
46	0%	-5	Prueba	0%	1 día	lun 15-08-16	mar 16-08-16		
47	0%	-5	Preparar equipo para prueba	0%	5 horas	lun 15-08-16	mar 16-08-16		
48	0%	-5	Realizar prueba y tomar controles de T° y RPM	0%	2 horas	mar 16-08-16	mar 16-08-16		
49	0%	-5	Instalar machones	0%	1 hora	mar 16-08-16	mar 16-08-16		
50	0%	5	Informe	0%	0,75 días	mar 16-08-16	mié 17-08-16		
51	0%	-5	Emitir informe final	0%	6 horas	mar 16-08-16	mié 17-08-16		
52	0%	5	Pintado y embalaje	0%	1,76 días	mar 16-08-16	jue 18-08-16		
53	0%	-5	Pintado y secado de equipo	0%	8 horas	mar 16-08-16	mié 17-08-16		
54	0%	5	Pintar atril	0%	2 horas	mié 17-08-16	mié 17-08-16		
55	0%	-	Montar equipo en atril	0%	2 horas	jue 18-08-16	jue 18-08-16		
56	0%	5	Plastificar	0%	2 horas	jue 18-08-16	jue 18-08-16		
57	0%	5	Sacar fotografias de despacho	0%	0,1 horas	jue 18-08-16	jue 18-08-16		



J V S D	16 may '16 L M X J V	23 may	'16 X J V S D	30 may '16 L M X J V	06 S D L	jun '16 M X J V	S D	.3 jun '16 L M X J V	s D	20 jun '16 L M X J V	S D	27 jun '16 L M X J
					Página	4						



04 jul '16	18 jul '16	01 ago '16
	Página 6	