

品質（検査不良実績）管理オプション

MRP

製番管理

概要

- 品質検査をもとに、結果と不良箇所を登録します。
- 検査のタイミング（入荷／作業工程の前後／出荷前後など）のほか、実施した時間帯や検査の種別などの選択肢が設定可能です。
- 不良があった場合は、内容／数量／対応／要因などを明細で登録します。
- 検査の種別ごとに、異なるチェック項目を用意することも可能です。

関連機能

● 検査不良入力

[品質] - [検査不良入力]

新規 前ページ 次ページ

KEY 検査SEQ 0 OK(f・B)

検分区分 2 検査対象 受入後

発注SEQ 79 0 製番 K-0000000010

受入SEQ 79 0 出荷SEQ 0 0

検査概要

検査日 2025/10/14

時間区分

品目区分 1 製品 事務用ハサミ B

品目コード SC-105

工程 SEIKEI 射出成型

手配先 DEP8003 製造1課 成型係

作業者

機種

検査区分 0004 共通検査

検査者 100053 長谷川

採取区分 2 採取検査

納品数 600.00

検査数 20.00

不良数 1.00

金型区分

金型コード

備考1

備考2

単位 丁

発注数 0.00

受入数 600.00

受注数 0.00

検査数 0.00

不良区分	不良内容	不良箇所数	対処区分	対処内容1	対処内容2	要因区分	要因1	要因2
1 000401	破損							
2 000402	寸法違い							
3 000403	歪み	1.00	2	自社補修				
4 000404	不良A							
5 000405	不良B							
6 000406	不良C							
7 000407	不良D							
行挿入	行削除	計	1.00	最終更新者コード	新規登録日	最終更新日		
SORT 不良区分				キャンセル(f・2)		OK継続(f・9)		OK(f・10)

不良明細

（１） 【検分区分】を選択

- ・ 品質検査を行ったタイミングを選択します。
（受入前／受入後／出荷前／出荷後など）

（２） 検査実績と SEQ（または製番）を紐付

- ・ 選択した【検分区分】により、紐付け可能な SEQ が異なります。
- ・ SEQ 紐付けは任意項目のため、運用によっては入力しなくても問題ありません。
「1. 受入前」…【発注 SEQ】
「2. 受入後」…【受入 SEQ】
「3. 出荷前」…【製番】
「4. 出荷後」…【出荷 SEQ】

（３） 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 以降、検査結果の入力を行います。
- ・ SEQ 紐付けを行った場合、品目／工程／発注先（手配先）／数量などのデータは自動で引用されます。

（４） 実施した検査の概要を入力

- ・ 対象項目：
【検査日】 …初期値＝本日日付
【時間区分】 …午前、午後、9 時、12 時など、検査時間帯を示す区分を選択します。
【検査区分】 …塗装、印刷、溶接など、検査対象の種類を選択します。
※【時間区分】【検査区分】は、事前に【名称マスター保守】へ登録します。
※【検査区分】は、あらかじめ【品目マスター保守】へ登録しておくことが可能です。
品目と工程に異なる【検査区分】が登録してある場合は、工程の【検査区分】を優先します。

（５） 検査した数量を入力

- ・ 対象項目：【抜取区分】【検査数】【不良数】

※【抜取区分】＝「全数検査」または「抜取検査」から選択します。

（６） 必要に応じて【備考 1】【備考 2】を入力

画面下部（不良明細）へ入力

（７） 不良が見つかった場合は、詳細を登録

対象項目	説明
不良区分	・ 汚れ／歪み／計測精度など、チェック項目を選択します。 ・ 手動で選択するほか、【検査区分】との紐付けを事前に設定することで、チェック項目が自動で表示されます。 例) 「塗装」の場合は、不良区分は「汚れ／色むら／色違い」 「溶接」の場合は、不良区分は「寸法／歪み／亀裂／強度」など ⇒ 設定方法は、末尾の＜補足＞をご参照ください。
不良箇所数	・ 【不良区分】ごとに、該当する数量を入力します。
対処区分	・ 不良品への対応を選択します。 （自社補修／返品交換／廃棄など）
対処内容 1	・ 【対処区分】で選択した内容を表示します。
対処内容 2	・ 手入力も可能です。
要因区分	・ 考えられる不良要因を選択します。
要因 1	・ 【要因区分】で選択した内容を表示します。
要因 2	・ 手入力も可能です。

※【不良区分】【対処区分】【要因区分】の選択肢は、事前に［名称マスター保守］へ登録してください。

（８） 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 検査実績および不良状態の登録が完了となります。

<補足>

■【検査区分】と【不良区分】の組合せ

- ・【検査区分】に指定したコード（1～4桁）と、それを前方に含む【不良区分】が紐づく仕組みです。
- ・これにより、[検査不良入力]で【検査区分】を指定した際、チェック項目として複数の【不良区分】が一括で引用されます。

例)「塗装検査」のチェック項目は「汚れ／色むら／色違い」

「溶接検査」のチェック項目は「寸法／歪み／亀裂／強度」

検査区分	不良区分（最大6桁）	
0001 塗装	000101	汚れ
	000102	色むら
	0001AB	色違い
A0 溶接	A001	寸法
	A002	歪み
	A0333	亀裂
	A0123B	強度
A00 ラベル	A001	寸法
	A002	歪み

※ 区分を登録する際の操作手順は、マニュアル[名称マスター保守]をご参照ください。

■【検査区分】【対処区分】

- ・運用方法を導入 SE と相談のうえ、[名称マスター保守]へ登録することを推奨します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2023/01/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2024/09/30 (第3版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	[名称マスター保守] の登録手順に関する章を削除。 ⇒ 専用のオペレーションマニュアルをご参照ください。
2026/03/31 (第4版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。