QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TỒN KHO AN TOÀN
PROVISIONS ON STOCK CONTROL SAFE

SOẠN THẢO	XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ tên: Vũ Văn Chiến Chức vụ: Chuyên Viên	Họ tên: Nguyễn Văn Tú Chức vụ: Trưởng phòng	Họ tên: Kim Young Jin Chức vụ: Phó tổng Giám đốc

	File Name	Text code	WH.02.03.03
M&C ELECTRONICS	**QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TỒN KHO AN TOÀN** *PROVISIONS ON STOCK CONTROL SAFE*	Date issued	01/01/2024
		Rev	06
		Number of pages	2/5
		Parts set	Warehouse

Lý lịch chỉnh sửa / Editing background:

Rev.No	Ngày sửa đổi Modification date	Nội dung sửa đổi / Amendments	Người sửa đổi/ Reformist
00	20170401	Lập mới / New establishment	Nguyễn Thùy Linh
01	20180701	Sửa theo yêu cầu / Edit as required IATF16949 :2016	Nguyễn Thùy Linh
02	20200423	Cập nhật nội dung theo yêu cầu của / Update content as required by ISO 13485:2016 và FDA 21CFR820	Nguyễn Thị Hồng Huyên
03	20210101	Cập nhật nội dung Update content	Nguyễn Thị Hồng Huyên
04	20220901	Update tách nhôm	Nguyễn Thị Tình
05	20230101	Update các loại nhôm trong kho	Nguyễn Thị Tình
06	20240101	Update tiêu chuẩn tồn min theo nhu cầu sản xuất	Vũ Văn Chiến

1. MỤC ĐÍCH / PURPOSE

Đảm bảo trong kho luôn có một lượng hàng “tối thiểu”, phục vụ theo yêu cầu khách hàng. Định mức tồn kho tối thiểu vừa phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng về số lượng hàng hóa, vừa phải hạn chế mức thấp nhất chi phí tồn kho cho công ty.

Ensure that there is always a "minimum" quantity of goods in stock, serving customers' requirements. The minimum inventory level must meet the customer's requirements for the quantity of goods, while minimizing inventory costs for the company.

2. QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TỒN KHO AN TOÀN / REGULATIONS ON CONTROL OF SAFETY STOCKS

Dựa vào kế hoạch sản xuất - xác định tồn kho – xác định không gian đặt để - thời gian đợi hàng về kho – thời gian bảo quản - chuẩn bị tồn kho an toàn.

Dựa vào kế hoạch sản xuất, xác định tồn kho hiện tại lên kế hoạch sản xuất thêm để đảm bảo tồn 1 lượng hàng hóa nhất định ở kho, dựa vào không gian đặt để của kho hàng, thời gian họ giao hàng cho mình hay thời gian bảo quản mà sắp xếp lên kế hoạch sản xuất hàng sao cho hợp lý. Mỗi một loại hàng hóa khác nhau có những lượng định mức khác nhau, thời gian sử dụng khác nhau. Căn cứ để có tồn kho an toàn một cách hợp lý nhất.

Based on production plans - define inventory - define space to put in place - time to wait for stockpiles - storage time - prepare safe stock

Based on production plans, determine current inventory to plan additional production to ensure the preservation of a certain amount of goods at the warehouse, based on the storage space of the warehouse, the time they deliver to themselves or storage period that streamlines production planning. Each different kind of goods has a different quantity and a different time of use. Bases for safe inventory in the most reasonable way.

3. ĐỊNH MỨC AN TOÀN / SAFETY RATE

3.1 ĐỊNH MỨC AN TOÀN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU / MATERIALS SECURITY LEVEL :

Dựa vào kế hoạch dự kiến để chuẩn bị hàng hóa hợp lý nhất , chia NVL thành 2 nhóm :

Based on the expected plan to prepare the most reasonable goods, divide raw materials into 2 groups:***a, Nguyên vật liệu chính / Main material :***

STT NO	Nguyên vật liệu chính Main materials	Định mức tồn kho tối thiểu Minimuminventory level	Đơn vị Unit	Ghi chú Note
1	S36	15	Tấn / Ton	
2	S3Y	10	Tấn / Ton	
3	ADC12	20	Tấn / Ton	
4	A413	2	Tấn / Ton	
5	A380	2	Tấn / Ton	
6	Magie (nhập khẩu)	5	Tấn / Ton	
7	Nhựa	Theo PO	Kg/Kg	

***b, Nguyên vật liệu phụ / Secondary raw materials*:**

Định mức Nguyên vật liệu phụ sẽ căn cứ theo leadtime của nhà Cung cấp.

Norms of Secondary Materials will be based on supplier leadtime.

3.2 ĐỊNH MỨC AN TOÀN KHO THÀNH PHẨM / SAFETY LEVEL OF FINISHED PRODUCTS

- Thông thường định mức an toàn sẽ được tính để đủ tồn cho 3 ngày xuất hàng theo SOP (cập nhật theo tuần).

Normally, the safety norm will be calculated to have enough inventory for 3 days of SOP shipment

(updated weekly).

4. TÀI LIỆU LIÊN QUAN / RELATED DOCUMENT

- Leadtime Nhà Cung cấp.

- Báo cáo Nhập- xuất – tồn kho NVL.

- Bảng theo dõi nhập xuất kho TP.

- Tồn kho an toàn theo SOP.

- Supplier Leadtime.

- Report on Import, Export - Inventory of raw materials.

- Table of monitoring the city import and export.

- Safe inventory according to SOP