

14주차 주간 보고

베트남 법인



2025.04.03

1. 개발 영업
 - 1-1. 주요 현황
 - 1-2. 매출
 - 1-3. VMI 창고
 - 1-4. AR
2. 관리
 - 2-1. AP
 - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
 - 2-3. 전산
 - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)
3. 생산
 - 3-1. 생산 1팀 현황
 - 3-2. 생산 2팀 현황
 - 3-3. 직통울
 - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항
4. 품질
 - 4-1. 고객 품질 현황
 - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
 - 4-3. 품질 현황 종합
 - 4-4. 주간 품질 개선 활동
 - 4-5. 주요 진행 현황

1-1. 개발 영업 – 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	거래 종류	- LGIT 수량 확정 – 고객사 메일 접수 완료 - 대면 미팅 진행. 만도브로제 제안 접수 예정	- PO 발행 방식 및 T6 단가 인상분 소급액 지급방식 확정 - 제안 검토 및 방향성 수립	4/3 4/8	진행 진행
양산품 개선 과제	Gen4 Scam4.8	- 금형 승인 대기 중 - FCA hsg T2 주조 대기 중 - Lens Mount 캐비티 증량 검토 (4→16)	- 금형 사용 승인 피드백 접수 - FCA hsg T2 치수 검증 - Lens Mount 캐비티 증량 방안 설계	TBD 4/7 4/24	진행 진행 진행
LGIT	ME1 (MV1) T1XX	- 확정 비용 PO 금액 LGIT MX 요청 완료 - T1 Cover 1K, Housing 0.5K 발송 완료	- 대금 지급 확인 - Hsg 잔량 0.5K 발송	4/30 4/4	진행 진행
만도 브로제	LT2 H JK H (RHD,LHD)	- 설변 적용 샘플 준비 - PV 샘플 준비 (LHD 450, RHD 150)	- 설변 적용 샘플 발송 - PV 샘플 준비 계속	4/6 4/28	진행 진행
삼성	A27	- 금형 증작 차수 변경 확정 (#2, 17, 18, 19, 20) - 승인 일정 변경 - #2 초도 금형: 5/26 - #17~#20 백업 금형: 5/28 - 금형 제작 현황 - 외작 : 1세트 (P&Q), SEC설변 발생으로 4/8 입고 예상 - 내작: 스페어코어 포함 6벌 제작 - 2벌 4/14, 4벌 ~4/24 완료 예정 - 납품 현황 - 이랜텍 초도 샘플 납품 완료: 700pcs, 3/29 - 이랜텍 IA60 버전 치수 샘플 요청 대응: 300pcs, 4/7	- 승인 일정 만회를 위해 인탑스 짝맞춤 승인 요청 - 외작 금형 및 백업 금형 제작 진행 현황 확인 - 내부 제작 진행 상황 및 일정 F/U - 라인테스트 진행 (~4/9) - 치수 수정 후 샘플 납품	- 지속 지속 지속 4/9 4/7	완료 진행 진행 진행 진행 진행
ZF	RFQ SCAM4.8	- Base Plate QAF 제출 완료 - FCA세트 브라질 초도 출고 준비 완료	- QAF 피드백 접수 - FCA세트 초도 출고 진행	TBD 4/6	진행 완료
효성	Gen5	금형비 1만 불 입금 대기 중 (효성 내부 승인 완료 답변 – 입금 처리 중)	대금 지급 확인	4/3	진행

1-1. 개발 영업 – 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
A	Eagle Eye	▪ Glass frame - 2차 AL 25세트 리턴 완료 (3/31): 변색 현상 없음 - Eye side: 고객사 도면 탭 누락 재작업 후 선적 (4/4) - 5차 Mg 20세트 제작 완료, 금주 선적 예정 (4/4)	▪ Glass frame - 재작업 후 선적 준비 - 선적 준비	4/4	진행
		▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송 - VF grip 2종 부족분 추가 생산 후 선적 예정 (4/4)	▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송 - VF grip 2종 부족분 추가 선적	4/4	진행
		▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0) - 차주 (W15) 금형 제작 완료 예정 - Temple arms 소재 제외 모두 수급 완료 - Temple arms 고객사 지원 소재 고객사 물류 정보 기입 오류로 인한 통관 지연 중	▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 - T0 시사출 일정 확인 - 시사출 진행 예정 - 소재 통관 확인	4/13 지속 지속	진행 진행 진행
		▪ Micro screw 3종 - M2*3.5 1종 선 입고, 금주 선적 예정 (4/4) - M2*3.5: 4/3 입고 - M2*3, M1.2 4/7 입고	▪ Micro screw 3종 - 외주사 입고 후 검사 및 재포장 발송 - M2*3, M1.2 입고 확인 및 발송	지속 4/9	지속 진행

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 당월 매출 예상


단위: USD

구분	3월			4월		
	매출		달성율	매출		달성율
	사업 계획	3/31 누적	사업 계획 대비	사업계획	예상	사업 계획 대비
LGIT	\$638,159	\$830,670	130%	\$631,469	\$950,838	151%
Mando	\$610,651	\$730,439	120%	\$546,834	\$609,828	112%
Samsung	\$1,726,803	\$1,392,163	81%	\$1,668,170	\$1,373,028	82%
Qualcomm	\$122,084	\$49,905	41%	\$133,119	\$75,276	57%
ZF	\$775,834	\$884,389	114%	\$747,351	\$371,765	50%
A	\$21,109	\$20,221	96%	\$0	\$76,866	100%
Others	\$130,000	\$169,214	130%	\$130,000	\$100,000	77%
Total	\$4,024,640	\$4,077,001	101%	\$3,856,943	\$3,557,602	92%

□ 4개월 매출 예상

비교	'26년4월	'26년5월	'26년6월	'26년7월	1~7월 누적 합계
사업 계획	\$3,856,943	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$26,519,411
금주 예상	\$3,557,602	\$4,024,185	\$4,032,448	\$4,103,968	\$26,585,216
차이	-\$299,341	\$102,455	\$54,817	\$295,316	\$65,805
증감율	92%	103%	101%	108%	100%

<사업계획 대비 실적 예상>



1-2. 개발 영업 - 매출

□ 04~07월 매출 예상

단위: USD

고객사	항목	'26년4월	'26년5월	'26년6월	'26년7월	1~7월 누적 합계			
LGIT	사업 계획	\$631,469	\$520,186	\$517,346	\$467,404	\$4,115,280			
	실적 예상	\$950,838	\$940,118	\$822,965	\$429,207	\$5,123,683			
	차이	\$319,369	\$419,931	\$305,619	-\$38,197	\$1,008,403			
Mando	사업 계획	\$546,834	\$585,367	\$585,367	\$576,667	\$3,981,775			
	실적 예상	\$609,828	\$617,287	\$612,054	\$720,622	\$4,583,529			
	차이	\$62,994	\$31,920	\$26,687	\$143,955	\$601,754			
Samsung	사업 계획	\$1,668,170	\$1,758,535	\$1,824,071	\$1,655,997	\$11,127,828			
	실적 예상	\$1,373,028	\$1,296,822	\$1,534,938	\$1,845,915	\$10,269,199			
	차이	-\$295,142	-\$461,712	-\$289,133	\$189,918	-\$858,629			
Qualcomm	사업 계획	\$133,119	\$139,164	\$99,129	\$155,475	\$861,559			
	실적 예상	\$75,276	\$98,064	\$99,129	\$155,475	\$588,971			
	차이	-\$57,843	-\$41,100	\$0	\$0	-\$272,587			
ZF	사업 계획	\$747,351	\$788,478	\$821,718	\$820,111	\$5,456,224			
	실적 예상	\$371,765	\$930,874	\$833,362	\$822,749	\$4,956,398			
	차이	-\$375,586	\$142,396	\$11,644	\$2,638	-\$499,826			
A	사업 계획	\$0	\$0	\$0	\$2,998	\$86,746			
	실적 예상	\$76,866	\$11,020	\$0	\$0	\$166,166			
	차이	\$76,866	\$11,020	\$0	-\$2,998	\$79,420			
기타	사업 계획	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$890,000			
	실적 예상	\$100,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$897,271			
	차이	-\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$7,271			
합계	사업 계획	\$3,856,943	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$26,519,411			
	실적 예상	\$3,557,602	\$4,024,185	\$4,032,448	\$4,103,968	\$26,585,216			
	차이	-\$299,341	\$102,455	\$54,817	\$295,316	\$65,805			
달성율		92%	103%	101%	108%	100%			
전주 대비 증감		-\$292,081	-\$91,269	-\$21,565	\$360,998				
고객사 별 증감		1.SEVT	-\$29만	1.SEVT	-\$38만	1.SEVT	-\$18만	1.LGIT	+\$29만
		2.LGIT	+\$14만	2.LGIT	+\$9.9만	2.LGIT	+\$17만	2.MBZ	+\$7만
		3.MBZ	+\$3만	3.MBZ	+\$2.6만	3.MBZ	-\$2.5만		
		4.ZF	-\$16.5만	4.ZF	+\$16.5만	4.A	+\$1.4만		

※ 매출 증감 사유 : 삼성 4월 A17, A37 예상 계획 대비 실제 사출사 계획으로 조정 (420K 감소), A27 승인 계획 변경으로 예상 수량 50K 감소
 삼성 5~6월 : 4월 수량 감소에 따른 예상 매출 계획 조정 (중동 전쟁 변수에 따른 수요량 변화 지속 확인 예정)
 LGIT 4~7월 : Me1 Housing, T1xx 개발비 추가 및 확정 수량 생산 계획 반영으로 매출 조정
 만도브로제 4~7월 NX4 Cover, Gen4 Forecast 증가 / ZF IPM 생산 계획 4→5월로 연기

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

고객사	금주 수취 PO		PO 잔량		04월 출고 계획					
					기 출고		잔량		04월 합계	
	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)
Samsung BRK	1,500,000	1,020,203	1,959,280	1,312,554	90,720	55,884	1,179,280	776,793	1,270,000	832,676
Samsung CNC	150,000	166,991	400,000	409,911	0	0	433,546	540,352	433,546	540,352
LGIT	0	0	284,824	0	80,000	184,000	449,017	766,838	529,017	950,838
Mando	0	0	58,800	66,914	11,880	34,731	282,620	575,097	294,500	609,828
ZF	0	0	1,156,768	1,302,640	0	0	349,008	371,765	349,008	371,765
A	0	0	0	0	0	0	64,394	76,866	64,394	76,866
Qualcomm	0	0	15,500	130,000	0	0	13,000	75,276	13,000	75,276
합계	1,650,000	1,187,194	3,875,172	3,222,019	182,600	274,615	2,770,865	3,182,987	2,953,465	3,457,602

* 스크랩 매출/Others \$100,000미포함

1-3. 개발 영업 – VMI 창고

□ LGIT VMI 재고

No.	Part No.	Part Name	Mar.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	3월 불출 금액 (4 월 입금 예정) 3/31기준)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	3CAC00159A	Gen3 AL5 Housing	55,296	55,296	38,016	0	38,016	45,000	0.0	\$121,651	\$103,644
2	3CAC00160A	Gen3 AL6 Housing	3,456	0	16,416	12,960	3,456	2,592	5.0	\$0	\$43,079
3	3MAM00121A	BYD Bracket(cover)	0	0	2,900	2,900	0	2,000	1.5	\$0	\$11,273
4	3CAC00129A	BYD Housing	0	0	2,880	2,880	0	2,000	1.4	\$0	\$8,387
5	3MAM00269A	Gen2 Cover	0	1,680	11,760	11,760	0	4,000	2.9	\$3,578	\$28,192
6	3MAM00541A	Addway 570W COVER	0	0	200	200	0	0		\$0	\$386
7	3HUC00006A	T6 Housing(M6)	24,760	18,144	28,410	8,690	19,720	25,000	0.3	\$76,205	\$293,336
8	3HUC00007A	T6 Housing(M8)	0	4,687	504	504	0	5,000	0.1	\$19,732	\$48,580
9	3CVC00004A	T6 Bearing Plate	14,100	24,979	14,100	0	14,100	30,000	0.0	\$30,474	\$69,869
10	3CAZ00041A	CN7a housing CL4M	37,172	53,694	57,602	32,330	25,272	30,000	1.1	\$181,196	\$77,519
11	3CAZ00042A	CN7a Cover CL4M	19,440	4,320	27,739	21,259	6,480	15,000	1.4	\$5,789	\$49,421
12	3CAZ00039A	MQ4a PE Housing	27,430	21,527	33,430	24,520	8,910	15,000	1.6	\$71,576	\$215,092
13	3CAZ00038A	MQ4a PE Cover	25,920	26,160	29,160	22,680	6,480	15,000	1.5	\$37,279	\$79,990
14	3CAC00250A	OMS ENTRY VCSEL COVER	0	0	14,700	14,700	0	0		\$0	\$10,150
15	3CAC00203A	OMS ENTRY LENS HOLDER	0	0	6,675	6,675	0	0		\$0	\$3,575
16	3CAC00207A	OMS Front Lens Holder	0	0	10,200	10,200	0	0		\$0	\$7,361
17	3CAC00180A	IKC	171	0	171	0	171	600	0.0	\$0	\$3,269
18	3CAC00196A	MRA2 Camera Base	4,099	1,300	2,799	0	2,799	2,000	0.0	\$1,992	\$7,353
19	3HDC00003A	MPC.5.5	151,200	159,419	118,800	21,600	97,200	150,000	0.1	\$140,400	\$134,588
20	3MAM00107A	NU Bracket	0	0	0	0	0	0	0.0	\$0	\$29
Total			363,875	371,206	417,293	194,689	222,604	343,192		\$689,874	\$1,196,644

□ MBZ VMI 재고

	Part No.	Part Name	Mar.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	3불출 금액 5입금 예정) (3/31)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	MBA4515181	NX4 Cover	70,120	64,394	55,000	30,240	24,760	50,000	0.6	\$141,451	\$89,873
2	MBA4111122	NX4 Housing	48,720	34,750	48,720	34,860	13,860	40,000	0.9	\$168,329	\$183,588
3	ME041A1100	Tesla Heatsink Cover	84,000	80,640	108,000	70,800	37,200	85,000	0.8	\$104,968	\$138,786
4	ME200A1700	J100	0	7,140	3,187	3,187	0	5,000	0.6	\$19,051	\$39,036
5	MB200IMB01	IMEB2 Housing	30,240	42,192	47,520	47,520	0	42,000	1.1	\$79,287	\$174,532
6	ME210SV500	SV52 HOUSING COVER	0	0	300	300	0	0	-	\$0	\$687
Total			233,080	229,116	262,727	186,907	75,820	222,000		\$513,085	\$626,501

1-4. 개발 영업 - AR

□ AR현황

Customer	Payment term	Total AR	AR on due	AR overdue					Last Week	Variation (+/-)	Plan receiving in W15.2026
				Total	1 month	2 month	3 month	4 month			
SEVT	15	471,241	471,241	0	0	0	0	0	471,601	-361	0
ELENTEC VN	30	669,137	669,137	0	0	0	0	0	1,429,263	-760,126	0
INTOPS VN	30	125,204	125,204	0	0	0	0	0	231,148	-105,945	0
MOBASE VN	30	118,184	118,184	0	0	0	0	0	106,940	11,245	0
LG YANTAI	90	1,532,489	1,459,170	73,319	73,319	0	0	0	2,060,501	-528,012	0
LG KOREA	90	159,664	135,010	24,654	24,654	0	0	0	143,228	16,436	16,436
LG MEXICO	90	500,858	480,086	20,771	20,771	0	0	0	311,601	189,257	0
MANDO (ZHANGJIAGANG)	105	1,908,170	1,879,467	28,703	28,703	0	0	0	2,351,245	-443,075	0
MANDO CORPORATION	105	8,344	8,344	0	0	0	0	0	8,344	0	0
HL KLEMOVE INDIA	90	258,577	258,577	0	0	0	0	0	259,724	-1,147	0
ZF POLAND	120	856,900	765,393	91,507	48,831	0	42,676	0	895,631	-38,731	45,000
ZF PSS US (E273)	90	1,003,319	691,608	311,711	311,711	0	0	0	887,129	116,190	140,000
ZF SHANGHAI	60	102,029	102,029	0	0	0	0	0	106,995	-4,966	35,235
ZF UK	90	201,288	186,483	14,805	14,805	0	0	0	193,718	7,570	0
ZF MEXICO	60	331,611	221,074	110,537	110,537	0	0	0	221,074	110,537	105,638
MINH PHUC	30	114,098	64,957	49,141	49,141	0	0	0	108,192	5,905	0
THUAN THANH	30	43,583	32,245	11,337	11,337	0	0	0	30,216	13,367	0
BINH NGUYEN	30	52,670	35,407	17,263	17,263	0	0	0	40,093	12,577	0
TONKIN	60	102,639	68,878	33,761	33,761	0	0	0	88,892	13,747	0
TAILYN	30	23,478	23,478	0	0	0	0	0	23,478	0	0
Hyoseong	90	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0
Other (under USD 20,000)	60	774	774	0	0	0	0	0		774	0
General Grand Total		8,594,257	7,796,747	797,510	754,834	0	42,676	0	9,979,014	-1,384,757	342,309
MFG	120	1,045,821	325,168	720,652	396,675	72,454	0	251,524	1,013,531	32,290	0
Subsidiary Grand Total		1,045,821	325,168	720,652	396,675	72,454	0	251,524	1,013,531	32,290	0
TOTAL		9,640,078	8,121,915	1,518,163	1,151,509	72,454	42,676	251,524	10,992,546	-1,352,468	342,309

- 4/1까지의 AR 반영

2-1. 재무 - AP



□ AP 현황

Exr: 26000

No	Kind	Vendor	Payment term	TOTAL AP	AP ondue	AP overdue					Last Week	Variation (+/-)
						1 month	2 months	3 months	4 months	5 month		
1	Raw Material	TÂN QUANG	60	1,105,030	-	577,855	527,175	-	-	-	1,105,030	-
		Bluewind Vina	60	736,167	-	-	-	-	-	736,167	761,167	(25,000)
		CHIẾN THẮNG	60	1,392,648	1,201,221	191,427	-	-	-	-	1,392,648	-
		QUỐC TẾ CHEN LIN	90	424,700	206,423	89,691	84,235	44,351	-	-	469,051	(44,351)
		THÌNH VƯỢNG	90	122,948	70,040	37,333	15,576	-	-	-	147,056	(24,108)
		JKT VIỆT NAM	60	106,668	32,494	35,550	38,624	-	-	-	141,690	(35,022)
		Binzhou Beihai Regal	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TONKIN	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INNOCO VINA	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anhui Mercuy Light Metal	60	103,138	103,138	-	-	-	-	-	103,138	-
		DONG MIN VINA	60	51,097	51,097	-	-	-	-	-	89,755	(38,658)
		Other (under 50k)		106,966	59,574	33,173	6,666	7,553	-	-	126,127	(19,161)
Total RM				4,149,362	1,723,986	965,028	672,277	51,904	-	736,167	4,335,663	(186,301)
2	Supplies	OIL KOREA VIỆT NAM	60	215,134	61,446	35,185	44,433	31,567	42,502	-	240,102	(24,969)
		VINA BUHMWOOD	60	177,180	46,245	30,309	39,894	33,218	27,515	-	177,180	-
		Đầu tư Foundry Việt Nam	60	163,228	46,824	26,124	19,568	23,167	18,549	28,996	183,966	(20,738)
		CHANGSUNG	60	132,681	30,915	34,119	25,468	25,091	17,088	-	149,770	(17,088)
		TM &KỸ THUẬT ANTEK	60	85,887	14,296	16,418	11,363	7,526	19,845	16,440	100,991	(15,104)
		CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG	90	119,486	50,588	21,919	12,945	34,035	-	-	147,992	(28,506)
		Other (under 100k)		673,433	160,336	145,654	158,234	65,473	37,281	106,455	784,584	(111,151)
		ISHIKO VIỆT NAM	60	95,966	13,149	13,669	9,513	6,599	15,529	37,507	95,966	-
Total Supplies				1,567,029	410,650	309,727	311,904	220,077	162,780	151,891	1,784,585	(217,556)
3	Repair & Service	JIANGSU LOGISTICS	60	91,321	28,482	33,374	29,465	-	-	-	91,321	-
		CNC ECO VINA	60	63,758	10,655	8,682	374	8,578	6,779	28,691	71,675	(7,917)
		Điện Tử Công Nghiệp Ecn	60	30,471	2,563	6,306	6,733	5,151	9,719	-	30,471	-
		YANTAI RUIYAO	90	82,602	82,602	-	-	-	-	-	82,602	-
		Other (under 30k)		84,515	44,455	23,879	6,929	6,114	3,138	-	93,293	(8,778)
		MÁY NÉN KHÍ HÀ NỘI	30	13,534	4,600	3,624	2,172	-	3,138	-	18,274	(4,740)
Total Repair & Service				352,667	168,756	72,240	43,501	19,843	19,636	28,691	369,362	(16,695)
4	Outsourcing	DA WON	60	93,499	30,676	35,189	27,635	-	-	-	93,499	-
		ALUMICA VINA	90	59,906	59,906	-	-	-	-	-	78,091	(18,185)
		Other (under 50k)		81,006	43,576	28,987	8,444	-	-	-	89,240	(8,234)
Total Outsourcing				234,411	134,157	64,175	36,079	-	-	-	260,830	(26,419)
5	AP Logistics	CÔNG TY TNHH KJTT	60	141,821	34,294	31,990	26,578	48,959	-	-	163,783	(21,962)
		Other (under 100k)		153,773	95,266	24,872	32,008	1,627	-	-	174,328	(20,555)
		BTL Yantai Logistics Co.,Ltd	60	73,795	26,465	16,676	30,654	-	-	-	73,795	-
Total AP Logistics				295,594	129,560	56,862	58,586	50,586	-	-	338,111	(42,517)
6	Mold	MTV T/S VINA	60	592,547	58,808	24,496	20,744	25,998	-	462,500	617,547	(25,000)
		SEUNGWOO VINA	60	269,881	17,308	-	-	34,615	36,827	181,131	269,881	-
		KỸ THUẬT P&Q VINA	60	189,800	126,915	4,500	7,477	50,908	-	-	218,397	(28,597)
		MOLDPIA	60	136,874	15,289	31,871	25,606	38,071	26,038	-	136,874	-
		Other (under 100k)		46,331	-	20,109	22,415	3,808	-	-	63,276	(16,945)
Total AP Mold				1,235,433	218,319	80,976	76,241	153,399	62,865	643,631	1,305,975	(70,542)
7	GA	WELSTORY	90	102,325	102,325	-	-	-	-	-	102,325	-
Other (under 50k)				160,547	116,685	43,863	-	-	-	-	164,039	(3,492)
Total AP GA				262,873	219,010	43,863	-	-	-	-	266,364	(3,492)
Grand TOTAL				8,097,369	3,004,438	1,592,872	1,198,589	495,809	245,281	1,560,380	8,660,890	(563,521)

- 4/1까지의 AP 반영
- 현재 AR/AP 차이 \$154만

2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

□ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

직군	구분	생산	품질	관리	영업	개발	(공무)지원	Sub Total	Total
직접	생산	466		14			12	492	568
	검사		76					76	
간접	관리&지원	41	22	42	5	12	7	129	239
	기술직(신뢰성포함)	83	5	5	0	0	17	110	
Total		590	103	61	5	12	36	807	807

□ 월별 인원계획

구분	인원 계획		
	3월	4월	5월
생산 직접	578	568	547
관리/생산 간접	249	249	249
Total	827	807	786

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

□ 인원 변동 현황

구분	전월	전주	현재	증감	변동율
Worker	577	567	568	+1	
Management	131	131	129	-2	
Technician	122	112	110	-2	
Total	830	810	807	-3	

※ 전월 대비 -13명 감소

□ 퇴직 예정 현황

부서	금주	내주
CNC	2	3
금형	2	2
유틸/PQC	2	2
Total	6	7

- 야간 당직 근무계획 수립 완료 → (4.1)실시. 주재원+ 베트남 과장급이상 직원, 당직 일정 편성 후 각 관리자에게 공지 발송
- Casting 배기후드 교체공사 진행 중 → 자동 배기후드 22/26대 교체 완료, 벽면 배기팬 청소 70% 진행 중
- Casting 화장실 막힘이 최근 2주간 지속 발생 → 원인은 화장지 남용으로 판단, 상시 비치 중단 및 주 2롤 직접 배부 검토(지속적 교육 병행)

2-3. 자동화 (현장 개선 현황)


□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

No	공사 내용	수량	설치계획(완료)일	비고
1	화장실 개조 및 보수 공사	12	5/15	식당(캐틴) 구역 화장실 4월 5일 완료 예정 그 이후 CNC1 구역 화장실 개조 예정
2	ACP HS 레이저 공정 자동화	1	5/5	프로그램을 작성 중이며 테스트 중
3	4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화	1	5/20	승인 및 발주가 완료, 완료까지 약 45일 정도 소요될 예정
4	ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화	1	5/15	승인 및 발주가 완료, 완료까지 약 40일 정도 소요될 예정
5	주조기에 프레임 및 흡입 후드 설치	26	3/8~4/5	26세트 중 23세트 완료
6	Casting 동 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치	36	3/8~3/25	자재 미확보로 인해 지연
7	Casting동 공장 셔터 도어 설치 및 화학실, 폴리싱실 자동 유리문 설치	3	4/5~4/10	
8	Laser 구역 레이아웃		4/5	

□ 금주 주요 작업 현황

1. ACP HS 모델 레이저 자동화 장비 시운전 테스트 진행 중 (4월 5일 완료 예정)
2. CNC1 화장실은 4월 5일부터 개조될 예정
3. Casting 공장에 흙(연기) 흡입 후드 설치 (4월 5일 완료)
4. CNC 설비 1차 Audit 계획 준비 중 (4월 13일 Audit 예정)
5. Laser 구역 레이아웃 변경 예정 (4월 5일 예정)

Laser area layout



설비 입고 일정

2026.04.02

No	Item Name	Q'ty	PO date	Pack date	ETD	ETA Port	ETA M&C	Term
1	Hotpress	1	24-Feb	25-Mar	30-Mar	2-Apr	3-Apr	CIF
2	Release agent mixing machine	6	6-Feb	10-Apr	30-Mar	4-Apr	8-Apr	FOB
3	Temperature control device (oil type)	4	16-Mar				8-Apr	DAP
4	Bracket vision inspection machine	1	26-Mar	8-Apr	10-Apr	14-Apr	17-Apr	DAP
5	Fully automatic burr removal machine.(Model: T12).	3	9-Mar	18-Apr	20-Apr	24-Apr	28-Apr	DAP
6	Toyo 350 ton	2	3-Feb	25-May	27-May	12-Jun	15-Jun	FOB
7	Toyo 350 ton	2	3-Feb	3-Jun	5-Jun	19-Jun	22-Jun	FOB

- 1. Hot Press 설비 전 주 4/7 → 4/3 입고 일정 변경
- 2. 온조기 전 주 4/25 → 4/8 입고 일정 변경
- 3. 브라켓 비전 검사기 전 주 4/28 → 4/17 입고 일정 변경

2-5. 전산팀

□ 2026년 시스템 구축 계획

구분	No	항목	소요기간	완료예정일	예산비용	비고
시스템	1	금형관리 시스템		5월		- 공정관리 - 금형설비별 진행사항관리 - 금형 파트리스트 관리 (추후 원가 및 비용 추적가능)
QMS	2	검수관리 시스템 (비전자료 데이터베이스화)	2개월	5월		- 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발 (추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용)
	3	브라켓 비전 검수 시스템	1개월	4월		

□ 금주 주요 업무 현황

- AS9100D 인증 준비 문서 시스템 구축
 - 기존 ISO 9001/IATF 문서를 참고하여 구축 진행함
 - 사전에 구축문서리스트 및 양식, 내용등을 사전학습 및 준비에 참고가능
 - 접속 : <https://eheo.github.io/mnc-doc-AS9100D/docs/>
- ERP 긴급 BUG 패치 진행 (3/30)
 - 서버가 느려지는 버그 수정(메모리 관리 부분수정 진행)


3-1. 생산 1팀 현황

□ Casting 공정 달성율, 수율 (13주차 : 3월 23일~3월 29일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

Part	모델 수	달성율	수율
자동차 하우징	5	97%	79%
자동차 커버	8	98%	89%
카메라, 그외	10	89%	91%
브라켓	3	95%	90%
전체	26	95%	88%

Casting 공정 달성율



Casting 공정 수율



■ 전주 대비 비교 현황

- 달성율 : 전주 대비 7% 증가 → 커버(12%), 카메라(6%), 브라켓(13%) 증가 / 하우징(3%) 감소
 - ⇒ T6 COVER (62%→98%) : 게이트부 침식 문제 해결로 인한 가동율 증가
 - ⇒ NX4 COVER(86%→93%) : 보스부 AL박힘 문제 해결로 인한 가동율 증가.
 - ⇒ A176 브라켓(84%→92%): 연기흡입커버 설치완료로 인한 비가동 감소 및 덧살발생 감소로 인한 비가동 감소.
 - ⇒ A376 브라켓(61%) 생산정지 → A366 브라켓(95%) 생산진행으로 인한 브라켓 달성율 증가
- 수 율 : 전주 대비 동일 → 커버, 카메라, 브라켓 전주대비 유사, 하우징 2% 감소 [AL5, CL4 HSG]

3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 3월 23일 ~ 3월 29일까지 (13주차)





Customer	Model	불량											비고
		Setting máy 세팅	Thiếu liệu 미성형	Mê 틀림	Bong tróc 박리	Rỗ khí 기공	Lỗi lõm 수축 + 돌출	Nứt 크랙	Nhám 소착	Thừa liệu 덧살	불량 Total	수율	
Auto Housing	AL5	534	657	394	521	939	16	109	0	0	3,170	78.1%	
	NX4 HOUSING	820	168	59	283	745	0	5	0	1	2,081	86.4%	
	CL4 HOUSING	435	510	954	687	859	26	0	0	8	3,479	72.9%	
	MQ4 HOUSING	475	193	185	159	593	245	0	0	0	1,850	77.7%	
	T6 Housing M6	458	193	185	351	616	0	0	19	0	1,822	80.2%	→ HOUSING : 79.1%
Auto Cover	T6 COVER	180	14	63	107	175	0	0	0	0	539	92.8%	
	MQ4 COVER	180	6	6	45	229	0	4	0	0	470	93.1%	
	CL4 COVER	220	0	6	43	222	0	0	0	0	491	88.8%	
	NX4 COVER	410	428	357	909	959	0	0	0	2	3,065	83.5%	
	MAS65C	546	233	298	0	227	7	0	0	0	1,311	84.9%	
	TEY GEN4	626	300	203	449	341	0	0	10	0	1,929	87.6%	
	LQ2 Cover	166	123	197	109	344	4	0	0	0	943	82.7%	
	JG REPS LHD	140	0	0	2	0	0	0	0	0	142	94.7%	→ COVER : 88.5%
Camera & Others	GM EU2L Cover	380	86	107	0	0	0	34	0	0	607	94.6%	
	FCA 4.8 HOUSING	770	227	64	0	0	31	260	0	0	1,352	92.7%	
	FCA 4.8 COVER	382	90	31	0	0	0	0	0	0	503	95.1%	
	IPM 2.0 Base	115	0	17	0	0	0	0	0	0	132	96.2%	
	DCU15 HOUSING	300	414	217	0	0	8	0	0	1	940	90.2%	
	RN4.8 Lens mount	1254	2107	1060	3076	32	0	39	0	0	7,568	83.3%	
	MPC5.5	546	375	1075	0	3	0	0	178	0	2,177	81.3%	
	ACP2 COVER	852	242	104	0	60	0	0	0	0	1,258	94.7%	
	ACP2 HOUSING	560	283	105	2	3	0	6	0	5	964	93.9%	→ CAMERA : 91.3%
Mobile	A366	1332	823	251	0	0	674	197	0	0	3,277	84.6%	
	A176	1654	1146	1120	0	257	522	383	184	0	5,266	93.7%	
	A156	930	524	366	0	3	190	49	0	0	2,062	91.9%	→ MOBILE : 90.1%
합계		14,265	9,142	7,424	6,743	6,607	1,723	1,086	391	17	47,398	87.8%	

3-1. 생산 1팀 주요 업무

부서

■ 각종 개선 진행 현황

1. 방화천 커버 간편 교체 TYPE 적용 TEST



프레임이 방화천 커버를 손쉽게 걸었다, 뗄다를 할수 있는 타입으로 변경하여 설비 1대에 설치진행 (2026.04.02~)



부착 및 탈거에 문제가 없으면 방화천 커버 스페어까지 사전에 준비하여 주 1회마다 교체하여 청소하여 청결을 유지할 수 있도록 진행 계획 임.

2. 그 외, 취출기 등 방화천이용 커버 제작진행




캐스팅 로봇 취출기, 일반 취출기 등 방화천 이용한 커버를 제작 전선손상 및 외관청결을 유지하고자 함
똑딱이 타입으로 커버제작 예정 (2026.04.03~) TEST하여 최적커버 모두 적용예정

3. 냉각배관용 계단제작 적용




캐스팅 1라인(AUTO) 냉각배관을 발로 밟고 넘어가는 경우가 있어서, 배관 전용 계단을 제작 적용하여, 배관을 밟고 넘어가다 발생할 사고위험을 예방

4. 캐스팅품 보관프레임 추가 개선 제작 적용




기존 플라스틱 재질은 쉽게 힘이 발생하며, 고정힘이 부족하여 박스대차가 정렬되기가 쉽지않음.
→재질은 철로 변경, 높이3단으로 수정 대차폭에 맞게 간격조정 제작 함.




3-2. 생산 2팀 현황



□ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W13)



모델	모델 수	구분	W10	W11	W12	W13
TRIMMING	33	달성율	86.2%	87.3%	89.1%	98.7%
		수율	98.7%	98.4%	98.6%	98.5%
POLISHING	25	달성율	75.7%	78.7%	79.6%	86.7%
		수율	97.5%	98.8%	99.0%	98.8%
CHROMATE	14	달성율	77.7%	81.8%	83.1%	87.8%
		수율	99.5%	99.4%	99.5%	99.6%
CNC	33	달성율	92.3%	90.5%	92.5%	92.9%
		수율	94.1%	93.7%	93.6%	91.9%

Part	달성율	수율	미달성 사유 및 대책	
GEN4 (CNC)	95.9 %	89.1%	원인	Worst 1. 마킹(점유율5.4%), 찍힘(3.7%), 치수(3.2%)
			대책	- 제품 변형에 의한 미 마킹불량 발생, (리웍 가능,전수 재 마킹진행) → 제품 변형 량 감안해서 마킹 깊이 수정 예정 - 3.26 및 4.755 치수 검사를 위해 에어 게이지를 세팅 완료 (2026년 3월 31일 기준 OK). → Lot 분리하여 검사 진행 및 효과를 지속적으로 모니터링 실시 → 기존 핀 GO/NO 게이지, 에어 게이지로 검사방법 변경 
GMT HOUSING (TRIMMING)	88.5%	92.4%	원인	Worst 1. 미 성형(점유율 58%), 뜯김(42%), 스크래치(12%)
			대책	- 트리밍 및 자동화 사상 후 불량확인되어 LOSS 발생 → 입고 검사 강화하여 LOT성 불량 사전 생산 투입 방지 → 공정 순회 검사 강화하여 자동화 사상 시 LOT성 불량 사전 방지

3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



□ 생산2팀 설비 가동율(W13)

구분	장비	축	설비대수	설비고장	SEVT	자동차(OTO) Camera	Qualcom	ZF	Bracket	R&D	가동대수	가동율	비가동
SEVT	CNC (FANUC)	3 AXIS	151	3	139						139	92%	12
		4 AXIS	132	2	143						143	108%	-11
M&C	CNC (KMT)	3AXIS	25	2		8	4	9	2		23	92%	2
	CNC (Brother)	3AXIS	2				2		0		2	100%	0
	CNC (Doosan)	BT30	79	1	15	55	2	6			78	99%	1
		BT40	26	1		21				4	25	96%	1
	CNC (Fanuc)	3AXIS	10		10						10	100%	0
	CNC (WIA)	3AXIS	4			4					4	100%	0
	선반 (Lathe)	2AXIS	22	2		20					20	91%	2
	CNC	5AXIS	1							1	1	100%	0
합계			455	11	307	108	8	15	2	5	445	98%	10

- 설비 고장율 2.4 %(목표 1%이하 관리)
- WIA 설비 1대(Model: MAS65) 외주 가공 처로 이동 진행(3/31)

CNC설비 수리현황							
구분	No	고장날자	설비 번호	고장항목	조치방법	수리계획	비고
SEVT 설비	1	2026-02-05	Y3	Servo amp X,Y , Laser, Spindle Motor 고장	소모품 구매 대기	2026-04-11	
	2	2026-03-09	AF2	LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
	3		B9	LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
	4		Z4	LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
	5	2026-03-28	L7	SERVO AMP,LASER 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
M&C설비	1	2025-09-16	MC 35	Driver X.Y 고장	소모품 구매 대기	2026-04-30	
	2	2025-11-18	MC 48	Control LCD(828DPPU260.1) 고장	소모품 구매 대기	2026-04-15	
	3	2026-01-15	Tiên 22	가공지수불량	수리대기		
	4	2025-11-06	Tiên 7	가공지수불량	수리대기		
	5	2026-03-22	MC 124	Servo Amp 고장	수리대기	2026-04-11	
	6	2026-03-30	MC 79	Turret 고장	수리대기	2026-04-02	



3-2. 생산 2팀 개선사항

부서


주요 업무 내용


1. 생산2팀 후가공 파트 레이저 공정 MPC5.5 레이저 가공불량 개선현황
- 1) MPC 5.5 레이저 불량 W13주차 1% 발생
- 2) 원인: CAVITY 및 금형별 경통부 치수 편차에 의한 가공편심확인
- 3) 대책: 레이저 JIG 안착 기준면 변경, 기존 경통부 ->내측 형상기준으로 변경진행, 개선효과 모니터링 중

1. PRODUCTION 3

부서	Laser	Cải tiến phương pháp sản xuất	Ngày cải tiến 개선 날짜	2026/03/30
QUẢN LÝ 관리	Mr. Phương		Tình trạng 상태	Monitoring
Trước cải tiến/개선 전		Sau cải tiến/개선 후		
				
- MPC 5.5에서 Casting 홀 직경이 불안정하여 Lot별로 레이저 위치가 변경되면서 레이저 편차 불량(NG)이 발생함. - NG : 20%		- 지그 설계 변경 했음 - NG : 1-2 % - 적용일: 3월 30일		

2. 생산2팀 CNC 공정 ZF ACP2 HOUSING, FCA HOUSING 등 자동화를 위한 JIG 컨셉 검토
- 1) ACP/FCA housing 자동화 시 JIG 컨셉 검토, ACP/FCA JIG 변경 및 조건 재 확인 등 LOSS 최소화 할 수 있게 일체형으로 변경검토



Tên cải tiến : Cải tiến jig ACP2-FCA housing .		Tên Vendor
PROBLEM	RESULT	
☐ Hiện trạng : Các jig là riêng biệt, và setting trên các máy khác nhau	☐ Phương án cải tiến: 1. Thiết kế jig MCT kết hợp cả ACP2 và FCA, sau này Robot sản xuất	
☐ Trước cải tiến	☐ Sau cải tiến : Giảm được Op, giảm được số ngày sử dụng máy / số ngày sử dụng máy	
		
		

3-3. 직통율

□ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W13)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

Customer	Model	Casting			Trimming			CNC			OQC			Total	비고
		생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	직통율	
Auto Housing	AL5	13,924	534	96.2%	14,053	118	99.2%	15,681	4,020	74.4%			-	70.9%	Worst 기공(20%), 미 성형(14%), 콜드 샷(11%)
	CL4 HOUSING	12,055	435	96.4%	12,464	44	99.6%	15,939	4,463	72.0%			-	69.2%	Worst 뜯김(19%), 기공(17%), 박리(14%)
	MQ4 HOUSING	9,845	475	95.2%	9,392	71	99.2%	8,496	1,794	78.9%			-	74.5%	Worst 기공(25%), 콜드 샷(20%), 박리(10%)
	T6 HOUSING M6	12,988	458	96.5%	11,152	95	99.1%	9,340	2,360	74.7%			-	71.5%	Worst 기공(21%), 콜드 샷(16%), 박리(12%)
	NX4 HOUSING	20,770	820	96.1%	18,246	175	99.0%	14,868	1,808	87.8%			-	83.6%	Worst 콜드 샷(29%), 기공(27%), 박리(10%)
Auto Cover	CL4 COVER	4,120	220	94.7%	1,945	0	100.0%	4,466	700	84.3%			-	79.8%	Worst 치수(33%), 기공(24%), 콜드 샷(24%)
	T6 COVER	6,880	180	97.4%	8,530	714	91.6%	8,450	0	100.0%			-	89.2%	
	MQ4 COVER	6,280	180	97.1%	2,000	0	100.0%	7,164	574	92.0%			-	89.4%	
	LQ2 COVER	5,376	166	96.9%	6,399	0	100.0%	5,751	1,269	77.9%			-	75.5%	Worst 기공(29%), 뜯김(16%), 콜드 샷(12%)
	JG REPS LHD	2,740	140	94.9%	2,591	4	99.8%	822	0	100.0%			-	94.7%	
	NX4 COVER	16,960	410	97.6%	14,149	70	99.5%	20,346	3,426	83.2%			-	80.7%	Worst 박리(33%), 기공(21%), 미 성형(10%)
	MAS65C	22,306	546	97.6%	20,420	41	99.8%	8,062	1,619	79.9%			-	77.0%	Worst 콜드 샷(25%), 뜯김(19%), 찍힘(14%)
Camera & Others	RN4.8 LENS MOUNT	100,938	1,254	98.8%	78,648	1,246	98.4%	72,295	1,111	98.5%	52,658	961	98.2%	82.2%	Worst 콜드 샷(35%), 덧살(24%), 가공(23%)
	FCA 4.8 HOUSING	27,200	770	97.2%	29,442	145	99.5%	26,889	27	99.9%	25,517	205	99.2%	92.4%	
	FCA 4.8 COVER	19,782	382	98.1%			-			-	9,485	84	99.1%	95.1%	
	EU2L COVER	20,590	380	98.2%			-			-	16,065	158	99.0%	94.5%	
	ACP2 HOUSING	25,370	560	97.8%	43,398	107	99.8%	23,980	1,863	92.2%	23,964	133	99.4%	87.2%	
	ACP2 COVER	42,872	852	98.0%	43,533	251	99.4%			-	42,747	411	99.0%	94.7%	
	IPM 2.0 BASE	3,495	115	96.7%			-	346	0	100.0%	810	0	100.0%	96.2%	
	DCU 15 HOUSING	17,410	300	98.3%	12,223	0	100.0%			-	21,665	144	99.3%	88.4%	
	MPC5.5	28,486	546	98.1%	15,499	80	99.5%	32,966	1,538	95.3%	37,995	40	99.9%	77.1%	Worst 덧살(54%), 콜드 샷(12%), 찍힘(6%)
Mobile	SM-A176	96,414	1,654	98.3%	105,305	2,062	98.0%	157,976	4,929	96.9%			-	88.5%	
	SM-A366	54,822	1,212	97.8%	51,404	2,309	95.5%	32,953	476	98.6%			-	83.1%	Worst 콜드 샷(30%), 미 성형(16%), 찍힘(3%)
	SM-A156E	43,760	930	97.9%	45,240	1,273	97.2%	20,201	421	97.9%			-	89.7%	
합계		615,383	13,519	97.8%	546,033	8,805	98.4%	486,991	32,398	93.3%	230,906	2,136	99.1%	82.5%	


3-3. 직통율



□ 주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W10~W13)

고객사	구분	주차 별 직통율			
		10주차	11주차	12주차	13주차
Auto Housing	캐스팅	96.38%	96.35%	96.18%	96.09%
	공정전체	76.56%	75.59%	74.19%	73.94%
Auto Cover	캐스팅	97.62%	97.17%	96.80%	97.15%
	공정전체	86.59%	83.99%	85.75%	81.69%
Camera & Others	캐스팅	97.55%	97.76%	97.89%	98.20%
	공정전체	86.09%	87.37%	85.38%	86.11%
Mobile	캐스팅	98.91%	98.17%	98.06%	98.05%
	공정전체	91.05%	90.53%	88.89%	87.91%

W13주요 부품군 직통율 DATA



																80점 이하	85점 이하	85점 이상	
W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
84.2%	81.6%	82.4%	83.8%	84.9%	84.8%	84.1%	84.7%	85.9%	85.5%	83.7%	82.5%								
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

고객사	제품	주요 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	공통	• 수리 외 신작 금형 8세트 제작 중	▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리	지속	진행




순번	설비명	모델명	제 작 사	도입년도	용도	특이 사항	개선 방안 적용 일정
1	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2014.02	코어/전극 가공	> 가동율 산정 기간 : 03월23일 ~ 03월31일 WEDM CUT 20P: 3월21일 와이어 가공기 벨트 파손 -> 3월30일 입고 및 교체 완료 > 3 월 신작 금형 완료 계획 1. LENS MOUNT #17 (3월20일 완료) 2. LENS MOUNT #18 (3월15일 가공완료) - 조립 대기 3. MPC5.5 #14 (4월13일 완료 예정) - 와이어 가공기 고장 → 계획지연 4. A276 #2 (3월24일 완료) 5. MAS65C #16 (4월29일 완료 예정) - A276 먼저 진행 → 계획 지연 6. ACP2 COVER 4CAV #16 (4월31일 완료 예정) - A276 먼저 진행 → 계획 지연 7. ACP2 HOUSING 4CAV #16 (4월31일 완료 예정) - A276 먼저 진행 → 계획 지연 8. MPC5.5 #15 (4월31일 완료 예정) - A276 먼저 진행 → 계획 지연	
2	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2013.03	코어/전극 가공		
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
4	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
5	고속가공기	HSM 500	GF AgieCharmilles	2013.11	코어/전극 가공		
6	고속가공기	HEM 600	GF AgieCharmilles	2014.01	코어/전극 가공		
7	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
9	CNC 방전기	EDM FORM 20	GF AgieCharmilles	2013.06	방전 가공		
10	CNC 방전기	EDM FORM 350S	GF AgieCharmilles	2008.06	방전 가공		
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	2014.05	와이어 가공		
12	레이저 용접기	3HE-MJ 200W-A	Samhe	2017.09	레이저 용접		
13	연마기	SFG-5225M	Seochang	2014.05	연마 가공		
14	연마기	CGM 250RS	Elite	2008.03	연마 가공		
15	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		
16	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황



설비 순수 가동율 현황


구분	보유대수	가동율
CNC	6	71.5%
EDM	4	71.2%
와이어 컷	1	45.9%
용접기/밀링/연마기	5	가동율 배제
Total	16	66.3%



3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




□ 미달성 사유


NO	설비명	모델명	제 작 사	26.03.23 월	26.03.24 화	26.03.25 수	26.03.26 목	26.03.27 금	26.03.28 토	26.03.29 일	고장 부분
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	벨트 파손	벨트 파손	벨트 파손	벨트 파손	벨트 파손	벨트 파손	벨트 파손 03월30일 벨트 교체 완료	

3-4. 금형 수리 현황


2026년 03월 01일 ~31일 금형 수리 구분



2026년 03월 침식 수리



2026년 03월 인서트 핀 파손




4-1. 품질 - 고객 품질 현황




월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



금주 Claim 접수내용

Received Date	Part Name	Customer	Claim No.	Occurrence process	NG contents	NG Lot	Rate (%)	Re-Occur	Picture
23-Mar	MAS65	HL Klemove	2026032701HLKL	사상	표면 고광택 (표면 이색)	2025.11 2025.12	14EA		
26-Mar	FCA Cover	ZF Poland	2026032601ZFPL	조립	PAD 이물 끼임	2025.12.5	1EA		
29-Mar	MQ4 Cover	LGIT YT	2026032801LGIT	CNC	높이 불량 (스크류 안착부) Standard : 4.0+0.4/ 0 Actual : 4.42	2025.12	150EA		

- MAS65 외관 고광택 이슈 건: 1차 회신 광택면 조립 후 고객사 외관면으로 고광택 외관 허용 불가
고객사 재고 제3자 업체 선별 진행 중 . 선별 수량 83K , 선별 예상 비용 : \$2,112
- 고객사에서 카메라 노이즈 발생하여 FCA Cover 확인 시 Pad부에 금속 이물 부착 확인됨.
고품 입수 완료 (4/1), 금속 이물 성분 분석 의뢰 예정, 고객사 별도 선별에 대해 현재 요청 없음.
- 스크류 안착부 0.02mm 초과 높이 NG로 고객사 라인에서 불량으로 검출됨. 조립 완료 불량 판정품 150개에 대해서 특채 사용 협의.
연태 LGIT 3자 선별 업체 H/G 높이 선별 진행 중.

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 월별 외부비용 현황

2025년			2026년												총액(\$)
고객명	구분	총액	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
LGIT YT	클레임비용	4,056		858											858
	선별비	456,384	44,000	38,000	48,270										130,270
	RMA	222,606	24,509	11,253											35,762
	VMI 참고	153,213	8,460	9,661											18,121
LGIT MX	선별비	3,100	2,257	5,607											7,864
Mando Brose	클레임비용	3,695	350												350
	선별비	72,903	13,965	11,134	11,698										36,797
	RMA	2,662													0
	VMI 참고	160,978	17,695	13,877											31,572
ZF CN	선별비	968													0
	반품비용	1,100													0
ZF PL	클레임비용	2,298													0
	선별비	1,748													0
ZF MX	클레임비용	1,062													0
	선별비			3,696											3,696
ZF USA	클레임비용	18,227													0
HL KIEMOVE	클레임 비용	746													0
ELENTEC	RMA	50,907			5,170										5,170
	선별비	18,765													0
누적 비용 (\$)		1,175,418	111,236	94,086	65,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,460

구분	금액 (\$)
선별비	178,627
클레임 비용	1,208
RMA	40,932
반품비용	0
VMI참고	49,693
총액	270,460

고객명	금액 (\$)
LGIT YT	185,011
LGIT MX	7,864
Mando Brose	68,719
ZF CN	0
ZF PL	0
HL Klemove	0
ZF MX	3,696
ZF USA	0
ELENTEC	5,170
총액	270,460

Summary

1. LGIT YT: \$48,270

- 연태에 선별 비용 증가 사유 : 2월 대비 통관수량 28만개에서 38만개로 선별 수량 증가

기존 선별 외에 CL4 하우징 내부 홀 부 이물 불량 및 MQ4 커버 치수 불량으로 재선별 진행 (\$4,500 추가 증가)

- 선별비 절감 관련 진행 사항 : LGIT YT 부품 주 2회 통관하여 3자업체에 선별 진행되는 건을, 주초에 1회 통관으로 변경 요청 (3/24)

기대 효과 : 주말 특근 선별 삭제로 인한 전체 선별비 30% 이상 절감 효과 발생

→ 고객사 1차 불가 회신 (3/31) , 금주부터 주말 선별 강제 중단 및 추후 경과 확인 예정.


2. 만도: \$4,305 (3자 업체 선별비) + \$7,393 (CS2 : 만도 내부 지정 선별업체 선별비)

- GEN4 CS2 선별 중지, 만도 4월 선별 예상 비용은 \$4,000 미만 예상됨.


4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC _ AUTO



OQC _ Camera/ Tool






Summary

Auto 제품 (CL4 하우징, MQ4 하우징, IMEB 하우징) 홀 부 칩 내부 잔존 불량 높음, 고객사 불량 피드백 사항임.
 칩제거 전용 지그 제작 검토 진행 중 (~4/4, 생산)

4-3. 품질 - 품질 종합 현황



■ 제품별 품질 현황 OQC _ BRACKET





W12					
A156		A176		A376	
찍힘	1.7%	미성형	2.3%	부러짐	0.9%
뜯김	1.0%	뜯김	0.5%	변형	0.6%
부러짐	0.2%	부러짐	0.2%	찍힘	0.3%

W13					
A156		A176		A376	
찍힘	1.2%	미성형	3.1%	부러짐	1.1%
뜯김	0.3%	뜯김	0.3%	찍힘	0.8%
미성형	0.9%	부러짐	0.23%	변형	0.8%

공정 검사 현황 (PQC) Worst Model.



Worst Defects



Summary

A176 이슈 : 미성형으로 인한 고객사 탭부 불량 지속 발생.

개선 사항 : 캐스팅 비산 발생 시 생산 정지, 비스켓 두께 6~12mm 기준 변경

4-5. 품질 -주요 진행 현황



항목	주요 진행 업무 내용						완료 일정	완료 여부
내부	1. A사 AUDIT 진척사항						4/3	진행 중
	ITEM	문항 개수	작성 완료	미완료	재작성 필요	진척률		
	R&D	1	1	0	0	100%		
	QC	9	9	0	0	100%		
	PROD	26	26	0	0	100%		
	PUR	6	6	0	0	100%		
	IT	1	1	0	0	100%		
	TOTAL	43	43	0	0	100%		
	고객사 AUDIT 점검 개선 진행 사항 발송 (4/3)							
	2. AS9100 인증 컨설팅 진행 일정							
인증원 : 한국 품질재단								
심사위원 : 강장호 심사위원								
기간 : 4/14 ~ 4/16 (3일)								
							4/16	진행 예정

감사합니다

