# 15주차 주간 보고

# 베트남 법인

M&C ELECTRONICS

2025.04.10

# ◎ Table of Contents


1. **개발 영업**
   - 1-1. 주요 현황
   - 1-2. 매출
   - 1-3. VMI 창고
   - 1-4. AR

2. **관리**
   - 2-1. AP
   - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
   - 2-3. 전산
   - 2-4. 자동화 (현장 개선 현황)

3. **생산**
   - 3-1. 생산 1팀 현황
   - 3-2. 생산 2팀 현황
   - 3-3. 직통율
   - 3-4. 금형 팀 주요 개선사항

4. **품질**
   - 4-1. 고객 품질 현황
   - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
   - 4-3. 품질 현황 종합
   - 4-4. 주간 품질 개선 활동
   - 4-5. 주요 진행 현황

# 1-1. 개발 영업 – 주요 현황

| 고객사 | 제품 및 사안 | 현황 및 이슈 | 대응&개선 방안 | 완료 일정 | 완료 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 거래 종료 | ▪ T6M6 보상액 적용 단가 접수<br>▪ 만도브로제 제품 원가 분석 및 인상 단가 산출 | ▪ 협의 단가에 따라 순차적으로 출하 진행<br>▪ 제안 검토 및 방향성 수립 | 지속<br>4/20 | 진행<br>진행 |
| 양산품 개선 과제 | Gen4<br>Scam4.8 | ▪ 금형 승인 대기 중<br>▪ FCA hsg 4cavity T2 치수 검증 중<br>▪ Lens Mount 캐비티 증량 검토 (4→16) | ▪ 금형 사용 승인 피드백 접수<br>▪ FCA hsg T2 금형 양산 검증 진행<br>▪ Lens Mount 캐비티 증량 방안 설계 | 4/13<br>5/8<br>4/24 | 진행<br>진행<br>진행 |
| LGIT | ME1 (MV1)<br>T1XX | ▪ 확정 비용 PO 금액 LGIT MX 요청 완료<br>▪ MQ1 1차 샘플 납품 완료 | ▪ 대금 지급 확인<br>▪ Hsg 잔량 0.5K 발송 | 4/30<br>4/4 | 진행<br>진행 |
| 만도 브로제 | LT2 H<br>JK H (RHD,LHD) | ▪ 설계 변경 제품 발송 완료<br>▪ PV 샘플 준비 (LHD 450, RHD 150) | ▪ 고객사 피드백 대기<br>▪ PV 샘플 준비 계속 | TBD<br>4/28 | 진행<br>진행 |
| 삼성 | A27 | ▪ 개발 현황: IA67 버전 금형 수정 완료. 시료 준비 (2K)<br>▪ 승인 일정<br>- 이랜텍 사출 승인 일정: 5/20<br>- 내부 금형 승인 및 공급 일정 이상 없이 진행 가능<br>▪ 금형 제작 현황<br>- 외작 : 1세트 (P&Q) 입고, 트리밍 금형 수정 완료 (4/9)<br>- 내작: 스페어코어 포함 6벌 제작<br>- 2벌 4/14, 4벌 ~4/24 완료 예정 | ▪ 최종 설변 DATA 접수 예정<br>▪ 사출사 승인 일정에 맞춰 대응 예정<br>▪ 추가 납품 위한 인탑스 짝맞춤 사전 준비<br>▪ 외작 금형 및 백업 금형 제작 진행 현황 확인<br>▪ 내부 제작 진행 상황 및 일정 F/U | 4/11<br>5/20<br>지속<br>4/9<br>4/24 | 진행<br>진행<br>진행<br>진행<br>진행 |
| 퀄컴 | MTP Mavros | ▪ 기 공급 중인 MTP Hawi 기반 신규 프로젝트<br>▪ Display insert 1종 금형 PO 접수: 내부 제작 착수<br>▪ Front Housing 외 3종 견적 리뷰 완료 (4/9)<br>- DFM 자료 및 도면 작성 중 | ▪ Display insert 금형 제작 완료 일정 확인<br>▪ Front Housing 외 3종 DFM 및 견적 발송 | TBD<br>4/10 | 진행<br>진행 |
| ZF | RFQ<br>SCAM6 | ▪ Base Plate QAF 제출 완료<br>▪ 신규모델 Housing DFM 자료 준비 | ▪ QAF 피드백 접수<br>▪ DFM 미팅 진행 | TBD<br>4/15 | 진행<br>진행 |
| 효성 | Gen5 | ▪ 금형비 1만 불 입금 완료 (전체 AR 입금 완료) | | 4/8 | 완료 |

# 1-1. 개발 영업 – 주요 현황

<table>
<tr><th>고객사</th><th>제품 및 사안</th><th>현황 및 이슈</th><th>대응&개선 방안</th><th>완료 일정</th><th>완료 여부</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A</td><td rowspan="2">Eagle Eye</td><td>▪ Glass frame<br>- 2차 AL 25세트 DHL 물류 리턴분 재선적 완료 (4/4)<br>AL 총 73 sets 출하 완료<br>- 5차 Mg 20세트 선적 완료 (4/4)<br>- 6차 Mg 20세트 (A사 로고) 제작 진행 중, 4/11 선적<br>▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송<br>- VF grip 2종 부족분 추가 생산 후 선적 완료 (4/4)<br>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0)</td><td>▪ Glass frame<br><br><br>- 운송 현황 F/U<br>- 제작 진행 및 선적 준비<br>▪ 1차 패키지 사출 및 O-ring T1 발송<br>- 운송 현황 F/U<br>▪ 2차 패키지 사출 및 실리콘 (T0)<br>- Temple arm, Side shield 초품 발송, FAI report 준비<br>- Nose pad 외 2종 초품 발송, FAI report 준비</td><td>완료<br>완료<br>완료<br>4/11<br><br>완료<br><br>4/17<br>4/22</td><td>완료<br>완료<br>완료<br>진행<br><br>완료<br><br>진행<br>진행</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>품명</th><th>형상</th><th>현황</th></tr>
<tr><td>Temple arm L/R<br>(나일론 GF10%)</td><td> </td><td>T0 검증 중 (4/9~)</td></tr>
<tr><td>Side shield<br>(투명 PC)</td><td>  </td><td>T0 검증 중 (4/8~)</td></tr>
<tr><td>Nose Pad<br>(TPE)</td><td> </td><td>초도 시료 확인 중<br>(4/9~)</td></tr>
<tr><td>Shield Carrier Assy<br>(TPU)</td><td> </td><td>T0 검증 중 (4/8~)</td></tr>
<tr><td>Bungee<br>(실리콘 경도 60)</td><td> </td><td>초도 시료 확인,<br>금형 수정 중 (4/9~)</td></tr>
</table>
▪ Micro screw 3종<br>- M2*3.5: 선 입고 1종 선적 완료 (4/4)<br>- M1.2*2.6: 입고 완료, 4/11 선적 계획<br>- M2*3: 외주사 공정 문제로 20K 중 16K 입고 (~4/10)</td><td>▪ Micro screw 3종<br>- 출하분 운송 현황 F/U<br>- M1.2*2.6 선적 준비<br>- 16K 분할 선적 (4/11)<br>- 4K 입고 일정 확인 후 분할 납품 준비</td><td>완료<br>4/11<br>4/11<br>TBD</td><td>완료<br>진행<br>진행<br>진행</td></tr>
</table>

# 1-2. 개발 영업 – 매출

## ❑ 당월 매출 예상

단위: USD

| 2026년 4월 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출 | | 달성율 | 4/15 예상 누적 매출 | 차주 예상 달성율 |
| | 사업 계획 | 4/8 누적 | | | |
| LGIT | $631,469 | $344,249 | 55% | $589,439 | 93% |
| Mando | $546,834 | $44,904 | 8% | $305,343 | 56% |
| Samsung | $1,668,170 | $345,954 | 21% | $658,928 | 40% |
| Qualcomm | $133,119 | $489 | 0% | $15,861 | 12% |
| ZF | $747,351 | $4,806 | 1% | $172,337 | 23% |
| A | $0 | $7,614 | 100% | $7,614 | 100% |
| Others | $130,000 | $32,742 | 25% | $72,742 | 56% |
| Total | $3,856,943 | $780,758 | 20% | $1,822,264 | 47% |

## ❑ 4개월 매출 예상

| 비교 | '26년4월 | '26년5월 | '26년6월 | '26년7월 | 1~7월 누적 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업 계획 | $3,856,943 | $3,921,730 | $3,977,631 | $3,808,652 | $26,519,411 |
| 금주 예상 | $3,534,006 | $4,064,911 | $4,108,408 | $4,106,542 | $26,691,065 |
| 차이 | -$322,937 | $143,181 | $130,777 | $297,890 | $171,654 |
| 증감율 | 92% | 104% | 103% | 108% | 101% |

<사업계획 대비 실적 예상>



# 1-2. 개발 영업 – 매출

## ❑ 04~07월 매출 예상

단위: USD

| 고객사 | 항목 | '26년4월 | '26년5월 | '26년6월 | '26년7월 | 1~7월 누적 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGIT | 사업 계획 | $631,469 | $520,186 | $517,346 | $467,404 | $4,115,280 |
| | 실적 예상 | $961,667 | $990,369 | $870,855 | $433,761 | $5,237,208 |
| | 차이 | $330,198 | $470,183 | $353,509 | -$33,642 | $1,121,929 |
| Mando | 사업 계획 | $546,834 | $585,367 | $585,367 | $576,667 | $3,981,775 |
| | 실적 예상 | $626,756 | $634,961 | $640,124 | $718,642 | $4,644,220 |
| | 차이 | $79,922 | $49,594 | $54,757 | $141,974 | $662,445 |
| Samsung | 사업 계획 | $1,668,170 | $1,758,535 | $1,824,071 | $1,655,997 | $11,127,828 |
| | 실적 예상 | $1,321,676 | $1,269,622 | $1,534,938 | $1,845,915 | $10,200,831 |
| | 차이 | -$346,494 | -$488,912 | -$289,133 | $189,918 | -$926,997 |
| Qualcomm | 사업 계획 | $133,119 | $139,164 | $99,129 | $155,475 | $861,559 |
| | 실적 예상 | $75,276 | $98,064 | $99,129 | $155,475 | $588,971 |
| | 차이 | -$57,843 | -$41,100 | $0 | $0 | -$272,587 |
| ZF | 사업 계획 | $747,351 | $788,478 | $821,718 | $820,111 | $5,456,224 |
| | 실적 예상 | $371,765 | $930,874 | $833,362 | $822,749 | $4,956,397 |
| | 차이 | -$375,586 | $142,397 | $11,644 | $2,638 | -$499,826 |
| A | 사업 계획 | $0 | $0 | $0 | $2,998 | $86,746 |
| | 실적 예상 | $76,866 | $11,020 | $0 | $0 | $166,166 |
| | 차이 | $76,866 | $11,020 | $0 | -$2,998 | $79,420 |
| 기타 | 사업 계획 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | $890,000 |
| | 실적 예상 | $100,000 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | $897,271 |
| | 차이 | -$30,000 | $0 | $0 | $0 | $7,271 |
| 합계 | 사업 계획 | $3,856,943 | $3,921,730 | $3,977,631 | $3,808,652 | $26,519,411 |
| | 실적 예상 | $3,534,006 | $4,064,911 | $4,108,408 | $4,106,542 | $26,691,065 |
| | 차이 | -$322,937 | $143,181 | $130,777 | $297,890 | $171,654 |
| 달성율 | | 92% | 104% | 103% | 108% | 101% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주 대비 증감 | | -$23,596 | | $40,726 | | $75,960 | | $2,575 |
| 고객사 별 증감 | 1.SEVT<br>2.LGIT<br>3.MBZ | -$5.3만<br>+$1만<br>+$2만 | 1.SEVT<br>2.LGIT<br>3.MBZ | -$2.7만<br>+$5만<br>+$1.7만 | 1.LGIT<br>2.MBZ | +$4.7만<br>+$2.8만 | 1.LGIT | +$0.3만 |

※ 매출 증감 사유 : 삼성 4월 A37 예상 대비 실제 수요 감소 250K, A17 110K 증가, 5월 A36 40K 감소
LGIT 5월 금형 및 샘플비 반영
HL K MAS65 4~6월, 월 35K 수량 증가 반영

# 1-2. 개발 영업 – 매출

## ❑ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

| 고객사 | 금주 수취 PO | | PO 잔량 | | 04월 출고 계획 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기 출고 | | 잔량 | | 04월 합계 | |
| | 수량 | 금액 ($) | 수량 | 금액 ($) | 수량 | 금액 ($) | 수량 | 금액 ($) | 수량 | 금액 ($) |
| Samsung BRK | 1,500,000 | 1,020,203 | 1,712,320 | 1,157,447 | 337,680 | 210,990 | 772,320 | 558,112 | 1,110,000 | 769,103 |
| Samsung CNC | 150,000 | 166,991 | 400,000 | 409,911 | 0 | 0 | 433,546 | 552,574 | 433,546 | 552,574 |
| LGIT | 0 | 0 | 284,824 | 0 | 197,590 | 361,449 | 320,294 | 600,218 | 517,884 | 961,667 |
| Mando | 0 | 0 | 58,800 | 64,907 | 82,025 | 197,713 | 249,260 | 429,042 | 331,285 | 626,756 |
| ZF | 0 | 0 | 1,141,107 | 1,302,639 | 0 | 0 | 347,049 | 371,765 | 347,049 | 371,765 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,394 | 76,866 | 64,394 | 76,866 |
| Qualcomm | 0 | 0 | 15,500 | 130,000 | 0 | 0 | 13,000 | 75,276 | 13,000 | 75,276 |
| **합계** | **1,650,000** | **1,187,194** | **3,612,551** | **3,064,904** | **617,295** | **770,153** | **2,199,863** | **2,663,853** | **2,817,158** | **3,434,006** |

* 스크랩 매출/Others $100,000미포함

# 1-3. 개발 영업 – VMI 창고

## ❑ LGIT VMI 재고

| No. | Part No. | Part Name | Apr.26 | | | 창고 재고 | 이동중 재고 | 월 평균 사용 수량 | Safety stock (month) | 4월 불출 금액 (5 월 입금 예정) 4/8기준) | Balance 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M&C 출고 | 창고에서 출고 | Balance | | | | | | |
| 1 | 3CAC00159A | Gen3 AL5 Housing | 10,368 | 20,736 | 27,648 | 6,912 | 20,736 | 45,000 | 0.2 | $45,619 | $60,826 |
| 2 | 3CAC00160A | Gen3 AL6 Housing | 1,728 | 4,320 | 13,824 | 8,640 | 5,184 | 2,592 | 3.3 | $9,806 | $31,294 |
| 3 | 3MAM00121A | BYD Bracket(cover) | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,000 | 1.5 | $0 | $7,076 |
| 4 | 3CAC00129A | BYD Housing | 0 | 0 | 2,880 | 2,880 | 0 | 2,000 | 1.4 | $0 | $6,451 |
| 5 | 3MAM00269A | Gen2 Cover | 0 | 0 | 11,760 | 11,760 | 0 | 4,000 | 2.9 | $0 | $25,082 |
| 6 | 3MAM00541A | Addway 570W COVER | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | | $0 | $386 |
| 7 | 3HUC00006A | T6 Housing(M6) | 3,530 | 8,690 | 22,746 | 13,608 | 9,138 | 25,000 | 0.5 | $36,498 | $95,533 |
| 8 | 3HUC00007A | T6 Housing(M8) | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 5,000 | 0.0 | $0 | $13,000 |
| 9 | 3CVC00004A | T6 Bearing Plate | 6,600 | 7,500 | 13,200 | 0 | 13,200 | 30,000 | 0.0 | $9,150 | $16,104 |
| 10 | 3CAZ00041A | CN7a housing CL4M | 10,368 | 19,134 | 44,300 | 26,156 | 18,144 | 30,000 | 0.9 | $64,482 | $149,291 |
| 11 | 3CAZ00042A | CN7a Cover CL4M | 0 | 21,259 | 6,480 | 6,480 | 0 | 15,000 | 0.4 | $28,487 | $8,683 |
| 12 | 3CAZ00039A | MQ4a PE Housing | 5,476 | 594 | 38,312 | 32,836 | 5,476 | 15,000 | 2.2 | $1,966 | $126,813 |
| 13 | 3CAZ00038A | MQ4a PE Cover | 4,320 | 0 | 33,480 | 29,160 | 4,320 | 15,000 | 1.9 | $0 | $47,542 |
| 14 | 3CAC00250A | OMS ENTRY VCSEL COVER | 0 | 0 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0 | | $0 | $10,150 |
| 15 | 3CAC00203A | OMS ENTRY LENS HOLDER | 0 | 0 | 6,675 | 6,675 | 0 | 0 | | $0 | $3,575 |
| 16 | 3CAC00207A | OMS Front Lens Holder | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0 | | $0 | $7,361 |
| 17 | 3CAC00180A | IKC | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 600 | 0.0 | $0 | $574 |
| 18 | 3CAC00196A | MRA2 Camera Base | 0 | 609 | 2,190 | 1,190 | 1,000 | 2,000 | 0.6 | $933 | $3,356 |
| 19 | 3HDC00003A | MPC.5.5 | 43,200 | 43,200 | 118,800 | 64,800 | 54,000 | 150,000 | 0.4 | $38,046 | $104,627 |
| 20 | 3MAM00107A | NU Bracket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **363,875** | **381,680** | **406,819** | **239,097** | **133,369** | **343,192** | | **$234,988** | **$717,724** |

## ❑ MBZ VMI 재고

| | Part No. | Part Name | Apr.26 | | | 창고 재고 | 이동중 재고 | 월 평균 사용 수량 | Safety stock (month) | 4불출 금액 6입금 예정) (4/8) | Balance 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M&C 출고 | 창고에서 출고 | Balance | | | | | | |
| 1 | MBA4515181 | NX4 Cover | 4,320 | 21,916 | 37,404 | 23,444 | 13,960 | 50,000 | 0.5 | $58,954 | ($32,867) |
| 2 | MBA4111122 | NX4 Housing | 1,260 | 17,000 | 34,770 | 28,360 | 4,620 | 40,000 | 0.7 | $71,060 | $64,698 |
| 3 | ME041A1100 | Tesla Heatsink Cover | 0 | 31,748 | 59,212 | 59,452 | 16,800 | 85,000 | 0.7 | $66,353 | ($30,884) |
| 4 | ME200A1700 | J100 | 6,300 | 1,937 | 7,303 | 1,250 | 6,300 | 5,000 | 0.3 | $7,322 | $44,097 |
| 5 | MB200IMB01 | IMEB2 Housing | 0 | 14,797 | 50,867 | 42,227 | 5,184 | 42,000 | 1.0 | $40,100 | $106,100 |
| 6 | ME210SV500 | SV52 HOUSING COVER | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | - | $0 | $687 |
| **Total** | | | **11,880** | **87,398** | **189,856** | **155,033** | **46,864** | **222,000** | | **$243,789** | **$151,832** |

# 1-4. 영업 - AR

## ❑ AR현황

| Customer | Payment term | Total AR | AR on due | AR overdue | | | | | Last Week | Variation (+/-) | Plan receiving in W16.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total | 1 month | 2 month | 3 month | 4 month | | | |
| SEVT | 15 | 771,219 | 771,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,241 | 299,978 | 638,739 |
| ELENTEC VN | 30 | 820,055 | 820,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,137 | 150,918 | 0 |
| INTOPS VN | 30 | 153,489 | 153,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,204 | 28,285 | 0 |
| MOBASE VN | 30 | 152,456 | 152,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,184 | 34,272 | 0 |
| LG YANTAI | 90 | 1,692,328 | 1,509,925 | 182,403 | 182,403 | 0 | 0 | 0 | 1,532,489 | 159,839 | 0 |
| LG KOREA | 90 | 160,838 | 152,620 | 8,218 | 8,218 | 0 | 0 | 0 | 159,664 | 1,174 | 0 |
| LG MEXICO | 90 | 509,346 | 488,575 | 20,771 | 20,771 | 0 | 0 | 0 | 500,858 | 8,488 | 0 |
| MANDO (ZHANGJIAGANG) | 105 | 2,062,956 | 1,993,806 | 69,150 | 69,150 | 0 | 0 | 0 | 1,908,170 | 154,786 | 0 |
| MANDO CORPORATION | 105 | 18,517 | 18,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,344 | 10,173 | 0 |
| HL KLEMOVE INDIA | 90 | 258,577 | 258,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,577 | 0 | 0 |
| ZF POLAND | 120 | 816,142 | 765,393 | 50,750 | 48,831 | 0 | 1,918 | 0 | 856,900 | -40,758 | 45,000 |
| ZF PSS US (E273) | 90 | 853,189 | 696,414 | 156,775 | 156,775 | 0 | 0 | 0 | 1,003,319 | -150,130 | 0 |
| ZF SHANGHAI | 60 | 102,029 | 102,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,029 | 0 | 35,235 |
| ZF UK | 90 | 209,983 | 164,374 | 45,609 | 45,609 | 0 | 0 | 0 | 201,288 | 8,696 | 35,000 |
| ZF MEXICO | 60 | 331,611 | 221,074 | 110,537 | 110,537 | 0 | 0 | 0 | 331,611 | 0 | 105,638 |
| MINH PHUC | 30 | 127,834 | 78,693 | 49,141 | 49,141 | 0 | 0 | 0 | 114,098 | 13,736 | 0 |
| THUAN THANH | 30 | 44,982 | 44,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,583 | 1,400 | 0 |
| BINH NGUYEN | 30 | 41,676 | 41,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,670 | -10,995 | 0 |
| TONKIN | 60 | 102,639 | 51,685 | 50,954 | 50,954 | 0 | 0 | 0 | 102,639 | 0 | 0 |
| TAILYN | 30 | 23,478 | 0 | 23,478 | 23,478 | 0 | 0 | 0 | 23,478 | 0 | 0 |
| Hyoseong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -10,000 | 0 |
| Other (under USD 20,000) | 60 | 774 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 |
| General Grand Total | | 9,264,118 | 8,486,332 | 777,787 | 775,868 | 0 | 1,918 | 0 | 8,594,257 | 669,861 | 859,612 |
| MFG | 120 | 1,061,541 | 332,229 | 729,312 | 396,412 | 64,128 | 17,249 | 251,524 | 1,045,821 | 15,720 | 0 |
| Subsidiary Grand Total | | 1,061,541 | 332,229 | 729,312 | 396,412 | 64,128 | 17,249 | 251,524 | 1,045,821 | 15,720 | 0 |
| TOTAL | | 10,325,659 | 8,818,560 | 1,507,099 | 1,172,280 | 64,128 | 19,167 | 251,524 | 9,640,078 | 685,582 | 859,612 |

- 4/8까지의 AR 반영

# 2-1. 재무 - AP

## ❑ AP 현황

Exr: 26,000

| No | Kind | Vendor | Detail | Payment term | TOTAL AP | AP ondue | AP overdue | | | | | Last Week | Variation (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 month | 2 months | 3 months | 4 months | 5 month | | |
| 1 | Raw Material | CHIẾN THẮNG | AL ADC12,S36,S3Y | 60 | 1,444,247 | 1,252,820 | 191,427 | - | - | - | - | 1,392,648 | 51,599 |
| | | TÂN QUANG | AL ADC12 | 60 | 1,105,030 | - | 577,855 | 527,175 | - | - | - | 1,105,030 | - |
| | | Bluewind Vina | Chromate | 60 | 736,167 | - | - | - | - | - | 736,167 | 736,167 | - |
| | | QUỐC TẾ CHEN LIN | Chromate | 90 | 424,700 | 206,423 | 89,691 | 84,235 | 44,351 | - | - | 424,700 | - |
| | | THỊNH VƯỢNG | Tray | 90 | 138,663 | 85,755 | 37,333 | 15,576 | - | - | - | 122,948 | 15,715 |
| | | JKT VIỆT NAM | Wooden box | 60 | 130,199 | 56,025 | 35,550 | 38,624 | - | - | - | 106,668 | 23,531 |
| | | Anhui Mercuy Light Metal | AL S3Y | 60 | 269,287 | 269,287 | - | - | - | - | - | 103,138 | 166,149 |
| | | DONG MIN VINA | Tray | 60 | 71,830 | 71,830 | - | - | - | - | - | 51,097 | 20,733 |
| | | **Other (under 50k)** | | | **132,162** | **84,770** | **33,173** | **6,666** | **7,553** | **-** | **-** | **106,966** | 25,196 |
| **Total RM** | | | | | **4,602,522** | **2,177,145** | **965,028** | **672,277** | **51,904** | **-** | **736,167** | **4,149,362** | **453,159** |
| 2 | Supplies | OIL KOREA VIỆT NAM | Casting oil | 60 | 234,474 | 80,786 | 35,185 | 44,433 | 31,567 | 42,502 | - | 215,134 | 19,340 |
| | | VINA BUHMWOO | CNC Oil | 60 | 188,695 | 57,759 | 30,309 | 39,894 | 33,218 | 27,515 | - | 177,180 | 11,514 |
| | | Đầu tư Foundry Việt Nam | Casting Consumable | 60 | 163,228 | 46,824 | 26,124 | 19,568 | 23,167 | 18,549 | 28,996 | 163,228 | - |
| | | CHANGSUNG | Mold Consumable | 60 | 159,824 | 58,058 | 34,119 | 25,468 | 25,091 | 17,088 | - | 132,681 | 27,143 |
| | | CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG | CNC Tool | 90 | 147,746 | 78,847 | 21,919 | 12,945 | 34,035 | - | - | 119,486 | 28,260 |
| | | TM &KỸ THUẬT ANTEK | Casting Consumable | 60 | 94,755 | 23,164 | 16,418 | 11,363 | 7,526 | 19,845 | 16,440 | 85,887 | 8,868 |
| | | **Other (under 100k)** | | | **824,538** | **311,442** | **145,654** | **158,234** | **65,473** | **37,281** | **106,455** | **673,433** | 151,106 |
| **Total Supplies** | | | | | **1,813,261** | **656,881** | **309,727** | **311,904** | **220,077** | **162,780** | **151,891** | **1,567,029** | **246,231** |
| 3 | Repair & Service | JIANGSU LOGISTICS | | 60 | 121,611 | 58,772 | 33,374 | 29,465 | - | - | - | 91,321 | 30,290 |
| | | YANTAI RUIYAO | | 90 | 130,872 | 130,872 | - | - | - | - | - | 82,602 | 48,270 |
| | | CNC ECO VINA | | 60 | 66,607 | 13,504 | 8,682 | 374 | 8,578 | 6,779 | 28,691 | 63,758 | 2,850 |
| | | Điện Tử Công Nghiệp Ecn | | 60 | 40,511 | 12,603 | 6,306 | 6,733 | 5,151 | 9,719 | - | 30,471 | 10,040 |
| | | **Other (under 30k)** | | | **104,925** | **67,918** | **20,826** | **6,929** | **6,114** | **3,138** | **-** | **84,515** | 20,410 |
| **Total Repair & Service** | | | | | **464,526** | **283,669** | **69,187** | **43,501** | **19,843** | **19,636** | **28,691** | **352,667** | **111,860** |
| 4 | Outsourcing | DA WON | Polishing | 60 | 112,341 | 49,518 | 35,189 | 27,635 | - | - | - | 93,499 | 18,842 |
| | | ALUMICA VINA | Anodizing | 90 | 77,513 | 77,513 | - | - | - | - | - | 59,906 | 17,607 |
| | | **Other (under 50k)** | | | **116,559** | **79,128** | **28,987** | **8,444** | **-** | **-** | **-** | **81,006** | 35,552 |
| **Total Outscourcing** | | | | | **306,413** | **206,159** | **64,175** | **36,079** | **-** | **-** | **-** | **234,411** | **72,002** |
| 5 | AP Logistics | CÔNG TY TNHH KJTT | | 60 | 141,821 | 34,294 | 31,990 | 26,578 | 48,959 | - | - | 141,821 | - |
| | | **Other (under 100k)** | | | **166,184** | **107,677** | **24,872** | **32,008** | **1,627** | **-** | **-** | **153,773** | 12,411 |
| **Total AP Logistics** | | | | | **308,005** | **141,970** | **56,862** | **58,586** | **50,586** | **-** | **-** | **295,594** | **12,411** |
| 6 | Mold | MTV T/S VINA | Make-Mold ,JIG | 60 | 605,027 | 71,288 | 24,496 | 20,744 | 25,998 | - | 462,500 | 592,547 | 12,481 |
| | | SEUNGWOO VINA | Make-Mold ,JIG | 60 | 287,189 | 34,615 | - | - | 34,615 | 36,827 | 181,131 | 269,881 | 17,308 |
| | | KỸ THUẬT P&Q VINA | Mold | 60 | 189,800 | 126,915 | 4,500 | 7,477 | 50,908 | - | - | 189,800 | - |
| | | MOLDPIA | Material | 60 | 162,506 | 40,921 | 31,871 | 25,606 | 38,071 | 26,038 | - | 136,874 | 25,632 |
| | | **Other (under 100k)** | | | **51,438** | **5,107** | **20,109** | **22,415** | **3,808** | **-** | **-** | **46,331** | 5,107 |
| **Total AP Mold** | | | | | **1,295,960** | **278,847** | **80,976** | **76,241** | **153,399** | **62,865** | **643,631** | **1,235,433** | **60,527** |
| 7 | GA | WELSTORY | Food | 90 | 102,325 | 102,325 | - | - | - | - | - | 102,325 | - |
| | | **Other (under 50k)** | | | **177,538** | **133,676** | **43,863** | **-** | **-** | **-** | **-** | **160,547** | 16,991 |
| **Total AP GA** | | | | | **279,864** | **236,001** | **43,863** | **-** | **-** | **-** | **-** | **262,873** | **16,991** |
| **Grand TOTAL** | | | | | **9,070,549** | **3,980,672** | **1,589,818** | **1,198,589** | **495,809** | **245,281** | **1,560,380** | **8,097,369** | **973,181** |

- 4/9일까지 AP 반영됨
- 현재 AR / AP 차이 $126만

# 2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

## ❑ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

| 직군 | 구분 | 생산 | 품질 | 관리 | 영업 | 개발 | (공무)지원 | Sub Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접 | 생산 | 468 | | 16 | | | 12 | 496 | 574 |
| | 검사 | | 78 | | | | | 78 | |
| 간접 | 관리&지원 | 42 | 21 | 41 | 5 | 12 | 7 | 128 | 242 |
| | 기술직(신뢰성포함) | 87 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 114 | |
| **Total** | | **597** | **104** | **62** | **5** | **12** | **36** | **816** | **816** |

□ 월별 인원계획

| 구분 | 인원 계획 | | |
|---|---|---|---|
| | 4월 | 5월 | 6월 |
| 생산 직접 | 568 | 547 | 520 |
| 관리/생산 간접 | 239 | 239 | 239 |
| **Total** | **807** | **786** | **759** |

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

□ 인원 변동 현황

| 구분 | 전월 | 전주 | 현재 | 증감 | 변동율 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Worker** | **568** | **568** | **574** | +6 | |
| Management | 129 | 129 | 128 | -1 | |
| Technician | 110 | 110 | 114 | +4 | |
| **Total** | **807** | **807** | **816** | **+9** | |

※ 전월 대비 9명 증가

□ 퇴직 예정 현황

| 부서 | 금주 | 내주 |
|---|---|---|
| **CNC** | 3 | 2 |
| **금형/폴리싱** | 2 | 1 |
| **유틸/PT** | 2 | 1 |
| **Total** | **7** | **4** |

1. 생산팀 인원 보강을 위한 외부 용역 채용 → 필수 인력 30명 증원 기준으로 결원 발생 시마다 즉시 충원하는 방식으로 운영
2. 1차 RBA 평가 → 4.13~4.15 실시 예정인 1차 RBA 평가에 대비해 안전·소방·보건·환경·절차 분야 41개 항목 서류와 현장 점검 사항을 지속 보강 중
3. CNC-Samsung 상반기 안전·환경평가 준비 → 4.13 평가, CNC 공정 및 화학물질 보관 구역의 경고 표지·안내표지·기초 안전환경 항목을 보강 진행
4. Workshop → 4.11~12일 (토,일) 12:30분 회사에서 출발 / 최종 참석자 36명 (주재원 13명+베트남직원 23명)

# 2-3. 전산팀

## ❑ 2026년 시스템 구축 계획

| 구분 | No | 항목 | 소요기간 | 완료예정일 | 예상비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 | 1 | 금형품질관리 시스템 | | 5월 | | - 금형품질관리 기초 데이터 입력<br>- 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축<br>- 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판 |
| QMS | 2 | 검수관리 시스템<br>(비전자료 데이터베이스화) | 2개월 | 5월 | | - 기존 비전 시스템 데이터를 중앙 집중하여 조회 및 분석시스템으로 전환개발<br>(추후 생산데이터와 취합하여 분석에 활용) |
| | 3 | 브라켓 비전 검수 시스템 | 1개월 | 4월 | | |

## ❑ 금주 주요 업무 현황

1. 금형 품질 관리 시스템 기초 설계 진행
   - 금형팀에서 보고한 금형품질 향상안을 시스템화하여 데이터를 활용할 수 있도록 시스템을 구축하고자 함.
   - 기초설계를 진행하였으며 금형관리 시스템에 추가 개발 진행 (추후 MES연동 관리 필요함)

[금형관리] 품질관리 시스템.pdf

2. AS9100D 인증 준비 문서 시스템 (ISO내용 추가 하여 수정진행)
   - 접속 : https://eheo.github.io/mnc-doc-AS9100D/docs/
   - 차주 컨설팅 받기전에 내용 숙지 요망.

# 2-4. 설비 입고 현황

## 설비 입고 일정

2026.04.09

| No | Item Name | Q'ty | PO date | Pack date | ETD | ETA Port | ETA M&C | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotpress | 1 | 24-Feb | 25-Mar | 30-Mar | 2-Apr | 3-Apr | CIF |
| 2 | Release agent mixing machine | 6 | 6-Feb | 10-Apr | 30-Mar | 3-Apr | 6-Apr | FOB |
| 3 | Casting temperature control device (oil type) | 4 | 16-Mar | | | | 13-Apr | DAP |
| 4 | Bracket vision inspection machine | 1 | 26-Mar | 11-Apr | 12-Apr | 14-Apr | 16-Apr | DAP |
| 5 | Bracket Polising machine | 3 | 9-Mar | 16-Apr | 18-Apr | 22-Apr | 25-Apr | DAP |
| 6 | Toyo 350 ton | 2 | 3-Feb | 25-May | 27-May | 12-Jun | 15-Jun | FOB |
| 7 | Toyo 350 ton | 2 | 3-Feb | 3-Jun | 5-Jun | 19-Jun | 22-Jun | FOB |
| 8 | ZF CNC Auto Machine | 2 | 6-Apr | | | | 16-May | DAP |
| 9 | ZF LENS MOUNT -TR/PO/TAP Auto | 1 | 6-Apr | | | | 15-Jun | DAP |

1. Hot Press 입고 완료
2. 이형제 혼합기 입고 완료
3. 브라켓 비전 검사기 전 주 4/17 → 4/13 입고 일정 변경

# 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

## ❑ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

| No | 공사 내용 | 수량 | 설치계획(완료)일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화장실 개조 및 보수 공사 | 12 | 5/15 | CNC1 구역 화장실을 현재 개조 중 |
| 2 | ACP HS 레이저 공정 자동화 | 1 | 4/10 | 테스트를 완료했으며, 현재 레이저 장비를 조정 중 |
| 3 | 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화 | 1 | 5/20 | 승인 및 발주가 완료되었으며, 완료까지 약 45일 정도 소요될 예정 |
| 4 | ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화 | 1 | 5/15 | 승인 및 발주가 완료되었으며, 완료까지 약 40일 정도 소요될 예정 |
| 5 | 주조기에 프레임 및 흡입 후드 설치 | 26 | 3/8~4/5 | 작업을 완료했으며, 현재 방염 커버를 재조정 중 |
| 6 | Casting 동 공장 벽면 흡입 팬 상태 표시등 설치 | 36 | 3/8~3/25 | 자재 미확보로 인해 지연 |
| 7 | Casting동 공장 셔터 도어 설치 및 화학실, 폴리싱실 자동 유리문 설치 | 3 | 4/5~4/10 | |
| 8 | 회사 정문 로비를 보수 공사 | 1 | 4/8~4/16 | 플라스틱 천장, 조명등을 교체하고 주변에 오렌지색 마감을 시공 |
| 9 | 주조기용 집진 팬 및 집진 처리 타워를 설치 | 1 | 4/8~5/2 | 발주 완료 |

## ❑ 금주 주요 작업 현황

1. ACP HS 모델 레이저 자동화 장비 시운전 테스트 진행 (4월 10일 완료 예정)
2. 1층 CNC입구 화장실 4/5~4/19일 까지 설치 진행
3. SEVT CNC 설비 Audit 대응 준비 중 (4월 13일 Audit 예정) 4/12일에 CNC4 공장 바닥 페인트 작업 진행
4. 회사 정문 로비 보수 공사 (4월 16일 완료 예정)
5. WIA CNC 4대 이동 설치 완료 (HONGDA 외주 업체)

# 2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

## ❑ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

### 1. 회사 정문 로비를 보수 공사

- 외부 프레임을 실외용 알루미늄(오렌지색)교체
- 플라스틱 천장(흰색)을 교체
- 조명을 새로운 흰색 조명으로 교체

### 2. 캐스팅 추가 집진 팬 및 집진 처리 타워 설치

**배기 Fan** 출력: 30kW (일반 국가표준 모터)

- 회전수: 1500 r/min (인버터 제어)
- 풍량: MAX46,624 (m³/h)
- 압력: 2600 (Pa)

- **스프레이 정화 타워**

  크기: Φ2800 × 6000 mm
- 재질: PP-A 등급, 두께 10mm
- 처리 풍량: 30,000 (m³/h)
- 입·출구: Φ1000 mm

  설치 일정 : 4/25~5/2일 (스크라바 타워 4/25일 입고 후 덕트 공사 시작)

  총 비용 : $39,480





# 3-1. 생산 1팀 현황

## ❑ Casting 공정 달성율, 수율 (14주차 : 3월 30일~4월 5일)

→ 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)

→ 수율 변경적용 ( OQC공정까지 포함)

| Part | 모델 수 | 달성율 | 수율 |
|---|---|---|---|
| 자동차 하우징 | 6 | 97% | 80% |
| 자동차 커버 | 9 | 98% | 90% |
| 카메라, 그외 | 13 | 90% | 88% |
| 브라켓 | 2 | 91% | 84% |
| 전체 | 30 | 94% | 86% |







**■ 전주 대비 비교 현황**

1) 달성율 : 전주 대비 1% 감소 → 브라켓(4%) 감소 / 하우징(97%), 커버(98%), 카메라(90%)로 전주대비 동일수준

⇒ A366 달성율 87%로 전주 95% 대비 8%감소 : 덧살, 치수불량, 비산발생 수리 증가로 인한 달성율 감소

2) 수 율 : 전주 대비 동일 → 브라켓 수율 (6%) 감소 : A176 미성형(기공불량 증가)

⇒ A176 비산등 문제로 인한 측면부 미성형(기공)불량 증가발생

⇒ 비스켓 두께 변경설정 (7~13mm까지만 정상배출, 그 외 불량으로 배출 적용 생산)

# 3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황 ▶ 기간 : 3월 30일 ~ 4월 5일까지 (14주차)

M&C ELECTRONICS

| Customer | Model | 불량 | | | | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Setting máy 세팅 | Rỗ khí 기공 | Thừa liệu 덧살 | Thiếu liệu 미성형 | Nứt 크랙 | Mẻ 뜯김 | Lồi lõm 수축 + 돌출 | Bong tróc 박리 | Nhám 소착 | Total | 수율 | |
| Auto Housing | AL5 | 786 | 1,698 | - | 1,267 | 106 | 466 | 20 | 1,111 | 4 | 5,458 | 67.1% | |
| | NX4 HOUSING | 335 | 847 | 7 | 180 | 37 | 49 | - | 384 | 3 | 1,842 | 80.0% | |
| | CL4 HOUSING | 890 | 557 | 5 | 284 | 4 | 322 | - | 317 | - | 2,379 | 88.8% | |
| | MQ4 HOUSING | 485 | 447 | 1 | 124 | 2 | 101 | - | 224 | - | 1,384 | 85.3% | |
| | IMEB2 | 670 | 1,100 | - | 174 | 28 | 235 | - | 991 | 10 | 3,208 | 73.8% | |
| | T6 Housing M8 | 270 | 86 | - | 38 | 2 | 16 | - | 61 | - | 473 | 86.0% | → Housing : 80.2% |
| Auto Cover | T6 COVER | 132 | 189 | - | 21 | - | 50 | - | 38 | - | 430 | 94.5% | |
| | MQ4 COVER | 160 | 301 | - | 67 | 5 | 57 | 10 | 103 | - | 703 | 89.1% | |
| | CL4 COVER | 148 | 157 | - | 13 | - | 10 | - | 37 | - | 365 | 92.5% | |
| | DCU COVER | 722 | - | - | 117 | - | 65 | 1 | - | - | 905 | 91.3% | |
| | NX4 COVER | 480 | 797 | - | 643 | 4 | 477 | - | 766 | - | 3,167 | 84.3% | |
| | MAS65C | 264 | 1,822 | - | 852 | 50 | 378 | - | 12 | - | 3,378 | 89.8% | |
| | GEN4 | 744 | 439 | - | 236 | 3 | 176 | 137 | 498 | - | 2,233 | 89.2% | |
| | EK LQ2 COVER | 200 | 159 | - | 63 | 3 | 200 | 4 | 46 | - | 675 | 86.7% | |
| | JG REPS LHD | 165 | 4 | - | - | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 201 | 93.3% | → Cover : 90.1% |
| Camera & Others | GMEU2L HOUSING | 802 | - | - | 124 | - | 172 | - | - | - | 1,098 | 92.5% | |
| | GMEU2L COVER | 214 | - | - | 326 | 84 | 31 | 20 | - | - | 675 | 93.3% | |
| | FCA 4.8 HOUSING | 822 | - | - | 180 | 32 | 92 | 21 | - | - | 1,147 | 93.8% | |
| | FCA 4.8 COVER | 384 | - | - | 85 | 86 | 98 | 6 | - | - | 659 | 84.1% | |
| | IPM HOUSING 1.0 | 206 | - | - | 66 | - | 59 | - | - | - | 331 | 87.2% | |
| | DCU15 HOUSING | 268 | 36 | - | 139 | - | 102 | 58 | - | - | 603 | 92.2% | |
| | MRA2-196 | 172 | - | - | 36 | - | 29 | - | 20 | - | 257 | 80.3% | |
| | IKC 180 | 62 | - | - | 40 | - | 34 | - | - | - | 136 | 67.4% | |
| | 4.8 LENS MOUNT | 1238 | 7 | - | 1,061 | 41 | 317 | 32 | 1,869 | - | 4,565 | 88.2% | |
| | MPC 5.5 CASE LENS | 622 | - | - | 467 | - | 401 | - | - | 386 | 1,876 | 80.1% | |
| | ACP2 COVER | 290 | - | - | 143 | - | 41 | - | - | - | 474 | 95.0% | → Camera : 87.6% |
| Mobile | A366 | 1662 | 33 | - | 855 | 451 | 429 | 1,787 | - | 146 | 5,363 | 83.9% | |
| | A176 | 3884 | 5,231 | - | 2,624 | 1,139 | 1,787 | 162 | - | 479 | 15,306 | 84.2% | → Mobile : 84.1% |
| 합계 | | 17,077 | 13,910 | 13 | 10,225 | 2,083 | 6,203 | 2,263 | 6,489 | 1,028 | 59,291 | 86.2% | |

# 3-1. 생산 1팀 주요 업무

| 부서 | ■ AL5 기공 및 박리불량 개선 진행 건 |
|---|---|

생산1팀

MODEL : AL5

| 생산 수량 SLSX | SL Kiểm tra 검사 수량 | SL OK 양품수량 | SL NG 불량 수량 | Hiệu suất sản xuất 달성률(%) | Hiệu suất sản xuất OK 양품률(%) | Tỷ lệ NG 불량률(%) | Lỗi liệu/CASTING Rỗ Khí 기공 | Thiếu liệu 미성형 | thấp chân sản | Dập Liệu찍힘 | lõm liệu | Nứt Liệu크랙 | Xước Liệu스크래치 | Bong Tróc 박리 | Bẩn Liệu 얼룩 | Tạp Chất 이물 | Mé Liệu 뭉김 | biến dạng | Xu Liệ 크ㄹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,915 | 2,685 | 1,951 | 848 | 97.2% | 72.7% | 31.6% | 305 | 43 | - | 35 | - | 10 | 9 | 59 | - | 26 | 33 | 8 | |
| | | | | | | | 11.4% | 1.6% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 2.2% | 0.0% | 1.0% | 1.2% | 0.3% | 0.0 |
| 2,202 | 2,508 | 1,488 | 1,099 | 73.4% | 59.3% | 43.8% | 209 | 243 | - | 8 | - | 13 | 12 | 166 | - | 8 | 38 | 81 | |
| | | | | | | | 8.3% | 9.7% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 6.6% | 0.0% | 0.3% | 1.5% | 3.2% | 0.0 |

개선전 :

1)AL5 주요불량 - 기공, 박리(2가지) : 일일 불량발생율 편차도 심함.

기공불량 : 10~18% 발생, / 박리 : 2~7% 발생

2)기공 주요발생부 - 내경부 및 외측 홀 2POINT(소착 및 함몰 )

⇒ 여러 차례 개선진행을 하였으나, 개선의 한계 확인 됨.

개발팀과 금형개선 진행 추진함.

(저속속도 용탕 유속 일정, 고속속도, 이형제 분사타임, 금형형개 타임, 증압, 진공개시위치 변경 등 많은 조건들을 변경하고 검증)

외부 홀내부 기공 및 함몰불량 복합적으로 발생

1시간마다 절단검사

제품두께에 따른 함몰 발생 및 이형제량 증가 시 기공발생 문제

개선

형상핀 내부 냉각라인 적용 3.8mm전까지 냉각








제트쿨러 적용 (냉각타임 : 7s 적용)

개선후 :

( 2026.04.07~ 적용생산)

* 불량율 - 2,010ea 검사

1) 기공 : 6.4%

2) 박리 : 1.7% ⇒ 8.1%

모니터링 후, 추가개선 방안 모색예정

# 3-2. 생산 2팀 현황

## ❑ 생산2팀 달성 율 미 달성 사유/개선대책(W14)




| 모델 | 모델 수 | 구분 | W11 | W12 | W13 | W14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMMING | 33 | 달성율 | 87.3% | 89.1% | 98.7% | 91.2% |
| | | 수율 | 98.4% | 98.6% | 98.5% | 98.7% |
| POLISHING | 25 | 달성율 | 78.7% | 79.6% | 86.7% | 82.1% |
| | | 수율 | 98.8% | 99.0% | 98.8% | 98.3% |
| CHROMATE | 14 | 달성율 | 81.8% | 83.1% | 87.8% | 74.1% |
| | | 수율 | 99.4% | 99.5% | 99.6% | 99.5% |
| CNC | 33 | 달성율 | 90.5% | 92.5% | 92.9% | 92.1% |
| | | 수율 | 93.7% | 93.6% | 91.9% | 91.8% |

| Part | 달성율 | 수율 | 미달성 사유 및 대책 | |
|---|---|---|---|---|
| AL5 (CNC) | 89.4% | 59.4% | 원인 | Worst 1. 치수(점유율12%), 찍힘(5%), 얼룩(2%) → CNC 공정 불량 집계 |
| | | | 대책 | -. 얼룩불량 개선사항<br>→ 장기 휴무 시 절삭유 순환펌프 지속 가동하여 절삭유 부폐 방지<br>→ 살균제 투입 진행 (냄새 및 부폐방지), CNC 1라인만 살균제 적용TEST 진행 예정(타사 알루코 및 주광 적용 중) |
| LENS MOUNT (TRIMMING) | 102.1% | 96.3% | 원인 | Worst 1. 미 성형(점유율 58%), 뜯김(22%), 스크래치(11%) |
| | | | 대책 | -. LENS MOUNT GATE 길이가 긴 제품 트리밍 시 뜯김 현상 발생<br>→ 임시로 GATE 긴 제품 선별 , GATE CUTT 진행 후 트리밍<br>→ 트리밍 JIG 수정예정, GATE부 밑에서 지지할 수 있게 변경 가능한지 구조 검토 중 |



# 3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황

## ❑ 생산2팀 설비 가동율(W14)

| 구분 | 장비 | 축 | 설비대수 | 설비고장 | SEVT | 자동차(OTO) Camera | Qualcom | ZF | Bracket | R&D | 가동대수 | 가동율 | 비가동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVT | CNC (FANUC) | 3 AXIS | 151 | 0 | 151 | | | | | | 151 | 100% | 0 |
| | | 4 AXIS | 132 | 1 | 131 | | | | | | 131 | 99% | 1 |
| M&C | CNC (KMT) | 3AXIS | 25 | 2 | | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 23 | 92% | 2 |
| | CNC (Brother) | 3AXIS | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 100% | 0 |
| | CNC (Doosan) | BT30 | 79 | 1 | 15 | 52 | 3 | 6 | | 2 | 78 | 99% | 1 |
| | | BT40 | 26 | 1 | 0 | 19 | | | | 6 | 25 | 96% | 1 |
| | CNC (Fanuc) | 3AXIS | 10 | | 10 | | | | | | 10 | 100% | 0 |
| | CNC (WIA) | 3AXIS | 0 | | | 0 | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 |
| | 선반 (Lathe) | 2AXIS | 22 | 2 | | 20 | | | | 1 | 21 | 95% | 1 |
| | CNC | 5AXIS | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 0 |
| | Máy NC | 3AXIS | 3 | | | | | | | | 0 | 0% | 3 |
| 합계 | | | 451 | 7 | 307 | 99 | 7 | 16 | 2 | 11 | 442 | 98% | 9 |

- 설비 고장율 1.6%(목표 1%이하 관리)
- WIA 설비 4대(Model: MAS65) 외주 가공 처로 이동 진행 완료(4/08)
- 4월13일 SEVT 설비 실사 관련 준비 중

| CNC설비 수리현황 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | *No* | 고장날자 | 설비 번호 | 고장항목 | 조치방법 | 수리계획 | 비고 |
| SEVT 설비 | 1 | 2026-02-05 | Y3 | Servo amp X,Y , Laser, Spindle Motor 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-11 | |
| | 2 | 2026-03-09 | AF2 | LASER 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 | |
| | 3 | | B9 | LASER 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 | |
| M&C설비 | 1 | 2025-09-16 | MC 35 | Driver X.Y 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-30 | |
| | 2 | 2025-11-18 | MC 48 | Control LCD( 828DPPU260.1) 고장 | 소모품 구매 대기 | 2026-04-15 | |
| | 3 | 2026-01-15 | Tiện 22 | 가공지수불량 | 수리대기 | | |
| | 4 | 2025-11-06 | Tiện 7 | 가공지수불량 | 수리대기 | | |
| | 5 | 2026-03-22 | MC 124 | Servo Amp 고장 | 수리대기 | 2026-04-11 | |

# 3-2. 생산 2팀 개선사항

| 부서 | 주요 업무 내용 |
|---|---|

생산

**1. 생산2팀 후가공 파트 사상 자동화 툴 관리 개선 현황**

1) 기존 사상 툴 보관함 없음, 일반 BOX에 보관관리

2) 모델별 사상 툴 라이프 확정 및 일일 재고관리 진행(입/출고 카드 작성)

**1. PRODUCTION 2**

| Bộ Phận 부서 | POLISHING | Cải tiến 3D5S | Ngày cải tiến 개선 날짜 | 08/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| QUẢN LÝ 관리 | Mr . Phương | | Tình trạng 상태 | Close |

| Trước cải tiến/개선 전 | Sau cải tiến/개선후 |
|---|---|
| ✓ 문제 : 3D5S 개선.<br>▪ 사상 자동화 라인에서 지그, 공구 보관 개선 | ✓ 문제 : 3D5S 개선.<br>▪ 사상 자동화 라인에서 지그, 공구 보관 개선 |
| | |
| ▪ 사상 공구는 박스에서 보관: Jig, Tool<br>▪ 보관 위치 고정하지 고정되지 않아 자주 떨어지거나 분실되어 공구가 유실됨<br>▪ 공구를 찾는 데 어려움이 있음.. | ❑ 공구함으로 보관 적용.<br>❑ 공구가 고정된 위치에 보관되어 있으며, 필요 시 쉽게 찾을 수 있음..<br>❑ 적용 : 08/04/2026. |

TOOL SỬ DỤNG CHO MÁY TỰ ĐỘNG HÓA

| MODEL | Code | 714320 | 716378 | 741433 | 714972 | 716377 | 716371 | 716372 | 716374 | 716379 | 716375 | 716376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VẬT LIỆU | Bali grinding head (đầu mài tròn BM-60B D6mm (30pcs/set) | Chổi đánh bóng dạng ngòn sợi đồng, cán phi 6 | Mounted point (polishing)/ Đầu mũi khoan BM-30P ø3, L=4.5/ 5 | Ri đia trắng c3*25mm | Dụng cụ xử lý vật liệu thép, cán phi3, lỗ vát mép | Chổi đánh bóng sợi Ceramic ø6 | Chổi đánh bóng sợi Ceramic ø20 | Chổi đánh bóng sợi Ceramic ø25 | Đầu chà nhám trục 6mm | Chổi sợi quoàn (xoắn), lỗ phi >6 ( sợi xoắn bằng đồng) | Chổi sợi quoàn (xoắn), lỗ phi >6 ( sợi xoắn bằng sắt) |
| | HÌNH ẢNH | | | | | | | | | | | |
| | Chu kì theo máy | 30k | 30k | 10k | 10k | 30k | 30k | 30k | 30k | 20k | 20k | 20k |
| | Chu kì theo ngày | 3 ngày | 3 ngày | 1 ngày | 1 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 2 ngày | 2 ngày | 2 ngày |
| | Tồn kho | 10 | 200 | 20 | 87 | 230 | 293 | 100 | 90 | 400 | 297 | 325 |
| A176 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| A366 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A376 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

-. 모델 별 적용 자동화 사상 툴/교체 주기 설정 완료

-. 일일 툴 관리 교체 대장 기록관리 중

-. 현재 자동화 사상 후 일부 POINT 수 사상 진행(2~3POINT)관련 지속 개선TEST 진행 중

**2. 생산2팀 CNC M1 치수 불량 개선사항**

1) 1차 GO/NO JIG SEPC 변경을 통한 불량 유출 방지 대책 수립하였으나 불량 지속 발생

2) 2차 가공 프로그램 변경(FEED값 변경/절삭 량 감소로 공구 부하 최소화, G41 명령어 추가로 미세조정 가능하게 변경) ->삼성 접수 프로그램 G41 CODE누락

**■ M1 6.38 치수 공차초과 개선 대책서**

| Model | M1 | 생산일자 | 2026.02~2026.03 | LOT No. (Lot Size) | 산발적으로 발생 중 | 발생 처 | SEVT | 불량율 | 0.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 3-3. 직통율

## ❑ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W14)

✓AUTO Housing/Cover OQC+CNC 검사 DATA 통합 취합

| Customer | Model | Casting | | | Trimming | | | CNC | | | OQC | | | Total | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 생산량 | 불량수 | 직행율 | 생산량 | 불량수 | 직행율 | 생산량 | 불량수 | 직행율 | 생산량 | 불량수 | 직행율 | 직통율 | |
| Auto Housing | AL5 | 18,146 | 786 | 95.7% | 17,739 | 250 | 98.6% | 17,516 | 7,113 | 59.4% | | | - | 56.0% | WORST 기공(21%), 미 성형(20%), 박리(14%) |
| | CL4 HOUSING | 22,670 | 890 | 96.1% | 21,909 | 96 | 99.6% | 21,438 | 2,160 | 89.9% | | | - | 86.0% | |
| | MQ4 HOUSING | 8,990 | 485 | 94.6% | 9,045 | 53 | 99.4% | 9,978 | 1,192 | 88.1% | | | - | 82.8% | WORST 콜드 샷(28%), 기공(26%), 박리(13%) |
| | T6 HOUSING M8 | 5,205 | 270 | 94.8% | 4,035 | 31 | 99.2% | 2,236 | 300 | 86.6% | | | - | 81.5% | WORST 콜드 샷(45%), 기공(14%), 박리(10%) |
| | NX4 HOUSING | 6,225 | 335 | 94.6% | 10,327 | 193 | 98.1% | 14,107 | 2,225 | 84.2% | | | - | 78.2% | WORST 기공(29%), 박리(20%), 콜드 샷(11%) |
| | IMEB2 HOUSING | 20,840 | 670 | 96.8% | 17,598 | 194 | 98.9% | 12,568 | 3,743 | 70.2% | | | - | 67.2% | WORST 기공(26%), 박리(24%), 콜드 샷(15%) |
| Auto Cover | CL4 COVER | 6,148 | 148 | 97.6% | 4,310 | 9 | 99.8% | 4,458 | 577 | 87.1% | | | - | 84.8% | WORST 치수(35%), 기공(21%), 콜드 샷(20%) |
| | MQ4 COVER | 5,660 | 160 | 97.2% | 7,616 | 62 | 99.2% | 7,252 | 888 | 87.8% | | | - | 84.6% | WORST 기공(27%), 콜드 샷(14%), 치수(14%) |
| | T6 COVER | 7,132 | 132 | 98.1% | 7,886 | 0 | 100.0% | 8,560 | 670 | 92.2% | | | - | 90.5% | |
| | EK LQ2 COVER | 6,550 | 200 | 96.9% | 2,502 | 0 | 100.0% | 5,069 | 738 | 85.4% | | | - | 82.8% | WORST 뜯김(23%), 콜드 샷(21%), 기공(18%) |
| | JG REPS LHD | 3,405 | 165 | 95.2% | 2,980 | 22 | 99.3% | 2,276 | 80 | 96.5% | | | - | 91.1% | |
| | TEY GEN4 | 23,974 | 744 | 96.9% | 22,963 | 0 | 100.0% | 22,589 | 2,120 | 90.6% | | | - | 87.8% | |
| | NX4 COVER | 24,180 | 480 | 98.0% | 19,791 | 0 | 100.0% | 20,114 | 3,602 | 82.1% | | | - | 80.5% | WORST 기공(17%), 박리(17%), 미 성형(14%) |
| | MAS65C | 11,814 | 264 | 97.8% | 9,870 | 11 | 99.9% | 23,888 | 2,250 | 90.6% | | | - | 81.0% | WORST 기공(38%), 미 성형(18%), 찍힘(18%) |
| Camera & Others | RN4.8 LENS MOUNT | 100,498 | 1,238 | 98.8% | 83,771 | 1,123 | 98.7% | 62,212 | 315 | 99.5% | 56,796 | 932 | 98.4% | 84.1% | WORST 찍힘(28%), 소착(15%), 박리(14%) |
| | FCA 4.8 HOUSING | 32,482 | 822 | 97.5% | 27,578 | 259 | 99.1% | 21,046 | 20 | 99.9% | 21,611 | 186 | 99.1% | 92.6% | |
| | FCA 4.8 COVER | 18,004 | 384 | 97.9% | | | - | | | - | 18,707 | 197 | 98.9% | 92.1% | |
| | EU2L COVER | 10,034 | 214 | 97.9% | | | - | | | - | 18,861 | 315 | 98.3% | 92.1% | |
| | EU2L HOUSING | 27,552 | 802 | 97.1% | 19,960 | 207 | 99.0% | 7,235 | 0 | 100.0% | 5,848 | 38 | 99.4% | 91.0% | |
| | ACP2 HOUSING | 13,440 | 290 | 97.8% | 15,410 | 171 | 98.9% | | | | 11,510 | 86 | 99.3% | 93.8% | |
| | ACP2 COVER | 13,440 | 290 | 97.8% | 15,410 | 171 | 98.9% | | | - | 11,510 | 86 | 99.3% | 93.8% | |
| | IPM HOUSING | 7,066 | 206 | 97.1% | | | - | 3,575 | 178 | 95.0% | 2,634 | 1 | 100.0% | 84.8% | WORST 콜드 샷(25%), 찍힘(22%), 가스켓(18%) |
| | DCU 15 HOUSING | 10,528 | 268 | 97.5% | 13,292 | 0 | 100.0% | | | - | 11,241 | 29 | 99.7% | 90.8% | |
| | DCU 15 COVER | 31,662 | 722 | 97.7% | 31,555 | 145 | 99.5% | | | - | 15,697 | 20 | 99.9% | 91.0% | |
| | MPC5.5 | 32,052 | 622 | 98.1% | 9,790 | 385 | 96.1% | 28,256 | 1,768 | 93.7% | 10,393 | 16 | 99.8% | 77.5% | WORST 수축(24%), 찍힘(18%), 스크래치(14%) |
| | MRA2 | 3,732 | 172 | 95.4% | 2,142 | 51 | 97.6% | 3,592 | 201 | 94.4% | 1,775 | 167 | 90.6% | 70.6% | WORST 콜드 샷(27%), 가공불량(25%), 찍힘(19%) |
| Mobile | SM-A176 | 182,064 | 3,884 | 97.9% | 165,071 | 2,001 | 98.8% | 92,898 | 378 | 99.6% | | | - | 80.8% | WORST 기공(34%), 콜드 샷(14%), 찍힘(13%) |
| | SM-A366 | 61,242 | 1,662 | 97.3% | 60,712 | 2,380 | 96.1% | 51,706 | 108 | 99.8% | | | - | 85.0% | |
| 합계 | | 714,735 | 17,305 | 97.6% | 603,262 | 7,814 | 98.7% | 442,569 | 30,626 | 93.1% | 186,583 | 2,073 | 98.9% | 78.9% | |

# 3-3. 직통율

## ❑ 주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W11~W14)

| 고객사 | 구분 | 주차 별 직통율 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 |
| Auto Housing | 캐스팅 | 96.35% | 96.18% | 96.09% | 95.81% |
| | 공정전체 | 75.59% | 74.19% | 73.94% | 74.46% |
| Auto Cover | 캐스팅 | 97.17% | 96.80% | 97.15% | 97.42% |
| | 공정전체 | 83.99% | 85.75% | 81.69% | 79.35% |
| Camera & Others | 캐스팅 | 97.76% | 97.89% | 98.20% | 97.99% |
| | 공정전체 | 87.37% | 85.38% | 86.11% | 85.07% |
| Mobile | 캐스팅 | 98.17% | 98.06% | 98.05% | 97.72% |
| | 공정전체 | 90.53% | 88.89% | 87.91% | 82.52% |




80점 이하 85점 이하 85점 이상

| W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.2% | 81.6% | 82.4% | 83.8% | 84.9% | 84.8% | 84.1% | 84.7% | 85.9% | 85.5% | 83.7% | 82.4% | 78.9% | | | | | | | |
| **W22** | **W23** | **W24** | **W25** | **W26** | **W27** | **W28** | **W29** | **W30** | **W31** | **W32** | **W33** | **W34** | **W35** | **W36** | **W37** | **W38** | **W39** | **W40** | **W41** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ Bracket 모델 수율 감소로 인한 전체 직통 율 영향

-. A176 보스 부 기공으로 인한 사출 시 수지 넘침 불량으로 미세 기공 NG 판정으로 수율 저하, 캐스팅 바스켓 두께 관리 진행(기준설정), 추가 기공 개선안 모색 중

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

| 고객사 | 제품 | 주요 이슈 | 대응&개선 방안 | 완료 일정 | 완료 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 공통 | • 수리 외 신작 금형 6세트 제작 중 | ▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리 | 지속 | 진행 |

| 순번 | 설비명 | 모델명 | 제 작 사 | 도입년도 | 용도 | 특이 사항 | 개선 방안 적용 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고속가공기 | GMT400 BL | Kometec | 2014.02 | 코어/전극 가공 | ➢ 가동율 산정 기간 : 03월30일 ~ 04월05일<br>HEM 600: 3/30->3/31: 툴 교체 시 애러 발생<br>→ 3월31일 GF 수리 → 14시 작동<br>➢ 4월 신작 금형 완료 계획<br>1. A276 #17 (04월14일 완료 예정)<br>2. A276 #18 (04월14일 완료 예정)<br>3. A276 #19 (04월24일 완료 예정)<br>4. A276 #20 (04월24일 완료 예정)<br>5. A276 #17 S1 (04월24일 완료 예정)<br>6. A276 #18 S1 (04월24일 완료 예정) | |
| 2 | 고속가공기 | GMT400 BL | Kometec | 2013.03 | 코어/전극 가공 | | |
| 3 | 고속가공기 | DOOSAN 4050 | Doosan | 2024.07 | 코어/전극 가공 | | |
| 4 | 고속가공기 | DOOSAN 4050 | Doosan | 2024.07 | 코어/전극 가공 | | |
| 5 | 고속가공기 | HSM 500 | GF AgieCharmilles | 2013.11 | 코어/전극 가공 | | |
| 6 | 고속가공기 | HEM 600 | GF AgieCharmilles | 2014.01 | 코어/전극 가공 | | |
| 7 | 범용 방전기 | CT400P ZNC EDM | Exeron korea | 2014.04 | 방전 가공 | | |
| 8 | 범용 방전기 | CT400P ZNC EDM | Exeron korea | 2014.04 | 방전 가공 | | |
| 9 | CNC 방전기 | EDM FORM 20 | GF AgieCharmilles | 2013.06 | 방전 가공 | | |
| 10 | CNC 방전기 | EDM FORM 350S | GF AgíeCharmilles | 2008.06 | 방전 가공 | | |
| 11 | 와이어가공기 | WEDM CUT 20P | GF AgieCharmilles | 2014.05 | 와이어 가공 | | |
| 12 | 레이저 용접기 | 3HE-MJ 200W-A | Samhe | 2017.09 | 레이저 용접 | | |
| 13 | 연마기 | SFG-5225M | Seochang | 2014.05 | 연마 가공 | | |
| 14 | 연마기 | CGM 250RS | Elite | 2008.03 | 연마 가공 | | |
| 15 | 밀링 가공기 | NSM-A | Namsun | 2014.05 | 밀링 가공 | | |
| 16 | 밀링 가공기 | NSM-A | Namsun | 2014.05 | 밀링 가공 | | |

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

## ❑ 미달성 사유

| NO | 설비명 | 모델명 | 제 작 사 | 26.03.30<br>월 | 26.03.31<br>화 | 26.04.01<br>수 | 26.04.02<br>목 | 26.04.03<br>금 | 26.04.04<br>토 | 26.04.05<br>일 | 고장<br>부분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 고속가공기 | HEM 600 | GF AgieCharmilles | 툴 교체 애러 | 툴교체 애러 → GF 수리 후 14시부터 생산 시작 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

## ❑ 설비 순수 가동율 현황

| 구분 | 보유대수 | 가동율 |
|---|---|---|
| CNC | 6 | 53.0% |
| EDM | 4 | 67.6% |
| 와이어 컷 | 1 | 64.4% |
| 용접기/밀링/연마기 | 5 | 가동율 배제 |
| Total | 16 | 61.1% |









# 3-4. 금형 수리 현황


2026년 04월 01일 ~07일 금형 수리 구분
40%
30%
20%
10%
0%
100
80
60
40
20
0
78
1.28%
17.95%
34.62%
1.28%
17.95%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
2.56%
2.56%
0.00%
3.85%
1.28%
2.56%
1.28%
11.54%
1
14
27
1
14
0
0
0
0
1
2
2
0
3
1
2
1
9
휫수
밀핀 파손
인서트핀 파손
침식
돌출
치수불량
긁힘
버
크랙
단차
금형 깨짐
핀높이
누수
변형
박힘
소착
냉각막힘
돌기부 부러짐
기타


2026년 04월 침식 수리
30
25
20
15
10
5
0
A176
ACP HOUSING#5
J100 HOUSING#4
A376
ACP COVER#8
MRA2
MQ4 HOUSING
GEN4#14
NX4...
A266
A366
AL5#12
AL6#6
CL4 HOUSING
FCA HOUSING#4
EU2L...
MAS65#11
T6M8...
NX4 COVER#9
MQ4 COVER#3
IMEB2...
CL4 COVER #2
MQ4 COVER#4
T6 COVER#4
LQ2 EK COVER
JG RWS C
JK1-LHD
36917
IPM 1.0
IKC
IPM 2.0
EU2L COVER#4
MPC5.5#8
FCA COVER#5
RN 4.8 LENS...
DCU COVER
DCU...
Total
9
0
2
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
2
1
27


2026년 04월 인서트 핀 파손
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A176
ACP HOUSING#5
J100 HOUSING#4
A376
ACP COVER#8
MRA2
MQ4 HOUSING
GEN4#14
NX4...
A266
A366
AL5#12
AL6#6
CL4 HOUSING
FCA HOUSING#4
EU2L...
MAS65#11
T6M8...
NX4 COVER#9
MQ4 COVER#3
IMEB2...
CL4 COVER #2
MQ4 COVER#4
T6 COVER#4
LQ2 EK COVER
JG RWS C
JK1-LHD
36917
IPM 1.0
IKC
IPM 2.0
EU2L COVER#4
MPC5.5#8
FCA COVER#5
RN 4.8 LENS...
DCU COVER
DCU...
Total
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
14

# 4-1. 품질 – 고객 품질 현황

## ■ 월별 고객불만 현황

### 월간 Claim 건수 (NCR)







| 구분 | | 26년 | 2026년 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| NCR | 목표(건) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 실적(건) | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | |

### Claim별 원인 분류

| Row Labels | Claim 건수 | Feedback 건수 |
|---|---|---|
| CNC | 10 | 5 |
| Casting | | |
| Polishing | 1 | |
| Cleaning | 1 | |
| Trimming | | |
| Barrel | | |
| Assemble | 1 | |
| OQC | | |
| Laser | | |
| Packing | | |
| Supplier | | |
| Cauling | | |
| 원인미상 | | |
| Grand Total | 13 | 5 |




### 금주 Claim 접수내용

| Received Date | Part Name | Customer | Claim No. | Occurrence process | NG contents | NG Lot | Rate (%) | Re-Occur | Picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-APR | NX4 COVER | 만도 | - | - | HOLE 가공 불량<br>(공구 부러짐) | 1 | - | - |  |

| Summary | 1. NX4 COVER 홀 가공불량 선별 진행 계획 : 완제품 재고 6,900EA, 운송 중 19,440 EA<br>2. MAS65 표면 변색 선별 진행 현황 : 3/30~4/4 까지 총 13,349EA 선별 완료 양품 13,176EA 불량 173EA (1.29%) |
|---|---|

# 4-2. 품질 – 품질 외부 비용

## ■ 월별 외부비용 현황

| 2025년 | | | 2026년 | | | | | | | | | | | | 총액($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객명 | 구분 | 총액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| LGIT YT | 클레임비용 | 4,056 | | 858 | | | | | | | | | | | 858 |
| | 선별비 | 456,384 | 44,000 | 38,000 | 48,270 | 4,676 | | | | | | | | | 134,946 |
| | RMA | 222,606 | 24,509 | 11,253 | | | | | | | | | | | 35,762 |
| | VMI 창고 | 153,213 | 8,460 | 9,661 | 9,161 | | | | | | | | | | 27,282 |
| LGIT MX | 선별비 | 3,100 | 2,257 | 5,607 | | | | | | | | | | | 7,864 |
| Mando Brose | 클레임비용 | 3,695 | 350 | | | | | | | | | | | | 350 |
| | 선별비 | 72,903 | 13,965 | 11,134 | 11,698 | 77 | | | | | | | | | 36,874 |
| | RMA | 2,662 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | VMI 창고 | 160,978 | 17,695 | 13,877 | 14,953 | | | | | | | | | | 46,525 |
| ZF CN | 선별비 | 968 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 반품비용 | 1,100 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ZF PL | 클레임비용 | 2,298 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 선별비 | 1,748 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ZF MX | 클레임비용 | 1,062 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 선별비 | | | 3,696 | | | | | | | | | | | 3,696 |
| ZF USA | 클레임비용 | 18,227 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| HL KLEMOVE | 클래임 비용 | 746 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ELENTEC | RMA | 50,907 | | | 5,170 | 2,859 | | | | | | | | | 8,029 |
| | 선별비 | 18,765 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 누적 비용 ($) | | 1,175,418 | 111,236 | 94,086 | 89,252 | 7,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,186 |

| 구분 | 금액 ($) |
|---|---|
| 선별비 | 183,380 |
| 클레임 비용 | 1,208 |
| RMA | 43,791 |
| 반품비용 | 0 |
| VMI창고 | 73,807 |
| 총액 | 302,186 |

| 고객명 | 금액 ($) |
|---|---|
| LGIT YT | 198,848 |
| LGIT MX | 7,864 |
| Mando Brose | 83,749 |
| ZF CN | 0 |
| ZF PL | 0 |
| HL Klemove | 0 |
| ZF MX | 3,696 |
| ZF USA | 0 |
| ELENTEC | 8,029 |
| 총액 | 302,186 |

**Summary**

1. 이렌텍 A376 브라켓 크랙 클래임 비용 $ 2,859 청구

A376 사출 셋트 기준 547대 비용이며, 관련 건은 클래임 비용에 대해 귀책 관련 배분 논의 후 비용 재협의 예정 (4/15)

# 4-2. 품질 – 품질 외부 비용

## ■ 주별 외부비용 현황

### 1. 4월 1주차 LGIT 연태 선별 현황 (MPC 5.5 외 11종)

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목 | 선별 건수 | 불량 수량 (EA) | 불량률 (%) | 비용 (CNY) | 총 비용 (USD) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 (수) | 34,349 | 364 | 1.06% | 11,024 | $ 1,575 | 1) IKC : 20~22%<br>2) MPC5.5 : 1.6~1.78%<br>4) AL5: 1.3~1.43%<br>5) CL4/ MQ4/ T6M6: 0.6~0.8% |
| 2026-04-02 (목) | 36,071 | 389 | 1.08% | 11,752 | $ 1,679 | |
| 2026-04-03 (금) | 36,635 | 403 | 1.10% | 9,958 | $ 1,423 | |
| 2026-04-04 (토) | | | | | | 주말 선별 작업 제외 |
| 2026-04-05 (일) | | | | | | |
| **W14 누적** | **107,055** | **1,156** | **1.08%** | **32,734** | **$ 4,676** | |

### 2. 4월 1주차 Mando 선별 현황 (NX4 Housing 외 3종)

[Exchange Rate : 7.00]

| 항목 | 선별 건수 | 불량 수량 (EA) | 불량률 (%) | 비용 (CNY) | 총 비용 (USD) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 (수) | 1,480 | 0 | 0.0% | 819 | $ 117 | NX4 Housing<br>찍힘 2개 NG |
| 2026-04-02 (목) | 1,550 | 0 | 0.0% | 819 | $ 117 | |
| 2026-04-03 (금) | 1,590 | 0 | 0.0% | 819 | $ 117 | |
| 2026-04-04 (토) | 1,650 | 0 | 0.0% | 1,337 | $ 191 | |
| 2026-04-05 (일) | 1,500 | 2 | 0.1% | 1,337 | $ 191 | |
| **W14 누적** | **7,770** | **2** | **0.03%** | **16,769** | **$ 733** | |

| **Summary** | LGIT 연태는 4월 부터 주말 (토,일) 선별은 진행하지 않는 것으로 진행함<br>선별 필요 시 무검사로 통관 후 출하 진행 (추후 경과 모니터링 진행) |
|---|---|

# 4-3. 품질 – 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

### OQC_AUTO










| W13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AL5 | | MQ4 Housing | | CL4 Housing | |
| 미성형 | 8.2% | 기공 | 8.1% | 칩 | 7.4% |
| 기공 | 3.0% | 얼룩 | 3.5% | 뜯김 | 4.1% |
| 얼룩 | 2.8% | 찍힘 | 2.2% | 얼룩 | 2.5% |

| W14 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6M8 | | T6M6 | | AL5 | |
| 얼룩 | 21.8% | 얼룩 | 4.8% | 미성형 | 8.2% |
| 미성형 | 14.3% | 기공 | 3.6% | 기공 | 7.2% |
| 기공 | 9.9% | 찍힘 | 3.3% | 찍힘 | 2.7% |

1) 주간 NG율 : 13.07% → 15.17% (↑ 2.10%p)
2) 특정구간 얼룩 문제가 T6M8, M6에서 상승 됨
   -. CNC 세척에 대한 개선이 필요함
3) 금주 AL5 기공 문제 개선(제트쿨러 적용) 되어 개선 추이 모니터링 진행



### OQC _ Camera/ Tool










| W13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPM Housing 1.0 | | DCU Housing | | LENS MOUNT | |
| 찍힘 | 14.7% | 찍힘 | 3.6% | 박리 | 4.9% |
| 과사상 | 13.8% | 뜯김 | 3.3% | 찍힘 | 2.9% |
| | | 스크래치 | 1.4% | 스크래치 | 1.3% |

| W14 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA2 | | MPC5.5 | | IPM 2.0 Base | |
| 찍힘 | 5.9% | 찍힘 | 3.5% | 과사상 | 8.4% |
| 박리 | 1.2% | 스크래치 | 2.4% | 부러짐 | 0.8% |
| 과사상 | 0.9% | 뜯김 | 1.5% | | |

1) 주간 NG율 : 5.92% → 3.70% (↓2.22%p)
2) MRA2 스티커 외에 찍힘 발생

# 4-3. 품질 – 품질 종합 현황

## ■ 제품별 품질 현황

### OQC_BRACKET










| W13 | | | | | | W14 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A156 | | A176 | | A376 | | A366 | | A176 | | A156 | |
| 찍힘 | 1.2% | 미성형 | 3.1% | 부러짐 | 1.1% | 변형 | 1.1% | 기공 | 2.8% | 찍힘 | 1.5% |
| 뜯김 | 0.3% | 뜯김 | 0.3% | 찍힘 | 0.8% | 부러짐 | 1.1% | 뜯김 | 0.7% | 크랙 | 0.9% |
| 미성형 | 0.9% | 부러짐 | 0.23% | 변형 | 0.8% | 눌림 | 0.9% | 미성형 | 0.4% | 변형 | 0.7% |

1) 주간 NG율 : 3.12% → 4.72% (↑ 1.6 %p)
2) A176 기공, 미성형이 계속적으로 문제가 확인됨
   -. 비스켓 두께 6~12mm → 7~13mm 변경
   -. 이형제 타입 최소로 변경 (4/08~)
   -. 해당 문제에 대해서 개선 모니터링

### PQC













1) 기공 문제가 다른 항목대비 압도적으로 영향성이 큼
   -. 증가량 +7,031(전주 대비 +51%) → 전체 증가의 대부분 차지
   -. 주요 모델 : AL5, IMEB2, T6 Housing, MQ4 Housing

# 4-4. 품질 –주간 품질 개선 활동

▶ 품질 개선 건

-. FCA COVER 패드에 이물질 안착 시 Air 세척 적용 (이물질 관리)

| As-is | To-be |
|---|---|
|  |  |
| 고객사에서 패드위에 이물질이 검출되어<br>문제가 발생됨 | 해당 위치에 이물질이 부착되더라도 Air로 제거될 수 있도록<br>Jig를 공정에 추가 함<br><br>(2차 개선 : 이물질 날림을 방지하기 위해 커버 추가) |

# 4-5. 품질 –주요 진행 현황

| 항목 | 주요 진행 업무 내용 | 완료 일정 | 완료 여부 |
|---|---|---|---|
| 내부 | 1. **AS9100 인증 컨설팅 진행 일정**<br>인증원 : 한국 품질재단<br>심사위원 : 강장호 심사위원<br>기간 : 4/14 ~ 4/16 (3일) | 4/16 | 진행중 |

| 회 차 | 날짜 | 일 자 | 일정별 계획 | 주요 추진 내용 | 참석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 4/14 | 오전 | AS 9100:2016 소개 | (지도 일정 및 진행 협의 병행) | 참여인원 전원 |
| | | 오후 | 경영 프로세스 소개 | 1. 표준 요구 조건<br>2. 절차 수립<br>3. 필요 양식 | 각 담당 주재원 및 현지인 담당자 (총 28명)<br>AS9100D 참여 인원 |
| 2일차 | 4/15 | 오전 | 영업 및 구매 프로세스 소개 | 위와 동 및 성과 지표 | |
| | | 오후 | 생산 프로세스 소개 | 위와 동 및 성과 지표 | |
| 3일차 | 4/16 | 오전 | 생산 프로세스 소개 | 위와 동 및 성과 지표 | |
| | | 오후 | 품질 프로세스 소개 | 위 경영 프로세스와 동 | |

※ 통역은 각 부서 통역이 각자 지원

# 감사합니다

M&C ELECTRONICS