

22주차 주간 보고

베트남 법인



2025.05.29

1. 개발 영업
 - 1-1. 주요 현황
 - 1-2. 매출
 - 1-3. AR
 - 1-4. VMI 창고
2. 관리
 - 2-1. AP
 - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
3. 생산
 - 3-1. 생산 1팀 현황
 - 3-2. 생산 2팀 현황
 - 3-3. 생산 3팀 현황
 - 3-4. 직통율
 - 3-5. 생산 팀 주요 개선사항
4. 품질
 - 4-1. 고객 품질 현황
 - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
 - 4-3. 품질 현황 종합
 - 4-4. 주간 품질 개선 활동
 - 4-5. 주요 진행 현황

1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈						대응&개선 방안				완료 일정	완료 여부	
LGIT	최종 수량 납품	■ 전체 잔량 정기 보고 (계속)										지속	진행	
		No	Customer	Model	단가	최종 협의 수량 (2/24 시점 기준)	VMI → LGIT 출고 수량 (2/25~5/27)	LGIT YT VMI	LGIT MX	운송 중	잔량 (5/27 기준)			예상 생산 종료 일정
		1	LGIT Motor	Gen3 AL5	\$2.22	360,000	159,840	-		26,184	173,976			2026.07
		2		Gen2 Cover	\$2.13	27,150	5,575	11,760		-	9,815			2026.06
		3		MQ4 Cover	\$1.42	246,000	68,280	15,500	63,000	12,960	86,260			2026.08
		4		CL4 Cover	\$1.34	166,000	40,699	8,899	58,900	1,000	56,502			2026.08
		5		MQ4 Housing	\$3.31	248,000	65,406	25,956	63,000	9,908	83,730			2026.08
		6		CL4 Housing	\$3.27	313,000	132,032	36,936	65,000	22,680	56,352			2026.08
		7		LQ2 Cover	\$1.64	133,056	-		48,122	13,858	71,076			2026.10
		합계				1,493,206	471,832	99,051	298,022	86,590	537,711			
삼성	A27	■ 5벌 금형 양산 투입 중 (CAPA에 따라 순차 투입) 추가 배정 2벌 (#26, #27) : 승인 시료 준비 (~6/3)						■ 개발 샘플 비용 및 금형비 정산 #26,#27 승인 시료 준비 (계속)				6월	진행	
	A18 5G	■ \$0.593 삼광 건적 제출						■ 결과 접수				6/3	진행	
	Tap Active 6	■ 금형 (1Cavity) 및 지그 제작 착수						■ 금형 발송				6/1	진행	
		■ 2Cavity 방안 설계 및 해석 진행						■ 2Cavity 방안 설계 리뷰 및 확정				6/4	진행	
MBCo	거래 종료 협의 JK Housing	■ 당사 제안에 대한 최종 피드백 접수 대기 중						■ 고객사 협의				지속	진행	
		■ LHD, RHD 개발 샘플 추가 요청 접수						■ 샘플 준비 (LHD 350, RHD 100pcs)				6/30	진행	
ZF	SCAM6	■ DFM 일정 미회신. 입찰 확정 여부 문의 중						■ 고객사 피드백 접수				TBD	진행	

1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
A	Eagle Eye	2차 패키지 사출 및 실리콘 (Temple Arm Left 외 7종) - 기존 PO 잔량 출하 완료 - 추가 PO 접수 Mission Shield Carrier Black - Phase 2 신규 부품 RFQ - 사출 1종 (42x59x16), 통가공 금속물 1종 (83x93x40) - 1차 DFM (5/22), 1차 견적 제출 (5/25) - 소재 및 외관 요구 사항 정보 업데이트 접수 (5/27) 2차 DFM 및 추가 문의 사항 발송 (5/27) - 하기 사양으로 견적 추가 검토	2차 패키지 사출 및 실리콘 - Mission Shield Carrier Black, Bungee 추가 PO 출하 준비 - Phase 2 신규 부품 RFQ - DFM 업데이트 - 공정 검토 및 2차 가격 산출 보고	6/4	진행
		- 금속물: Al6061 T6 + 도장 - 사출물: DU242 + 우레탄 도장			
		- 차주부터 수요일 정기 미팅 재개 - A 개발팀 아시아 협력사 방문 - 일정 제안 메일 발송 (5/27), 피드백 대기 중 - 차주 정기 미팅 시 추가 확인 예정	- 정기 미팅 대응 - A 개발팀 아시아 협력사 방문 - 방문 계획 확인	지속	진행
퀄컴	MTP Mavros	- 내부 제작 및 설변 완료 - 4종 시사출 검증 중 - 1종 금형 조립 완료, 시사출 대기 중	- 신작 금형 검증 - 시사출 검증	5/30	진행
	대만 방문	- 초도 출하 (6/6) 준비 중 6/2 미팅 및 석식 진행 예정	- 초도 제품 발송: 선적 일정 f-up - 자사 내부 개선 사항 소개 및 향후 프로젝트 진행 방향 논의	6/6	진행
	MTP Honu	- MTP Hawi (25년9월 개발) 플랫폼 변형 프로젝트 - 3~4개 부품 금형 수정 또는 신작 예상 - DFM 개시 - 8월 금형 제작 또는 수정 개시, 9월 초품 출하 예상	DFM 대응	6/2	진행
				지속	진행

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 당월 매출 예상


단위: USD

2026년 5월					
구분	매출		달성율	5/31 예상 누적 매출	차주 예상 달성율
	사업 계획	5/27누적			
LGIT	\$520,186	\$765,014	147%	\$947,055	182%
Mando	\$585,367	\$346,069	59%	\$398,499	68%
Samsung	\$1,758,535	\$1,108,860	63%	\$1,246,941	71%
Qualcomm	\$139,164	\$46,461	33%	\$60,267	43%
ZF	\$788,478	\$810,631	103%	\$810,631	103%
A	\$0	\$8,307	100%	\$8,307	100%
Others	\$130,000	\$139,604	107%	\$164,882	127%
Total	\$3,921,730	\$3,224,946	82%	\$3,636,582	93%

□ 4개월 매출 예상

비교	'26년5월	'26년6월	'26년7월	'26년8월	1~8월 누적 합계
사업 계획	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$30,216,109
금주 예상	\$3,636,582	\$3,992,517	\$4,044,126	\$3,678,579	\$29,522,554
차이	-\$285,148	\$14,886	\$235,474	-\$18,119	-\$693,555
증감율	93%	100%	106%	100%	98%

<사업계획 대비 실적 예상>



1-2. 개발 영업 - 매출

□ 05~08월 매출 예상

단위: USD

고객사	항목	'26년5월	'26년6월	'26년7월	'26년8월	1~8월 누적 합계
LGIT	사업 계획	\$520,186	\$517,346	\$467,404	\$512,404	\$4,627,683
	실적 예상	\$947,055	\$935,757	\$570,599	\$240,924	\$5,606,422
	차이	\$426,869	\$418,411	\$103,195	-\$271,479	\$978,739
Mando	사업 계획	\$585,367	\$585,367	\$576,667	\$576,667	\$4,558,442
	실적 예상	\$398,499	\$446,998	\$448,792	\$377,595	\$4,349,208
	차이	-\$186,868	-\$138,369	-\$127,875	-\$199,072	-\$209,234
Samsung	사업 계획	\$1,758,535	\$1,824,071	\$1,655,997	\$1,593,778	\$12,721,606
	실적 예상	\$1,246,941	\$1,862,380	\$2,013,680	\$2,086,959	\$12,493,768
	차이	-\$511,594	\$38,309	\$357,683	\$493,181	-\$227,838
Qualcomm	사업 계획	\$139,164	\$99,129	\$155,475	\$82,860	\$944,419
	실적 예상	\$60,267	\$59,525	\$110,695	\$71,326	\$523,078
	차이	-\$78,897	-\$39,604	-\$44,780	-\$11,534	-\$421,341
ZF	사업 계획	\$788,478	\$821,718	\$820,111	\$800,989	\$6,257,213
	실적 예상	\$810,631	\$556,095	\$770,360	\$682,374	\$5,202,918
	차이	\$22,153	-\$265,623	-\$49,751	-\$118,615	-\$1,054,295
A	사업 계획	\$0	\$0	\$2,998	\$0	\$86,746
	실적 예상	\$8,307	\$1,763	\$0	\$89,400	\$259,488
	차이	\$8,307	\$1,763	-\$2,998	\$89,400	\$172,742
기타	사업 계획	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,020,000
	실적 예상	\$164,882	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,087,673
	차이	\$34,882	\$0	\$0	\$0	\$67,673
합계	사업 계획	\$3,921,730	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$30,216,109
	실적 예상	\$3,636,582	\$3,992,517	\$4,044,126	\$3,678,579	\$29,522,554
	차이	-\$285,148	\$14,886	\$235,474	-\$18,119	-\$693,555
달성율		93%	100%	106%	100%	98%

전주 대비 증감		\$36,321	-\$49,062	\$43,695	-\$163,292			
고객사 별 증감	1.SEVT	-\$0.3만	1.SEVT	+\$1.7만	1.LGIT	+\$0.7만	1.QC	+\$0.8만
	2.QC	-\$0.7만	2.LGIT	-\$0.7만	2.MBZ	+\$3.6만	2.MBZ	-\$18만
	3.LGIT	-\$0.8만	3.MBZ	-\$3.5만			3.A	+\$1.2만
	4.ZF	+\$7.8만	4.ZF	-\$2.4만				
	5.Scrap	-\$3만						

1-2. 개발 영업 – 매출



※ 매출 증감 사유

- 5월 삼성 실적 반영 (일부 수량 증가), 6월 A26 / A37 예상 수량 조정
- 5월 ZF GM EU2L 27K 발주 접수로 보유 재고 출하
- 6월 만도프로제 NX4 Cover 60K → 15K 감소. MBCo 한국 생산 일정 조정
- 7월 MAS65 67K → 100K 증량 요청 반영

단위: USD

Customer	May				June				July			
	Old	New	Gap	Reason	Old	New	Gap	Reason	Old	New	Gap	Reason
Samsung BRK	799,969	817,251	17,282	A26 수량 증가 70k → 77k A15 수량 증가 40k → 48k A17 수량 증가 275k → 290k	1,368,678	1,332,111	(36,567)	A26 수량 조정 30K → 0개 A376 수량 조정 100k to 64k	1,504,622	1,504,622	-	
Samsung CNC	444,759	429,689	(15,070)	Q8 수량 감소 from 330k to 315k - 불량 개선 지그 세팅 시간 증가	477,242	530,269	53,027	Q8 수량 조정 (일18K x 28일 생산 목표)	509,058	509,058	-	
Qualcomm	67,124	60,267	(6,857)	Kaanapali 수량 감소 1000 → 600 RIDE 5 수량 감소 500 → 400	59,525	59,525	-		110,695	110,695	-	
LGIT	954,932	947,055	(7,877)	MPC 5.5 dropped shipped qty from 80K - > 64K	943,687	935,757	(7,930)		563,442	570,599	7,157	
Mando	398,499	398,499	-		482,143	446,998	(35,145)	NX4 Cover PO 감소 60K→15K MBCo 양산 일정 조정	412,254	448,792	36,538	Mas65 수량 증가 67K→100K
ZF TRW	732,514	810,631	78,117	ZF Marshall GMEU2L 납품 계획 변경으로 출하 요청 접수. 재고 발송 26,880	580,305	556,095	(24,210)	ZF Anting's Lens mount & GMEU2L 수량 감소 from 19K -> 9k 1920pcs -> 0	770,360	770,360	-	
A	7,582	8,307	725	사출물 172개 발송	-	1,763	1,763	Bungee 130개 PO 접수 shield black 100개 PO 접수	-	-	-	
Tailyn (퀄컴 벤더)	64,882	64,882	-		-	-			-	-		
Scrap	130,000	100,000	(30,000)	스크랩 감소	130,000	130,000	-		130,000	130,000	-	
Grand Total	3,600,261	3,636,582	36,321		4,041,580	3,992,517	(49,062)		4,000,432	4,044,126	43,695	

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

고객사	금주 수취 PO		PO 잔량		05월 출고 계획					
					기 출고		잔량		05월 합계	
	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)
Samsung BRK	509,000	321,534	48,523	30,702	1,122,840	702,754	0	114,497	1,122,840	817,251
Samsung CNC	0	0	393,686	409,911	315,520	386,824	78,166	42,865	393,686	429,689
LGIT	21,180	19,841	292,053	753,453	326,479	685,777	0	261,279	326,479	947,055
Mando	0	0	100,800	111,269	155,676	306,310	67,200	92,189	222,876	398,499
ZF	0	0	340,288	364,818	731,040	810,631	0	0	731,040	810,631
A	0	0	360	1,763	1,404	8,307	0	0	1,404	8,307
Qualcomm	0	0	12,800	61,723	2,300	110,645	2,600	14,504	4,900	125,149
합계	530,180	341,376	1,188,510	1,733,639	2,655,259	3,011,248	147,966	525,334	2,803,225	3,536,582

* 스크랩 매출/Others \$100,000미포함

1-3. 개발 영업 – VMI 참고

□ LGIT VMI 재고

No.	Part No.	Part Name	May.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	5월 불출 금액 (6월 입금 예정) 5/27기준)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	3CAC00159A	Gen3 AL5 Housing	42,600	44,064	26,184	0	26,184	45,000	0.0	\$136,201	\$64,413
2	3CAC00160A	Gen3 AL6 Housing	469	6,912	5,653	5,653	0	2,592	2.2	\$21,574	\$13,796
3	3MAM00121A	BYD Bracket(cover)	0	0	2,900	2,900	0	2,000	1.5	\$0	\$7,076
4	3CAC00129A	BYD Housing	0	0	2,880	2,880	0	2,000	1.4	\$0	\$6,451
5	3MAM00269A	Gen2 Cover	0	0	11,760	11,760	0	4,000	2.9	\$0	\$25,082
6	3MAM00541A	Addway 570W COVER	0	0	200	200	0	0		\$0	\$386
7	3HUC00006A	T6 Housing(M6)	0	3,458	0	0	0	25,000	0.0	\$121,439	\$0
8	3HUC00007A	T6 Housing(M8)	0	2,000	0	0	0	5,000	0.0	\$26,500	\$0
9	3CVC00004A	T6 Bearing Plate	0	10,700	0	0	0	30,000	0.0	\$34,692	\$0
10	3CAZ00041A	CN7a housing CL4M	43,416	14,904	59,616	36,936	22,680	30,000	1.2	\$213,773	\$218,195
11	3CAZ00042A	CN7a Cover CL4M	11,800	12,960	9,640	8,640	1,000	15,000	0.6	\$31,381	\$15,038
12	3CAZ00039A	MQ4a PE Housing	25,352	26,599	38,420	28,512	9,908	15,000	1.9	\$47,366	\$137,805
13	3CAZ00038A	MQ4a PE Cover	25,920	30,240	28,080	15,120	12,960	15,000	1.0	\$16,870	\$46,051
14	3CAC00250A	OMS ENTRY VCSEL COVER	0	0	14,700	14,700	0	0		\$0	\$10,150
15	3CAC00203A	OMS ENTRY LENS HOLDER	0	0	6,675	6,675	0	0		\$0	\$3,575
16	3CAC00207A	OMS Front Lens Holder	0	0	10,200	10,200	0	0		\$0	\$7,361
17	3CAC00180A	IKC	0	1,109	0	0	0	600	0.0	\$574	\$0
18	3CAC00196A	MRA2 Camera Base	4,965	6,600	965	0	965	2,000	0.0	\$4,289	\$1,479
19	3HDC00003A	MPC.5.5	64,800	54,000	109,200	66,000	43,200	150,000	0.4	\$123,650	\$96,172
20	3MAM00107A	NU Bracket	0	0	0	0	0	0	0.0	\$0	\$0
Total			219,322	213,546	327,073	210,176	116,897	343,192		\$778,309	\$653,031

□ MBZ VMI 재고

	Part No.	Part Name	May.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	5불출 금액 7입금 예정) (5/27)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	MBA4515181	NX4 Cover	25,920	20,836	46,124	46,124	0	50,000	0.9	\$28,337	\$62,361
2	MBA4111122	NX4 Housing	0	11,240	30,040	30,040	0	40,000	0.8	\$40,914	\$147,566
3	ME041A1100	Tesla Heatsink Cover	76,800	70,236	102,652	60,652	42,000	85,000	0.7	\$119,539	\$164,363
4	ME200A1700	J100	6,300	3,250	7,250	5,150	2,100	5,000	1.0	\$12,188	\$26,145
5	MB200IMB01	IMEB2 Housing	42,336	39,277	58,355	41,075	17,280	42,000	1.0	\$103,985	\$79,164
6	ME210SV500	SV52 HOUSING COVER	0	0	300	300	0	0	-	\$0	\$687
Total			151,356	144,839	244,721	183,341	61,380	222,000		\$304,962	\$480,286

1-4. 영업 - AR

□ AR 현황

Customer	Payment term	Total AR	AR on due	AR overdue					Last Week	Variation (+/-)	Plan receiving in W23.2026
				Total	1 month	2 month	3 month	4 month			
SEVT	15	346,383	346,383	0	0	0	0	0	223,738	122,644	0
ELENTEC VN	30	1,666,204	1,666,204	0	0	0	0	0	855,128	811,076	457,118
INTOPS VN	30	379,888	379,888	0	0	0	0	0	323,317	56,571	206,933
MOBASE VN	30	147,649	74,735	72,914	0	0	0	72,914	147,518	131	60,895
LG YANTAI	90	998,949	998,949	0	0	0	0	0	1,666,370	-667,421	680,523
LG KOREA	90	167,445	167,445	0	0	0	0	0	152,620	14,825	0
LG MEXICO	90	799,672	774,875	24,797	24,797	0	0	0	559,999	239,673	186,480
MANDO (ZHANGJIAGANG)	105	307,900	307,900	0	0	0	0	0	2,150,457	-1,842,558	630,553
MANDO CORPORATION	105	17,984	17,984	0	0	0	0	0	17,984	0	0
HL KLEMOVE INDIA	90	296,718	296,718	0	0	0	0	0	296,718	0	37,090
ZF POLAND	120	1,000,811	937,950	62,862	62,862	0	0	0	900,309	100,502	0
ZF PSS US (E273)	90	581,062	562,653	18,409	18,409	0	0	0	421,581	159,481	0
ZF SHANGHAI	60	215,632	147,579	68,052	68,052	0	0	0	215,632	0	29,016
ZF UK	90	326,035	295,231	30,804	30,804	0	0	0	300,455	25,580	0
ZF MEXICO	60	339,320	228,783	110,537	110,537	0	0	0	339,320	0	105,638
ZF BRASIL	60	25,072	25,072	0	0	0	0	0	25,072	0	0
MINH PHUC	30	91,145	91,145	0	0	0	0	0	80,445	10,700	0
THUAN THANH	30	40,243	40,243	0	0	0	0	0	40,243	0	0
BINH NGUYEN	30	20,705	20,705	0	0	0	0	0	37,594	-16,889	0
TONKIN	60	86,378	61,579	24,799	24,799	0	0	0	86,378	0	0
TAILYN	30	64,882	64,882	0	0	0	0	0	0	64,882	0
LONG BINH	60	4,726	4,726	0	0	0	0	0	4,726	0	0
General Grand Total		7,924,800	7,511,626	413,174	340,260	0	0	72,914	8,845,602	-920,802	2,394,244
MFG-Qualcomm	120	823,103	229,512	593,591	132,022	118,930	278,787	63,853	810,299	12,804	0
MFG-ASG	120	179,716	179,716	0	0	0	0	0	174,681	5,035	0
Subsidiary Grand Total		1,002,819	409,228	593,591	132,022	118,930	278,787	63,853	984,980	17,839	0
TOTAL		8,927,619	7,920,854	1,006,765	472,282	118,930	278,787	136,767	9,830,581	-902,963	2,394,244

- 5/27까지의 AR 반영
모베이스 금형비 6월 수금(\$72,914)예정

2-1. 재무 - AP

□ AP 현황

No	Kind	Vendor	Detail	Payment term	TOTAL AP	AP ondue	AP overdue	AP overdue					Last Week	Variation (+/-)
								1 month	2 months	3 months	4 months	5 month		
1	Raw Material	CHIẾN THẮNG	AL ADC12,S36,S3Y	60	1,916,844	1,916,844	-	-	-	-	-	-	1,842,244	74,600
		Bluewind Vina	Chromate	60	656,167	-	656,167	-	-	-	-	656,167	-	-
		QUỐC TẾ CHEN LIN	Chromate	90	426,439	201,839	224,600	50,674	89,691	84,235	-	-	426,439	-
		Binzhou Beihai Regal	AL S36	60	361,000	361,000	-	-	-	-	-	-	361,000	-
		Anhui Mercuy Light Metal	AL S3Y	60	349,077	349,077	-	-	-	-	-	-	349,077	-
		THINH VƯỢNG	Tray	90	171,845	100,169	71,676	34,343	37,333	-	-	-	153,075	18,770
		JKT VIỆT NAM	Wooden box	60	148,416	94,532	53,884	18,334	35,550	-	-	-	139,730	8,686
		DONG MIN VINA	Tray	60	86,049	86,049	-	-	-	-	-	-	68,685	17,364
		Other (under 50k)			151,587	113,571	38,016	24,906	6,443	6,666	-	-	151,587	-
Total RM					4,267,424	3,223,082	1,044,342	128,257	169,017	90,901	-	656,167	4,148,005	119,419
2	Supplies	OIL KOREA VIỆT NAM	Casting oil	60	257,263	113,634	143,629	32,444	35,185	44,433	31,567	-	257,263	-
		VINA BUHMWOO	CNC Oil	60	215,092	86,263	128,829	25,409	30,309	39,894	33,218	-	215,092	-
		Đầu tư Foundry Việt Nam	Casting Consumable	60	172,637	54,354	118,283	18,980	26,124	19,568	23,167	30,444	161,001	11,636
		CHANGSUNG	Mold Consumable	60	155,500	52,818	102,681	30,915	34,119	25,468	12,179	-	155,500	-
		CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG	CNC Tool	90	128,013	69,010	59,003	24,139	21,919	12,945	-	-	128,013	-
		HANAKIUP CO.,LTD	Pad foam	30	126,600	65,100	61,500	32,800	-	28,700	-	-	86,100	40,500
		TM &KỸ THUẬT ANTEK	Consumble	60	101,030	25,143	75,887	14,296	16,418	11,363	7,526	26,285	101,030	-
		Other (under 100k)			739,552	309,580	429,972	113,005	123,478	46,521	43,917	103,052	737,559	1,993
Total Supplies					1,895,688	775,903	1,119,785	291,988	287,551	228,892	151,574	159,781	1,841,559	54,130
3	Repair & Service	YANTAI RUIYAO	Sorting	90	169,076	169,076	-	-	-	-	-	-	169,076	-
		JIANGSU LOGISTICS	Warehouse	60	160,834	69,513	91,321	28,482	33,374	29,465	-	-	121,611	39,223
		CNC ECO VINA	Repair CNC machines	60	68,642	4,885	63,758	10,655	8,682	374	8,578	35,470	68,642	-
		Điện Tử Công Nghiệp Ecn	Repair CNC machines	60	46,846	16,374	30,471	2,563	6,306	6,733	5,151	9,719	46,846	-
		Other (under 30k)			159,146	104,473	54,673	32,006	8,743	4,671	6,114	3,138	153,774	5,371
Total Repair & Service					604,544	364,322	240,222	73,706	57,104	41,243	19,843	48,327	559,950	44,594
4	Outsourcing	DA WON	Polishing	60	86,102	20,237	65,864	30,676	35,189	-	-	-	86,102	-
		ALUMICA VINA	Anodizing	90	54,047	54,047	-	-	-	-	-	-	54,047	-
		Other (under 50k)			122,784	81,663	41,120	23,108	9,568	8,444	-	-	122,784	-
Total Outsourcing					262,933	155,948	106,985	53,784	44,757	8,444	-	-	262,933	-
5	AP Logistics	CÔNG TY TNHH KJT		60	124,214	51,004	73,210	13,367	31,990	26,578	1,275	-	124,165	49
		BTL Yantai Logistics Co.,Ltd		60	113,314	45,604	67,710	20,380	16,676	30,654	-	-	113,314	-
		Other (under 100k)			82,132	63,612	18,520	14,338	1,202	1,354	1,627	-	84,617	(2,486)
Total AP Logistics					319,659	160,219	159,440	48,085	49,867	58,586	2,902	-	322,096	(2,437)
6	Mold	MTV T/S VINA	Make-Mold ,JIG	60	643,391	157,617	485,774	58,808	24,496	20,744	25,998	355,727	643,391	-
		SEUNGWOO VINA	Make-Mold ,JIG	60	295,962	57,692	238,269	17,308	-	-	34,615	186,346	295,962	-
		KỸ THUẬT P&Q VINA	Mold	60	157,011	77,742	79,269	67,292	4,500	7,477	-	-	157,011	-
		MOLDPIA	Make-Mold ,JIG	60	146,237	59,818	86,419	10,872	31,871	25,606	18,071	-	146,237	-
		Other (under 100k)			85,476	45,576	39,900	-	17,486	22,415	-	-	85,476	-
Total AP Mold					1,328,077	398,445	929,632	154,280	78,353	76,241	78,684	542,074	1,328,077	-
7	GA	WELSTORY	Meal	90	144,997	110,060	34,937	34,937	-	-	-	-	144,997	-
		Other (under 50k)			190,422	146,087	44,335	34,913	9,422	-	-	-	196,576	(6,154)
Total AP GA					335,419	256,148	79,272	69,850	9,422	-	-	-	341,573	(6,154)
Grand TOTAL					9,013,745	5,334,066	3,679,678	819,949	696,071	504,308	253,003	1,406,348	8,804,192	209,552

• 5/27까지의 AP 반영

AR, AP 차이 -\$8.6만 (AP 5/29일 \$96만 지급 예정)

2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

□ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

직군	구분	생산	품질	관리	영업	개발	(공무)지원	Sub Total	Total
직접	생산	441		15			9	465	536
	검사		71					71	
간접	관리&지원	43	20	42	4	11	8	128	241
	기술직(신뢰성포함)	83	6	6	0	1	17	113	
Total		567	97	63	4	12	34	777	777

□ 월별 인원계획

구분	인원 계획		
	6월	7월	8월
생산 직접	708	752	742
관리/생산 간접	244	244	244
Total	952	996	986

□ 인원 변동 현황

구분	전월	전주	현재	증감	변동율
Worker	554	530	536	+6	
Management	129	132	128	-4	
Technician	113	111	113	+2	
Total	796	773	777	+4	

□ 퇴직 예정 현황

부서	금주	내주
CNC	1	2
R&D/POL	1	2
폴리싱/CHR	0	1
Total	2	5

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

- ISO 14001 심사 대응 완료 → (05.27) LL-C 심사기관의 환경경영시스템 현장평가 완료, 공식 결과서는 회신 대기 중
- 화학물질·폐수·현장 환경관리 등 주요 평가항목은 현장심사 기준 적합으로 확인되었으며, 최종 심사보고서 수령 후 보완사항 발생 시 후속 조치 예정
- 생산현장 식수공급 강화 검토 → (05.27~05.28) 현장 각 부서 시원한 물 추가 공급 및 RO 정수기 설치 승인
- 하절기 고온작업 대응을 위해 현장별 식수 접근성, 사용량, 정수기 설치 위치 지정 후 관리 예정
- M&C Cup 축구 2026 개막 준비 → (05.28) 17:30 웨보 마오라이 축구장에서 개막 및 첫 경기 진행 예정.
- 노동조합과 협업하여 경기장, 장비, 운영인력 등 행사 준비사항 사전 점검 진행, 폐막식 시상은 6.9일 예정
- Samsung CNC 안전환경 감사 개선 완료 → (05.27~05.28) CNC 공정 안전환경 감사 지적사항 5건 중 5건 개선 완료
- 3색 표시등 교체, 바닥 폐유 청소, 폐유탱크 커버 교체, Checksheet 보완, 전기경고 라벨 부착 완료

2-3. 전산팀

□ 2026년 시스템 구축 계획

구분	No	항목	소요기간	완료예정일	예산비용	비고
시스템	1	금형품질관리 시스템		5월		- 금형품질관리 기초 데이터 입력 - 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축 - 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판
	2	건적관리 시스템	2개월	7월		견적 산출 로직 통일, 견적누적관리, 신속한 견적작업, 견적작업으로 인한 공수 최소화 - 계산로직 엔진화 1차 완료 - 기존 업체별 제품군별 견적으로 계산로직 검증 및 수정 작업 - 입력 및 조회 폼 개발
QMS	3	브라켓 비전 검사 시스템	1개월	6월		- 캐스팅 후 검사 1차 진행 (1차 수동 검사 1대 설치 완료)

□ 금주 주요 업무 현황

1. QMS(견적관리시스템) 개발

- AI 계산엔진 설계 1차 완료
- 계획 : 실제 견적 데이터 비교 검증 진행 (제품군별 5개씩 비교 검증)
- 계산 로직 수정 작업 진행

2. 브라켓 비전 검사시스템 개발 : 캐스팅 후 검사를 진행하여 앞공정에서 불량 선검출 진행

- AI 불량 검사 진행 (A17) -> 카메라 1개 (수동)
- 이후 계획 :
 - 2차 : 다중 카메라로 전체 검사 진행 (불량유형에 따라 카메라 추가)
 - VMS (비전 관리 시스템 연동) : 실시간 검사 및 데시보드 작업 진행



2-4. 설비 입고 현황



설비 입고 일정

2026.05.28

No	Item Name	Q'ty	PO	Pack	ETD	ETA	ETA M&C	Term
1	ZF LENS MOUNT -TR/PO/TAP Auto	1	6-Apr				8-Jun	DAP
2	Toyo 350 ton	2	3-Feb	29-May	30-May	7-Jun	12-Jun	FOB
3	Toyo 350 ton	2	3-Feb	12-Jun	13-Jun	21-Jun	24-Jun	FOB
4	Shinjin Furnace (침적식 용해로)	2	5-May	12-Jun	13-Jun	21-Jun	24-Jun	C.I.F
5	CNC wire cut. Model AL600G	1	14-May		15-Aug	23-Aug	26-Aug	FOB
6	CNC Die sinker. Model AL40G	1	14-May		15-Aug	23-Aug	26-Aug	FOB
7	CNC Die sinker. Model AL40G	3	14-May		15-Sep	23-Sep	26-Sep	FOB
8	Vertical tapping center. Model KT420A	4	19-May	13-Sep	15-Sep	22-Sep	25-Sep	FOB
9	MAKINO CNC Vertical Machining Center. Model: V33i	2	11-May	19-Sep	20-Sep	28-Sep	1-Oct	C.I.F

2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

No	공사 내용	수량	설치계획(완료)일	비고
1	화장실 개조 및 보수 공사	12	7/15	사무실 구역 화장실 공사는 신규 일정 대기 중으로 잠정 중단
2	4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화	1	6/5	현재 가공 및 발주 진행 중이며, 6월 5일 납품 예정
3	ACP HS, FCA HS 모델 CNC 공정 자동화	1	5/30	1개 라인은 완료되었으며, 2번째 라인 설치 진행 중 (5월 30일 완료 예정)
4	Mold 구역 인테리어	1	4/20~7/20	이번 주에 AHU 덕트 및 흡입 배관 설치
5	CNC4 구역에 Cleaning 및 Deburring 공정 설치	2	4/28~6/28	SEVT 확인 대기 중
6	2500kVA 변압기 설치	1	4/28~7/25	발주 진행 중
7	MPC 5.5 모델 자동화 레이저 공정설계.	1	5/15~6/15	승인 완료, 발주 진행 중.
8	25호기 캐스팅 마그네슘 용해로를 설치	1	5/17~6/10	연결 작업이 완료되었으며, 5월 28일에 전기로(용해로) 승온 예정
9	Casting 동 공장에 350톤 사출기 대를 설치	2	5/21~6/18	사출기를 위한 전원, 기계 베이스, 흡입 후드 및 부대 설비 준비
10	트리밍 구역의 계단 개조 및 패널 벽체 공사	1	6/1~6/8	계단을 철거하여 공장 외부로 이설하고, 캐스팅 공장 확장을 위한 패널 벽체를 설치



□ 금주 주요 작업 현황

1. 금형실 개조: AHU 덕트 및 배기 덕트 설치 (5월 21일 ~ 6월 1일)
2. CNC 장비 이동 및 ACP Housing 자동화 라인 설치 (5월 20일 ~ 5월 30일 설치 진행 예정).
3. 외주 창고 내 10톤 프레스 전체를 수리하고, 점검 및 자재 발주
4. 트리밍 구역의 계단 개조 및 패널 벽체 공사(6월 8일 완료 예정)



2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

1. 계단 및 패널 벽체를 철거하여 이설합니다.



2. 350톤 사출기 2대의 설치 위치입니다.




3-1. 생산 1팀 현황

□ Casting 공정 달성율, 수율 (21주차 : 5월 18일~5월 24일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

Part	모델 수	달성율	수율
자동차 하우징	5	88%	77%
자동차 커버	7	97%	89%
카메라, 그외	9	92%	91%
브라켓	3	74%	90%
전체	24	88%	87%

Casting 공정 달성율



Casting 공정 수율



■ 전주 대비 비교 현황

1) 달성율 : 전주 대비 1% 감소함 → 하우징 달성율(88%)로 전주 달성율(94%) 대비 12%감소로 인한 전체 달성율 1%감소

*감소요인 : [5/23일 야간] ALDC12종 중앙용해로 레들(60KG) 동작 애러 발생으로 인한 수리시간 지연으로 인해 설비4호기~9호기까지 6대 생산정지 발생.

- ①원 인 : 레들 각도를 조정해주는 서브모터 고장과 감지센서 지속적 오류 발생으로 인한 수리시간 지연 12시간 발생
- ②조 치 : 서브모터 교체, 동작감지센서 교체시에도 지속 오류 발생으로 PLC 프로그램 재수정 개선적용. (센서 삭제)
- ③그외 하우징 ① AL5 HOUSING (전주 88% → 69%) : 슬라이더 코어 눌림발생 수리, 냉각라인 막힘 수리, 냉각누수 수리 등으로 인한 비가동 발생

2) 수 율 : 전주 대비 1% 감소함.→ 하우징 수율(77%)로 전주 수율(82%) 대비 5%감소로 인한 전체 수율 1% 감소.

- ①MQ4 HOUSING (84.4% → 63.6%)로 20.8% 수율 감소 : 캐스팅 생산중 금형 슬라이더 코어 눌림발생으로 형상불량 발생으로 수율감소 됨. 가공 후 확인가능한 부분으로 샘플 가공시 발견 되었고, 발견시 바로 수리 조치진행 함.



3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

기간 : 5월 18일 ~ 5월 24일까지 (21주차)



Customer	Model												비고
		Thiếu liệu 미성형	Setting máy 세팅	Rỗ khí 기공	Bong tróc 박리	Mé 플깁	Nứt 크랙	Nhám 소착	Lỗi lõm 수축 + 돌출	Thừa liệu 덧살	Total	수율	
Auto Housing	AL5	1,593	2,134	609	602	377	76	-	153	-	5,544	74.4%	
	NX4 HOUSING	14	45	313	87	24	-	-	-	-	483	82.1%	
	CL4 HOUSING	316	427	441	409	489	15	-	8	19	2,124	80.3%	
	MQ4 HOUSING	446	1,236	525	417	275	48	5	295	-	3,247	63.6%	
	IMEB2	87	712	724	1,162	163	13	3	-	1	2,865	84.1%	→ HOUSING : 76.9%
Auto Cover	MQ4 COVER	56	264	418	305	79	5	-	-	-	1,127	90.5%	
	CL4 COVER	11	248	195	90	25	-	11	-	-	580	90.7%	
	NX4 COVER	762	720	595	572	331	21	-	25	52	3,078	85.6%	
	MAS65C	901	534	278	-	455	321	-	150	70	2,709	90.0%	
	TEY GEN4	262	654	280	407	137	15	-	47	-	1,802	90.4%	
	LQ2 Cover	82	200	145	172	121	5	-	4	-	729	88.5%	→ COVER : 89.3%
Camera & Others	GM EU2L Housing	556	662	-	-	29	18	-	5	-	1,270	92.7%	
	GM EU2L Cover	91	396	1	-	43	23	-	8	-	562	94.1%	
	FCA 4.8 HOUSING	199	594	-	-	56	3	-	27	-	879	95.4%	
	FCA 4.8 COVER	201	562	-	-	34	84	-	-	-	881	91.8%	
	IPM HOUSING 1.0	45	192	-	-	87	-	-	-	1	325	92.6%	
	RN4.8 Lens mount	1,450		4	2,464	366	28	-	-	-	4,312	85.3%	
	MPC5.5	183	180	-	-	556	-	79	-	-	998	87.0%	
	74190	21	140	-	-	-	-	-	-	-	161	86.4%	
	ACP2 COVER	137	1,068	-	-	43	-	1	-	-	1,249	94.9%	→ CAMERA : 91.1%
Mobile	A276	1,180		95	-	451	884	649	112	-	3,371	91.1%	
	A176	14,056	3,060	9,577	-	2,295	3,214	802	645	-	33,649	85.0%	
	A156	416	734	-	-	1	76	11	31	-	1,269	92.4%	→ MOBILE : 89.5%
합계		23,065	14,762	14,613	6,895	6,587	4,849	1,561	1,510	143	73,214	87.3%	

3-1. 생산 1팀 주요업무

부서

■ 생산 1팀 주요 업무 개선 현황


1. 현장 내 현수막 교체 적용 건.

- ⇒ 현장내 설치되어 있던 현수막은 2025년 설치된 현수막으로 약 1년 정도 되었으나, 호이스트 사용 부주의로 인해 훼손되어, 다시 신규 현수막 제작(4EA)하여 현장내 재 설치 함.
- ⇒ 현장내 전기 지게차를 도입함으로써, 호이스트 사용을 설비에서 금형 교체시에만 사용하도록 제한을 두고, 그 외 사용은 최대한 현장내 전기지게차를 사용하도록 하여, 현수막 훼손 재발 되지 않도록 관리 진행 중 임.




전면, 후면 각각 2EA 교체 설치 완료

2. A176 비산발생 금형 개선 진행 건



비산으로 인한 보스 형상부 미성형 발생



비산방지과 미성형 개선위한 금형디자인 개선


금형 개선 내용

- 1) 칠블럭 상단부 15mm 용접으로 막음
: 비산방지
 - 2),3) 양측면부 (보스형상부분) 에어벤트 추가
: 충진 효과를 증대하여 미성형 문제를 추가적으로 개선.
- ⇒ 3.000ea 전수 검사시 미성형불량 0% 확인
현재 모든 금형 수평전개 수정 적용 중

3-2. 생산 2팀 현황



□ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W21)



3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황

□ 생산2팀 설비 가동율(W21)

구분	장비	축	설비대수	설비고장	SEVT	AUTO/ Camera	Qualcom	ZF	Bracket	A-Project/ JIG 가공	R&D	가동대수	가동율	비가동
SEVT	CNC (FANUC)	3 AXIS	151	1	150							150	99%	1
		4 AXIS	132	0	132							132	100%	-
M&C	CNC (KMT)	3AXIS	25	1		9	1	11	3			24	96%	1
	CNC (Brother)	3AXIS	2				-		2			2	100%	-
	CNC (Doosan)	BT30	76	2	17	48	7			1	1	74	97%	2
		BT40	26	0	-	11	1	6		6	2	26	100%	-
	CNC (Fanuc)	3AXIS	10		10							10	100%	-
	선반 (Lathe)	2AXIS	17	1	-	15					1	16	94%	1
	CNC	5AXIS	1							1		1	100%	-
	조각기	3AXIS	3		-							-	0%	3
합계			443	5	309	83	9	17	5		4	435	98%	8

CNC설비수리 현황							
구분	No	고장날자	설비 번호	고장항목	조치방법	수리계획	비고
SEVT 설비	1	5/18/2026	L1	Spindle고장	수리대기	5/30/2026	
M&C설비	1	9/16/2025	MC 35	Driver X.Y 고장	소모품 구매 대기	~	
	2	1/15/2026	Tiên 22	가공지수불량	수리대기	6/30/2026	
	3	3/22/2026	MC 124	Servo Amp 고장	수리대기	5/30/2026	
	4	5/21/2026	MC10	Sensor Spindle Motor 고장	소모품 구매 대기	5/31/2026	

3-2. 생산 2팀 개선사항



부서	주요 업무 내용
----	----------


1. 생산2팀 개선 진행사항

- 1) A176 보스 부 눌림/찍힘 현상 개선
- 문제점: 핫 프레스 JIG 상/하측 여유가 없이 1:1로 이물질이 홈 사이에 끼일 경우 찍힘 및 눌림 현상 발생확인

- 개선점: 핫 프레스 금형 상기 부 도피하여 이물질이 끼어도 찍힘/눌림 현상 없게 개선진행 (1시간 1회 상기 부 청소진행 중)

1. PRODUCTION 2



Bộ Phần 부서	HOTPRESS	Cải tiến phương pháp sản xuất	Ngày cải tiến 개선 날짜	25/05/2026
QUẢN LÝ 관리	Mr. Phuong		Tình trạng 상태	Monitoring
Trước cải tiến/개선 전		Sau cải tiến/개선 후		
➢ Model : A176 ✓ Problem : Cải tiến lỗi biến dạng chân boss./ Bosch biến형 개선		➢ Model : A176 ✓ Problem : Cải tiến lỗi biến dạng chân boss./ Bosch 변형 개선		
				
- A176 phát sinh biến dạng chân boss dẫn đến NG kích thước sản phẩm./ A176에서 Bosch 하단부 변형이 발생하여 제품 치수 NG가 발생한다 - Jig Hotpress vị trí hold có bám bẩn trong lòng Jig, khi ép sản phẩm xuống sẽ bị biến dạng. / Hotpress Jig의 홀드 부위 내부에 이물질이 있어 제품 압착 시 변형이 발생함 - Tỷ lệ NG/ 불량율 : 20%		- Cải tiến : - Tạm thời/ 임시 : Dùng chổi vệ sinh Jig Hotpress 1h/ 1 lần n/ Hotpres Jig 1시간/ 1번 청소 진행 - Tỷ lệ NG/ 불량율 : giảm xuống còn 5% - Lâu dài/ 장기 : CNC Jig hotpress, vị trí tác dụng lực ép trực tiếp lên điểm boss xuống 1mm./ 지그에서 Bosch 위치 아래로 1mm 도피하여 수정함 - Dự kiến/ 예정 : Apply 2/6/2026.		

- 2) CNC 공정 개선사항
- IMEB2 M3탭 홀 내부 칩 잔류 에어 홀 세척JIG 적용하여 개선

- 기존 건조 후 세척으로 칩이 홀 내부에 달라 붙어 제거가 어려움, 가공 후 바로 에어 세척 중

IMEB2 PHOI CHIP TRONG LỖ									
NGÀY	18-Thg5	19-Thg5	20-Thg5	21-Thg5	22-Thg5	23-Thg5	24-Thg5	25-Thg5	26-Thg5
SL KIỂM TRA	1748	1970	1535	1591	1787	1875	1532	1941	2945
SỐ LƯỢNG NG	230	352	250	312	184	24	18	0	0
Tỷ lệ %	13%	18%	16%	20%	10%	1%	1%	0%	0%



3-3. 직통율

□ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W21)

Customer	Model	Casting			Trimming			CNC			OQC			Total	비고
		생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	직통율	
Auto Housing	AL5	16,814	2,134	87.3%	15,507	255	98.4%	19,368	3,699	80.9%			-	69.5%	Worst 미 성형(34%), 몰트 샷(21%), 기공(10%)
	CL4 HOUSING	11,612	427	96.3%	12,711	204	98.4%	16,682	3,228	80.6%			-	76.4%	Worst 기공(15%), 뜯김(15%), 박리(10%)
	MQ4 HOUSING	8,961	1,236	86.2%	8,312	225	97.3%	7,280	2,149	70.5%			-	59.1%	Worst 콜드 샷(20%), 미 성형(12%), 기공(12%)
	NX4 HOUSING	1,755	45	97.4%	1,768	23	98.7%	2,651	581	78.1%			-	75.1%	Worst 기공(58%), 박리(20%), 찍힘(8%)
	IMEB2 HOUSING	17,532	712	95.9%	17,614	327	98.1%	14,246	2,217	84.4%			-	79.5%	Worst 박리(27%), 기공(18%), 콜드 샷(10%)
Auto Cover	CL4 COVER	10,868	248	97.7%	4,182	55	98.7%	5,771	704	87.8%			-	84.7%	
	MQ4 COVER	12,144	264	97.8%	11,898	179	98.5%	16,426	1,547	90.6%			-	87.3%	
	LQ2 COVER	7,530	200	97.3%	7,798	27	99.7%	7,595	690	90.9%			-	88.2%	
	TEY GEN4	23,504	654	97.2%	19,376	398	97.9%	26,023	1,927	92.6%			-	88.2%	
	JG REPS LHD	5,930	180	97.0%	5,080	0	100.0%			-			-	97.0%	
	NX4 COVER	27,490	720	97.4%	16,680	160	99.0%	22,687	3,117	86.3%			-	83.2%	Worst 미 성형(24%), 박리(20%), 기공(11%)
	MAS65C 4.5	20,894	534	97.4%	18,115	2,334	87.1%	33,056	2,421	92.7%			-	75.4%	Worst 찍힘(50%), 미 성형(19%) 스크래치(8%)
Camera & Others	RN4.8 LENS MOUNT	66,100	1,062	98.4%	47,068	1,590	96.6%	33,869	592	98.3%	50,898	1,202	97.6%	76.6%	Worst 찍힘(34%), 박리(23%), 미 성형(13%)
	FCA 4.8 HOUSING	24,994	594	97.6%	26,148	185	99.3%	14,827	200	98.7%	15,078	368	97.6%	91.9%	
	FCA 4.8 COVER	22,172	562	97.5%			-			-	12,309	420	96.6%	89.5%	
	EU2L HOUSING	26,392	662	97.5%	20,770	167	99.2%	9,910	90	99.1%	10,554	263	97.5%	90.0%	
	EU2L COVER	18,996	396	97.9%			-			-	17,079	353	97.9%	93.0%	
	ACP2 COVER	42,318	1,068	97.5%	27,015	31	99.9%			-	10,951	137	98.7%	94.2%	
	IPM HOUSING	6,442	192	97.0%			-	5,645	103	98.2%	5,869	22	99.6%	90.6%	
	MPC5.5	12,860	180	98.6%	11,454	0	100.0%	32,528	881	97.3%	12,909	24	99.8%	77.2%	Worst 찍힘(38%), 스크래치(15%), 뜯김(13%)
Mobile	SM-A176	314,430	3,060	99.0%	327,037	10,703	96.7%	347,093	1,965	99.4%			-	86.6%	
	SM-A276	104,026	1,806	98.3%	102,247	2,992	97.1%	95,381	387	99.6%			-	91.4%	
	SM-A156E	20,164	734	96.4%	18,702	721	96.1%	648	0	100.0%			-	92.3%	
합계		823,928	17,670	97.9%	719,482	20,576	97.1%	711,686	26,498	96.3%	135,647	2,789	97.9%	81.8%	

✓ AUTO Housing/Cover는 통합검사 진행 중, OQC 검사수량/ CNC 공정 폐기수량 으로 직통 율 산출

→ OQC DATA는 리워 가능한 제품 불량에 포함되어 DATA 산출 시 최종 폐기 수량으로 집계함


3-3. 직통율



주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W18~W21)

고객사	구분	주차 별 직통율			
		18주차	19주차	20주차	21주차
Auto Housing	캐스팅	96.12%	96.48%	96.00%	97.72%
	공정전체	72.90%	76.79%	78.81%	72.47%
Auto Cover	캐스팅	97.22%	97.55%	96.85%	97.42%
	공정전체	84.93%	79.82%	78.03%	81.49%
Camera & Others	캐스팅	97.91%	97.33%	97.72%	97.86%
	공정전체	81.98%	85.42%	87.58%	86.87%
Mobile	캐스팅	98.55%	98.98%	98.99%	98.72%
	공정전체	84.27%	86.12%	90.86%	87.52%

W21주요 부품군 직통율 DATA



W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
84.2%	81.6%	82.4%	83.8%	84.9%	84.8%	84.1%	84.7%	85.9%	85.5%	83.7%	82.4%	78.9%	82.2%	81.1%	82.1%	78.0%	81.0%	84.6%	81.8%
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황






고객사	제품	주요 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
공통	공통	• 수리 외 신작 금형 10세트 제작 중	▪ 제작 CAPA 유지 및 제작 일정 관리	지속	진행

순번	설비명	모델명	제 작 사	도입년도	용도	특이 사항	개선 방안 적용 일정
1	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2014.02	코어/전극 가공	➤ 가동율 산정 기간 : 05월18일 ~ 05월27일 ➤ 5월 신작 금형 완료 계획 1. 50-97060-1 (05월14일 완료) 2. 50-99201-1 (05월18일 완료) 3. 50-98621-1 (05월26일 완료) 4. 55-98620-1 (05월25일 가공 완료) → 가공 완료, 조립 중, 5월27일 완료 예정 5. A176 #21S5 (05월28일 완료 예정) 6. A176 #22S5 (01월06일 완료 예정) 7. A176 #2S7 (05월30일 완료 예정) 8. A176 #21S6 (06월03일 완료 예정) 9. A176 #22S6 (06월05일 완료 예정) 10. A176 #53S6 (06월07일 완료 예정) 11. 50-A0445-1 (05월29일 완료 예정)	
2	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2013.03	코어/전극 가공		
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
4	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
5	고속가공기	HSM 500	GF AgieCharmilles	2013.11	코어/전극 가공		
6	고속가공기	HEM 600	GF AgieCharmilles	2014.01	코어/전극 가공		
7	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
9	CNC 방전기	EDM FORM 20	GF AgieCharmilles	2013.06	방전 가공		
10	CNC 방전기	EDM FORM 350S	GF AgieCharmilles	2008.06	방전 가공		
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	2014.05	와이어 가공		
12	레이저 용접기	3HE-MJ 200W-A	Samhe	2017.09	레이저 용접		
13	연마기	SFG-5225M	Seochang	2014.05	연마 가공		
14	연마기	CGM 250RS	Elite	2008.03	연마 가공		
15	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		
16	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황

□ 설비 순수 가동율 현황


구분	보유대수	가동율
CNC	6	66.3%
EDM	4	47.2%
와이어 컷	1	66.0%
용접기/밀링/연마기	5	가동율 배제
Total	16	58.6%



3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




□ 미달성 사유


NO	설비명	모델명	제 작 사	26.05.18 월	26.05.19 화	26.05.20 수	26.05.21 목	26.05.22 금	26.05.23 토	26.05.24 일	고장 부분
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	X 축 리니어 스케일 고장	X 축 리니어 스케일 고장	X 축 리니어 스케일 고장	X 축 리니어 스케일 고장	X 축 리니어 스케일 고장	X 축 리니어 스케일 고장	X 축 리니어 스케일 고장	
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	Z 축 모터 고장	Z 축 모터 고장	Z 축 모터 고장	Z 축 모터 고장	Z 축 모터 고장	벤더 수리 완료, 설비 정상 가동		

3-4. 금형 수리 현황


2026년 05월 01일 ~25일 금형 수리 구분



2026년 05월 침식 수리



2026년 05월 인서트 핀 파손




4-1. 품질 - 고객 품질 현황




월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



금주 Claim 접수내용

Received Date	Part Name	Part No.	Customer	Claim No.	Occurrence process	NG contents	NG Lot	Rate (%)	Re-Occur	Picture
14-May-2026	CL4 HOUSING	3CAC00159A	LGIT YT	202508026LGIT	CNC	가공 칩으로 인한 베어링 이음문제	202508026	2 EA	0	
22-May-2026	TEY GEN4	ME210A1100	Mando Brose	Feed back	CNC	찍힘 및 가공 미흡	N/A	3 EA	2	

Summary

- 1. GEN4 찍힘 및 가공 미흡 3EA 발생 : 재고 9K 에 대해서 선별 진행
- 2. LGIT YT에서 한국 C&M의 CL4 베어링 이음 문제 NCR을 접수 -> 회의 소집 요청했으나 답변 없음 (모니터링 중)
- 3. LGMQ LQ2 COVER 미가공 문제 접수됨 고객사 선별 요청 접수됨 (4/19)
 - 대상수량 : 46,872EA 중 41,075 EA 선별 완료 (NG 120EA)
- 4. EU2L Housing QR 라벨 번짐 발생 (ZF 멕시코)
 - 1) 89,173 EA 선별 완료 NG 413EA (0.46%) -> QR LABEL 교환 작업 진행 계획
 - 2) 클린 LOT 확인을 위해 신규 45,000EA 확인 검사 차주 진행

변형	눌림	기타 외관
65EA	10EA	45EA

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 월별 외부비용 현황

2025년			2026년												총액(\$)
고객명	구분	총액	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
LGIT YT	클레임비용	4,056		858											858
	선별비	456,384	44,000	38,000	48,270	37,371	28,355								195,996
	RMA	222,606	24,509	11,253	12,057	12,266									60,085
	VMI 창고	153,213	8,460	9,661	9,161	14,055									41,337
LGIT MX	선별비	3,100	2,257	5,607											7,864
	클레임비용	177					177								
Mando Brose	클레임비용	3,695	350												350
	선별비	72,903	13,965	11,134	11,698	6,215	3,890								46,902
	RMA	2,662													0
	VMI 창고	160,978	17,695	13,877	14,953	19,022									65,547
ZF CN	선별비	968				1,185									1,185
	반품비용	1,100													0
ZF PL	클레임비용	2,298													0
	선별비	1,748				369									369
ZF MX	클레임비용	1,062													0
	선별비			3,696											3,696
ZF USA	클레임비용	18,227													0
ELENTEC	RMA	50,907			5,170	2,859									8,029
	선별비	18,765													0
누적 비용 (\$)		1,174,849	111,236	94,086	101,309	93,342	32,422	0	0	0	0	0	0	0	432,395

구분	금액 (\$)	점유율
선별비	256,012	59.2%
클레임 비용	1,208	0.3%
RMA	68,114	15.8%
반품비용	0	0.0%
VMI창고	106,884	24.7%
총액	432,218	100.0%

고객명	금액 (\$)	점유율
LGIT YT	298,276	69.0%
LGIT MX	7,864	1.82%
Mando Brose	112,799	26.1%
ZF CN	1,185	0.27%
ZF PL	369	0.09%
ZF MX	369	0.09%
ZF USA	3,696	0.85%
ELENTEC	8,029	1.86%
총액	432,587	100.0%

1. LQ2 COVER LGIT MX 내부 발생품 클레임 요청 : 3EA(변형, 미가공) 총 USD 176.529

Summary

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 주별 외부비용 현황

주간 선별 내역 보고

1. 5월 LGIT 연태 선별 현황					[Exchange Rate : 7.00]
항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
5월 2주차	242,148	3,903	1.61%	\$ 10,773	
2026-05-18 (월)	41,394	329	0.79%	\$ 1,634	
2026-05-19 (화)	42,710	355	0.00%	\$ 1,818	
2026-05-20 (수)	41,165	1,013	2.46%	\$ 1,943	
2026-05-21 (목)	41,298	420	1.02%	\$ 1,525	
2026-05-22 (금)	39,818	381	0.96%	\$ 1,465	
2026-05-23 (토)	-	-	-	-	주말 선별 작업 제외
2026-05-24 (일)	-	-	-	-	주말 선별 작업 제외
5월 3주차	206,385	2,498	1.21%	\$ 8,385	
5월 전체 누적	638,743	8,673	1.36%	\$ 28,355	

2. 5월 Mando 선별 현황					[Exchange Rate : 7.00]
항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
5월 2주차	11,460	6	0.05%	\$ 1,870	
2026-05-18 (월)	2,340	3	0.13%	\$ 158	
2026-05-19 (화)	2,360	2	0.08%	\$ 158	
2026-05-20 (수)	2,310	1	0.04%	\$ 158	
2026-05-21 (목)	2,340	4	0.17%	\$ 158	
2026-05-22 (금)	2,360	5	0.21%	\$ 158	
2026-05-23 (토)	-	-	0.00%	-	
2026-05-24 (일)	-	-	0.00%	-	
5월 3주차	11,710	15	0.13%	\$ 790	
5월 전체 누적	36,380	28	0.08%	\$ 3,890	

Summary






특이사항 없음

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

[단위: 원]

■ 한국 외부비용 현황 (2026년)

고객사	ISSUE 내용	1월	2월	3월	4월	합계
LGIT (광주)	Cover Hole 치수 하한 NG	1,417,000	-	-	-	1,417,000
효성전기 (울산)	제품 두께 치수 Spec over	-	1,104,000	-	-	1,104,000
LGIT (광주)	Housing 외곽 Burr	-	1,015,000	-	-	1,015,000
LGIT (광주)	Housing Hole 이물	-	-	688,000	-	688,000
LGIT (김해)	Housing Hole 내부 Chip	-	-	2,968,700	5,122,000	8,090,700
합계		1,417,000	2,119,000	3,656,700	5,122,000	12,314,700



DCU COVER	GEN5	DCU HOUSING	DCU HOUSING	CL4 HOUSING
				
Cover Hole 치수 하한 NG	제품 두께 치수 Spec over	Housing 외곽 Burr	Housing Hole 이물	Housing Hole 내부 Chip

2026년 현재까지 5건의 ISSUE로 총 12,314,700원 (\$ 8,164) 선별비 발생됨

4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_AUTO





W20						W21					
MQ4 Housing			CL4 Housing			IMEB			MQ4 Housing		
기공	2.8%	얼룩	4.4%	Burr	7.5%	기공	24.6%	얼룩	6.4%	칩	9.6%
뜯김	2.7%	뜯김	3.3%	박리	2.4%	박리	9%	뜯김	6%	박리	5%
얼룩	2.7%	기공	2.4%	기공	2.2%	찍힘	2.8	변형	5.5%	기공	3.9%

1) 불량률: 평균 12.04% → 4월 이후 상승, W21 최고로 상승됨 (15.9%)

2) 주요 불량: 얼룩, 뜯김, 박리, 기공, 찍힘 반복 발생



OQC_Camera/ Tool



W20						W21					
MPC 5.5			Lens mount			DCU Housing			MPC 5.5		
찍힘	4.6%	박리	6.1%	찍힘	4.6%	찍힘	5%	박리	6.6%	찍힘	3.8%
뜯김	1.8%	찍힘	3.5%	스크래치	2.5%	뜯김	2.5%	찍힘	4.2%	스크래치	1.8%
스크래치	1.4%	스크래치	0.9%	뜯김	1.8%	스크래치	1.8%	스크래치	2.1%		

1) 불량률: 평균 4.35% → W20 5.47%로 상승(최고)
W20 5.47% 전주대비 0.21% 하향 됨

2) 주요 불량: 뜯김, 찍힘, 박리, 스크래치 등



3) 제품별: Lens mount, DCU cover, MPC5.5 에서 집중 발생



4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_BRACKET



W20				W21					
A176		A366		A266		A266		A176	
미성형	1.5%	미성형	4.0%	부러짐	3.4%	치수	2.6%	미성형	1.3%
찍힘	0.5%	변형	3.3%	찍힘	2.4%	부러짐	0.4%	찍힘	0.6%
기공	0.3%	부러짐	1.5%	변형	2.3%	변형	0.4%	뜯김	0.3%
								변형	0.7%





1) 불량률: 평균 3.86%, W19 7.28% → W21 3.53%로 3.75%p 하향됨

2) 주요 불량: A176 미성형 문제

- A176 고객사 외관한도 설정 및 반영 (W20)

- A176 미성형 기공 개선 (금형 물흐름 개선) 적용 차주 모니터링

PQC



1) 불량 Worst

- NX4 Housing(26.34%), CL4 COVER(25.26%), LQ2 Cover(25.15%)

2) 불량 유형 Worst

- 미성형 (27,740건), 찍힘 (26,972건), 기공 (18,257건)

4-4. 품질 -주요 진행 현황



항목	주요 진행 업무 내용				완료 일정	완료 여부	
내부	1. AS9100 절차서, 지침서 작성 진행 현황				6/12일	진행중	
	AS9100 QMS 절차서, 지침서 문서 작성 현황 (각 부서별)						
	▶ 기준일자 Thursday, May 28, 2026						
	부서명	인사총무	개발영업	생산/기술			기타 (경영)
	문서건수	2	6	10			2
	완료건수	0	6	1			2
	잔량건수	2	0	9			0
	진척도	0%	100%	10%			100%
	부서명	품질	구매	생산관리			TOTAL
	문서건수	21	4	3			48
	완료건수	15	4	3			31
	잔량건수	6	0	0			17
		71%	100%	100%			65%
	※ 매주 금요일마다 진척사항 공지		완료 목표일 : 6월 12일				
-. 5월 26일 AS9100 컨설팅 진행 : 1차 절차서,지침서 12건 리뷰 웹 미팅 실시 완료							

감사합니다

