

25주차 주간 보고

베트남 법인



2025.06.19

1. 개발 영업
 - 1-1. 주요 현황
 - 1-2. 매출
 - 1-3. VMI 창고
 - 1-4. A R
2. 관리
 - 2-1. AP
 - 2-2. 인사, 총무, 공무, 구매
 - 2-3. 전산팀
 - 2-4. 설비 입고 현황
 - 2-5. 자동화
3. 생산
 - 3-1. 생산 1팀 현황
 - 3-2. 생산 2팀 현황
 - 3-3. 직통율
 - 3-4. 생산 팀 주요 개선사항
4. 품질
 - 4-1. 고객 품질 현황
 - 4-2. Claim 및 Sorting 비용
 - 4-3. 품질 현황 종합
 - 4-4. 주간 품질 개선 활동
 - 4-5. 주요 진행 현황

1-1. 개발 영업1팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈							대응&개선 방안			완료 일정	완료 여부
LGIT	최종 수량 납품	- 연장 생산 접수 → 대응메일 발송 완료 - 전주 대비 14,872개 감소							고객사 피드백 접수 및 대응			지속	진행
		No	Model	단가	신규단가	최종 협의 수량 (2/24 시점 기준)	VMI → LGIT 출고 수량 (2/25~6/17)	LGIT YT VMI	LGIT MX	운송 중	잔량 (6/17 기준)	예상 생산 종료 일정	
		1	Gen3 AL5	\$2.46	\$3.46	360,000	180,576	19,272		21,600	138,552	2026.08.23	
		2	Gen2 Cover			27,150	5,136	11,760		-	10,254	2026.06.26	
		3	MQ4 Cover	\$1.62	\$2.12	246,000	85,560	17,280	63,000	4,320	75,840	2026.07.25	
		4	CL4 Cover	\$1.54	\$2.04	166,000	50,637	-	58,900	10,280	46,183	2026.07.29	
		5	MQ4 Housing	\$3.51	\$4.51	248,000	83,226	20,006	63,000	-	81,768	2026.08.29	
		6	CL4 Housing	\$3.56	\$4.56	313,000	163,784	38,872	65,000	14,904	30,440	2026.07.15	
		7	LQ2 Cover	\$1.64	\$2.14	133,056	-		48,122		84,934	2026.08.08	
		합계				1,493,206	568,919	107,190	298,022	51,104	467,971		
삼성	A27	6벌 금형 양산 투입 중 (#2 2벌, #17~20) - 추가 배정 2벌 (#26,#27) : T1 주조 완료. 치수 검증 중							- 개발 샘플 비용 및 금형비 정산 #26,#27 치수 승인			6월	진행
	A18 5G	삼광 2차 업체 확정 여부 피드백 대기 중							A18 5G 진행 여부 확인			6/19	진행
	Tap Active 6	- T0 전달 완료. 개발 샘플 250pcs 준비 중 (도장 2차 진행, 사출 완료) - 방안 설계 완료. 구조 설계 진행							샘플 발송			지속	진행
									금형 제작			6/22	진행
MBCo	거래 종료 협의	LT2 Housing 개발 프로젝트 반납 시점 협의							협의 계속			7/11	진행
	JK Housing	LHD, RHD 개발 샘플 준비 (LHD 350, RHD 100pcs)							샘플 준비 계속 (JK, LT2) / 발송 일정 조정 필요			지속	진행
	LT2 Housing	개발 샘플 250pcs 준비							샘플 발송			6/30	진행
ZF	SCAM6 (B)	DFM 일정 미회신. 입찰 확정 여부 문의 중							고객사 피드백 접수			TBD	진행
	RFQ (SCAM Mazda)	- 가견적 요청 접수. 2D 상세 사양 정보가 없고, 3D 데이터는 SCAM6와 98% 동일하여 해당 견적 수준으로 제출 (\$2.05) - TISAX 보안 인증 진행 준비 - 차주 인증 업체 미팅							TISAX 보안레벨 3등급 획득			TBD	진행

1-1. 개발 영업2팀 주요 현황

고객사	제품 및 사안	현황 및 이슈	대응&개선 방안	완료 일정	완료 여부
A	Phase 2	▪ Glass frame - Pilot 로트는 외부에서 탭 가공, Phase 2 부터 내측 가공을 위한 앵글 헤드 도입 필요성 설명, 고객사 동의 - Pilot 빌드: AL-6061-T6, 표면 처리 미적용 7/1 PO 발행, 8/17 납품 (25 세트) - 신규 도면 접수, DFM 진행 중 - Phase 2: 소재, 표면 처리 확정 대기, 고객사 상세 설계 중 8/10 PO 발행, 10/21 초도 납품 예정 (275세트) - 앵글 헤드 장비 구매 비용 분담 제안, 고객사 검토 예정 - 가격 정보 공유 요청 접수 - 앵글 헤드 견적 접수: \$5,888 (153,098,000VND) ▪ Battery pack - Battery housing: Mg 3D 프린팅으로 최종 결정, 견적 대상에서 제외, Battery adapter (사출물) 진행 방향 확인 중 ▪ 신규 사출물 - Cap Ant 2종: Phase1 금형 수정 후 사용 예정, 도장 적용 DFM 진행 중 - Battery holder 사출 1종: 금주 DFM 용 도면 접수 예정 ▪ 원자재 소싱 - Cashew 도료 가격 및 리드 타임 확인, 구매 진행 중 - 중국 산 실리콘 대체 소재 2종 수배, TDS 입수 및 물성 확인 중, 기타 소재 지속 확인	▪ Glass frame - Pilot 빌드 준비, Phase 2 병행 검토 - Pilot 일정 f-up - 신규 도면 DFM 발송 6/18 접수 도면 기준 Pilot 제품 견적 산출 - 앵글 헤드 가격 A사와 공유 - 설계 변경 진행 사항 DFM f-up ▪ Battery pack - Battery adapter 진행 여부 확인 ▪ 신규 사출물 - Cap Ant: 1차 DFM 제출 - Battery holder: 도면 접수 및 DFM 대응 ▪ 원자재 소싱 - 도료 입고 일정 모니터링 - TDS 사양 검토 후 A사와 공유 및 컨펌 요청 - 탈 중국 소재 수배 사항 확인	지속	진행
				8/17	진행
				6/22	진행
				6/23	진행
				6/19	진행
				지속	진행
퀄컴	MTP Honu	▪ DFM 대응 중 - 8월 금형 제작, 9월 샘플 제작 일정 대응	▪ DFM 검토 및 개발 일정 f-up	7/31	진행

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 당월 매출 예상


단위: USD

2026년 6월					
구분	매출		달성율	6/24 예상 누적 매출	차주 예상 달성율
	사업 계획	6/17누적			
LGIT	\$517,346	\$207,351	40%	\$435,201	84%
Mando	\$585,367	\$161,987	28%	\$314,349	54%
Samsung	\$1,824,071	\$772,932	42%	\$1,138,806	62%
Qualcomm	\$99,129	\$15,203	15%	\$35,000	35%
ZF	\$821,718	\$72,622	9%	\$256,148	31%
A	\$0	\$1,763	100%	\$1,763	100%
Others	\$130,000	\$28,722	22%	\$60,000	46%
Total	\$3,977,631	\$1,260,580	32%	\$2,241,267	56%

□ 4개월 매출 예상

비교	'26년6월	'26년7월	'26년8월	'26년9월	1~9월 누적 합계
사업 계획	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$3,657,899	\$33,874,009
금주 예상	\$4,004,910	\$4,145,715	\$3,824,068	\$3,360,038	\$33,177,637
차이	\$27,279	\$337,063	\$127,370	-\$297,861	-\$696,372
증감율	101%	109%	103%	92%	98%

<사업계획 대비 실적 예상>



1-2. 개발 영업 - 매출



□ 06~09월 매출 예상

단위: USD

고객사	항목	'26년6월	'26년7월	'26년8월	'26년9월	1~9월 누적 합계
LGIT	사업 계획	\$517,346	\$467,404	\$512,404	\$467,404	\$5,095,087
	실적 예상	\$853,957	\$605,548	\$387,233	\$133,787	\$5,839,666
	차이	\$336,611	\$138,144	-\$125,171	-\$333,617	\$744,579
Mando	사업 계획	\$585,367	\$576,667	\$576,667	\$576,667	\$5,135,110
	실적 예상	\$456,809	\$482,016	\$377,732	\$583,725	\$4,973,335
	차이	-\$128,558	-\$94,652	-\$198,935	\$7,058	-\$161,775
Samsung	사업 계획	\$1,824,071	\$1,655,997	\$1,593,778	\$1,602,086	\$14,323,693
	실적 예상	\$1,836,341	\$2,111,560	\$2,093,240	\$1,613,032	\$14,223,872
	차이	\$12,270	\$455,563	\$499,462	\$10,946	-\$99,820
Qualcomm	사업 계획	\$99,129	\$155,475	\$82,860	\$86,975	\$1,031,394
	실적 예상	\$59,525	\$110,695	\$71,326	\$75,441	\$603,604
	차이	-\$39,604	-\$44,780	-\$11,534	-\$11,534	-\$427,791
ZF	사업 계획	\$821,718	\$820,111	\$800,989	\$794,767	\$7,051,979
	실적 예상	\$613,235	\$705,896	\$682,374	\$793,552	\$5,989,147
	차이	-\$208,483	-\$114,215	-\$118,615	-\$1,215	-\$1,062,832
A	사업 계획	\$0	\$2,998	\$0	\$0	\$86,746
	실적 예상	\$1,763	\$0	\$82,163	\$30,501	\$283,020
	차이	\$1,763	-\$2,998	\$82,163	\$30,501	\$196,274
기타	사업 계획	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,150,000
	실적 예상	\$183,281	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$1,264,993
	차이	\$53,281	\$0	\$0	\$0	\$114,993
합계	사업 계획	\$3,977,631	\$3,808,652	\$3,696,698	\$3,657,899	\$33,874,009
	실적 예상	\$4,004,910	\$4,145,715	\$3,824,068	\$3,360,038	\$33,177,637
	차이	\$27,279	\$337,063	\$127,370	-\$297,861	-\$696,372

사업계획 대비 매출 달성률

101%

109%

103%

92%

98%

전주 대비 증감		\$22,295		-\$27,321		\$14,448		\$1,101
고객사 별 증감	1.SEVT	-\$2.7만	1.LGIT	-\$0.4만	1.LGIT	-\$2.1만	1.A	-\$0.1만
	2.LGIT	-\$2.5만	2.Mando	+\$3.3만	2.A	-\$0.7만		
	3.Mando	+\$2.3만	3.ZF	-\$6.4만				
	4.ZF	+\$5.1만						

1-2. 개발 영업 – 매출

※ 매출 증감 사유

- 6월 ZF EU2L housing & Cover 7월 매출 이월 반영. 삼성 브라켓 납품 수량 감소 및 CNC 수요 감소로 인한 매출 조정
- 7월 ZF EU2L housing 7월 매출 이월 반영으로 인한 감소 및 Anting China ACP Housing & Cover 15K 수량 감소
- 8월 LGIT MQ4 Cover 6월 수량 10K 이월 반영으로 인한 매출 소폭 증가

단위: USD

Customer	June				July				August			
	Old	New	Gap	Reason	Old	New	Gap	Reason	Old	New	Gap	Reason
Samsung BRK	1,354,894	1,344,304	(10,590)	A17 33K 불량 RMA 처리로 인한 납품 수량 감소 A15 4K, A37: 2.7K, A27 8.5K 납품 수량 증가	1,579,179	1,579,179	-		1,468,203	1,468,203	-	
Samsung CNC	508,719	492,037	(16,681)	DM3 및 B6 Sub 수요 급감 B7R: 납품 수량 감소 Q8: 23K 납품 수량 증가	532,381	532,381	-		625,037	625,037	-	
Qualcomm	59,525	59,525	-		110,695	110,695	-		71,326	71,326	-	
LGIT	879,100	853,957	(25,144)	전주 대비 MQ4 Cover 수량 감소 25K→15K AL5 Housing 수량 이월 (6→8월, 1.7K) CL4 Cover 수량 감소 IKC 수량 감소 (16K → 7K)	601,629	605,548	3,919	IKC 수요 10K 증가	365,685	387,233	21,548	MQ4 Cover 수량 이월 (6→8월, 10K)
Mando	433,481	456,809	23,329	IMEB2 수량 증가 31K →42K J100 수량 증가 6K→7K JG REPS 수량 증가 2K→3K US4 Cover decrease demand from 1,000pcs to 0	448,792	482,016	33,223	NX4 Cover 수량 신규 반영 (China, 0 → 30.2K) J100 수량 증가 (6K → 7.1K) IMEB2 수량 감소 (44K → 42.3K) JG REPS 수량 감소 (3K→ 2K)	377,595	377,732	137	J100 수량 감소 (6.5K→6.3K) IMEB2 수량 증가
ZF TRW	561,853	613,235	51,382	GM EU2L Housing & Cover 7월 → 6월로 매출 이월 에 따른 수량 증가 UK lensmount 수량 감소 (43K →21.5K)	770,360	705,896	(64,463)	GM EU2L Housing 7월 → 6월로 매출 이월에 따른 감소 GM EU2L Cover 수량 증가 (Monterrey 수요 46K 유지) Anting China 7월 중순 수요 감소 Poland 7월 수량 증가 확정	682,374	682,374	-	
A	1,763	1,763	-		-	-	-		89,400	82,163	(7,237)	사출물 세트 수요량 감소 (100→75)
Tailyn (퀄컴 벤더)	53,281	53,281	-		-	-	-		-	-	-	
Scrap	130,000	130,000	-		130,000	130,000	-		130,000	130,000	-	
Grand Total	3,982,615	4,004,910	22,295		4,173,036	4,145,715	(27,321)		3,809,621	3,824,068	14,448	

1-2. 개발 영업 – 매출

□ 금주 신규 수취 PO 및 출고 현황

고객사	금주 수취 PO		PO 잔량		06월 출고 계획					
					기 출고		잔량		06월 합계	
	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)	수량	금액 (\$)
Samsung BRK	625,000	414,031	1,257,707	810,426	1,314,660	816,567	794,300	527,737	2,108,960	1,344,304
Samsung CNC	0	0	250,336	389,454	143,350	148,251	323,350	343,786	466,700	492,037
LGIT		19,841	315,897	783,323	135,603	248,011	222,470	605,946	358,073	853,957
Mando	0	0	137,748	174,321	118,728	272,213	137,188	184,596	255,916	456,809
ZF	0	0	954,100	1,130,690	125,952	188,441	357,376	424,794	483,328	613,235
A	0	0	0	0	0	0	360	1,763	360	1,763
Qualcomm	800	15,203	16,500	149,739	2,500	38,979	3,400	73,827	5,900	112,806
합계	625,800	449,075	2,932,288	3,437,953	1,840,793	1,712,461	1,838,444	2,162,450	3,679,237	3,874,911

* 스크랩 매출/Others \$130,000미포함

1-3. 개발 영업 – VMI 창고

□ LGIT VMI 재고

No.	Part No.	Part Name	Jun.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	6월 불출 금액 (7 월 입금 예정) 6/17기준)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	3CAC00159A	Gen3 AL5 Housing	35,424	20,736	40,872	19,272	21,600	45,000	0.4	\$51,011	\$100,545
2	3CAC00160A	Gen3 AL6 Housing	0	3,456	2,197	2,197	0	2,592	0.8	\$8,260	\$5,536
3	3MAM00121A	BYD Bracket(cover)	0	0	2,900	2,900	0	2,000	1.5	\$0	\$7,076
4	3CAC00129A	BYD Housing	0	0	2,880	2,880	0	2,000	1.4	\$0	\$6,451
5	3MAM00269A	Gen2 Cover	0	0	11,760	11,760	0	4,000	2.9	\$0	\$25,082
6	3MAM00541A	Addway 570W COVER	0	0	200	200	0	0		\$0	\$386
7	3HUC00006A	T6 Housing(M6)	0	0	0	0	0	25,000	0.0	\$0	\$0
8	3HUC00007A	T6 Housing(M8)	0	0	0	0	0	5,000	0.0	\$0	\$0
9	3CVC00004A	T6 Bearing Plate	0	0	0	0	0	30,000	0.0	\$0	\$0
10	3CAZ00041A	CN7a housing CL4M	23,328	26,568	56,376	41,472	14,904	30,000	1.4	\$97,239	\$206,336
11	3CAZ00042A	CN7a Cover CL4M	10,578	5,320	14,898	4,618	10,280	15,000	0.3	\$8,299	\$23,241
12	3CAZ00039A	MQ4a PE Housing	2,376	17,820	22,976	22,976	0	15,000	1.5	\$64,330	\$82,052
13	3CAZ00038A	MQ4a PE Cover	10,800	17,280	21,600	17,280	4,320	15,000	1.2	\$28,339	\$35,424
14	3CAC00250A	OMS ENTRY VCSEL COVER	0	0	14,700	14,700	0	0		\$0	\$10,150
15	3CAC00203A	OMS ENTRY LENS HOLDER	0	0	6,675	6,675	0	0		\$0	\$3,575
16	3CAC00207A	OMS Front Lens Holder	0	0	10,200	10,200	0	0		\$0	\$7,361
17	3CAC00180A	IKC	716	0	716	0	716	600	0.0	\$0	\$2,403
18	3CAC00196A	MRA2 Camera Base	3,078	0	4,043	1,465	2,578	2,000	0.7	\$0	\$6,195
19	3HDC00003A	MPC.5.5	49,303	43,200	115,303	79,303	36,000	150,000	0.5	\$38,046	\$101,547
20	3MAM00107A	NU Bracket	0	0	0	0	0	0	0.0	\$0	\$0
Total			135,603	134,380	328,296	237,898	90,398	343,192		\$295,524	\$623,362

□ MBZ VMI 재고

	Part No.	Part Name	Jun.26			창고 재고	이동중 재고	월 평균 사용 수량	Safety stock (month)	6불출 금액 8입금 예정) (6/17)	Balance 금액
			M&C 출고	창고에서 출고	Balance						
1	MBA4515181	NX4 Cover	0	8,100	39,420	25,874	0	50,000	0.5	\$11,016	\$5,530
2	MBA4111122	NX4 Housing	0	11,460	23,820	16,380	0	40,000	0.4	\$41,714	\$57,670
3	ME041A1100	Tesla Heatsink Cover	61,500	61,748	104,064	52,552	39,600	85,000	0.6	\$108,893	\$134,134
4	ME200A1700	J100	7,140	2,659	9,389	6,622	3,780	5,000	1.3	\$9,971	\$39,008
5	MB200IMB01	IMEB2 Housing	21,600	9,629	67,267	49,987	10,368	42,000	1.2	\$25,421	\$172,699
6	ME210SV500	SV52 HOUSING COVER	0	0	300	300	0	0	-	\$0	\$687
Total			90,240	93,596	244,260	151,715	53,748	222,000		\$197,016	\$409,726

1-4. 영업 - AR

□ AR 현황

Customer	Payment term	Total AR	AR on due	AR overdue					Last Week	Variation (+/-)	Plan receiving in W26.2026
				Total	1 month	2 month	3 month	4 month			
SEVT	15	231,588	231,588	0	0	0	0	0	612,137	-380,549	
ELENTEC VN	30	1,363,104	1,363,104	0	0	0	0	0	1,162,425	200,678	
INTOPS VN	30	412,204	412,204	0	0	0	0	0	353,987	58,217	
MOBASE VN	30	31,675	31,675	0	0	0	0	0	29,821	1,854	
LG YANTAI	90	1,314,814	1,314,814	0	0	0	0	0	1,256,309	58,504	
LG KOREA	90	179,622	146,750	32,872	32,872	0	0	0	152,620	27,002	
LG MEXICO	90	936,000	704,683	231,317	231,317	0	0	0	936,000	0	
MANDO (ZHANGJIAGANG)	105	1,740,791	1,631,755	109,036	109,036	0	0	0	1,740,791	0	
MANDO CORPORATION	105	25,574	25,574	0	0	0	0	0	25,574	0	
MANDO KOREA	105	22,680	22,680	0	0	0	0	0	22,680	0	
HL KLEMOVE INDIA	90	287,445	287,445	0	0	0	0	0	287,445	0	
ZF POLAND	120	899,154	899,154	0	0	0	0	0	948,747	-49,593	
ZF PSS US (E273)	90	654,965	354,381	300,585	300,585	0	0	0	654,965	0	
ZF SHANGHAI	60	132,277	132,277	0	0	0	0	0	234,598	-102,321	
ZF UK	90	292,679	250,805	41,874	41,874	0	0	0	328,947	-36,268	
ZF MEXICO	60	228,783	118,246	110,537	110,537	0	0	0	339,320	-110,537	
ZF BRASIL	60	25,072	17,274	7,797	7,797	0	0	0	25,072	0	
TAILYN (Qualcomm)	30	64,882	64,882	0	0	0	0	0	64,882	0	
MINH PHUC (Scrypt)	30	77,477	77,477	0	0	0	0	0	65,376	12,101	
THUAN THANH (Scrypt)	30	26,769	26,769	0	0	0	0	0	15,567	11,201	
BINH NGUYEN (Scrypt)	30	41,842	41,842	0	0	0	0	0	34,802	7,040	
TONKIN (Scrypt)	60	57,120	57,120	0	0	0	0	0	84,005	-26,886	
General Grand Total		9,046,515	8,212,497	834,017	834,017	0	0	0	9,376,071	-329,556	0
MFG-Qualcomm	120	878,141	246,442	631,699	131,531	84,323	282,904	132,941	861,756	16,385	
MFG-ASG	120	181,478	178,117	3,361	3,361	0	0	0	181,478	0	
Subsidiary Grand Total		1,059,619	424,559	635,060	134,892	84,323	282,904	132,941	1,043,234	16,385	0
TOTAL		10,106,134	8,637,057	1,469,078	968,910	84,323	282,904	132,941	10,419,305	-313,171	0

- 6/17까지의 AR 반영

2-1. 재무 - AP



□ AP 현황

환율 1: 26,000

No	Kind	Vendor	Detail	Payment term	TOTAL AP	AP ondue	AP overdue	AP overdue					Last Week	Variation (+/-)
								1 month	2 months	3 months	4 months	5 month		
1	Raw Material	CHIẾN THẮNG	AL ADC12,S36,S3Y	60	2,241,946	1,846,355	395,590	395,590	-	-	-	-	1,738,003	503,942
		Bluewind Vina	Chromate	60	656,167	-	656,167	-	-	-	-	656,167	656,167	-
		QUỐC TẾ CHEN LIN	Chromate	90	508,678	215,796	292,882	68,283	50,674	89,691	84,235	-	508,678	-
		Anhui Mercuy Light Metal	AL S3Y	60	377,929	377,929	-	-	-	-	-	-	469,715	(91,787)
		Binzhou Beihai Regal	AL S36	60	210,764	210,764	-	-	-	-	-	-	285,882	(75,118)
		THINH VƯƠNG	Tray	90	141,192	103,467	37,725	19,918	17,806	-	-	-	141,192	-
		JKT VIỆT NAM	Wooden box	60	139,166	83,141	56,025	37,691	18,334	-	-	-	151,656	(12,490)
		DONG MIN VINA	Tray	60	63,450	63,450	-	-	-	-	-	-	63,450	-
		Other (under 50k)			171,994	128,190	43,803	19,652	17,708	6,443	-	-	152,702	19,292
		Total RM			4,511,285	3,029,092	1,482,192	541,134	104,522	96,134	84,235	656,167	4,167,445	343,839
2	Supplies	OIL KOREA VIỆT NAM	Casting oil	60	249,009	88,605	160,404	48,342	32,444	35,185	44,433	-	263,395	(14,386)
		VINA BUHMWOO	CNC Oil	60	193,613	65,652	127,961	32,350	25,409	30,309	39,894	-	210,222	(16,609)
		Đầu tư Foundry Việt Nam	Casting Consumable	60	166,025	31,794	134,232	27,844	18,980	26,124	19,568	41,715	163,613	2,413
		CHANGSUNG	Mold Consumable	60	142,215	50,037	92,177	27,143	30,915	34,119	-	-	167,683	(25,468)
		CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG	CNC Tool	90	118,217	67,629	50,588	26,448	24,139	-	-	-	140,136	(21,919)
		TM &KỸ THUẬT ANTEK	Consumble	60	114,809	36,495	78,315	8,868	14,296	16,418	11,363	27,370	114,809	-
		TOOLREX VINA	CNC tool	60	113,777	82,904	30,873	11,652	4,517	14,704	-	-	113,777	-
		Other (under 100k)			731,755	282,080	449,675	127,293	125,223	67,894	15,842	113,423	745,096	(13,341)
		Total Supplies			1,829,420	705,195	1,124,225	309,941	275,923	224,753	131,100	182,508	1,918,731	(89,311)
3	Repair & Service	YANTAI RUIYAO	Sorting	90	163,219	163,219	-	-	-	-	-	-	185,189	(21,969)
		JIANGSU LOGISTICS	Warehouse	60	155,749	63,602	92,146	30,290	28,482	33,374	-	-	170,481	(14,733)
		CNC ECO VINA	Repair CNC machines	60	60,181	7,560	52,621	2,850	10,655	8,682	374	30,062	60,181	-
		CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HAO QUANG	Repair CNC machines	60	53,634	53,634	-	-	-	-	-	-	53,634	-
		Điện Tử Công Nghiệp Ecn	Repair CNC machines	60	49,450	8,939	40,511	10,040	2,563	6,306	6,733	14,870	49,450	-
		CÔNG TY TNHH DAIDO DMS VIỆT NAM	Heat treatment, nitriding	30	34,013	21,219	12,794	12,794	-	-	-	-	30,860	3,153
		Other (under 30k)			106,357	45,186	61,171	27,422	18,052	7,487	4,671	3,539	98,443	7,913
		Total Repair & Service			622,604	363,360	259,244	83,396	59,751	55,848	11,778	48,470	648,239	(25,635)
4	Outsourcing	DA WON	Polishing	60	68,507	1,395	67,112	18,842	30,676	17,594	-	-	68,507	-
		Other (under 50k)			135,521	106,647	28,873	24,086	4,788	-	-	-	156,396	(20,876)
		Total Outsourcing			204,028	108,042	95,986	42,928	35,463	17,594	-	-	224,904	(20,876)
5	AP Logistics	CÔNG TY TNHH KJTT		60	140,512	74,705	65,807	20,450	13,367	31,990	-	-	156,187	(15,675)
		Other (under 100k)			177,841	109,487	68,354	22,602	27,875	17,877	-	-	188,279	(10,438)
		Total AP Logistics			318,353	184,192	134,161	43,052	41,242	49,867	-	-	344,467	(26,114)
6	Mold	MTV T/S VINA	Make-Mold ,JIG	60	650,334	152,079	498,254	12,481	58,808	24,496	20,744	381,726	650,334	-
		SEUNGWOO VINA	Make-Mold ,JIG	60	295,962	40,385	255,577	17,308	17,308	-	-	220,962	295,962	-
		KỸ THUẬT P&Q VINA	Mold	60	149,534	18,118	131,415	59,623	67,292	4,500	-	-	157,011	(7,477)
		MOLDPIA	Make-Mold ,JIG	60	119,221	46,429	72,792	30,049	10,872	31,871	-	-	137,770	(18,549)
		Other (under 100k)			85,179	40,172	45,007	5,107	-	17,486	22,415	-	82,768	2,412
		Total AP Mold			1,300,229	297,184	1,003,046	124,567	154,280	78,353	43,159	602,687	1,323,844	(23,615)
7	GA	WELSTORY	Meal	90	143,301	113,181	30,120	30,120	-	-	-	-	143,301	-
		Other (under 50k)			172,882	130,655	42,227	42,227	-	-	-	-	175,830	(2,948)
		Total AP GA			316,183	243,836	72,347	72,347	-	-	-	-	319,130	(2,948)
		Grand TOTAL			9,102,102	4,930,902	4,171,200	1,217,365	671,181	522,550	270,272	1,489,832	8,946,761	155,341

- 6/17까지의 AP 반영
AR, AP 차이 \$100만

2-2. 관리 - 인사,총무,공무,구매

□ 인원 현황 및 계획

□ 직군별 인원현황

(단위 : 명)

직군	구분	생산	품질	관리	영업	개발	(공무)지원	Sub Total	Total
직접	생산	449		15			9	473	544
	검사		71					71	
간접	관리&지원	43	20	43	5	10	8	129	239
	기술직(신뢰성포함)	82	6	5	0	1	16	110	
Total		574	97	63	5	11	33	783	783

□ 월별 인원계획

구분	인원 계획		
	6월	7월	8월
생산 직접	578	568	547
관리/생산 간접	249	249	249
Total	827	807	786

□ 인원 변동 현황

구분	전월	전주	현재	증감	변동율
Worker	536	539	544	+5	
Management	128	128	129	+1	
Technician	113	111	110	-1	
Total	777	778	783	+5	

□ 퇴직 예정 현황

부서	금주	내주
R&D/POL	1	2
Sales	1	0
ETC	5	0
Total	7	2

※ SOP 대비 인력 계획에 근거함

- 변압기 교체 공사 진행 → 6.20(토) 05:00 ~ 6.22(월) 14:00, 공장 일부 구역 계획 정전 실시
- 발전기 및 부하 조정을 통해 생산 차질 최소화, 일부 비생산 구역 운영 중단 예정, 6.22 14:00~17:00 복전 및 재연결 작업 예정
- VNeID 조직계정 등록 진행 → 정부 전자행정 업무 대응 준비
- 조직계정 생성 완료, 세무·소방·노무 관련 업무 권한체계 검토 및 운영방안 수립 진행 중
- Samsung EHS Vietnam 임대·대여 장비 안전평가 완료 → (6.12) CNC-Samsung 283대 평가 완료
- 전기판넬·오일미스트·분전반·오일펌프·미스트모터·에어게이지 등 6건 개선사항 확인, 조치 진행 중

2-3. 전산팀

□ 2026년 시스템 구축 계획

구분	No	항목	소요기간	완료예정일	예산비용	비고
시스템	1	금형품질관리 시스템		6월		- 금형품질관리 기초 데이터 입력 - 금형 가공품 측정/검사 데이터 베이스 구축 - 설비가공현황, 금형상태, 쇼트현황판
	2	건적관리 시스템	2개월	7월		건적 산출 로직 통일, 건적누적관리, 신속한 건적작업 , 건적작업으로 인한 공수 최소화 - 계산로직 엔진화 1차 완료 - 기존 업체별 제품군별 건적으로 계산로직 검증 및 수정 작업 - 입력 및 조회 폼 개발
QMS	3	브라켓 비전 검수 시스템	1개월	6월		- 캐스팅 후 검사 1차 진행 (1차 수동 검사 1대 설치 완료)

□ 금주 주요 업무 현황

1. 인사시스템

- 인사카드 기초정보 등록 모듈 작성.
- 핵심인원 관리를 위한 평가,자격,진급이력 추가 (DB 수정)

2. 전산보안 점검 실시

- 설치프로그램 점검 진행중 (총 138대중 / 118대 조사완료) 금주완료 예정
- 현재까지 불법소프트웨어 없음
- 웨어웨어 : 알집 9건, 알약 2건, 유료폰트 4건 (대체 프로그램 : 7zip, 반디집, winsdow

보안)

- 최종 확인 후 : 차주 일괄 삭제 진행예정

2-4. 설비 입고 일정

설비 입고 일정

2026.06.17

No	Item Name	Q'ty	PO date	Pack date	ETD	ETA Port	ETA M&C	Term
1	Furnace (침석직 용해로) = 입고	2	5-May	3-Jun	6-Jun	13-Jun	17-Jun	C.I.F
2	Servo Sprayer ZDP-Y02- Yizumi 400T (스프레이)	2	1-Jun	10-Jun	10-Jun	18-Jun	22-Jun	DAP
3	TD5L- 35M5 Automatic Extractor (취출기)	1	9-Jun	18-Jun	18-Jun	23-Jun	26-Jun	DAP
4	Toyo 350 ton	2	3-Feb	12-Jun	14-Jun	23-Jun	26-Jun	FOB
5	3+2 axis TR-200YY	3	12-Jun	3-Jul	4-Jul	11-Jul	14-Jul	FOB
6	3+2 axis TR-200YY	2	12-Jun	20-Jul	21-Jul	28-Jul	31-Jul	FOB
7	Furnace (침석직 용해로)	2	13-Jun	15-Jul	15-Jul	22-Jul	25-Jul	C.I.F
8	Sodick, CNC wire cut. AL600G - 와이어 설비	1	14-May		15-Aug	23-Aug	26-Aug	FOB
9	Sodick, CNC Die sinker. AL40G- 방전기 설비	1	14-May		15-Aug	23-Aug	26-Aug	FOB
10	Sodick, CNC Die sinker. AL40G- 방전기 설비	3	14-May		15-Sep	23-Sep	26-Sep	FOB
11	Komatech, KT420A, 밀링가공기	4	19-May	13-Sep	15-Sep	22-Sep	25-Sep	FOB
12	MAKINO, V33i, 고속가공기	2	11-May	19-Sep	20-Sep	28-Sep	1-Oct	C.I.F
13	Mold Automation, Moldbao 금형 자동화	1	9-Jun	24-Aug	26-Aug	2-Sep	6-Sep	FOB
14	Dukin, CHAMP564. CMM	1	16-Jun	8-Sep	10-Sep	17-Sep	21-Sep	FOB

2-5. 자동화 (현장 개선 현황)

□ 2026년 상반기 개선 및 PJT 공사 계획

No	공사 내용	수량	설치계획(완료)일	비고
1	화장실 개조 및 보수 공사	12	7/11	사무실 화장실 리모델링 공사는 6월 20일부터 시작 3주 후 완료될 예정
2	4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화	1	6/19	현재 설치 및 시운전 생산을 진행 중 6월 19일 완료 예정
3	Mold 구역을 개조	1	4/20~7/31	현재 패널 벽체를 설치 중
4	CNC4 구역에 Cleaning 및 Deburring 공정 설치	2	4/28~6/28	SEVT 확인 대기 중
5	2500kVA 변압기 설치	1	4/28~6/28	교체 작업은 6월 20일~21일에 진행될 예정
6	MPC 5.5 모델 자동 레이저 설비 설치 설계	1	5/15~6/25	현재 조립 작업 진행 중
7	350톤 알루미늄 다이캐스팅기 2대를 설치	2	5/21~6/18	설치 및 시운전 완료, 현재 배기 후드(흡입 후드) 설치 공사를 진행 중
8	125톤 설비를 대체하기 위해 350톤 다이캐스팅기 2대 설치 준비	2	6/22~6/28	21호기, 22호기 다이캐스팅기를 대체

□ 금주 주요 작업 현황

1. 금형실 공사 : 현재 패널 벽체를 설치
2. 10톤 프레스 2대 수리완료, 추가 2대는 수리 진행 중
3. 125톤 다이캐스팅기 2대를 외부로 이동하기 위한 준비 작업과 신규 350톤 다이캐스팅기 2대의 설치 베이스 공사 진행 중.
4. Lensmount 모델 자동화 설비를 설치 중, 6월 19일 완료 예정
5. SEVT 반품용 A축 분해 진행 중: 114개 중 65개 분해 완료, 54개 SEVT 반송 완료
6. 정수기 설치 구역의 급수 배관 연결 진행중 6월 19일 완료 예정
7. 금형 보관 구역에 추가 야외 천막을 추가 설치할 예정, 6월 20일 설치~1개월 사용 예정


3-1. 생산 1팀 현황

□ Casting 공정 달성율, 수율 (24주차 : 6월 08일~6월 14일)


- 달성율 변경적용 (예열타 수량 제외)
- 수율 변경적용 (OQC공정까지 포함)

Part	모델 수	달성율	수율
자동차 하우징	4	87%	80%
자동차 커버	4	96%	89%
카메라, 그외	8	94%	91%
브라켓	3	71%	92%
전체	19	87%	88%

Casting 공정 달성율



Casting 공정 수율



■ 전주 대비 비교 현황

1) 달성율 : 87%로 전주 달성율과 동일 함→ 하우징(87%), 커버(96%), 카메라(94%), 브라켓(71%)로 전체적으로 달성율 유사함

* 내 용 : ① 브라켓 part 부분이 달성율이 저조한 상황 임

→ 금형치수, 덧살발생 불량으로 인한 비가동이 약 70%를 차지, 나머지 30%는 설비 문제 (쿠카로봇 애러발생, 스프레이)로 인한 비가동 발생.

② 금형팀 스페어 금형 확보 및 품질팀 덧살에 대한 내부외관 한도 및 고객사 외관한도 획득 활동 등으로 인해 비가동 발생 최소화 목표로 진행 중.

2) 수 율 : 88%로 전주 수율과 동일 함→ 카메라류 수율 91%로 전주대비 2%감소, 브라켓 수율 92% 전주대비 2%증가

① 브라켓 생산에 대한 달성율과 수율을 증가시키기 위해 : 이형제 test, 비산발생 방지, 자주검사 강화 등 시행중이며, 지속 모니터링 중

3-1. 생산 1팀 유형별 불량현황

▶ 24주차 : 6월 08일~6월 14일



Customer	Model	불량 유형											비고
		Setting máy (예열+주조불량)	Рõ khí 기공	Thiếu liệu 미성형	Bong tróc 박리	Mề 뜯김	Nứt 크랙	Nhám 소착	Lỗi lõm 수축 + 변형	Thừa liệu 덧살	Total	수율	
Auto Housing	AL5	922	1,497	184	448	204	44	-	57	-	3,356	76.2%	
	CL4 HOUSING	420	425	202	269	278	-	-	3	-	1,597	81.3%	
	IMEB2 HOUSING	350	1,429	43	302	169	2	-	2	4	2,301	80.5%	
	J100 HOUSING	116	105	28	63	22	-		-		334	82.7%	→ HOUSING : 80.2%
Auto Cover	EK LQ2 COVER	184	50	28	51	94	-	-	-	-	407	87.1%	
	TEY GEN4	882	171	93	134	156	-	-	367	-	1,803	89.7%	
	MAS65C	624	176	111	-	182	-	-	-	-	1,093	93.6%	
	JG REPS LHD	144	19	119	-	8	135	-	-	-	425	85.2%	→ COVER : 88.9%
Camera & Others	ACP2 HOUSING	500	-	68	-	82	19	-	222	-	891	90.3%	
	ACP2 COVER	272	2	80	-	60	1	-	88	-	503	93.7%	
	RN4.8 LENS MOUNT	420	4	221	1,642	680	3	-	112	-	3,082	82.4%	
	FCA 4.8 HOUSING	290	-	81	-	40	8	-	59	-	478	94.7%	
	FCA 4.8 COVER	492	-	316	2	39	-	-	73	1	923	93.2%	
	EU2L COVER	552	-	11		32	121	-	76	-	792	93.9%	
	IPM HOUSING	204	-	30	-	31	-		8	-	273	93.4%	
	MPC5.5	792	128	416	-	493	-	-	-	-	1,829	88.3%	→ CAMERA : 91.2%
Mobile	SM-A176	5,032	1,117	3,954	-	1,446	-	-	927	-	12,476	90.3%	
	SM-A376	392	686	35	-	16	131	-	-	-	1,260	94.8%	
	SM-A276	4,720	-	2,526	-	822	-	-	706	-	8,774	92.2%	→ MOBILE : 92.4%
합계		17,308	14,613	8,546	6,895	6,587	4,849	1,561	1,510	143	42,597	88.6%	

3-1. 생산 1팀 주요업무

부서

■ 주요 진행 사항

1. AL5 HOUSING, 기공불량 검토 건

이전 기공 개선 내용 :

- 1) 금형내 형상핀에 냉각라인 추가 적용
 - 2) 냉각라인 제트쿨러 적용 (제트쿨러 타임 7초 적용)
- ⇒ 결과 : 기공(미성형)불량 : 약 20% → 7%까지 감소효과 확인

그러나 최근 기공(미성형)불량 10~12%까지 다시 증가됨.

AL5 생산 금형번호 : #12 (실제 #11차금형)



금형 슬리브 크랙발생 확인 및 크랙으로 인한 미세 냉각수 누수 발생 됨

담당 기술자 크랙발생 현상은 확인했으나, 설비 정지시에는 냉각 누수가 잘 확인이 안됨

연속 생산시 용탕에 의한 온도상승시에 지속적으로 미세 냉각수 누수 확인되어 조기 발견을 못함

조치 : 슬리브 교체 적용 및 슬리브 일일 크랙 발생여부 자주검사 체크시트 기록보고 및 모니터링 중

2. IMEB HOUSING 기공불량 검토 건

- 1) 기존 평균 기공불량 : 5%수준

그러나 최근 약 8~10%수준으로 기공불량 증가 발생

- 2) 캐스팅 생산시 일일 4회 가공샘플 진행 및 결과 확인시 기공불량 없음. 그러나 샘플결과와 실제결과가 상이함



생산 금형번호 : #7 (기공 발생 위치)

금형, 및 설비 재점검시 이상여부 확인안됨.


현재 사용중인 금형 #7번 사용SHOT 확인시 100,000SHOT 수준으로, 금형 노후화로 예상함. (정확한 원인 모름)

신규 금형 #8번으로 동일설비, 동일 주조조건으로 비교 재검증 및 생산 모니터링 예정

생산1팀

3-2. 생산 2팀 현황

□ 생산2팀 달성율 미 달성 사유/개선대책(W24)



모델	모델 수	구분	W21	W22	W23	W24
TRIMMING	33	달성율	82.8%	80.7%	80.2%	77.6%
		수율	97.4%	97.3%	96.8%	97.1%
POLISHING	25	달성율	81.2%	76.0%	77.6%	72.2%
		수율	99.0%	98.9%	99.0%	98.9%
CHROMATE	14	달성율	82.5%	70.8%	77.6%	86.3%
		수율	97.3%	99.0%	99.2%	99.4%
CNC	33	달성율	91.8%	88.7%	88.2%	84.1%
		수율	93.6%	93.8%	93.9%	93.8%

Part	달성율	수율	미달성 사유 및 대책	
CL4 COVER (CNC)	87.7%	86.9%	원인	Worst 치수(27%), 찍힘(12%), 스크래치(2%)
			대책	-. 제품 취출 후 절삭 유 세척 시 노즐 막힘 확인, 노즐 교체 후 모니터링 중 -. 주/야 시업 전 기술원/관리자 전 설비 노즐 분사 량 확인 진행 중
A276 (Trimming)	784.2%	96.2%	원인	Worst 미 성형(30%), 찍힘(23%), 크랙(14%)
			대책	-. 트리밍 시 찌꺼기 등 금형 및 제품에 붙여 찍힘유발 확인, 기존 제품쪽에는 에어세척 하나 금형쪽에 세척이 없어 에어건 추가 설치 완료, 지속 모니터링 중



3-2. 생산 2팀 CNC설비 가동 현황



□ 생산2팀 설비 가동율(W24)

구분	장비	축	설비대수	설비고장	SEVT	AUTO/ Camera	Qualcom	ZF	Bracket	A-Project/ JIG 가공	R&D	가동대수	가동율	비가동
SEVT	CNC (FANUC)	3 AXIS	151	1	150							150	99%	1
		4 AXIS	132		132							132	100%	0
M&C	CNC (KMT)	3AXIS	25	1		9	1	7	7			24	96%	1
	CNC (Brother)	3AXIS	2				0		2			2	100%	0
	CNC (Doosan)	BT30	76		18	49	7			1	1	76	100%	0
		BT40	26		0	11	1	6		6	2	26	100%	0
	CNC (Fanuc)	3AXIS	10		10							10	100%	0
	선반 (Lathe)	2AXIS	17	1	0	15					1	16	94%	1
	CNC	5AXIS	1							1		1	100%	0
	Máy NC (Dongbu Lightec)	3AXIS	3		0							0	0%	3
합계			443	3	310	84	9	13	9		4	437	99%	6

• 설비 고장 율 0.92%(목표 1%이하 관리)

CNC설비수리 현황							
구분	No	고장날자	설비 번호	고장항목	조치방법	수리계획	비고
SEVT 설비	1	5/18/2026	L1	Spindle고장	수리대기	6/15/2026	
M&C설비	1	9/16/2025	MC 35	Driver X.Y 고장	소모품 구매 대기	31/06/2026	
	2	1/15/2026	Tiên 22	가공지수불량	수리대기	8/30/2026	



3-2. 생산 2팀 개선사항

부서 주요 업무 내용

1. 생산2팀 개선 진행사항

1) ACP Housing 자동화 진행 문제점 개선사항

- 문제점: 제품 안착이 잘 안된 상태로 클램프가 닫혀 툴 파손 많이 발생됨(툴 사양: D4xR0.3 5Tx45L PCD)
- 개선점: 클램프가 닫히기 전 제품을 안착이 잘 되게 눌러주는 홀딩 툴(푸셔) 설치하여 제품 안착 안정화, 현재 툴 파손 감소, 지속 모니터링 중

PROBLEM	RESULT
☐ Hiện trạng : ☐ Line Robot phát sinh hiện tượng gá lệch dẫn tới gây tool nhiều ☐ Hình ảnh jig hiện tại :  ☐ Nguyên nhân: ☐ Robot loading phát sinh hiện tượng đặt sản phẩm lệch vị trí (gá lệch) trước khi clamp đóng, dẫn đến sản phẩm không được định vị ổn định và gây gây dao trong quá trình gia công.	☐ Phương án cải tiến: ☐ Bổ sung thêm tool giữ sản phẩm (Holding Tool) trước khi clamp đóng để cố định vị trí sản phẩm, ngăn ngừa hiện tượng gá lệch và nâng cao độ ổn định trong quá trình gia công. ☐ Improved jig :  ☐ Kết quả : - Không còn phát sinh hiện tượng robot gá lệch sản phẩm. - Không phát sinh gây dao sau khi áp dụng cải tiến. - Độ ổn định quá trình gia công được cải thiện rõ rệt. - Sản xuất từ ngày 10-6 đến nay không phát sinh gây dao

ACP Housing 일별 툴 교체 수량(D4xR0.3 5Tx45L PCD)

2-Jun	3-Jun	4-Jun	5-Jun	6-Jun	7-Jun	8-Jun	9-Jun	10-Jun	11-Jun	12-Jun	13-Jun	14-Jun	15-Jun	16-Jun
10	7	7	10	13	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0

2) A176/266 찍힘 개선사항


- 문제점: 트리밍 공정 BURR 및 찌꺼기가 금형에 달라붙어 제품 찍힘 유발
- 개선점: 상측 트리밍 금형 쪽으로 에어 건 추가하여 금형에 달라붙은 찌꺼기 에어 세척강화 (6월17일 적용, 불량 율 지속 모니터링 중)

1. PRODUCTION 2

Bộ Phần 부서	TRIMMING	Cải tiến phương pháp sản xuất		Ngày cải tiến 개선 날짜	15/06/2026
QUẢN LÝ 관리	Mr. Phương	Tình trạng 상태		Monitoring	
Trước cải tiến/개선 전			Sau cải tiến/개선 후		
➢ Model : Bracket. ✓ Problem : 찍힘 개선. 			➢ Model : Bracket. ✓ Problem : 찍힘 개선 		
☐ 문제 : - Bracket Model 도입일로부터 찍힘 발생 - Trimming 공정은 현재 금형 하부에 에어 노즐 1개만 설치되어 있어, 공형에 남아 있는 찌꺼기 완전히 제거되지 않고 있습니다. 이로 인해 공형에 찌꺼기 부착된 상태에서 다음 제품을 도입할 경우 제품 찍힘 불량이 발생할 수 있습니다. - 불량률 : 10%			☐ 개선 : - Trimming 공형 상측, 해당 장소 강화. - Trimming 공형의 금형 상측부 에어 노즐 추가 설치하여 공형에 잔류하는 찌꺼기 효과적으로 제거하도록 개선하였습니다 - 불량률 : 2~3% - Apply 15/6/2026.		

구분	15-Jun	16-Jun	17-Jun	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun
찍힘 불량율	1.21%	0.77%	0.35%				

bracket 트리밍 공정 일별 찍힘 불량율 추이도



3-3. 직통율

□ 생산팀 모델 별 직통율 현황(W24)

Customer	Model	Casting			Trimming			CNC			OQC			Total	Total
		생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	생산량	불량수	직행율	직통율	
Auto Housing	AL5	19,682	922	95.3%	17,208	476	97.2%	15,155	3,103	79.5%			-	73.7%	Worst 기공(44%), 쿨드 샷(13%), 박리(13%)
	CL4 HOUSING	9,555	420	95.6%	9,262	112	98.8%	10,543	1,915	81.8%			-	77.3%	Worst 기공(19%), 뜯김(13%), 찍힘(10%)
	IMEB2 HOUSING	8,280	350	95.8%	13,047	151	98.8%	11,974	3,521	70.6%			-	66.8%	Worst 기공(44%), 찍힘(8%), 박리(8%)
	J100 HOUSING	2,716	116	95.7%	2,130	33	98.5%	1,668	339	79.7%			-	75.1%	Worst 기공(25%), 박리(19%), 쿨드 샷(14%)
Auto Cover	EK LQ2 COVER	7,244	184	97.5%	4,798	141	97.1%	2,415	301	87.5%			-	82.8%	Worst 쿨드 샷(23%), 박리(20%), 뜯김(15%)
	TEY GEN4	28,302	882	96.9%	21,679	31	99.9%	17,516	2,035	88.4%			-	85.5%	
	MAS65C	24,634	624	97.5%	23,102	190	99.2%	13,720	738	94.6%			-	89.7%	
	JG REPS LHD	2,844	144	94.9%	3,265	24	99.3%	2,856	352	87.7%			-	82.6%	Worst 기공(38%), 미 성형(14%), 찍힘(13%)
Camera & Others	ACP2 HOUSING	16,040	500	96.9%	19,080	132	99.3%	12,342	475	96.2%	10,225	439	95.7%	82.4%	Worst 쿨드 샷(19%), 찍힘(18%), 가공불량(11%)
	ACP2 COVER	12,412	272	97.8%	8,332	0	100.0%			-	11,132	247	97.8%	89.6%	
	RN4.8 LENS MOUNT	22,648	420	98.1%	40,895	864	97.9%	32,592	374	98.9%	26,231	3,273	87.5%	64.2%	Worst 찍힘(48%), 박리(17%), 미 성형(13%)
	FCA 4.8 HOUSING	7,890	290	96.3%	13,450	195	98.6%	15,011	43	99.7%	17,473	406	97.7%	87.4%	
	FCA 4.8 COVER	20,512	492	97.6%			-			-	13,440	410	96.9%	91.0%	
	EU2L COVER	15,212	552	96.4%			-			-	14,007	206	98.5%	91.2%	
	IPM HOUSING	6,624	204	96.9%	3,458	47	98.6%	4,254	35	99.2%	1,421	12	99.2%	87.5%	
	MPC5.5	38,352	792	97.9%	8,720	22	99.7%	10,752	351	96.7%			-	66.2%	Worst 찍힘(29%), 스크래치(16%), 레이저(13%)
Mobile	SM-A176	197,852	5,032	97.5%	187,894	7,396	96.1%	269,211	244	99.9%			-	88.7%	
	SM-A376	11,452	392	96.6%	5,481	191	96.5%			-			-	92.2%	
	SM-A276	186,970	4,720	97.5%	178,501	6,760	96.2%	166,262	424	99.7%			-	90.7%	
합계		639,221	17,308	97.3%	560,302	16,765	97.0%	586,271	14,250	97.6%	93,929	4,993	94.7%	82.0%	

1. AL5 : 금형 슬리브 크랙으로 인한 냉각수 누수발생으로 기공불량 증가 , 조치 : 금형 슬리브 교체 후 기공불량 모니터링 중
2. IMEB : 기공불량 증가, 금형사용수명 완료로 인한 증가예상, 백업금형 #8번으로 동일설비, 동일주조조건으로 비교 검증진행


3-3. 직통율



주차 별 원재료 투입 기준 직통율 현황(W21~W24)

고객사	구분	주차 별 직통율			
		21주차	22주차	23주차	24주차
Auto Housing	캐스팅	97.72%	95.96%	96.55%	95.51%
	공정전체	72.47%	75.16%	72.65%	72.58%
Auto Cover	캐스팅	97.42%	97.62%	97.59%	97.09%
	공정전체	81.49%	86.82%	86.14%	85.40%
Camera & Others	캐스팅	97.86%	97.63%	97.53%	97.48%
	공정전체	86.87%	86.23%	83.97%	78.95%
Mobile	캐스팅	98.72%	97.91%	97.27%	97.44%
	공정전체	87.52%	89.29%	88.62%	89.53%

W24주요 부품군 직통율 DATA



W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
84.2%	81.6%	82.4%	83.8%	84.9%	84.8%	84.1%	84.7%	85.9%	85.5%	83.7%	82.4%	78.9%	82.2%	81.1%	82.1%	78.0%	81.0%	84.6%	81.8%
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41
85.1%	83.3%	82.0%																	




순번	설비명	모델명	제 작 사	도입년도	용도	특이 사항	개선 방안 적용 일정
1	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2014.02	코어/전극 가공	➤ 가동율 산정 기간 : 06월08일 ~ 06월14일 ➤ 6 월 신작 금형 완료 계획 1. A176 #22S5 (06월5일 완료) 2. A176 #21S6 (06월09일 완료) 3. A176 #22S6 (06월16일 완료) 4. A176 #53S6 (06월17일 완료 예정) 5. A276 #2 SPARE (06월18일 완료 예정) 6. A276 #17 SPARE (06월20일 완료 예정) 7. A276 #18 SPARE (06월22일 완료 예정) 8. TEY GEN4 (06월22일 완료 예정) 9. A176 #21 SPARE (06월25일 완료 예정) 10. A176 #22 SPARE (06월28일 완료 예정) 11. A276 #19 SPARE (06월29일 완료 예정) 12. A276 #26 SPARE (07월01일 완료 예정) 13. A276 #27 SPARE (07월03일 완료 예정)	
2	고속가공기	GMT400 BL	Kometec	2013.03	코어/전극 가공		
3	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
4	고속가공기	DOOSAN 4050	Doosan	2024.07	코어/전극 가공		
5	고속가공기	HSM 500	GF AgieCharmilles	2013.11	코어/전극 가공		
6	고속가공기	HEM 600	GF AgieCharmilles	2014.01	코어/전극 가공		
7	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
8	범용 방전기	CT400P ZNC EDM	Exeron korea	2014.04	방전 가공		
9	CNC 방전기	EDM FORM 20	GF AgieCharmilles	2013.06	방전 가공		
10	CNC 방전기	EDM FORM 350S	GF AgieCharmilles	2008.06	방전 가공		
11	와이어가공기	WEDM CUT 20P	GF AgieCharmilles	2014.05	와이어 가공		
12	레이저 용접기	3HE-MJ 200W-A	Samhe	2017.09	레이저 용접		
13	연마기	SFG-5225M	Seochang	2014.05	연마 가공		
14	연마기	CGM 250RS	Elite	2008.03	연마 가공		
15	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		
16	밀링 가공기	NSM-A	Namsun	2014.05	밀링 가공		

3-4. 금형 팀 설비 운용 현황




설비 순수 가동율 현황

구분	보유대수	가동율
CNC	6	78.0%
EDM	4	58.2%
와이어 컷	1	65.3%
용접기/밀링/연마기	5	가동율 배제
Total	16	67.5%




3-4. 금형 수리 현황


2026년 06월 01일 ~15일 금형 수리 구분



2026년 06월 침식 수리




2026년 06월 인서트 핀 파손




4-1. 품질 - 고객 품질 현황

월별 고객불만 현황

월간 Claim 건수 (NCR)



Claim별 원인 분류



금주 Claim 접수내용

Received Date	Part Name	Part No.	Customer	Claim No.	Occurrence process	NG contents	NG Lot	Rate (%)	Re-Occur	Picture
2026-06-17	A176, A276	-	이렌텍	-	Casting	그래파이트 시트 부착력 문제	-	4% (115/2880)	1	

Summary

- A176, A276 크래파이트 시트 브라켓 표면 문제로 시트 부착력 문제 발생
 - 임시대책 : 재고에 대해서 알코올 세척 진행 (6/16~)
 - 근본대책 : 캐스팅 이형제 농도 조정 (20% -> 30%) / 해당 개선시료 이렌텍 확인 시 부착력 문제 없음 (6/17)

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 월별 외부비용 현황

2025년			2026년												총액(\$)
고객명	구분	총액	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
LGIT YT	클레임비용	4,056		858				449							1,307
	선별비	456,384	44,000	38,000	48,270	37,371	37,551	18,388							223,580
	RMA	222,606	24,509	11,253	12,057	12,266	18,407								78,492
	VMI 창고	153,213	8,460	9,661	9,161	14,055	9,176								50,513
LGIT MX	선별비	3,100	2,257	5,607											7,864
	클레임비용	177					177								177
Mando Brose	클레임비용	3,695	350												350
	선별비	72,903	13,965	11,134	11,698	6,215	4,680	1,610							49,302
	RMA	2,662													0
	VMI 창고	160,978	17,695	13,877	14,953	19,022	11,408								76,955
ZF CN	선별비	968				1185									1,185
	반품비용	1,100													0
ZF PL	클레임비용	2,298													0
	선별비	1,748				369									369
ZF MX	클레임비용	1,062													0
	선별비			3,696											3,696
ZF USA	클레임비용	18,227													0
ELENTEC	RMA	50,907			5,170	2,859	229	3,873							12,131
	선별비	18,765													0
누적 비용 (\$)		1,174,849	111,236	94,086	101,309	93,342	81,627	24,320	0	0	0	0	0	0	505,920

구분	금액 (\$)	점유율
선별비	285,996	56.5%
클레임 비용	1,834	0.4%
RMA	90,623	17.9%
반품비용	0	0.0%
VMI창고	127,468	25.2%
총액	505,920	100.0%

고객명	금액 (\$)	점유율
LGIT YT	353,892	70.0%
LGIT MX	8,041	1.59%
Mando Brose	126,607	25.0%
ZF CN	1,185	0.23%
ZF PL	369	0.07%
ZF MX	3,696	0.73%
ZF USA	0	0.00%
ELENTEC	12,131	2.40%
총액	505,920	100.0%

이렌텍 RMA : A17 HOLE 불량 502 USD(3월~4월)

A376 저항불량 1,087 USD(4월~5월)/ A266 저항불량 2,284 USD (3월,4월,5월)

Summary

4-2. 품질 - 품질 외부 비용

■ 주별 외부비용 현황

6월 주간 선별 내역 보고

1. 6월 LGIT 연태 선별 현황					[Exchange Rate : 7.00]
항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
6월 1주차	194,469	2,019	1.04%	\$ 8,309	
2026-06-08 (월)	46,431	396	0.85%	\$ 2,004	
2026-06-09 (화)	49,614	470	0.95%	\$ 2,080	
2026-06-10 (수)	46,528	429	0.92%	\$ 1,939	
2026-06-11 (목)	47,421	418	0.88%	\$ 2,058	
2026-06-12 (금)	45,542	418	0.92%	\$ 1,998	
2026-06-13 (토)	-	-	0.00%	\$ -	
2026-06-14 (일)	-	-	0.00%	\$ -	
6월 2주차	235,536	2,131	0.90%	\$ 10,079	
6월 전체 누적	430,005	4,150	0.97%	\$ 18,388	

2. 6월 Mando 선별 현황					[Exchange Rate : 7.00]
항목	선별 수량 (건)	불량 수량 (EA)	불량 검출률 (%)	총 비용 (USD)	비고
6월 1주차	11,610	-	0.00%	\$ 805	
2026-06-08 (월)	2,190	-	0.00%	\$ 161	
2026-06-09 (화)	2,290	-	0.00%	\$ 161	
2026-06-10 (수)	2,310	-	0.00%	\$ 161	
2026-06-11 (목)	2,310	2	0.09%	\$ 161	
2026-06-12 (금)	2,310	4	0.17%	\$ 161	
2026-06-13 (토)	-	-	-	\$ -	주말 선별 작업 제외
2026-06-14 (일)	-	-	-	\$ -	주말 선별 작업 제외
6월 2주차	11,410	6	0.05%	\$ 805	
6월 전체 누적	23,020	6	0.03%	\$ 1,610	



Summary

- 1) LGIT 연태 5월 14일 이후로 계속적으로 주말 근무 진행 안함
- 2) LGIT 연태 6월 1주차 194,469 EA 대비 2주차 235,536EA로 41,067EA 통관 증가되어 선별 비용이 +1770 USD 증가 됨

4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_AUTO



W23					W24				
CL4 Housing		JG REPS		MQ4 Housing		MQ4 Housing		AL5	
변형	7.7%	뜸김	7.6%	기공	5.8%	칩	4.1%	기공	11.1%
기공	4.4%	기공	7.0%	뜸김	3.0%	기공	3.6%	얼룩	2.3%
뜸김	3.2%	얼룩	2.1%	박리	2.5%	뜸김	3.4%	박리	1.6%



1) 불량률: W23 13.28% → W24 12.72% 로 변화 없음

2) 주요 불량: 칩, 기공, 뜸김, 얼룩 등

3) 특이사항 없음



OQC_Camera/ Tool



W23					W24				
MPC 5.5		Lens mount		DCU Housing		MPC 5.5		Lens mount	
찍힘	6.4%	찍힘	3.6%	찍힘	1.5%	찍힘	7.0%	찍힘	6.9%
스크래치	1.7%	박리	1.8%	스크래치	1.2%	스크래치	2.9%	박리	3.3%
뜸김	1.2%	뜸김	0.5%	얼룩	0.6%	뜸김	1.3%	뜸김	1.3%

1) 불량률: W23 3.97% → W24 5.34%로 1.33p% 상향 됨

2) 주요 불량: 뜸김, 찍힘, 박리, 스크래치 등



3) 제품별: MPC 5.5, Lens mount 에서 집중 발생



4-3. 품질 - 품질 종합 현황

■ 제품별 품질 현황

OQC_BRACKET







W23						W24					
A276		A176		A156		A176		A276		A156	
찍힘	0.8%	미성형	0.7%	찍힘	1.6%	미성형	0.6%	찍힘	0.8%	스크래치	2.1%
미성형	0.3%	찍힘	0.5%	뜯김	1.1%	찍힘	0.5%	미성형	0.4%	찍힘	2.0%
과사상	0.2%	기공	0.4%	미성형	0.6%	기공	0.5%	과사상	0.3%	덧살	0.8%

1) 불량률: 평균 3.79%, W23 2.91% → W24 3.37%로 0.46%p 상승 됨

2) 주요 불량: ,W23 대비 A176, A276 미성형 불량 상승

PQC



1) 주요 불량 품목 : IMEB2 25.32% CL4 Housing 22.13%, AL5 : 24.62%

2) 주요 불량 유형 : 찍힘, 미성형, 기공, 파손 등

4-4. 품질 -주요 진행 현황



항목	주요 진행 업무 내용					완료 일정	완료 여부
내부	1. AS9100 절차서, 지침서 작성 진행 현황 (작성 100% 완료/ 리뷰 시 추가 수정 필요)					6/19일	진행중
	AS9100 QMS 절차서, 지침서 문서 작성 현황 (각 부서별)						
	▶ 기준일자 Wednesday, June 17, 2026						
	부서명	인사총무	개발영업	생산/기술	기타 (경영)		
	작성완료	2	7	9	2		
	리뷰완료	0	6	9	2		
	재작성 필요 건수		6	9	2		
	재작성 완료건수	0	0	0	0		
	작성 진척도	N/A	46%	50%	50%		
	부서명	품질	구매	생산관리	TOTAL		
	작성완료	20	4	3	47		
	리뷰완료	19	4	3	43		
	재작성 필요 건수	11	3	2	33		
	재작성 완료건수	0	0	0	0		
	작성 진척도	61%	57%	60%	54%		
※ 매주 금요일마다 진척사항 공지			완료 목표일 : 6월 26일				
-. 금주 금요일 오후 리뷰 마무리 예정							
-. 각 팀별 리뷰 후 추가 수정사항 33건 발생하였으며 6/26일까지 완료 목표임							
-. 7월 말 AS9100 심사원 재 내방하여 심사 예행 점검 진행 예정 (8~9월 AS9100 본 심사 진행 계획)							

4-4. 품질 -주요 진행 현황



항목	주요 진행 업무 내용	완료 일정	완료 여부
내부	1. IATF 16949 인증 심사 예정 -. 내방자 : 오우석 심사원 -. 일정 : 7월 6일 ~ 7월 10일 (5일)		진행중

감사합니다

