

工业4.0解决方案提供商

采用“模云软件+机器人自动化的软硬结合、云边协同”的模式能真正做到智能制造一站式服务,为行业打造领先的智能制造智慧工厂,并建立多地研发、大规模协同制造、分布式制造新模式。



精密制造工厂规划方案

V1

Top level planning helps to effectively allocate resources
and prevent waste of resources

01



深圳模德宝科技有限公司

- ☐ 公司介绍
- ☐ 发展历程
- ☐ 研发中心

模德宝智造
make • simple
国家级特色专业型工业互联网平台

模云·智能制造解决方案

数字制造·智慧工厂



精密制造数字化工厂解决方案服务商

深圳模德宝科技有限公司，坐落在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园，成立于2012年5月21日，现有人力**400**多人，主要为模具及精密制造行业的转型升级提供智能制造一站式服务，旨在打造行业最具竞争力的制造型智慧工厂。

 <https://www.moldbao.com>

2012

- 深圳南山注册成立；与深圳市科技局、南山区政府签订高新科技战略引进及孵化协议；

2013

- 与清华大学深圳研究院致力于RFID及物联网的研究开发；OPPLE、速普电子、中标河南富士康模具实训基地建设等项目；

2014

- 与国家超级计算云计算中心合作致力于机械工业云的应用及研究；与Philips战略合作，成为飞利浦全球模具厂智能制造服务商；

2015

- 国内第一条自主知识产权的柔性自动化线顺利投产，多家进口设备签订合作协议，致力于新一代数控系统及机器人柔性控制系统的研究；

2016

- 东莞模德宝智能科技有限公司成立，获得李泽湘教授XBOT PARK超2千万人民币投资；成为中国模具智能制造有影响力品牌；

2017

- 东莞长安智慧工厂建立；获得澹朴投资数千万人民币投资；荣获国家高新技术企业；建立“国家模具智能制造示范基地”并揭牌；

2018

- 模云SaaS系统正式发布；获得电动汽车领域知名机构数千万人民币投资。

2019

- 联合华为云IMC平台打造模具行业一体化平台；广东模具产业“模云智联”工业互联网集群正式发布；

2020

- 模云 / 模管家入选国家工信部2019年工业互联网APP优秀解决方案；荣获第二届中国工业互联网大赛全国总决赛领军组二等奖；

2021

- 获得腾讯超2亿人民币战略投资；“模云”入围国家工信部《2021年工业互联网平台创新领航应用案例》；

2022


- 东莞研发中心升级建成投产；深圳市“专精特新”企业；工信部正式认定为国家级特色专业型工业互联网平台；

2023

- 被广东省工信厅认定为广东省模具制造产业集群数字化转型试点项目牵头单位；

2024

- 获评国家级专精特新“小巨人”企业；公司被深圳市工信局评定为第二批制造业数字化转型咨询诊断服务商；





(软件著作50+)



(专利100+)



(完备体系认证)


#仅部分荣誉展示

- 华北区

■ 华东区

■ 华中区
- 华南区

■ 西南区



目前模德宝的客户已遍布全国大部分地区，以深圳总部为中心，在华南、华中、华东、西南、华北等地区设立了分公司和办事处。

1000+

优质客户制造业数字化转型升级

200+

所高校开展“产学研”合作

700+

自动化线体和自动化单元



PHILIPS



Hisense

长虹
CHANGHONG



SUNWODA
欣旺达



molex

INNOLUX
群创光电



OPPLE
欧普照明



Haier



MeHow

JSW 金三维

IKD 爱柯迪

LEEDARSON
立达信

RICOH
imagine. change.

simon
西蒙电气

PISIGHT
湃视科技



启蒙



XINHAI 新海集团

KFMI 江丰电子
品质成就未来



JolyBeauty
精艺塑业 PACKAGING

舜宇光学科技(集团)有限公司
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD



模云智能制造云平台 (MES系统)
Moldyun Intelligent Manufacturing Cloud Platform

模德宝产教融合
Integration Between Industry & Education

模德宝柔性制造自动化系统解决方案MFMS
Flexible Manufacturing Automation System Solution MFMS



重研发 可落地 重服务 可持续

高质量制造研发中心

打造「一公分宽一公里深」行业壁垒


Top level planning helps to effectively allocate resources
and prevent waste of resources

02



精密制造工厂方案 - 相似案例

余姚市精艺塑业有限公司
爱柯迪股份有限公司
厦门宏发电声股份有限公司



余姚市精艺塑业有限公司


公司成立于 1999 年，现有员工 700 多名，专业技术师 60 多名，是一家集设计、开发、生产于一体的专业化妆品包装的生产型企业。主要为中外客户提供品质优良的真空瓶、乳液瓶、膏霜瓶等产品。公司客户众多，组合多样，本土与海外兼顾。

项目时间：2019年

项目范围：MES系统+柔性自动化+检测自动化+AGV

应用行业：包材






爱柯迪股份有限公司，简称IKD，成立于2003年12月，坐落在现代化国际港口城市**宁波**，作为**国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商**，公司聚焦汽车轻量化、节能环保；新能源、电动化、自动驾驶方向。严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案；

项目时间：2017年~2023年

项目范围： MES系统+CNC电极自动化+GF五轴钢件自动化
CNC非标件自动化+马扎克卧加单元+电火花自动化线

应用行业：压铸模



模德宝 智能制造解决方案

整个模具生产流程都可使用模德宝智能 制造云 平台，适配不同行业、不同规模不同阶段发展 需求。

柔性自动化加工线

余姚精艺塑业有限公司



- 更短的实施周期
- 轻松的系统运维
- 随时随地系统访问
- 高安全的业务数据

基于 模云（MES） 建立模具 车间全数字化生产模型



模德宝 智能制造解决方案

整个模具生产流程都可使用模德宝智能 制造云
平台，适配不同行业、不同规模不同阶段发展
需求。

柔性自动化加工线

浙江莱恩过滤系统有限公司



- 更短的实施周期
- 轻松的系统运维
- 随时随地系统访问
- 高安全的业务数据

基于 模云（MES） 建立模具
车间全数字化生产模型



模德宝 智能制造解决方案

整个模具生产流程都可使用模德宝智能 制造云
平台，适配不同行业、不同规模不同阶段发展
需求。



柔性自动化加工线

江西正普汽车配件有限公司



- 更短的实施周期
- 轻松的系统运维
- 随时随地系统访问
- 高安全的业务数据

基于 模云 (MES) 建立模具
车间全数字化生产模型



Top level planning helps to effectively allocate resources
and prevent waste of resources


03



精密制造工厂方案-自动化规划

- ☐ 车间布局
- ☐ 硬件方案
- ☐ 系统功能
- ☐ 售后服务

自动化整体布局图




自动化设备清单

No.	工段	品牌	型号	数量	上/下料方式	加工工件类型	自动化门	设备状态
1	CNC	Komatech	KT420A	4	自动化侧门	铜电极	购买设备时需包含自动门	新购设备
2	CNC	牧野	V33i	2	自动化侧门	钢件	购买设备时需包含自动门	新购设备
3	EDM	沙迪克	AL40G	4	三面自动升降油槽	钢件	/	新购设备
4	CMM	德仁	HIT 8127C	2	/	电极/钢件	/	既有设备

自动化配套硬件清单

序号	设备名称	数量	单位	品牌	型号	备注
1	六轴机器人	2	台	FANUC	M-20iD/35	末端负载35kg
2	机器人手爪	2	套	MDB	非标	钢件手爪和电极手爪各1套
3	机器人轨道	1	套	MDB	非标	
4	混合料架	4	套	MDB	非标	存放电极和钢件
5	电极清洗机	1	台	MDB	定制	清洗铜电极
6	钢件清洗机	1	台	MDB	定制	清洗钢件
7	安全防护系统	1	套	MDB	非标	安全围栏、安全开关等
8	中央控制系统	1	套	MDB	定制	

零点工装规划





场地准备

自动化车间的基础要求。



自动化实施设备要求

自动化的推行，相关设备需具备一定的技术要求。

自动化车间设备要求

数控设备

1. 具有Internet/LAN网络功能， DNC传输；
2. 增加Robot interface和自动门或改造， 机床出厂配置的自动化上下料门可以使用M代码进行控制；
3. 机床配备自动换刀刀库和自动对刀设备， 实现机床的自动换刀加工；
4. 工作台预留6-8bar气路孔， 气管至少预留2根（依机床配置的夹具定）， 以便于工作台夹具的安装
5. 机床具备数据磁盘， 磁盘用户可用容量大于256M；
6. 机床具有远程控制接口， 能实现机床从PC端的远程启动；
7. 具有坐标轴旋转功能， 用于侧面上料的加工件位置的调整；
8. 机床的控制系统具备API接口， 能实现PC端获取机床的状态， 主轴位置等信息； 能实现PC端通过接口将加工程序传送至机床内存；
9. 自动化线体内相关机床厂商无条件配合更改机床软PLC梯形图的相关控制点。

自动化车间环境要求-周边

1、电源：

机器人与中央控制系统功率要求12KVA+3P+N+E/380VAC±10%/50HZ。

2、气源：

工作气压不低于0.6Mpa， 流量不低于1m³/min。

3、工作环境：

- 周边温度建议： 22℃±2℃
- 周边湿度建议： 通常20%~75%RH（无结露的场合）， 短期（1个月以内） 95%RH以下（无结露的场合）
- 震动值： 小于0.5G
- 总接地电阻值： 不大于10 Ω
- 其他： 设备安装的场合无爆炸性气体存在。

4、现场条件

- 设备安装场所， 严禁引火性和助燃性的材料或溶剂进行堆放；
- 设备安装场所， 必须具备必要的负重荷载， 每平方米的负重荷载应大于5吨； 混凝土层的厚度应大于250mm， 若不满足以上条件， 用户自行采取补足措施。

5、设备保护

对粗加工与传统加工单位实施隔离， 避免震动和粉尘污染； 精密加工设备， 需增加防震带。

订单管理

多种方式进行订单创建

- 模德宝MES系统
- 模德宝自动化系统上传加工程式
- 第三方系统

备料及校正

- 写入电极/工件RFID信息
- 写入电极/工件备料高度值
- 待校正工件，机器人上料
- 校正完成，机器人下料

程式管理

- 自动添加坐标旋转指令
- 多电极/钢件加工自动合并加工程式
- 自动修改程式坐标系
- 自动清除、修改影响自动化加工的M代码

电子看板

- 料架料位状态看板
- 设备状态实时看板

料架管理

- 料位禁用&启用功能
- 系统急件设置功能
- 料位数据查询功能
- 料位状态查看
- 料位尺寸大小防呆功能
- 料位冲突警告提示
- 物理料架使用LED灯显示料位状态
- 物理料架使用传感器进行料位是否有料确认

数据报表

- 机床稼动率报表
- 加工历史查询

控制台


- 自动化线体启动页面可视化
- 立体效果显示自动化线体布局
- 设备当前加工任务显示
- 报警故障时自动禁用机床
- 动态显示设备状态
- 自动化与半自动自由切换

离线加工

- 自动化创建的加工任务：可以在机床“禁用”的情况下，通过系统选择任务进行加工程式自动下载上传到机床上，操作人员手动选择程式启动机床

系统日志

- 记录自动化软件发出的动作指令及各设备返回结果日志内容
- 报警信息按类别使用不同颜色文字显示
- 中英文可选择切换



智能控制界面/支持离线加工

智能化控制界面，灵活快捷控制线体运行，并支持离线加工。

控制界面 图形化操作界面，设备状态动态显示。一键式实现“启动”“停止”“恢复”，系统操作简单、明了。

离线加工 线体故障维修、保养或者临时手动操作，可一键“禁用”，设备离线加工

模德宝柔性自动化系统									
当前位置: 控制台									
设备名称	机床状态	工艺	辅助状态	电极信息		工件信息		操作	错误消息
ROBOT 1			禁用 协作 维修 保养	0	RFID:	0	RFID:	清除所有	
CNC01		WCN C	启用 协作 维修 保养			G54 0	RFID: 设置禁用	清除所有	
CNC02		ECNC	启用 协作 维修 保养	G54 0	RFID: 设置禁用			清除所有	
CNC03		ECNC	禁用 协作 维修 保养	G54 0	RFID: 设置禁用			清除所有	
EDM01		EDM	启用 协作 维修 保养	W1 0	RFID: 设置禁用	W1 0	RFID: 设置禁用	清除所有	0 6 0 0
EDM02		EDM	启用 协作 维修 保养	W1 0	RFID: 设置禁用	W1 0	RFID: 设置禁用	清除所有	0 1009 0 0
EDM03		EDM	禁用 协作 维修 保养	W1 0	RFID: 设置禁用	W1 0	RFID: 设置禁用	清除所有	NOT auto mode.
EDM04		EDM	启用 协作 维修 保养	W1 0	RFID: 设置禁用	W1 0	RFID: 设置禁用	清除所有	0 1009 0 0
EDM05		EDM	禁用 协作 维修 保养	W1 0	RFID: 设置禁用	W1 0	RFID: 设置禁用	清除所有	NOT auto mode.
EDM06		EDM	启用 协作 维修 保养	W1 0	RFID: 设置禁用	W1 0	RFID: 设置禁用	清除所有	



任务导入与工艺

支持UG对接与EXCEL批量导入任务，无纸化工艺，通过上传附件的方式导入工艺指导文件。

任务导入 过NX自动导入模块，自动创建任务到系统中。

模云 > BOM管理 > BOM管理

客户: 请搜索

制品号: 请搜索

制品名称: 请输入

件号: 请搜索

客户件号: 请搜索

加工对象: 请搜索

工单: 请搜索

订单号: 请搜索

已经备料申请: 否

加工方式: 请搜索

图档状态: 请搜索

+ 新增

复制

导入

> 发行

< 撤销

删除

图档上传

总组立档上传

查看所有总组立档

零件结案

备料申请

批量

	图片	制品号	件号	工单	保密	数量	报废数量	材质	备料规格	零件类型	优先级	3D状态
☐		MD8240031	U001	NWK2400030	否	2	0	P20H	35*35*33.5	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	050	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	200X220X80.5	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	051	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	200X220X87.5	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	053	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	26.56X21.14X80.22	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	054	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	18.54X38.5X80.22	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	055	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	26.56X21.14X80.22	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	056	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	18.24X25.85X79.75	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	057	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	18.65X38.5X79.75	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	058	NWK2002400102704	否	2	0	1.2344	26.56X21.22X79.75	塑胶模	500	已上传
☐		T27730	200	NWK2002400102704	否	2	0	S136	110X117.36X93	塑胶模	500	已上传

工艺设计 基于模板的加工任务工艺路线创建。

工艺设计

图片	制品类型	制品号	件号	加工对象	批次	批次状态	报工状态	解锁原因	零件类型	零件名称	加工方式	工单类型	优先级	制品分类	工单	批次动作	批次数量	材质
	压铸模	ZY23105	F1	WORKPIECE	1	已派工	完成	手动解锁	塑胶模	前模仁		新制	500	量产	NWK200230042202	新增零件	1	S136

解锁

启用模板

批次工艺设计

工单工艺设计

新增工艺设计

合并工艺设计

复制

粘贴

零件列表

新增批次

修改批次

删除工艺

更多操作

打印工艺卡 (网页)

导出工艺卡PDF (可打印)

刷新

工序附图说明

历史工单

保存为草稿

设计草稿(0)

重置

显示CAM任务

显示已完成工艺

最新发布版本

Anode(阳极氧化)

AW(氢氟酸)

BUY(外购)

CMM(CMM)

CMMCAM(CMM)

CNC(CNC)

CNCASM(CNC)

CNCCAM(CNC)

CO(电镀)

EDM(EDM)

EDMASM(组)

EDMCAM(EDM)

FP(FP)

FAIQ

G(磨床)

H(热处理)

KWTF(快走丝)

L(L)

LD(线切割)

LW(线切割)

M(铣床)

MA(铝工组立)

NCFM(CNC精)

NCRM(CNC粗)

NCSM(CNC中)

OIOC(外部求)

OS(WF)

Polish(抛光)

QC(内部品后)

RM(备料)

RS(磨床)

Sandblast(砂)

SH(深冷处理)

WE(WE)

WEASM(组立)

ED(WU)

TL(晒纹晒字)

☐	工序	加工面	工序内容	单工时	总工时	生产资源	CAM任务	工单	工序类型	检讨	机上下检讨	品种
☐	NCSM	I	CNC中光加工	1/5.0/93	1	CNC精加工	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	NCFM	T	CNC精加工	2/5.0201	2	CNC精加工	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	EP	T	穿丝孔, 排气孔	0.5	0.5	SODICK线割	☐	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	WE	I	WE	1	1	SODICK线割	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	EDM	B	EDM	4	4	EDM三菱	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	EDM1	T	EDM	12	12	EDM三菱	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	NCFM1	I	CNC精加工	2/0.1504	2	CNC精加工	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐
☐	CMM	T	CMM	0.5	0.5	CMM电脑 (自动)	☒	NWK200230042202	正常	☐	☐	☐

机外装夹备料/报表统计

基于零点快换应用，系统化的完成任务机外装夹。

装夹备料 基于模德宝系统，将任务与工装绑定，实现全流程数据管控。

模云V8.12.0

首页ID查询模块消息东莞模德宝

模云 > 智能制造 > 装夹备料 > 装夹备料

客户: 请搜索

文件夹: 2024

制品类型: 请选择

制品号: 请搜索

件号: 请搜索

加工对象: WORKPIECE

批次: 请搜索

工段: 请搜索

工序: 请搜索

场景: 未备料

Q 查询

ID:

✓ 强制完工

📷 无芯片备料

🔗 多工件装夹

夹具类型: -请选择-

夹具高度:

实时高度:

夹具偏置(XYZ):

☐	图片	制品类型	制品号	件号	加工对象	分件号	订单号	工单	工序	加工面	CAM状态	装夹方式	装夹备注	备料规格	操作
☐		压铸模	1058	5274	WORKPIECE	2		NWK24080811	EDM	T	已指派			155.5*90.5*101	备料 无芯片
☐		压铸模	1058	5276	WORKPIECE	1		NWK24080811	EDM	T	已指派			155.5*90.5*101	备料 无芯片
☐		压铸模	1058	5279	WORKPIECE	2		NWK24080811	EDM	T	已指派			183.5*90.5*140.5	备料 无芯片
☐		压铸模	A03476	01U001Y-05	WORKPIECE	1		NWK24060810	EDM	T	已完成			75.0*120.0*30.0	备料 无芯片
☐		压铸模	A03936	01U001N-12	WORKPIECE	1		NWK24060811	EDM	T	已完成			80.0*170.0*30.8	备料 无芯片
☐		压铸模	A04117	01L002N-04	WORKPIECE	1		NWK24060715	EDM	T	已完成			26.0*28.0*30.0	备料 无芯片
☐		压铸模	A04117	01L002N-04	WORKPIECE	2		NWK24060715	EDM	T	已完成			26.0*28.0*30.0	备料 无芯片
☐		压铸模	A04420	01U002Y_01	WORKPIECE	1		NWK24052102	NCFM	T	已完成			59.0*54.5*42.7	备料 无芯片备料
☐		压铸模	A05298	01U023N_01	WORKPIECE	1		NWK24061401	NCFM	T	已完成			29.0*33.6*27.5	备料 无芯片备料
☐		压铸模	A05298	01U023N_01	WORKPIECE	2		NWK24061401	NCFM	T	已完成			29.0*33.6*27.5	备料 无芯片备料

报表统计 自动化系统在运行时记录每个工件从装载完成后发生的事情，包括每个订单，工件，工序和机床运行的状况。

当前位置: 综合报表 > 制造报表 > 加工历史

制品号:	件号:	开始时间:	完成时间:	工段:	机台名称:	加工状态:	Q 查询	导出
请搜索	请搜索	请选择日期	请选择日期	-请选择-	-请选择-	加工完成		

任务名称	放电电极	补正值	机台	开始时间	完成时间	加工记录条数	加工总时间(分钟)	加工状态	加工者	链接
HF0020_1_1_EDM1_T	HF0020_1_E005_R1	X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	EDM100	2020-12-15 16:15:50	2020-12-15 16:17:38	1	1.81	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF0020_1_1_WAS1_T		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	WAS01	2020-12-15 15:57:34	2020-12-15 15:58:24	1	0.84	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF0020_1_1_WAS1_T		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	WAS01	2020-12-15 15:54:31	2020-12-15 15:55:46	1	1.25	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF0020_1_1_WAS1_T		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	WAS01	2020-12-15 15:51:30	2020-12-15 15:53:56	1	2.44	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF0020_1_1_WAS1_T		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	WAS01	2020-12-15 15:50:03	2020-12-15 15:50:39	1	0.6	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF0020_1_1_WAS1_T		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	WAS01	2020-12-15 15:33:38	2020-12-15 15:43:08	1	9.5	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF0020_1_1_EDM1_T	HF0020_1_E001_R1	X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	EDM100	2020-12-15 11:41:36	2020-12-15 11:42:11	1	0.58	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF014_1_9_EDM1_A		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	EDM100	2020-12-15 11:06:24	2020-12-15 11:07:29	1	1.09	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF014_1_9_EDM1_A		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	EDM100	2020-12-14 17:12:09	2020-12-14 17:15:22	1	3.22	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF014_1_9_EDM1_A		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	EDM100	2020-12-14 16:57:23	2020-12-14 17:01:22	1	3.99	加工完成	系统管理员	台 图 话
HF014_1_9_EDM1_A		X: 0 Y: 0 Z: 50 C: 0	EDM100	2020-12-14 16:43:06	2020-12-14 16:47:38	1	4.53	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_4_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 16:09:53	2020-12-04 16:10:08	1	0.24	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_4_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 16:09:42	2020-12-04 16:09:53	1	0.18	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_4_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 16:09:38	2020-12-04 16:09:42	1	0.07	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_4_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 15:04:39	2020-12-04 15:05:25	1	0.77	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_1_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 14:49:58	2020-12-04 14:50:25	3	0.46	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_2_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 14:49:58	2020-12-04 14:50:25	3	0.46	加工完成	系统管理员	台 图 话
TEST_20201204_3_CN C_A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0	CNC11	2020-12-04 14:49:58	2020-12-04 14:50:25	3	0.46	加工完成	系统管理员	台 图 话
XZ0001_X001_3_EDM A		X: 0 Y: 0 Z: 0 C: 0		2020-12-01 11:25:06	2020-12-01 11:25:06	2	0	加工完成	系统管理员	台 图 话

共263条 < 1 2 3 4 5 ... 14 > 20 条/页 跳至 页

单独上下料控制/特急件加工

系统、程式、设备等异常可单独隔离，其它设备正常加工不受影响。

单独上下料 线体异常或手动操作设备时，人员很难进行搬运，可以使用此功能 对线体内的设备进行单独的上、下料动作，协助操作者进行工作，或者单机返修。

特急件加工 系统自动排序，同时系统也接受人为调整加工顺位，支持一键设定优先级。

模德宝柔性自动化系统

控制台管理日志操作报表系统设置MIXadmin

当前位置： > 执行计划

CMM-02CNC-05CNC-06CNC-07EDM-04EDM-05EDM-055EDM-06

启用禁用

G54

G55

任务: A64 ST19005_B101-1_E30_R1_CMM

任务:

待加工列表

机台: 请选择 指派 上移 下移

待加工任务: 45小时0分

	操作	任务名称	料位	预估工时(h)	指派机台	计划开始时间
☐		ST19006_B101_E110_R1_CMM_A	A65	9.00	CMM-02	2019-01-16 17:22:24
☐		ST19006_B101_E108_R1_CMM_A	A73	9.00	CMM-02	2019-01-17 02:22:24
☐		ST19005_B101-1_E44_R1_CMM_A	A75	9.00	CMM-02	2019-01-17 11:22:24
☐		ST19005_B101-1_E29_F1_CMM_A	A78	9.00	CMM-02	2019-01-17 20:22:24
☐		ST19005_B101-1_E36_R1_CMM_A	A92	9.00	CMM-02	2019-01-18 05:22:24

已加工列表

返工

	操作	任务名称	料位	预估工时(h)	加工机台	实际工时(h)	实际开始时间	实际结束时间
☐		ST19005_B101-1_E31_R1_CMM_A	A63	9.00	CMM-02	0.17	2019-01-16 22:45:14	2019-01-16 22:55:38
☐		ST19005_B101-1_E24_R1_CMM_A	A61	9.00	CMM-02	0.26	2019-01-16 22:13:01	2019-01-16 22:28:49

模德宝柔性自动化系统

控制台管理日志操作报表系统设置MIXadmin

当前位置： 操作 > 辅助搬运

返回

设备编号: 请选择 占用

装载站

虚拟料位: 请选择 上机 下机

料架

任务名称: 请选择 上机 下机

夹具


夹具位置: 请选择 上机 下机

*占用*机床, 使用后, 请及时*释放*机床;
才可辅助上料或者下料;
种辅助上下料方式:

设备稼动率分析

自动化线体内的所有机加相关设备，包括机器人的利用率按需展示。

电子看板 用户可使用电子看板按需实时显示设备状态



自动化稼动分析 此功能为对自动化单元内的设备做稼动分析，监控设备的运行状况。



本地化服务能力

Moldbao Service

6



在全国主要区域设立服务点

包括广东深圳，广东东莞，浙江宁波，江苏昆山，四川成都，天津；

7*24



标准的客户服务流程/响应机制保证

7*24H 在线

30分钟内 企业微信响应

2小时内 提交应对方案

6+



专业的服务能力

服务人员年资
均在本专业或本岗位工作6年以上

感谢聆听

THANKS

Thank you for listening