

Kn = 0.05 | R13


Continuity
RMS = 9.89×10^{-16}




x momentum
RMS = 7.23×10^{-13}




y momentum
RMS = 2.79×10^{-13}




Energy
RMS = 2.74×10^{-13}




q_x
RMS = 6.40×10^{-13}





q_y
RMS = 4.80×10^{-13}





Kn = 0.05 | R13



σ_{xx}
RMS = 3.69×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}


σ_{xy}
RMS = 5.21×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}



σ_{yy}
RMS = 2.51×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}



R_{xx}
RMS = 2.55×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}



R_{xy}
RMS = 1.29×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}



R_{yy}
RMS = 1.46×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}


Kn = 0.05 | R13


m_{xxx}
RMS = 1.77×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}


m_{xxy}
RMS = 1.59×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}


m_{xyy}
RMS = 2.05×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}


m_{yyy}
RMS = 1.40×10^{-13}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}


Δ
RMS = 4.59×10^{-12}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}