

Kn = 0.2 | R26


Continuity
RMS = 6.70×10^{-4}




x momentum
RMS = 9.13×10^{-5}




y momentum
RMS = 7.85×10^{-5}




Energy
RMS = 1.27×10^{-4}




q_x
RMS = 1.21×10^{-3}





q_y
RMS = 1.17×10^{-3}





Kn = 0.2 | R26



σ_{xx}
RMS = 1.78×10^{-3}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}


σ_{xy}
RMS = 1.89×10^{-3}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}



σ_{yy}
RMS = 1.77×10^{-3}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}



R_{xx}
RMS = 2.72×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}



R_{xy}
RMS = 6.07×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}



R_{yy}
RMS = 4.41×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}


Kn = 0.2 | R26


m_{xxx}
RMS = 9.27×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}


m_{xxy}
RMS = 9.11×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}


m_{xyy}
RMS = 9.94×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}


m_{yyy}
RMS = 7.02×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}


Δ
RMS = 1.59×10^{-4}
1.0
0.5
0.0
y/L
0.0
0.5
1.0
x/L
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}