实部分量的定义

Definition

信号的实部分量是信号的实数部分

Information

信号的实部用'Re'表示,是复数信号中不含虚数单位的部分。

Usage

实部分量体现了信号在实数域的特性,是信号分析中的重要指标。

Knowledge Density:

2.9323

Relative Images

N/A