

الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	aseg GALONI	OKAY 98	353.00	39170.	Amalgamators	۱۳/۳/۳۲ ۸۰:۹ م	فتح	SEXHLD321	١
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	AVL	9180	u18.5573	٠١١٦٠٠١١٢	Analyzers, Blood Gas/pH/Electrolyte/Meta bolite	۱۲:0۱ ۲۰۲۳/۳/۸	فتح	SEXHLD188	۲
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Sysmex	KX-21 N	B4977	.0711.7	Analyzers, Hematology, Cell-Counting, Automated	۱۳/۳/۳۲۰ ۱۹:۰۹ م	فتح	SEXHLD322	٣
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	N/A	N/A	641035504	1.87777	Analyzers, Hematology, Coagulation, Automated	۲۲/۳/۳۲۰ ۱:۱۷ م	فتح	SEXHLD155	٤
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	RAL	Clot-2B	1141	1.74941	Analyzers, Hematology, Coagulation, Manual	۲۰:۷۹ ۲۰۲۳/۳/۲۰ م	فتح	SEXHLD106	٥
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	Cato	ARMK-0047	٠١١٨٠٠٣٠٩	Anesthesia Unit	٦٦/٣/٣٦٠٦ ٩٣:٥ م	فتح	SEXHLD133	٦
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	Cato	ARMK-0046	·11A··٣٣٧	Anesthesia Unit	۲۲/۳/۳۲ ع:٥ م	فتح	SEXHLD134	٧
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	Cicero EM	ARSD-0048	۰۱۱۸۰۰۶۰۷	Anesthesia Unit	۲۲/۳/۳۲۲ ۷٤:٥ م	فتح	SEXHLD136	٨
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	Cicero EM	ARSE-0012	٠١١٨٠٠٤٢٤	Anesthesia Unit	٦٦/٣/٣٦٠٦ ٥:٥١ م	فتح	SEXHLD138	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	Cicero EM	ARSD-0047	.111	Anesthesia Unit	۱/۱۲۳۲۶ م	فتح	SEXHLD373	١.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	julian	armm-0081	٠١١٨٠٠٤٢٣	Anesthesia Unit	٦٦/٣/٣٦٠ ٩٤:٥ م	فتح	SEXHLD137	11
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	julian	arml-0100	٠١١٨٠٠٤٤٠	Anesthesia Unit	۲۱/۳/۳۲۰۲ ۸۶:۲۱ م	فتح	SEXHLD90	۱۲



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SPACELABS	Series 900	VENT-005747	۱۷۰۵۰۰۱۲۸	Anesthesia Unit	۶ ٤:٥٤ ۲٠٢٣/٣/٣٠	فتح	SEXHLD280	۱۳
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SPACELABS	BleaseFocus	FOCU-101007	٠١١٨٠١٢٣١	Anesthesia Unit	۱/٤/٣٢٠٦ ٢٠:٥ م	فتح	SEXHLD380	١٤
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SPACELABS	BleaseFocus	Vent-004081	.071.7070	Anesthesia Unit	۱۳/۳/۳۲ ع۲:۰۱ م	فتح	SEXHLD336	10
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	MEDTRONIC	legend EHS	FM 0480006	٠١١٨٠١٢١٥	Arthroscopic Shaver Systems	۰:۰۱ ۲۰۲۳/٤/۱	فتح	SEXHLD378	۱٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ATMOS	C 451	N/A	۱۷۰۵۰۰۳۲٦	Aspirators, surgical	۱۱:۳۹ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD66	١٧
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ATMOS	C 451	N/A	١٧٠٥٠٠٣٢٧	Aspirators, surgical	۱۱:٤١ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD68	۱۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ATMOS	C 451	N/A	١٧٠٥٠٠٣٢٥	Aspirators, surgical	۱۱:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD64	19
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ATMOS	C 451	N/A	١٧٠٥٠٠٣٢٨	Aspirators, surgical	۱۰:۲۵ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD49	۲٠
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	HERSILL	EUROVAC H-40	20621-21-001	•117••۲٩٦	Aspirators, Surgical	۰ ۵:0۱ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD305	۲۱
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Hirtz	Hicovac 700 CH	309	٠١١٨٠٠٧٢٨	Aspirators, Surgical	۲۰۲۳/۳/۲۱ 0:09 م	فتح	SEXHLD142	77
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	LIFE TIME	SA01	SA0114050146	19.8	Aspirators, Surgical	۱۱:۰۷ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD229	۲۳
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	SMAF	YX930D	N/A	198898	Aspirators, Surgical	۱:۲۳ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD195	78



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	SMAF	YX930D	66.15.0P1	198889	Aspirators, Surgical	۱۱:۲۳ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD235	70
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	SMAF	YX930D	N/A	198890	Aspirators, Surgical	۱۱:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD236	77
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Xion	Matrix F X100	424946	1.71	Aspirators, Surgical	۲:۰۶ ۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD270	77
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Madsen	BR Biter 922	159579	1777-17-	Audiometers	۹:0۱ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD317	۲۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Welch Allyn	GSI	841	1774	Audiometers	۹:٥٣ ٢٠٢٣/٣١ م	فتح	SEXHLD318	79
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	LOCAL	N/A	10.1398	117797	Balances Mechanical	۱۰:٤۸ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD344	٣٠
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	LOCAL	N/A	113200189	١١٣٢٠٠١٨٨	Balances Mechanical	۱۰:0۰ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD345	۳۱
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	LEICA	N/A	1974/05/1999	1977777	Baths, Wax	۹ ۱:٤٧ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD263	٣٢
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	NUAIRE	NU440-400e	110066101706	18.5.4	Biological Safety Cabinets	۱۱:۳۳ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD64	77
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Eppendorf	R 5702	5703YG107617	٠١١٠٠٠٤٨٣	Centrifuges Tabletop, High-Speed	۲۰۲۳/۳/۲۲ ۲۰:۰ م	فتح	SEXHLD120	٣٤
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Eppendorf	5702-R	5703ydg507525	٠١٠٦٠٠٢٢٩	Centrifuges Tabletop, High-Speed	۱۰:۰٤ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD42	70
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Hettich	rotofix 32	0025255-03	18	Centrifuges Tabletop, High-Speed	۱۰:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۲۰ م	فتح	SEXHLD97	٣٦



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	MSE	FALCON 6/300	M05030	•111.177•	Centrifuges Tabletop, High-Speed	۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD148	٣٧
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Thermo Scientific	C3i	307120350	1.817	Centrifuges Tabletop, High-Speed	۱۰:٤۲ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD220	٣٨
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Thermo Scientific	SL8	72114012705	17414	Centrifuges Tabletop, High-Speed	۶۲/۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD261	٣٩
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Auxilab Nahita	2690	C82863	1774	Centrifuges Tabletop, Low-Speed	9:۱٤ ۲۰۲۳/۳/۲۹	فتح	SEXHLD253	٤٠
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Centurion scientific	series 6000	97121800	PAVA11-	Centrifuges Tabletop, Low-Speed	۲۰۲۳/۳/۲۲ م	فتح	SEXHLD145	٤١
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Jouan	C 3 I	01380264	۱۰۳۰۰۱٦٤۸	Centrifuges Tabletop, Low-Speed	۱۰:۳۷ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD219	٢3
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Thermo Fisher	Megafuge 11	41027854	1.81790	Centrifuges Tabletop, Low-Speed	۹:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۲٦	فتح	SEXHLD159	٤٣
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Thermo Scientific	C3i	307120351	१०७००। १९६	Centrifuges Tabletop, Low-Speed	۳:٤٣ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD179	દદ
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ALC	PK 130	799110473	٠١١٢٠٠٢٠١	Centrifuges Tabletop, Low-Speed, Nonrefrigerated	۱۱:۲۳ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD60	٤٥
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Centurion scientific	K2080	8199-16	190-091	Centrifuges Tabletop, Low-Speed, Nonrefrigerated	۱۱:۱۲ م	فتح	SEXHLD233	٤٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	DYNATECH	Plc-50	502636	۸۶۱۰۰۱۲۵۰	Centrifuges Tabletop, Low-Speed, Nonrefrigerated	۱۰:۰۰ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD323	٤٧
- إيقاف إنتاج قطع الغيار ت الطباعة بواسطة polasamir	stockert	S III	16S1467	1.77710	Circulatory Assist Heart- Lung Bypass Units	۳:۵۲ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD182	



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	AESCULAP	comfort	3667	.0.٧٣٥٣	Compact Air Drill, Orthopedic	۶:٤٨ ۲٠٢٣/٣/۲۹	فتح	SEXHLD246	દ૧
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Fuji film	CR348CL	N/A	1.77717-7	СРИ	۹:۰۸ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD199	٥٠
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Fuji film	IR537	06628220	1.84/18	CR	۹:۰۵۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD197	٥١
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SCHILLER	DG 5000	101994100699	1981	Defibrillation External, Semiautomated	۲۰۲۳/۳/۲۱ ۸۰:۰ م	فتح	SEXHLD121	٥٢
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	M1722B	US00102450	1988	Defibrillators, External, Automated	۰ ۱/۶/۳۲۰۲ ۲۰:۵ م	فتح	SEXHLD384	٥٣
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	M1722B	US00102444	1988	Defibrillators, External, Automated	۰ ۱/٤/۲۲ ۲۰۲۵ م	فتح	SEXHLD385	٥٤
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	НР	M1723B	US00101108	1988٢٦٨	Defibrillators, External, Automated	۹/۳/۳۲ ۲۰۲۳/۹ م	فتح	SEXHLD3	00
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	METRAX	PRIMEDIC	73505002061	1.71.0.	Defibrillators, External, Automated	۹ ۱:٥٣ ۲٠٢٣/٣/٣٠	فتح	SEXHLD265	٥٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	10796	1.70007	Defibrillators, External, Automated	۱۰:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD216	ov
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	03598	٠٥٢١٠٠٤٣٠	Defibrillators, External, Automated	۱۰:۰۵ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD326	٥٨
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	PHILIPS	Heart Start XL	US00455034	1.844.4497	Defibrillators, External, Automated	۳:۳۳ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD175	٥٩
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SCHILLER	DG 5000	10199-2007284	198017	Defibrillators, External, Automated	۰:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۲٦	فتح	SEXHLD122	٦٠



1 511	1. 11	74 1 11	1 1 11 2 11	. < 1 11	1 511 1	. l XII . lt ln	711 11	.111	
الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	НМЕ	Life Pulse 286C	97073841	1.71110	Defibrillators, External, Manual	۲۰۲۳/۳۲۷ مه:۳ م	فتح	SEXHLD176	٦١
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	НР	Codemaster XL	US00102447	1988	Defibrillators, External, Manual	۱۲:۲۱ ۲۰۲۳/۹/۹	فتح	SEXHLD1	٦٢
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	PRIMEDIC	M240 DM3	006338	٠١١٠٠٠١٥٤	Defibrillators, External, Manual	۱۱:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD63	٦٣
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	SPACELABS	Medic 6	3041	1.7180V	Defibrillators, External, Manual	۳:۳۷ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD177	٦٤
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Cardioserv	101143820	19-8110	Defibrillators, External, Semiautomated	۱۱:۱۱ م	فتح	SEXHLD230	٦٥
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Cardioserv	101143820	19-8110	Defibrillators, External, Semiautomated	۱۱:۱۱ م	فتح	SEXHLD230	٦٦
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	N/A	N/A	N/A	٠١٠٨٠١٠٠٤	Dental Laboratory Motor	۱۱:۳٦ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD365	٦٧
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Dansereau Health	67-0400	1473-0800-3	۰٥٢١٠٠٠٥٣	Dental Treatment Unit	۱۳/۳/۳۲ ۱۰:۵۷ م	فتح	SEXHLD320	٦٨
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Dansereau Health	DHP	I473-0800-4Unit	٠١١٨٠٠٥٥٠	Dental Treatment Unit	۱:۲۲ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD194	٦٩
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	kavo	1058TM	2010-10011430	198017	Dental treatment unit	۱۲:۰۲ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD240	٧٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	kavo	UNIK	000-328	17.0177	Dental Treatment Unit	۰ ۲۰۲۳/۳/۳۰ ون ع	فتح	SEXHLD282	٧١
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	kavo	UNIK	000-318	۱۷۰۰۰۱۸۰	Dental Treatment Unit	۰ ۳/۳/۳۲ د ۱۰:۰ م	فتح	SEXHLD283	۷۲



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٦
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	kavo	UNIK	000-306	۱۷۰۰۰۱۸۱	Dental Treatment Unit	۰ ۵:۰۵ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD284	۷۳
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	AESCULAP	ELAN-EC	003942	٠٥٠٧٠٠٢٤١	Drills, Orthopedic	۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD245	٧٤
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Linvatec	PRO3600	3177	٠٥٢١٠٠٢٨٥	Drills, Orthopedic	۱۰:۰۳ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD325	٧٥
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Synthes	511-701	27063	.071.4277	Drills, Orthopedic	۱۳:۱۹ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD333	٧٦
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Xion	PV-MD 42	1238	١٧٠٥٠٠٣٨٢	Duodenoscopes	۰۳/۳/۳۲ ۲۰۲۱ م	فتح	SEXHLD296	٧٧
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	CareWell	ECG - 1103	103B12105750E12	1.77.7709	Electrocardiographs Multichannel	۹:۱۹ ۲۰۲۳/۳/۲۲ م	فتح	SEXHLD156	٧٨
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	CareWell	N/A	103B12105739E12	1.8090.	Electrocardiographs Multichannel	۹:۲۵ ۲۰۲۳/۳/۲٦ م	فتح	SEXHLD158	۷۹
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Fukuda	Cardimax FX-7102	38131074	1.8٢٧٦	Electrocardiographs Multichannel	۱۰:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD218	۸۰
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SCHILLER	AT-101	080.14157	1.5	Electrocardiographs Multichannel	۹:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD201	۸۱
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SCHILLER	AT-101	8026959	19.8118	Electrocardiographs Multichannel	۶ ۲:۱۰ ۲۰۲۳/٥/۱۰	فتح	SEXHLD390	۸۲
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SCHILLER	AT-101	080-25175	1907710	Electrocardiographs Multichannel	۹:۵۷ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD38	۸۳
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SCHILLER	AT-101	8027150	19.8117	Electrocardiographs Multichannel	۱۰:۲۱ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD48	۸٤



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	RAY 3	ECG-2201	ECG-22011312101	1984440	Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive	۰ /۱۶/۲۰۲۲ ۱۱:۵ م	فتح	SEXHLD382	۸٥
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Kenz	ECG-108	11093934	٠١١٨٠١١٩٨	Electrocardiographs Single-Channel	۲۲/۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD147	۲۸
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Elektrotom® 530	N/A	•114••٧٤١	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD143	۸۷
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Elektrotom® 530	111200-B10221	۰۱۱۸۰۰۷٤۳	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD144	۸۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Berchtold	Elektrotom® 530	1112004-B10224	•١١٨••٤٤٤	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۰ ۵:۵۳ ۲۰۲۳/۳/۲۲	فتح	SEXHLD139	۸۹
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Elektrotom® 530	1120004-E10339	19877	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۶۲۰۳۲۳۲۳۲۹ م	فتح	SEXHLD247	٩٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Berchtold	Elektrotom® 530	E10268 - 1120004	1987	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۶۲۰۳/۳/۲۹ ع۰:3 م	فتح	SEXHLD248	91
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Berchtold	Elektrotom® 530	E10346 - 1120004	198740	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۶۲/۳/۳۲۰ ۲۰:3 م	فتح	SEXHLD249	94
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Elektrotom® 530	1122004F10515	198877	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۹/۲/۳۰ ۲۰۲۳/۹ م	فتح	SEXHLD2	٩٣
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Elektrotom® 530	1122004F10552	1988	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۱۲:۳۷ ۲۰۲۳/۹ م	فتح	SEXHLD6	98
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Elektrotom® 530	1122004F10588	1988811	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۹/۳/۳۲۰ ۳۶:۲۱ م	فتح	SEXHLD7	90
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Eschmann	TD200	1615	۰۱۰٦۰۰۱۱۸	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۹:۲۰ ۲۰۲۳/۳/۲۹	فتح	SEXHLD254	97



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Eschmann	TD311	3403	۰۱۰۲۰۰۱۹۸	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۹:۳۲ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD258	٩٧
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	GEISTER	ESU-X 350	1274G-05/07	1.44490	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۲۱/۳/۳۲۲ و۱:۱ م	فتح	SEXHLD154	٩٨
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	LAMIDEY	Surgilec 400	1247	·117··V90	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۰۳/۳/۳۲ ۸۰:۶ م	فتح	SEXHLD311	99
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Martin	ME MB1	MEMB-10202093426	۱۷۲۵۰۰۰۳۸	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۱:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۱۲ م	فتح	SEXHLD13	١٠٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Martin	ME400	ME4000800986809	1.78717	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۱۰:۳۱ ۲۰۲۳/۳/۲۰ م	فتح	SEXHLD99	1.1
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Valley Lab	excel	u4g1867s	٠١١٨٠٠٤٦٢	Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar	۰ ۱:۵۷ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD267	1.7
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	DiaPath	DPH800	dp80128	1177100	EMBEDDING CENTER	۱۲:8٤ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD186	١٠٣
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Fencer	MGB	70259	۰۱۱۲۰۰۳۷۱	Endoscope Camera/Insufflator/Sucti on	۰ ۵:۵۲ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD306	1.5
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Xion	Matrix Pro	424710	P.VV17-1	Endoscopes, Video Camera	۲:۰۱ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD269	1.0
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Pentax	38401	a11605	٠١١٨٠٠٦٨٢	Endoscopy Video, Colonoscopes	0:0٦ ٢٠٢٣/٣/٢٦ م	فتح	SEXHLD141	1.7
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Pentax	EC-3840l	f110980	٠١١٨٠٠٦٨٠	Endoscopy Video, Colonoscopes	٤:٥٧ ٢٠٢٣/٤/١ م	فتح	SEXHLD377	۱۰۷
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Pentax	EG-2940	F132497	•11٨••٣٧٦	Endoscopy Video, Gastroscopes	0:88 ۲۰۲۳/۳/۲۲ ع	فتح	SEXHLD135	۱۰۸



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Pentax	EG-3440	e110274	۸۷۲۰۰۸۱۱۰	Endoscopy Video, Gastroscopes	۱۲:٥١ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD92	١٠٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Pentax	EG-3890TK	A120025	·11A··٣VV	Endoscopy Video, Gastroscopes	۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD192	11.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Pentax	ED-3480tk	a120306	•١١٨••٦٨٣	Endoscopy Video, General Endoscope	٦١/٣/٣٦٠٦ م	فتح	SEXHLD91	111
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BH FITNESS	H425	845101	٠٥١٧٠٠٢٤	Ergometers, Bicycle	۲:۰۵ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD271	117
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BH FITNESS	H425	845113	.017777	Ergometers, Bicycle	۲:۱۹ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD277	115
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BH FITNESS	H425	845105	.01077٣	Ergometers, Bicycle	۲:۱۳ ۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD274	118
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BH FITNESS	F10	5041263	1.77٧09	Ergometers, Treadmill	۱۲:۳۰ ۲۰۲۳/۳/۱۱ م	فتح	SEXHLD80	110
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Dornier	Dornier Compact	80	1988817	ESWEL, Table	۹/۳/۳۲ م ۱۲:٤٥	فتح	SEXHLD8	רוו
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	OLYMPUS	GIF-1T30	2700470	۱۷۰۰۰۳۸۳	Gastroscope	۰ ۵:۳۸ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD297	117
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	OLYMPUS	GIF-Q165	2418726	٠٥٠٠٠٨٨٠	Gastroscope	۲۲/۳/۳۲۲ م	فتح	SEXHLD150	۱۱۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Pentax	EG-3490 K	H120597	17743	Gastroscope	۹:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD252	119
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	OLYMPUS	GIF-Q160	2418882	١١٣١٠٠٧٦٤	Gastroscopes, Flexible	۰ ۲۰۲۵/۲۰۲۱ م	فتح	SEXHLD399	17.



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	FRESENIUS	N/A	OMVG5497	1.70719	Hemodialysis Units	۱۲:۵٤ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD189	171
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	MEDTRONIC	Autolog	ATLG015079	1.709.87	Hemodialysis Units	۱۰:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD213	177
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ATOM	V-2100G	2020257	٠٥٢١ ٠٣٦٣٣	Incubators, Infant, Transport	۱۳:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD337	۱۲۳
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ATOM	V-2100G	2020256	٠٥٢١٠٣٦٣٢	Incubators, Infant, Transport	۱۳/۳/۳۲ ۲۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD338	178
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ATOM	V-2100G	2020224	-071-7777	Incubators, Infant, Transport	۱۰:۳۱ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD339	170
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ATOM	V-2100G	2020808	•0٢١•٣٦٣٥	Incubators, Infant, Transport	۱۰:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD340	۱۲٦
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ATOM	V-2100G	2020225	۰۵۲۱۰۳٦٣۸	Incubators, Infant, Transport	۱۳/۳/۳۲۲ ۲۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD341	177
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Bejing julong sanyou	B-800	B8002E15409	1980777	Incubators, Infant, Transport	۱۲:٤٨ ۲۰۲۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD187	۱۲۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Bejing julong sanyou	B-800	B8002E16089	198000770	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۲۲ ۲۰:۵ م	فتح	SEXHLD131	179
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Bejing julong sanyou	B-800A	800a2e09039	٠١١٦٠٠٤٠٤	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:0۶ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD307	17.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Bejing julong sanyou	B-800A	800a2e09041	•117••٣٩٦	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/٤/۹ م	فتح	SEXHLD388	171
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BEJINGJ ULONG Sanyou	B-800-a	8002a2e09028	٠١١٦٠٠٧٤١	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD309	177



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۶
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datex Ohmeda	6600-0506-807	НСНН50031	.1.717.	Incubators, Infant, Transport	۹:۲۳ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD255	144
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Datex Ohmeda	6600-0506-807	НСНН50029	•١•٦••١٦٤	Incubators, Infant, Transport	۹:۲٦ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD256	1778
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	8000NC	ARMC-0050	1987175	Incubators, Infant, Transport	۶:٥٩ ۲٠۲٣/٣/۲۹	فتح	SEXHLD251	170
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	8000NC	ARML_0090	1٧٣٠٠٠٦٩	Incubators, Infant, Transport	۹:۶۸ ۲۰۲۳/۳/۲۹	فتح	SEXHLD262	١٣٦
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Draeger	8000SC	ARNC-0069	1988479	Incubators, Infant, Transport	۹/۳/۳۲۰ ع۳:۲۱ م	فتح	SEXHLD4	140
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Draeger	8000SC	ARNC-0071	1988	Incubators, Infant, Transport	۱۲:۳۵۲۰۲۳/۳/۹	فتح	SEXHLD5	۱۳۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	8000SC	ARKL0145	۱۷۲۸۰۰۲۳۸	Incubators, Infant, Transport	۹:00 ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD319	189
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C200	nx18794	۰۵۱۷۰۰۳۰۳	Incubators, Infant, Transport	۶ ۲:۰۹ ۲۰۲۳/۳۰	فتح	SEXHLD272	18.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C200	sg21415	.01٧٣	Incubators, Infant, Transport	۶ ۲:۱۱ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD273	181
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C450C-2E	XT09206	17-0700	Incubators, Infant, Transport	۹ ۵:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD292	187
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C450C-2E	XT09200	17.00.401	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۳۰ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD293	154
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C450C-2E	XT09208	1V-070V	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۳۱ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD294	188



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	С450Н	XT09196	1٧٠٥٠٠٢٦٣	Incubators, Infant, Transport	۵:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD295	180
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C450H	LC03456	177018	Incubators, Infant, Transport	۱۳/۳/۳۲ ۱۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD350	187
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C450H	XA08583	104017	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۰۱ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD351	187
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Draeger	C450H	VA08559	1770	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۰۳ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD352	۱٤۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1109XP04111201	1715157	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۳۸ ۲۰۲۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD366	189
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02651201	1715158	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۶۱ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD367	10.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP03001201	1715188	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۲۲ ۲۰۲۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD368	101
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1110XP05071201	1715150	Incubators, Infant, Transport	۱۱:٤٥ ۲٠۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD369	107
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02631201	1715157	Incubators, Infant, Transport	۱۱:٤٧ ۲٠۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD370	100
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1108XP03371201	1715187	Incubators, Infant, Transport	۱۱:٤٩ ٢٠٢٣/٣١ م	فتح	SEXHLD371	108
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1110XP04681201	1980457	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۲۲ تا:٥ م	فتح	SEXHLD123	100
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02781201	197078V	Incubators, Infant, Transport	0:1٤ ٢٠٢٣/٣/٢٦ م	فتح	SEXHLD124	107



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	N/A	۱۹۳۵۰۰۲٤۸	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۲۲ و۱:٥ م	فتح	SEXHLD125	100
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02771201	198040.	Incubators, Infant, Transport	۵:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۲۲ م	فتح	SEXHLD126	١٥٨
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02591201	1980401	Incubators, Infant, Transport	۲۱/۳/۳۲۲ ۱:0 م	فتح	SEXHLD127	109
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	N/A	1980404	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD128	١٦٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02671201	1980400	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۲۱ و م	فتح	SEXHLD129	۱۲۱
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	N/A	1980407	Incubators, Infant, Transport	۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD130	۱٦٢
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1106XP02741201	198V18	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD58	۱٦٣
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1110XP04861201	1715181	Incubators, Infant, Transport	۱۰:۰٦ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD44	178
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1109XP04221201	1980408	Incubators, Infant, Transport	۱۲:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۱۶ م	فتح	SEXHLD73	170
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Lullaby XP	1108XP03681201	1980408	Incubators, Infant, Transport	۱۲:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD74	١٦٦
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	?ohmeda	HDFP50238	1981 8-8	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۰۲ ۲۰۲۳/۳/۲٤ م	فتح	SEXHLD94	١٦٧
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	?ohmeda	HDFP50239	1981 8-0	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۰٦ ۲۰۲۳/۳/۲٤ م	فتح	SEXHLD95	۱٦٨



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۶
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	?ohmeda	HDFP50240	1981 8- 8	Incubators, Infant, Transport	۱۱:٥٦ ٢٠٢٣/٣١ م	فتح	SEXHLD372	179
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50007	۱۷۰۵۰۰۲٤٤	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۰۸ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD285	١٧٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50012	17.0750	Incubators, Infant, Transport	۵:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD286	۱۷۱
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50016	1٧٠٥٠٠٢٤٦	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD287	۱۷۲
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50018	۱۷۰۵۰۰۲٤۸	Incubators, Infant, Transport	۹ ۵:۲۰ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD288	۱۷۳
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50008	1٧٠٥٠٠٢٤٩	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۲۶ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD289	175
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50004	10.070.	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۲۵ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD290	100
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GE-Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50014	17-0201	Incubators, Infant, Transport	۰ ۵:۲۷ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD291	۱۷٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	JULONG SANYO	B1000	10002E11087	1.78.1718	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۰۳ ۲۰۲۳/۳/۲٥ م	فتح	SEXHLD107	177
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	JULONG SANYO	B800A	N/A	19.8	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۱۲ ۲۰۲۳/۲۸	فتح	SEXHLD232	۱۷۸
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	LOCAL	MEG C186 TS	CC-6974	۰۵۲۱۰۰۶۷۳	Incubators, Infant, Transport	۱۱:٤۲ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD67	1/9
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	MEG	A-308N	B7080511	1.77.1707	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۲٥ م	فتح	SEXHLD109	۱۸۰



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Ningbo David Medical .Device Co	YP-90A	06080802005	۰۱۰٦۰۰۱۷٦	Incubators, Infant, Transport	۹:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD257	١٨١
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDER 52299	.017.1271	Incubators, Infant, Transport	۲۲/۳/۳۲ ۸۵:3 م	فتح	SEXHLD116	۱۸۲
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDER 52374	.017.12.01	Incubators, Infant, Transport	۵:۰۰ ۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD117	۱۸۳
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP-50167	1.74.1710	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۲۲ ۲۰۲۳/۳/۲۵ م	فتح	SEXHLD108	۱۸٤
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	Hdet50089	•01٧••٢٩•	Incubators, Infant, Transport	۲٦/٣/٣٢	فتح	SEXHLD111	1/10
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	Hdet50076	٠٥١٧٠٠٢٩٣	Incubators, Infant, Transport	۲۲/۳/۳۲ کا 3:3 م	فتح	SEXHLD112	۲۸۱
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	Hdet50069	٠٥١٧٠٠٢٩٤	Incubators, Infant, Transport	۲٦/٣/٣٢٦ ٩٤:٤ م	فتح	SEXHLD113	۱۸۷
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50095	17.71	Incubators, Infant, Transport	۱۰:۱۵ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD47	۱۸۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50035	1711170	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۱۵ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD355	۱۸۹
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50169	1711177	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۱۸ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD356	19.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50174	171118.	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۱۸ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD357	191
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Ohmeda	Ohio Care Plus	HDEP50172	1711171	Incubators, Infant, Transport	۱۱:۲۰ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD358	197



م ر	ِقم الاستبعاد	الحالة	تاريخ طلب الاستبعاد	اسم الأصل	الباركود	الرقم المسلسل	الماركة	الموديل	الأسباب
198	SEXHLD359	فتح	۱۱:۲۱ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	Incubators, Infant, Transport	1711187	HDEP50042	Ohio Care Plus	Ohmeda	- إيقاف إنتاج قطع الغيار
198	SEXHLD360	فتح	۱۱:۲۲ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	Incubators, Infant, Transport	1711177	HDEP50011	Ohio Care Plus	Ohmeda	- إيقاف إنتاج قطع الغيار
190	SEXHLD361	فتح	۱۱:۲۷ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	Incubators, Infant, Transport	1711174	HDEP50002	Ohio Care Plus	Ohmeda	- إيقاف إنتاج قطع الغيار
2 197	SEXHLD362	فتح	۱۳/۳/۳۲۰۲ ۲۰:۱۱ م	Incubators, Infant, Transport	17111171	HDEP50040	Ohio Care Plus	Ohmeda	- إيقاف إنتاج قطع الغيار
197	SEXHLD300	فتح	۰ ۵:۶۳ ۲۰۲۳/۳/۳۰	Incubators, Laboratory, Thermocycling	٠١١٦٠٠٠٧٥	9597e	IDL-FL-80	INDELAB	- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات
191	SEXHLD386	فتح	۶/٤٣٢٠٢٣/٤/٩ م	Infusion Pumps, General-Purpose	٠١١٨٠٠٠٩٨	34097	Infusomat P	B BRAUN	- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل
) 199	SEXHLD250	فتح	۶۲۰/۳/۳۲۹ م	Infusion Pumps, General-Purpose	1987188	20195744	Optima VS	FRESENIUS	- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل
5 7	SEXHLD316	فتح	۱۳/۳/۳۲۰ ۹:۶۹ م	Infusion Pumps, General-Purpose	177710.	GN43256S	TOP-3300	ТОР	- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل
3 7.1	SEXHLD198	فتح	۸۲/۳/۳۲۰ ۲۰:۶ م	Laser Imagers	1.77.77/17-1	06239901	DRY PIX 7000	Fuji film	- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل
3 7.7	SEXHLD268	فتح	۳/۳/۳۲۰۲ ۱:09 م	Lasers Argon, Ophthalmology	٧٢٨٠٠٥٠٠	VALONTT0039-5	ТТ	VALON	- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل
5 7.7	SEXHLD46	فتح	۱۰:۰۸ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	Lasers Nd:YAG, Dermatology	٠١٠٢٠٠٥١٣	2080-1-199	Mydon c	Wave Light	- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات
3.7	SEXHLD400	 فتح	۲۰۲۳/٥/۱۰ ۲۰:۳ م	Light Source	1181٧7٤-1	7600561	CLV-180	OLYMPUS	- إيقاف إنتاج قطع الغيار



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Stryker	X8000	10F040734	٠٥٢١٠٢٤٠	Light Source	۱۰:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD328	۲٠٥
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Chromophare E550	7210180-T11863	1980160	Light Surgical, Ceiling Mounted	۱۲:۱۵ ۲۰۲۳/۳/۱۱ م	فتح	SEXHLD75	٢٠٦
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Berchtold	Chromophare E650	7110180-T10896	1980180-1	Light Surgical, Ceiling Mounted	۱۲:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD76	7.7
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	SMIC	N/A	1385	٠١٠٨٠٠٧٤٤	Light Surgical, Ceiling Mounted	۱۱:۳۲ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD363	7.1
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	MEDTRONIC	legend EHS	SNEM100E	•111.1710-1	Micromotor drill	٥:٠٤ ٢٠٢٣/٤/١ م	فتح	SEXHLD379	7.9
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	CARL ZEISS	OPMI Lumera I	6633125199	٠٥٢١ ٢٨٢١	Microscopes Light, Examination, Ophthalmology	۱۰:۱٤ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD330	۲۱۰
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Thermo Scientific	Microm HM525	49464	1177871	Microtomes Cryostat	۱۰:٥٢ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD346	711
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Sony	SDM-H575	1625051	٤-٧٧٦٠٠٥٠	Monitor, Display	٩:٤٩ ٢٠٢٣/٣/١٦ ص	فتح	SEXHLD34	717
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Panorama	PT01444-G5	٠٥٠٥٠٠٧٩	Monitoring Systems, Central Station	۹:٤٤ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD30	717
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Panorama	N/A	198V٣V	Monitoring Systems, Central Station	۱۱:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD57	712
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Panorama	PT-01250-D5	·0·V···VV	Monitoring Systems, Central Station	۶:٤٠ ۲۰۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD242	710
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Panorama	PT-01070-L4	٠٥٠٧٠٠٠٣١	Monitoring Systems, Central Station	۶:٤٢ ۲٠۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD243	717



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۶
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Panorama	EU01177-A7	.0.٧١٣٦	Monitoring Systems, Central Station	۶:٤٣ ۲٠۲۳/۳/۲۹ م	فتح	SEXHLD244	717
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Panasonic	WV-CU1611/G	AER00189	۰۵۰۵۰۰۲۷۹-۲	Monitoring Systems, Central Station	۹:٤٥ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD32	717
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Panasonic	WV-CU1611/G	AER00190	۰۵۰۵۰۰٦۷۹-۳	Monitoring Systems, Central Station	۹:٤٨ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD33	719
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Passport 2	TS161688L9	۱۷۰۰۰۰٦۲	Monitoring Systems, Physiologic	۶:۵۰ ۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD279	77.
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Datascope	Spectrum OR	MS164775Do	1988170	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۲۵	فتح	SEXHLD96	771
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Datascope	Spectrum OR	MS164784D0	19880	Monitoring Systems, Physiologic	۲۰۲۳/۲۰۹ م	فتح	SEXHLD9	777
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Datascope	Spectrum OR	MS165178Do	1988114	Monitoring Systems, Physiologic	۲۰۲۳/۳/۹ ع۳:۲ م	فتح	SEXHLD12	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Spectrum OR	MS11765B8	۰۱۰۲۰۰۲۷۹	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۰۷ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD45	377
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Datascope	Trio	MC23744-I9	17.0108	Monitoring Systems, Physiologic	۶ ٤:٥٧ ۲٠۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD281	770
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Fukuda	DS-8100	500300669	19881.9	Monitoring Systems, Physiologic	۱۱:۳۲ ۲۰۲۳/۲۸	فتح	SEXHLD237	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	Dash 2500	SCG09148358WA	٠٥١٣٠٠٢٤٠	Monitoring Systems, Physiologic	۲:۲۰ ۲۰۲۳/٥/۱۰	فتح	SEXHLD393	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	DASH 3000	K3EH7314G	1988٧٦	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۰۲ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD41	777



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	DASH 3000	L3EH7634G	.1117	Monitoring Systems, Physiologic	۲۰۲۳/۳۲۰۲ ۲۰:۰ م	فتح	SEXHLD118	779
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ge	DASH 4000	shq15293732SA	198119V	Monitoring Systems, Physiologic	۲:٤٤ ۲۰۲۳/٤/۹	فتح	SEXHLD387	۲۳.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GOLDWAY	UT 4000A Pro	04014A5P-126	1.77277	Monitoring Systems, Physiologic	١٠:٤٠ ٢٠٢٣/٣/٢٥	فتح	SEXHLD101	7771
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GOLDWAY	UT4000A	0210A5A-006	1.78718	Monitoring Systems, Physiologic	١٠:٤٢ ٢٠٢٣/٣/٢٥	فتح	SEXHLD102	777
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Guangdong Biolight .Mediteci Co. Ltd	M69	M003E008971	19.8	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۲۵ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD49	۲۳۳
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Guangdong Biolight .Mediteci Co. Ltd	M69	M003E008975	19.8	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۲۸ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD51	778
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Guangdong Biolight .Mediteci Co. Ltd	M69S	ES690119	1.7719.	Monitoring Systems, Physiologic	١٠:٢٩ ٢٠٢٣/٢٥ م	فتح	SEXHLD98	770
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Guangdong Biolight .Mediteci Co. Ltd	M7000	A0700600	1.78780	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۳۵ ۲۰۲۳/۳/۲۵ م	فتح	SEXHLD100	۲۳٦
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	54s	e3503154570	۰۱۱٦۰۰۱۷۲	Monitoring Systems, Physiologic	0:٤٥ ٢٠٢٣/٣/٣٠ م	فتح	SEXHLD302	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	648	3730G32838	•١١٨••٧٦٧	Monitoring Systems, Physiologic	۱۲:٤٠ ۲۰۲۳/۳/۱7 م	فتح	SEXHLD84	۲۳۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	648	3730G32838	٠١١٨٠٠٧٦٧	Monitoring Systems, Physiologic	۱۲:٤٠ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD84	779
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	64S	3730G32838	٠١١٨٠٠٧٧	Monitoring Systems, Physiologic	۱۲:۶۱ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD84	78.



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	M1046A	3912G37274	•11٨••٢٣١	Monitoring Systems, Physiologic	۰ ۲۰۲۳/۳/۲۲ ۲۳:۵ م	فتح	SEXHLD132	781
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	M1092A	3711156328	1.3	Monitoring Systems, Physiologic	۱۱:۰۶ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD228	787
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	M1092A	371156346	1.2.1971	Monitoring Systems, Physiologic	۱۰:۱۹ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD214	757
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	НР	M1094B	E3412163564	1.3.1.51	Monitoring Systems, Physiologic	۱۲:۳۳ ۲۰۲۳/۲/۱۱ م	فتح	SEXHLD82	788
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	М СНОІСЕ	MMED-6000DP	0707093042	118770	Monitoring Systems, Physiologic	۱۳:۲۷ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD343	750
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Made In China	9000	e0900113	١١٦٠٠٢١١	Monitoring Systems, Physiologic	۰ 0:0۰ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD304	787
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	MINDRAY - Datascope	Trio	MC10067-E0	1V•A••YAV	Monitoring Systems, Physiologic	۹:٤٧ ۲٠۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD315	757
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Nellcor	N5500	PA200050200008	٥٢٠٠٠٢٠٠	Monitoring Systems, Physiologic	۳/۳/۳۲۰۲ ۱:۵۱ م	فتح	SEXHLD266	781
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	NIHON KOHDEN	MU-651RK	01676	٠٥٢١٠٣٥٠٣	Monitoring Systems, Physiologic	۱۳:۲۳ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD335	789
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	SPACELABS	N/A	1369-011644	1770٣٦	Monitoring Systems, Physiologic	۱۳:۰۳ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD347	70.
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BH FITNESS	G112	481401	٠٥١٧٠٠٢١٨	MULTISYSTEM GYM	۲:۱۸ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD276	701
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	3A	Atomizer	N/A	۱۰۳۰۰۰٦۸۳	Nebulizers	۱۰:۳۲ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD217	707



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	DEVILBISS	4650U	U205864	1.5971	Nebulizers	۹:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD202	707
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	DEVILBISS	4650U	U 205842	1.71.89	Nebulizers	۹:۲۹ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD203	307
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Medal	N/A	140415	١٠٣٠٠٢٦٨٨	Nebulizers	۲۲/۳/۳۲۰۲ اع:۹ م	فتح	SEXHLD164	700
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Medel	AT104	17383	1.71.10	Nebulizers	۲۱۲:۲۷ ۲۰۲۳/۳/۱۲ م	فتح	SEXHLD79	707
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Norditalia	AIR FAMILY	11026120	1.٣1.11	Nebulizers	۲۱۲:۳۲ ۲۰۲۳/۳/۱۲ م	فتح	SEXHLD81	707
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Shin El	Comfort 2000 KU-400	0507115	٠٥٠٧٠٠٣٤٦	Nebulizers	۱:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD190	701
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Shin El	Comfort 2000 KU-400	0507113	٠٥٠٧٠٠٣٢٨	Nebulizers	۱:۱۹ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD191	409
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Nidek	LM-350	29624	1.77797	Ophthalmoscopes,Indire ct	۱۰:٤٧ ۲۰۲۳/۳/۲٥ م	فتح	SEXHLD104	۲٦.
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	TITANOX	ART-A3-213-400V	000302	117777	Ovens, Laboratory	۱۰:8٤ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD342	771
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Oximart	NDPP295	go2804927	٠١١٦٠٠٤٠٩	Oximeters, Pulse	۰۳/۳/۳۰ ۲۰:۵ م	فتح	SEXHLD308	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	gendex	orthoralix 8500DDE	1964924	۱۹۳۱۰۰۱۸۲	Panorama Dental	۹/٤/۲۲ ۲۰:۳ م	فتح	SEXHLD389	۲٦٣
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Alcon	Infiniti	1101865601X	.071.7071	Phacoemulsification Units	۱۱:۳۸ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD66	778



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Megatron	G-30000	\$3-0642485	.0.0.177	Phacoemulsification Units	۲۰۲۳/۳/۲۱ ع٥:۸ م	فتح	SEXHLD149	770
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	BIOLABO	Kenza Biochmis Try	92740	1.77977	Photometers	٥٢/٣/٣٦٠ م٠:٥٧	فتح	SEXHLD105	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Biosytem	BTS-310	801542703	١١١٠٠٢١١٠	Photometers	۰ ۵:۶۲ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD298	777
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Robert Riele GMBH &COKG	V5+ 5010	7986	٠٥٠٧٠٠٠١٨	Photometers	۶۲/۳/۳۲۹ ع۳:3 م	فتح	SEXHLD241	۲٦۸
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Secomam	BASIC	1143	٠٥٢١٠٠١٥٢	Photometers	۱۳/۳/۳۲ ۱۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD324	779
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	ENRAF NONIUS	Endolaser 476	18614	177000077	Physiotherapy, Laser	۱۳/۳/۳۲۲ م	فتح	SEXHLD349	۲۷۰
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	KINETEC	4070	2626	.017717	PHYSIOTHERAPY,KNE E	۴ ۱:۵۰ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD264	771
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Sony	UP-890MD	3530J01479	1.77070-1	Printers, Video	۱۱:۰۲ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD56	777
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Sony	UP-897MD	152432	1.34.4.4	Printers, Video	۲۰۲۳/۳/۲۷ ۲۰:۵ م	فتح	SEXHLD184	۲۷۳
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	SANYO	MBR-304GR	50607828	1171	Refrigirators, Blood Bank	۸۲/۳/۳۲۰۲ ۱۱:۱۱ م	فتح	SEXHLD239	475
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Stryker	5400.5	1505209943	198817	Saws, Surgical, Bone, Electric	۰:۱۰۲۰۲۲/٤/۱	فتح	SEXHLD381	770
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Eurotherm	N/A	21479	1.77879	Sealers, Heat	۱۰:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD54	777



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	GAMDUS SALDATRICI	MINIROH DATA EVO	2424	19.8171	Sealers, Heat	۱۱:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD234	777
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	GETINGE	GS54	5403470099	1٧٠٨٠٠٢٣٣	Sealers, Heat	۹:80 ۲۰۲۳/۳/۳۱	فتح	SEXHLD314	۲۷۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Hawo	436350	463203	•117••٧01	Sealers, Heat	۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD310	779
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	CHINA	YZ5F	500174	177717	Slit Lamps	۱۱:۲۱ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD59	۲۸٠
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	GETINGE	4656	sevo239033	٠١١٨٠٠٦٢٩	Sterilizing Units, Steam, Bulk	77/٣/٣٢٦ ٥:٥٤ م	فتح	SEXHLD140	7/1
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	N/A	Easy ECG Pocket	EPK06681427	198800117	Stress Electrocardiography Monitoring Systems,Cardiac	۱۱:۳٦ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD238	777
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	LOCAL	N/A	052102443	.071.7887	Surgical Scrub Sinks	۱۰:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD329	۲۸۳
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	STERIS	Amsco Flexmatic	0426902002	٠٥٠٥٠٠٢٢	Surgical Scrub Sinks	۹:۳۷ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD14	377
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	STERIS	Amsco Flexmatic	0404202019	٠٥٠٥٠٠٢٣	Surgical Scrub Sinks	۹:۳۹ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD25	710
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	STERIS	Amsco Flexmatic	0426802074	٠٥٠٥٠٠٦٢٤	Surgical Scrub Sinks	۹:٤٠ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD26	۲۸٦
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	STERIS	Amsco Flexmatic	0404202018	٠٥٠٥٠٠٦٢٥	Surgical Scrub Sinks	۹:٤١ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD28	۲۸۷
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	STERIS	Amsco Flexmatic	0426902001	٠٥٠٥٠٠٦٣٠	Surgical Scrub Sinks	۹:٤٢ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD29	۲۸۸



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٩
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ALARIS	Care Fusion	135223438	1.80.09.7	Syringe Pumps	٢٦/٣/٣٢٦ عع:٩ م	فتح	SEXHLD165	۲۸۹
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ALARIS	Care Fusion	135224873	1.50.0915	Syringe Pumps	۶۲۲/۳/۳۲۰ ۲۰:۹ م	فتح	SEXHLD157	49.
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ALARIS	Care Fusion	135224808	1.8.0910	Syringe Pumps	۳:٤١ ٢٠٢٣/٣/٢٧ م	فتح	SEXHLD178	791
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Ascor	AP12	4743-09	1988	Syringe Pumps	۰۱/۱۲۰۲۳/۱ م	فتح	SEXHLD383	797
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	34763	PVV170-	Syringe Pumps	۱۰:۰۸ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD327	798
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	34767	٠٥٢١٠٣٤١٨	Syringe Pumps	۱۰:۱۲ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD331	798
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	39323	.071.727.	Syringe Pumps	۱۰:۱۷ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD332	790
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18231	۱۰۳۰۰۰٥٤۸	Syringe Pumps	۳:٤٦ ۲٠۲۳/٣/۲۷ م	فتح	SEXHLD180	797
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18236	١٠٣٠٠٠٥١٨	Syringe Pumps	۳:۱۱ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD166	797
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	42859	١٠٣٠٠٠٥٠٨	Syringe Pumps	۳:۱۳ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD167	791
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18207	1.80087	Syringe Pumps	۳:۱۵ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD168	799
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18256	1.7	Syringe Pumps	۳:۱۸ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD169	٣٠٠



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18198	1.2	Syringe Pumps	۳:۲۰ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD170	٣٠١
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18292	1.8801	Syringe Pumps	۳:۲۲ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD171	٣٠٢
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18202	1.8	Syringe Pumps	۳:۲۶ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD172	7.7
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18175	1.2	Syringe Pumps	۳:۲۷ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD173	٣٠٤
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	34914	1.71٧٨	Syringe Pumps	۳:۳۰ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD174	٣٠٥
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18626	1.7	Syringe Pumps	۳:٥٤ ۲٠۲۳/۳/۲۷	فتح	SEXHLD183	٣٠٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	44652	1.77.0	Syringe Pumps	۲۰۲۳/۳/۲۱ ۹:۳۱ م	فتح	SEXHLD160	۳۰۷
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18661	1.8708	Syringe Pumps	۹:۳۲ ۲۰۲۳/۳/۲۲ م	فتح	SEXHLD161	۳۰۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18667	1.8	Syringe Pumps	۶۳۱۳۱۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳	فتح	SEXHLD162	٣٠٩
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18252	1.7008	Syringe Pumps	۲۰۲۳/۳/۲۱ ۲۰:۹ م	فتح	SEXHLD151	٣١٠
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	34896	1.2	Syringe Pumps	۲۲/۳/۳۲۰ ۱:۱۰ م	فتح	SEXHLD152	711
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	17981	1.8	Syringe Pumps	۲۲/۳/۳۲۰ ۲۱:۹ م	فتح	SEXHLD153	717



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	67702	1.70٧٨.	Syringe Pumps	۱۱:٤٤٤ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD70	717
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	44340	1.874.	Syringe Pumps	۲:۲۹ ۲۰۲۳/٥/۱۰	فتح	SEXHLD394	۳۱٤
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	49360	1.81.9.	Syringe Pumps	٦١/٣/٣٢٠٦ م	فتح	SEXHLD77	710
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	49300	1.8901	Syringe Pumps	۱۲:۲۳ ۲۰۲۳/۳/۱۱ م	فتح	SEXHLD78	۳۱٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	69891	٠١١٨٠١١٠٩	Syringe Pumps	۱۲:۳۹ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD83	۳۱۷
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	70011	٠١١٨٠١١٠٦	Syringe Pumps	٦٢/٣/٣٦٦ ع٤:٢١ م	فتح	SEXHLD88	۳۱۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	34730	·۱۱۸··ο۷٦	Syringe Pumps	۱۲:٤٦ ۲۰۲۳/۳/۱٦ م	فتح	SEXHLD89	719
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18817	1.8	Syringe Pumps	۸۲/۳/۳۲۸ م	فتح	SEXHLD222	٣٢.
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	42930	1.8	Syringe Pumps	۸۲/۳/۳۲۰ ۲۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD223	771
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	42924	1.249	Syringe Pumps	۸۲/۳/۳۲۰ ع٥:۰۱ م	فتح	SEXHLD224	٣٢٢
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18806	1.807	Syringe Pumps	۸۲/۳/۳۲۸ ۱۰:۰۷ م	فتح	SEXHLD225	٣٢٣
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	40647	1.7	Syringe Pumps	۸۲/۳/۳۲۰ ۱۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD226	٣٢٤



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	17962	1.80.V	Syringe Pumps	۱۱:۰۱ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD227	770
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18237	1.8	Syringe Pumps	۹:۳٦ ۲۰۲۳/۳/۲۸ م	فتح	SEXHLD205	٣٢٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18255	1.7887	Syringe Pumps	۹:٤٠ ٢٠٢٣/٣/٢٨	فتح	SEXHLD206	440
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18692	1.807.	Syringe Pumps	۹:٤٢ ٢٠٢٣/٣/٢٨	فتح	SEXHLD207	۳۲۸
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18093	1.700.	Syringe Pumps	۹:٤٨ ٢٠٢٣/٣/٢٨	فتح	SEXHLD208	٣٢٩
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	40667	1.7	Syringe Pumps	۹:٥٧ ٢٠٢٣/٣/٢٨ م	فتح	SEXHLD209	۳۳۰
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18290	1.7	Syringe Pumps	۹:09 ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD210	777
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	42798	1.7	Syringe Pumps	۱۰:۰۱ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD211	444
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18232	1.8087	Syringe Pumps	۱۰:۱۰ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD212	٣٣٣
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	B BRAUN	Compact S	18622	1.71.01	Syringe Pumps	۹:۰۱ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD196	٣٣٤
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Becton Dickiston	Pilot A	16140231x	1.77.198	Syringe Pumps	۱۱/۵/۲۰۲۱ م	فتح	SEXHLD395	770
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	FRESENIUS	Injectomat Agilia	018090/20497906	1.77780	Syringe Pumps	۱۰:٤٦ ۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح		٣٣٦



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	۴
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	FRESENIUS	Injectomat Agilia	018090/20553104	1-77-1199	Syringe Pumps	۶۹:۳۷ ۲۰۲۳/۳/۲۲ م	فتح	SEXHLD163	777
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	FRESENIUS	Injectomat Agilia	21249642	1.777777	Syringe Pumps	۴:0۰ ۲۰۲۳/۳/۲۷ م	فتح	SEXHLD181	۲۳۸
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	FRESENIUS	Pilot A2	016092/21339889	19.8	Syringe Pumps	۱۰:۳۲ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD52	٣٣٩
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Saitecs	sep-10s plus	10p081788	۰۱۱٦۰۰۱۷۳	Syringe Pumps	۰ ۵:۶۷ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD303	٣٤٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Terumo	TE-331	1008000635	17198	Syringe Pumps	۰ ۲:۱۱ ۲۰۲۳/٥/۱۰	فتح	SEXHLD391	781
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	AMSCO	M 1050	2033696033	1.7771.	Tables, Operating	۰ ۲۰۲۳/۵/۱ م	فتح	SEXHLD396	727
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	AMSCO	M 1050	2033696040	1.77077	Tables, Operating	۰ ۱/۰/۳۲۰۲ ۲۰:۳ م	فتح	SEXHLD397	٣٤٣
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Chatianooga Group	730	84XU2991	150771	Ultrasonic Therapy Systems	۱۰:٥٥ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD348	788
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Veriq	2111	AA0768	1.77789	Ultrasound Blood-Flow Detectors	۹:۱۰۲۰۲۳/۳/۲۸	فتح	SEXHLD200	750
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ge	LOGIQ-P5	200003203tr	-017807	Ultrasound Scanning Systems, General- Purpose	۲۰۲۳/۳۲۰۲ م غ	فتح	SEXHLD114	٣٤٦
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ge	LOGIQ-P5	73050547	.017071	Ultrasound Scanning Systems, General- Purpose	٢٦/٣/٣٦ ٥:3 م	فتح	SEXHLD115	757
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	ge	LOGIQ-P5	137329SU9	٠٥٢١ - ٣٤٥١	Ultrasound Scanning Systems, General- Purpose	۱۳/۳/۳۲۰ ۲۰:۰۱ م	فتح	SEXHLD334	۳٤۸



الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	م
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	PHILIPS	Envisor C HD	USN0700534	1.701	Ultrasound Scanning Systems, General- Purpose	۳:٥٨ ۲٠٢٣/٣/۲۷ م	فتح	SEXHLD185	7 89
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Toshiba	SSA - 340A	C6553691	1.77٧7٧	Ultrasound Scanning Systems, General- Purpose	۱۱:۰۱ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD55	٣٥٠
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Toshiba	Xario-ssa-660a	lgh1016631	٠١١٦٠٠٠٣١	Ultrasound Scanning Systems, General- Purpose	۱۱:٤٩ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD72	701
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	MEDSERVE	ULS1000	U0322	.017	Ultrasound Therapy Systems	۲:۱۶ ۲۰۲۳/۳/۳۰ م	فتح	SEXHLD275	707
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Draeger	EVITA 2 DURA	asaf-0160	۰۱۱٦۰۰۱٦۳	Ventilators, Intensive Care	۰ ۵:٤٤ ۲۰۲۳/۳/۳۰	فتح	SEXHLD301	707
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Draeger	EVITA 2 DURA	ASBK-0002	٠١٠٨٠٠٩٥٠	Ventilators, Intensive Care	۱۱:۳٤ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD364	307
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Hamilton	Raphael XTC	11662	1.77110	Ventilators, Intensive Care	۱۰:٤٥ ۲۰۲۳/۳/۲٥ م	فتح	SEXHLD103	۳00
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Helnen	Leon I2	0217003HUL1431537	1777207	Ventilators, Intensive Care	۹ ۳:۲۳ ۲۰۲۳/٥/۱۰	فتح	SEXHLD398	707
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	Draeger	Babylog 8000	Asac-0023	٠١١٨٠١٠٦٦	Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric	۲۰۲۳/۳/۲۱ م	فتح	SEXHLD146	70V
- عدم إمكانية الإصلاح من 3 شركات	Airsys	Vivo	08-06-0838-0340V	۱۷۲۰۰۰۸۳	Ventilators, Neonatal	۱۱:۰٦ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD353	тол
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	stephan	Sophie	S0381300537	۱۷۲۰۰۰۸٤	Ventilators, Neonatal	۱۱:۰۸ ۲۰۲۳/۳/۳۱ م	فتح	SEXHLD354	709
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Panasonic	WV-CM10201/G	AEW10860	۰۵۰۵۰۰٦۷۹-۱	Video Monitor, 8 Monitors	۹:٤٥ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	فتح	SEXHLD31	٣٦.