
스트레처 PD1 적색 / PD2 청색
원인 해소 및 릴레이 리셋
TDG HV ENABLE 키스위치
외부 TDG 인터록 개방
검출기 신호
BWD 복구 조건
허용 또는 차단
즉시 차단
BWD가 검출기 신호 감시
포켈스 셀 HV 출력
트립 조건
어느 한 검출기라도 공장 임계값 미만:
셀 트리거 억제