



ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto1



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 29.122	Y -41.020	Z 11.624
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1215580		827839
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 120mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 512 20/47
Nivel	Nivel 4 OFI (+8.85)		N.O.G. (5) +11.97 ADM
Ejes	7b-J : Nivel 4 - AUL (+10.80)		
Distancia Interferencia	-0.270		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto2



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 29.242	Y -40.820	Z 5.538
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1089587		330498
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ven tana - 120mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 309 20/47
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	7b-J : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.270		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto3



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 29.241	Y -41.020	Z 8.581
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1143886		334179
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 120mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 426 20/47
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)		N.O.G. (4) +8.82 ADM
Ejes	7b-J : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.270		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto4



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 5.091	Y -4.735	Z 10.600
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1161590		846503
Nombre	Muro básico		Suelo
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 120mm		Suelos: Suelo: LHA 20
Nivel	Nivel 3 - AUL (+7.20)		N.O.G. (4) +10.80 AUL
Ejes	2b-B : Nivel 4 OFI (+8.85)		
Distancia Interferencia	-0.200		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto5



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.811	Y -39.320	Z -2.292
	Elemento 1		Elemento 2
Id	603753		975101
Nombre	Muro básico		Descansillo monolítico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Descansillos: Descansillo monolít co: 200
Nivel	Nivel -1 (-3.56)		<Sin nivel>
Ejes	6'-I1 : Nivel -1 (+3.50)		
Distancia Interferencia	-0.200		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto6



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.811	Y -39.320	Z -2.292
	Elemento 1		Elemento 2
Id	603753		975101
Nombre	Muro básico		200
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Descansillos: Descansillo monolít co: 200
Nivel	Nivel -1 (-3.56)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	6'-I1 : Nivel -1 (+3.50)		
Distancia Interferencia	-0.200		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto7



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.810	Y -38.020	Z -3.560
	Elemento 1		Elemento 2
Id	603753		277293
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel -1 (-3.56)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	6'-I" : Nivel -1 (-3.56)		
Distancia Interferencia	-0.199		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto8



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.792	Y -40.970	Z -3.560
	Elemento 1		Elemento 2
Id	603753		277136
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel -1 (-3.56)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	6'-J : Nivel -1 (-3.56)		
Distancia Interferencia	-0.199		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto9



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 28.498	Y -36.020	Z -0.950
	Elemento 1		Elemento 2
Id	604309		209755
Nombre	0. Material no definido		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel -1 (-3.56)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	7a-I : Nivel -1 (+3.50)		
Distancia Interferencia	-0.162		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto10



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 27.629	Y -41.020	Z 11.523
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1215308		827839
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 120mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 512 20/47
Nivel	Nivel 4 OFI (+8.85)		N.O.G. (5) +11.97 ADM
Ejes	7"-J : Nivel 4 - AUL (+10.80)		
Distancia Interferencia	-0.130		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto11



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 27.630	Y -41.020	Z 5.423
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1090363		330498
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 120mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 309 20/47
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	7'''-J : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.130		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto12



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.630	Y -36.020	Z -3.560
	Elemento 1		Elemento 2
Id	603753		546163
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel -1 (-3.56)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	6'-I : Nivel -1 (-3.56)		
Distancia Interferencia	-0.126		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto13



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 39.097	Y -35.869	Z 8.620
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1126629		770011
Nombre	Muro básico		Suelo
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Suelos: Suelo: LHA 20
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)		N.O.G. (4) +8.82 ADM
Ejes	I-10 : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.123		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto14



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 39.096	Y -35.869	Z 5.670
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1080223		772851
Nombre	Muro básico		Suelo
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Suelos: Suelo: LHA 20
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	I-10 : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.123		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto15



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 24.979	Y -40.890	Z 2.720
	Elemento 1		Elemento 2
Id	863187		947588
Nombre	Muro básico		Suelo
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 120mm		Suelos: Suelo: LHA 20
Nivel	Nivel 1 OFI (+0.17)		N.O.G. (2) +2.92 ADM
Ejes	6"-J : Nivel 2 (+2.50)		
Distancia Interferencia	-0.120		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto16



Información de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 24.867	Y -40.890	Z 2.450
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	863187	655634	
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 120mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 213 20/47
Nivel	Nivel 1 OFI (+0.17)		N.O.G. (2) +2.92 ADM
Ejes	6"-J : Nivel 2 (+1.62)		
Distancia Interferencia	-0.070		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto17



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 0.047	Y -28.081	Z -0.060
	Elemento 1		Elemento 2
Id	864632		593559
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	G"-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto18



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 0.047	Y -28.081	Z -0.060
	Elemento 1		Elemento 2
Id	864632		294362
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	G"-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto19



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 0.007	Y -23.262	Z -0.00000152
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1338976		294362
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ven tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	F'-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto20



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 0.094	Y -20.072	Z -0.00000152
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1338694		294362
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (-1) -3.56
Ejes	F-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto21



Información de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 26.548	Y -45.475	Z 5.900
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1125560		762802
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	7"-L : Nivel 3 (+5.76)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto22



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 28.978	Y -4.900	Z 2.900
	Elemento 1		Elemento 2
Id	863529		650215
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 220mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 201 20/70
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (2) +3.54 AUL
Ejes	7a-B : Nivel 2 (+2.50)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto23



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 4.677	Y 0.100	Z 8.370
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1140364		311774
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V.S.I 318 3
Nivel	Nivel 3 - AUL (+7.20)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	2'-A : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto24



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 4.124	Y 0.100	Z 8.370
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1140480		311774
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V.S.I 318 3
Nivel	Nivel 3 - AUL (+7.20)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	2'-A : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto25



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 16.134	Y -13.135	Z 6.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1083323		314122
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 300mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 316 30/11
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	D-5 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto26



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 36.012	Y -39.370	Z 5.660
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1091758		331792
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 100mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V.I. 308 30/1
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (1) -0.06 AUL
Ejes	8a-I1 : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto27



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 36.006	Y -39.370	Z 1.870
	Elemento 1		Elemento 2
Id	862408		655802
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 100mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 207 30/10
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (2) +2.92 ADM
Ejes	8a-I1 : Nivel 2 (+1.62)		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto28



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.675	Y -40.764	Z 4.950
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1079309		330935
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 311 20/95
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	6'-J : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.006		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto29



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 41.444	Y -20.056	Z 6.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1081495		326189
Nombre	Muro básico		Concrete, Cast-in-Place gray
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 300mm		Sólido
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	F-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto30



Información de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.676	Y -40.766	Z 7.900
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1125791		769333
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 414 20/95
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)		N.O.G. (4) +8.82 ADM
Ejes	6'-J : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto31



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 8.660	Y -13.093	Z 11.632
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1224421		346739
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 30
Nivel	Nivel 4 - AUL (+10.80)		N.O.G. (4) +10.80 AUL
Ejes	D-3 : Nivel 4 - AUL (+10.80)		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto32



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 41.444	Y -19.102	Z 6.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1081703		326249
Nombre	Muro básico		Concrete, Cast-in-Place gray
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 300mm		Sólido
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	F-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto33



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.769	Y -36.024	Z 4.950
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1079789		330935
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 311 20/95
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	6'-I : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto34



Información de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 31.412	Y -39.480	Z 5.900
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1144269		768320
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)		N.O.G. (3) +5.87 ADM
Ejes	8'-I1 : Nivel 3 (+5.76)		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto35



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 0.100	Y -18.805	Z -0.056
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1338694		666600
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (1) -0.06 AUL
Ejes	E'-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto36



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 41.158	Y -7.502	Z 6.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1082258		321665
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Rectangular Beam
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 300mm		Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 325 30/11
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	B'-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto37



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 21.811	Y -38.020	Z 10.600
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1176672		782873
Nombre	0. Material no definido		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 4 OFI (+8.85)		N.O.G. (4) +8.82 ADM
Ejes	6'-I" : Nivel 4 OFI (+8.85)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto38



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 0.100	Y -23.261	Z 1.800
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1338976		666018
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 1 (-0.06)		N.O.G. (1) -0.06 AUL
Ejes	F'-2 : Nivel 2 (+1.62)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto39



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 41.444	Y -16.444	Z 6.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1081871		326302
Nombre	Muro básico		Concrete, Cast-in-Place gray
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ve tana - 300mm		Sólido
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)		N.O.G. (3) +7.14 AUL
Ejes	E-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto40



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 29.241	Y -46.262	Z 2.950
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1078947		745334
Nombre	Muro básico		Muro básico
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Muros: Muro básico: MHA 20
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)		N.O.G. (2) +3.32 CAS
Ejes	7b-L : Nivel 2 (+2.50)		
Distancia Interferencia	-0.001		
Notas:			

ARQ_TAB_VEN VS EST - Conflicto41



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	14/2/2021
Ubicación	X 9.950	Y -26.485	Z 4.748
	Elemento 1		Elemento 2
Id	1087441		741670
Nombre	Muro básico		M_Concrete-Square-Column
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Venta - 200mm		Pilares estructurales: M_Concrete-Square-Column: P 302
Nivel	Nivel 2 (+3.32)		N.O.G. (2) +3.32 CAS
Ejes	3'-G : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.001		
Notas:			