



ARQ - EST - Conflicto1



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.689	Y 3.627	Z 2.313
	Elemento 1		Elemento 2
Id	-		311609
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estruc ural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto2



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.706	Y -2.543	Z 2.340
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312023		311738
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto3



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.583	Z -0.005
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		311845
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estruc ural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto5



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 0.906	Y -5.543	Z 2.099
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		311970
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estruc ural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto6



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 3.627	Z 0.579
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		311609
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estruc ural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto7



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.754	Y -5.543	Z 0.062
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		312302
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto8



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.762	Y -2.543	Z 2.302
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312023		417282
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.023		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto9



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 0.959	Y -5.543	Z 2.304
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		420308
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto10



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.790	Y -2.543	Z 1.502
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312023		472791
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.021		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto11



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.638	Z 2.304
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		411233
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto12



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.811	Y 1.477	Z 1.196
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312942		464682
Nombre	0. Pintura Latex Blanco		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.019		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto13



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.620	Z 2.058
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		476498
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.019		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto14



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 3.679	Z 2.305
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		401934
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 10
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto15



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.689	Y 3.684	Z 1.690
	Elemento 1		Elemento 2
Id	-		453734
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto16



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.689	Y 3.685	Z 0.433
	Elemento 1		Elemento 2
Id	-		453735
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto17



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 3.687	Z 1.224
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		460941
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto18



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.714	Y -1.522	Z 0.010
	Elemento 1		Elemento 2
Id	409824		536254
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto19



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 3.683	Z 2.059
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		396099
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.016		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto20



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.641	Z 2.237
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		400289
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto21



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.645	Z 0.814
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		473952
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 10
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto23



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.626	Z 1.963
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		473746
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto24



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.689	Y 3.690	Z 2.049
	Elemento 1		Elemento 2
Id	-		396099
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 12
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.014		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto25



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.793	Y 1.477	Z 2.302
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312942		428123
Nombre	0. Pintura Latex Blanco		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 10
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.014		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto26




C.2-6.1 : Cercha C2

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.816	Y 1.477	Z 0.604
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312942		464683
Nombre	0. Pintura Latex Blanco		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto27



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -0.342	Y -2.313	Z 2.340
	Elemento 1		Elemento 2
Id	331107		318182
Nombre	Tramo(interno)		Losa de cimentación
Tipo	Huellas/Contrahuellas		Cimentación estructural: Losa d cimentación: Losa Segundo Piso
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto28



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -0.342	Y -2.313	Z 2.340
	Elemento 1		Elemento 2
Id	328646		318182
Nombre	Huella 50 mm Contrahuella 13 mm		Losa de cimentación
Tipo	Tramos: Tramo no monolítico: Huilla 50 mm Contrahuella 13 mm		Cimentación estructural: Losa d cimentación: Losa Segundo Piso
Nivel	Nivel 1		Nivel 2
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto29



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 0.968	Y -5.543	Z 0.588
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		481581
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto30



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 3.684	Z 1.068
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		458349
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto31



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -0.804	Y 1.419	Z 0.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313466		469555
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	B-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto32



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.769	Y -2.543	Z 0.431
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312023		471135
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto33



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 0.984	Y -5.543	Z 1.515
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		480687
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto34



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.647	Z 2.055
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		410831
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 10
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto35



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.689	Y 3.699	Z 2.089
	Elemento 1		Elemento 2
Id	-		460572
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-1.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto36



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -0.814	Y -1.583	Z -0.004
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313198		536254
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto37



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 0.017	Z -0.009
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		537802
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	D.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto38



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -1.364	Y 2.747	Z -0.004
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313799		538573
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A.1-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto39



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.714	Y -1.583	Z 0.010
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312413		536254
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto40




[D_1C1>-6.3C-1] - Techo Interior Superior

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -0.804	Y 1.477	Z 0.061
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313466		312441
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estruc ural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto41



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.811	Y -5.543	Z 0.817
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		464984
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto42



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.812	Y 1.477	Z 1.976
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312942		470773
Nombre	0. Pintura Latex Blanco		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto43



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -2.818	Y -5.543	Z 1.788
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311913		469290
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto44



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 1.026	Y -2.641	Z 0.169
	Elemento 1		Elemento 2
Id	311973		474079
Nombre	0. Marmolina Texturizada		Barra de armadura
Tipo	Sólido		Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8
Nivel	Nivel 1		<Sin nivel>
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto45



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 0.096	Y 0.087	Z 0.215
	Elemento 1		Elemento 2
Id	314022		537475
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto46



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X 0.096	Y 0.087	Z 0.010
	Elemento 1		Elemento 2
Id	314022		537465
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.008		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto55



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X -0.344	Y -1.593	Z 2.440
	Elemento 1		Elemento 2
Id	524732		318182
Nombre	Muro básico		Losa de cimentación
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm		Cimentación estructural: Losa d cimentación: Losa Segundo Piso
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto58



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.754	Y 1.477	Z 2.162
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312942		312302
Nombre	0. Pintura Latex Blanco		Muro básico
Tipo	Sólido		Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.120		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto62



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.503	Y 0.349	Z 5.369
	Elemento 1		Elemento 2
Id	432819		658349
Nombre	0. Tejuela Asfaltica		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Buhardilla		Nivel 2
Ejes	A.3-3.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.099		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto112



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -0.755	Y 0.062	Z 5.109		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	432819	658308			
Nombre	0. OSB		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Buhardilla	Nivel 2			
Ejes	B-4 : Techo Interior Superior				
Distancia Interferencia	-0.071				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto129



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.714	Y -1.548	Z 2.499
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395580		627889
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-5 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.045		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto130



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.332	Y -0.290	Z 4.687
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		666325
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.059		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto131



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.197	Y -0.290	Z 4.687
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		659701
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.059		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto149



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.203	Y 1.179	Z 4.700
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466720		659755
Nombre	0. Siding		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.049		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto150



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.338	Y 1.179	Z 4.700
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466720		666327
Nombre	0. Siding		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.049		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto187



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.474	Y -2.348	Z 3.913
	Elemento 1		Elemento 2
Id	774906		549690
Nombre	Muro básico		Perfil Canal - Metalcom - Tabiques
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm		Armazón estructural: Perfil Cana - Metalcom - Tabiques: Canal No
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.045		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto221



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.337	Y 1.353	Z 4.628
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782596		666327
Nombre	Imposta		Perfil C - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.044		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto224



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y -4.556	Z 2.430
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628745
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto225



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y -3.456	Z 2.430
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628739
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto226




A-5.1-6.1C13 : Techo Interior Bajos

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y -2.351	Z 2.430
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628733
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto227



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y -1.571	Z 2.430
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628727
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto228



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y -0.316	Z 2.360
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628721
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto229



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y 2.429	Z 2.409
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628574
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto230



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.231	Y 1.183	Z 2.387
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470489		628715
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.042		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto231



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.338	Y -0.450	Z 4.629
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782645		666325
Nombre	Imposta		Perfil C - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.042		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto232



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.166	Y -0.450	Z 4.630
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782645		659701
Nombre	Imposta		Perfil C - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.042		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto233



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.791	Y 1.337	Z 4.610
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782596		644006
Nombre	Imposta		Perfil U - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 62C085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.042		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto235



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.165	Y 1.167	Z 4.718
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458307		659755
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.041		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto236



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.300	Y 1.167	Z 4.718
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458307		666327
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.041		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto238



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.853	Y -0.433	Z 4.610
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782645		644083
Nombre	Imposta		Perfil U - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 62C085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto260



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.851	Y -1.384	Z 4.982
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		665764
Nombre	0. Tejuela Asfaltica		90CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C-5 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto261



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.409	Y -0.278	Z 4.404
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		665784
Nombre	0. Tejuela Asfaltica		90CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto264



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.300	Y -0.302	Z 4.686
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		666325
Nombre	0. Siding		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.038		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto265



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.165	Y -0.302	Z 4.686
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		659701
Nombre	0. Siding		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.038		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto267



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.121	Z 4.834
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		674523
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.037		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto268



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.815	Z 5.091
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		674495
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.037		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto269



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.228	Z 4.855
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		674381
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.037		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto270



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.079	Z 5.112
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		673994
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-4 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.037		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto273



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 2.936	Y 3.747	Z 2.750
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601002
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	D.1-1.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto274



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.976	Y -5.707	Z 2.805
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658095
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto275



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -2.937	Y 3.747	Z 2.799		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	658466			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	A-1.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.036				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto276



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 2.900	Y -5.707	Z 2.789		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458644	601002			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	D.1-6.2 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.036				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto277



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.718	Y -5.707	Z 3.027
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658147
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto278



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.708	Y 3.747	Z 3.036
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658733
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-1.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto279



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 2.676	Y -5.719	Z 3.031
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601016
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	D.1-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto280



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 2.670	Y 3.747	Z 3.026
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601016
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	D.1-1.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto281



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.440	Y -5.707	Z 3.314
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658197
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto282



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -2.430	Y 3.747	Z 3.324		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	658784			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	A-1.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.036				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto283



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 2.398	Y -5.707	Z 3.319		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458644	601019			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	D.1-6.2 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.036				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto284



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 2.392	Y 3.747	Z 3.314
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601019
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	D.1-1.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.036		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto285



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.162	Y -5.707	Z 3.602
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658200
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto286



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.153	Y 3.759	Z 3.612
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658787
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-1.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto287



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 2.120	Y -5.707	Z 3.607
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601022
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto288



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 2.115	Y 3.747	Z 3.602		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	601022			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	C.2-1.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.035				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto289



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.884	Y -5.707	Z 3.890
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644	658203	
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-6.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto290



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 1.842	Y -5.707	Z 3.894		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458644	601025			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	C.2-6.2 : Techo Interior Bajo				
Distancia Interferencia	-0.035				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto291



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.875	Y 3.759	Z 3.900
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658790
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-1.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto292



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 1.837	Y 3.747	Z 3.889		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	601025			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	C.2-1.1 : Techo Interior Bajo				
Distancia Interferencia	-0.035				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto293



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.203	Y 1.355	Z 4.630
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782596		659755
Nombre	Imposta		Perfil C - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto294



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.606	Y -5.707	Z 4.178
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658206
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-6.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto295



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.564	Y -5.707	Z 4.182
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601028
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-6.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto296



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.597	Y 3.747	Z 4.187
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658793
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1-1.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto297



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.559	Y 3.747	Z 4.177
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601028
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-1.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto298



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.328	Y -5.707	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658209
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-6.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto299



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.281	Y -5.707	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601031
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C-6.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto300



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.319	Y 3.747	Z 4.475
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658796
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1-1.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto301




[D:\1\ISO-6-1 : Nivel_TechoInterior.CD]

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 1.281	Y 3.747	Z 4.465		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	665608			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	C-1.1 : Techo Interior Bajo				
Distancia Interferencia	-0.035				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto302



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.050	Y -5.707	Z 4.753
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658212
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-6.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto303



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.008	Y -5.719	Z 4.757
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601034
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C-6.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto304



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.041	Y 3.747	Z 4.763
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658799
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-1.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto305



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 1.003	Y 3.747	Z 4.753		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	665610			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	C-1.1 : Buhardilla				
Distancia Interferencia	-0.035				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto306



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.762	Y -5.707	Z 5.052
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658308
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-6.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto307



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.731	Y -5.707	Z 5.045
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601037
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C-6.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto308



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.773	Y 3.747	Z 5.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658308
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-1.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto309



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.725	Y 3.747	Z 5.040
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601037
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C-1.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto310



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.484	Y -5.707	Z 5.339
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658349
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-6.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto311



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.453	Y -5.719	Z 5.333
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601040
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.2-6.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto312



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.495	Y 3.747	Z 5.328
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658349
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-1.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto313



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.447	Y 3.747	Z 5.328
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601040
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.2-1.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto314



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.206	Y -5.707	Z 5.627
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		658396
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-6.2 : Cercha C2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto315




[D.1(5)-6.2(-8) - Nivel Techumbre (8)]

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.175	Y -5.707	Z 5.621
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		601043
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.2-6.2 : Cercha C2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto316



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.217	Y 3.747	Z 5.616
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		658396
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-1.1 : Cercha C2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto317



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.170	Y 3.747	Z 5.616
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		601043
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.2-1.1 : Cercha C2		
Distancia Interferencia	-0.035		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto323



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.874	Y 0.508	Z 5.348
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		674467
Nombre	0. Siding		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.032		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto326



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.874	Y 0.394	Z 5.348
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		671152
Nombre	0. Siding		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.031		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto348



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.820	Y 0.434	Z 4.470
	Elemento 1		Elemento 2
Id	440005	648427	
Nombre	V6 - 1050 mm		90CA085
Tipo	Ventanas		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.026		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto353



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -1.311	Y -0.302	Z 4.534		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	466928	658209			
Nombre	0. Siding		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	B-3.2 : Techo Interior Bajo				
Distancia Interferencia	-0.024				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto354



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.588	Y -0.302	Z 4.246
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		658206
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto355



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.866	Y -0.302	Z 3.958
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		658203
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto356



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.144	Y -0.302	Z 3.671
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		658200
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto357



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.422	Y -0.302	Z 3.383
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		658197
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto358



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.700	Y -0.302	Z 3.095
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		658147
Nombre	0. Siding		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto366



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y -4.556	Z 2.434
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519		628745
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto367



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y -3.456	Z 2.434
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519		628739
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto368



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y -2.351	Z 2.361
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519		628733
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto369



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y -1.571	Z 2.370
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519		628727
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto370



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y -0.316	Z 2.386
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519		628721
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto371



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y 1.184	Z 2.404
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519	628715	
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto372



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.250	Y 2.429	Z 2.419
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470519		628574
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto373



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y 2.429	Z 2.351
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628629
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto374



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y 1.184	Z 2.351
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628718
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-2.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto375



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y -0.316	Z 2.351
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628724
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-3.2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto376



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y -1.571	Z 2.354
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628730
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto377



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y -2.351	Z 2.368
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628736
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto378



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y -3.456	Z 2.388
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628742
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto379



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.202	Y -4.556	Z 2.407
	Elemento 1		Elemento 2
Id	469938		628748
Nombre	Imposta		90CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan 7 1/4"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto387



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.811	Y -5.674	Z 2.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395316		359422
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		62C085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.024		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto388



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.302	Z 2.876
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		627734
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 150CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.023		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto389



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.060	Y -0.314	Z 4.794
	Elemento 1		Elemento 2
Id	432819		658212
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Buhardilla		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.023		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto390



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.033	Y 1.185	Z 4.822
	Elemento 1		Elemento 2
Id	432819		658799
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Buhardilla		Nivel 2
Ejes	B-2.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.023		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto391



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.795	Y 3.585	Z 2.015
	Elemento 1		Elemento 2
Id	406066		675483
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.023		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto392




B-3.2 : Nivel Techumbre

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.806	Y 0.958	Z 4.443
	Elemento 1		Elemento 2
Id	440005		647929
Nombre	V6 - 1050 mm		62C085
Tipo	Ventanas		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto393



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.661	Y -0.172	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	456741		676203
Nombre	Cerezo		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto394



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.704	Y 0.150	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	456741		676201
Nombre	Cerezo		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-4 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto395



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.661	Y 0.471	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	456741		676199
Nombre	Cerezo		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto396



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.243	Y 0.607	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	730380		676081
Nombre	Cerezo		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto397



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.575	Y 0.651	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	730380		676079
Nombre	Cerezo		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto398



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.225	Y 3.747	Z 2.501
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458958		657158
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-1.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto399



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -3.214	Y -5.707	Z 2.513
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458644		657158
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto400



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.748	Y 3.587	Z 1.996
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312186		675483
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto401



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.734	Y 3.587	Z 1.995
	Elemento 1		Elemento 2
Id	702721		675483
Nombre	Cerezo		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto422



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.909	Y -1.593	Z 2.440
	Elemento 1		Elemento 2
Id	438702		627891
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto426



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 3.198	Y 3.747	Z 2.513		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458958	600661			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	D.1-1.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.018				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto427



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X 3.178	Y -5.707	Z 2.502		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458644	600661			
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		35OMA05		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	D.1-6.2 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.018				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto428



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.032	Y -1.593	Z 2.500
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395636		627893
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto429



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.541	Y -1.593	Z 2.908
	Elemento 1		Elemento 2
Id	768125		627893
Nombre	Imposta		60CA085
Tipo	Impostas: Imposta: Corniza Serie - Modificada Invertida		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A-5 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto430




A.3-6.1 : Techo Interior Superior

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.969	Y -1.609	Z 3.519
	Elemento 1		Elemento 2
Id	768125		627891
Nombre	Imposta		Perfil C - Metalcom
Tipo	Impostas: Imposta: Corniza Serie - Modificada Invertida		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto431




B.2-6.1C-15 : Techo Interior Superior

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.969	Y -1.593	Z 2.452
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395636		627891
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto432



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.882	Y 3.647	Z 3.320
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395212		636367
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto433



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.920	Y 3.647	Z 2.485
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395212		636347
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto440



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.311	Y 1.299	Z 4.534
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782596		658796
Nombre	Imposta		35OMA05
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	B-2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto441



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.791	Y 1.179	Z 4.742
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466720		644006
Nombre	0. Siding		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 62C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto442



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.316	Y -0.367	Z 4.529
	Elemento 1		Elemento 2
Id	782645		658209
Nombre	Imposta		35OMA05
Tipo	Impostas: Imposta: Tapacan - 5 1/2"		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.016		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto443



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.302	Z 2.877
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		627734
Nombre	0. Siding		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 150CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.016		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto446



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.053	Y 0.647	Z 4.465
	Elemento 1		Elemento 2
Id	730380		676083
Nombre	Cerezo		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.1-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.016		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto449



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.969	Y 1.167	Z 2.440
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458307		627549
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto450



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -2.691	Y 1.167	Z 3.054		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	458307	627551			
Nombre	0. OSB		60CA085		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	A-2.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.015				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto451



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.844	Y 1.167	Z 2.440
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		627583
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto452



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.844	Y 1.167	Z 2.756
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466720		627583
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto453



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.909	Y 1.167	Z 3.723
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466720		627549
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto454



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.691	Y 1.167	Z 3.054
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466720		627551
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto461



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.792	Y -0.290	Z 4.755
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		644083
Nombre	0. OSB		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 62C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto463



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.059	Y 0.632	Z 4.412
	Elemento 1		Elemento 2
Id	730380		676075
Nombre	Cerezo		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.1-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto464



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.735	Y 3.587	Z 2.320
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312186		675485
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto465




AC-23-6-2C6 : Nivel Techumbre (6)

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.311	Y -0.290	Z 4.534
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		658209
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto466



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.588	Y -0.290	Z 4.246
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		658206
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto467



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.866	Y -0.290	Z 3.958
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		658203
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto468



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.144	Y -0.290	Z 3.671
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954	658200	
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto469



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.422	Y -0.290	Z 3.383
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		658197
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto470



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.700	Y -0.290	Z 3.095
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		658147
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto471




A-C-3)-6.2 : Techo Interior Superior

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.778	Y -0.278	Z 2.947
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		627734
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 150CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto472



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.040	Y -0.290	Z 4.764
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		627734
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 150CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto473



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.040	Y -0.290	Z 4.764
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		658212
Nombre	0. OSB		35OMA05
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto474



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.690	Y 0.489	Z 4.411
	Elemento 1		Elemento 2
Id	456741		676195
Nombre	Cerezo		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto475



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.714	Y -1.522	Z 2.328
	Elemento 1		Elemento 2
Id	409824		536256
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto476



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.713	Y 1.081	Z 2.473
	Elemento 1		Elemento 2
Id	439315		566851
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto477



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.778	Y -0.282	Z 2.500
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		627722
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto478




A(-5)-6.2 : Nivel Techumbre

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.778	Y -0.290	Z 2.500
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		627722
Nombre	0. OSB		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto488



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 2.666	Y 0.077	Z 2.339
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312129		537804
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	D.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto489



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.474	Y -2.323	Z 2.460
	Elemento 1		Elemento 2
Id	774906		549688
Nombre	Muro básico		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto490



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.365	Y 2.747	Z 2.320
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313799		538575
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A.1-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto491



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.814	Y -1.523	Z 2.338
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313198		536256
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto492



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.795	Y 3.585	Z 2.331
	Elemento 1		Elemento 2
Id	406066		675485
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto493



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.176	Y 0.667	Z 4.502
	Elemento 1		Elemento 2
Id	414682		551402
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B.2-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto519



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.403	Y -2.393	Z 2.473
	Elemento 1		Elemento 2
Id	454311		550290
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto534



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.840	Y -0.077	Z 4.470
	Elemento 1		Elemento 2
Id	440005	652621	
Nombre	V6 - 1050 mm		Perfil U - Metalcom
Tipo	Ventanas		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-4 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto535



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 0.095	Y 0.087	Z 2.339
	Elemento 1		Elemento 2
Id	314022		537467
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto536



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.735	Y 2.827	Z 2.306
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313799		675487
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	B-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto537



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.334	Y -2.673	Z 4.722
	Elemento 1		Elemento 2
Id	454408		675708
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-6.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto538



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.724	Y 0.018	Z 2.028
	Elemento 1		Elemento 2
Id	313466		675319
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A.2-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto539



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.791	Y 1.167	Z 4.753
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		644006
Nombre	0. OSB		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 62C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto540



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.849	Y -1.582	Z 3.503
	Elemento 1		Elemento 2
Id	438702		552266
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-5 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.008		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto548



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.310	Y 1.350	Z 4.556
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		666327
Nombre	0. Tejuela Asfaltica		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto550



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.309	Y -0.444	Z 4.558
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		666325
Nombre	0. Tejuela Asfaltica		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 60CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.006		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto552



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.873	Y -5.608	Z 2.485
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395395		639640
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-7 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.006		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto553



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.078	Z 4.940
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		652621
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-4 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto554



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.252	Z 2.994
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		652417
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto555



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.077	Z 4.723
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		652621
Nombre	0. OSB		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-4 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto556




C-7(3) : Nivel Techumbari

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.252	Z 2.440
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		652417
Nombre	0. OSB		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto557



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.981	Z 4.503
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		653242
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto558



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.156	Z 2.786
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		653236
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto559




B-2-S-1 : Nivel Techumbre (3)

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.981	Z 3.760
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		653242
Nombre	0. OSB		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto560



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.156	Z 2.513
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		653236
Nombre	0. OSB		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 92C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto561



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.853	Y -0.302	Z 4.720
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466928		644083
Nombre	0. Siding		Perfil U - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil U - etalcom: 62C085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto562



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.726	Y 0.109	Z 5.139
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		673994
Nombre	0. OSB		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-4 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto563



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.746	Y 0.828	Z 5.118
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		674495
Nombre	0. OSB		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto564



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.981	Y -0.206	Z 4.882
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		674381
Nombre	0. OSB		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-3.2 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto565



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.993	Y 1.132	Z 4.864
	Elemento 1		Elemento 2
Id	424228		674523
Nombre	0. OSB		Perfil OMEGA
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	B-2.1 : Techo Interior Superior		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto566



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y 2.429	Z 2.435
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029	628629	
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto567



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y 1.184	Z 2.435
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029		628718
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-2.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto568



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y -0.316	Z 2.364
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029		628724
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-3.2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto569



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y -1.571	Z 2.380
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029		628730
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto570



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y -2.351	Z 2.389
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029		628736
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto571



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y -3.456	Z 2.403
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029		628742
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto572



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 3.221	Y -4.556	Z 2.416
	Elemento 1		Elemento 2
Id	470029		628748
Nombre	Canalón		90CA085
Tipo	Canalones: Canalón: Canalón		Armazón estructural
Nivel	<Sin nivel>		Nivel 2
Ejes	D.1-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto573



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.309	Y -2.673	Z 4.436
	Elemento 1		Elemento 2
Id	454608		675704
Nombre	Cerezo		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.3-6.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto574



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -2.862	Y 0.433	Z 2.452		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	436107	656163			
Nombre	0. OSB		90CA085		
Tipo	Sólido		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	A-3.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.005				
Notas:					


ARQ - EST - Conflicto575



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.433	Z 3.407
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		656163
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		90CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto576



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.433	Z 4.599
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		648427
Nombre	0. OSB		90CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto577



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.433	Z 4.490
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		648427
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		90CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto578



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.251	Z 2.999
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		652537
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto579




B-2-6.1 : Nivel Techumbre (3)

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.116	Z 3.730
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		652580
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto580



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.213	Z 3.204
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		652845
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto581



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.116	Z 3.730
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		652892
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto582



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.213	Z 4.756
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		652537
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto583




A-3-6.1 : Nivel Techumbre (3)

Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.078	Z 4.723
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		652580
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-4 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto584



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.175	Z 4.747
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		652845
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto585



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y -0.116	Z 4.732
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		652892
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto586



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.117	Z 4.747
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		653238
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto587



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.020	Z 4.573
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		653246
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto588



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.079	Z 4.679
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		653244
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto589



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 0.982	Z 4.504
	Elemento 1		Elemento 2
Id	466837		653240
Nombre	0. Papel Fieltro 10Lbs		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto590



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.117	Z 2.790
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		653238
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto591



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.020	Z 3.483
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		653246
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto592



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.079	Z 4.390
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		653244
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Techo Interior Bajo		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto593



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.862	Y 1.020	Z 3.483
	Elemento 1		Elemento 2
Id	436107		653240
Nombre	0. OSB		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto594



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.811	Y 0.657	Z 2.473
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395316		550889
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-3.1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto595



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.811	Y -2.613	Z 2.473
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395316		548236
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Montante Normal Perf - 60x38x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-6 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto596



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.811	Y -5.673	Z 2.774
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395316		359450
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		60CA085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-6.2 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto607



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -0.626	Y -5.633	Z 3.399
	Elemento 1		Elemento 2
Id	413731		359440
Nombre	V5 - 1200 mm		60CA085
Tipo	Ventanas		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.2-7 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto608



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.714	Y -1.566	Z 2.338
	Elemento 1		Elemento 2
Id	312413		536256
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Canal Normal - 61x20x0.5
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 1		Nivel 1
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto609



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.882	Y 3.647	Z 3.622
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395212		636341
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		62C085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto610



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -1.859	Y 3.647	Z 2.473
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395212		636339
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		62C085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A.1.1-1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto611



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.822	Y 3.647	Z 3.597
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395212		636363
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		62C085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto612



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X 1.882	Y 3.647	Z 2.473
	Elemento 1		Elemento 2
Id	395212		636361
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		62C085
Tipo	Sólido		Armazón estructural
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	C.2-1 : Nivel 2		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto625



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.777	Y -0.204	Z 2.440
	Elemento 1		Elemento 2
Id	457954		652845
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - metalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-3.2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto672



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	18/8/2020
Ubicación	X -2.777	Y 1.081	Z 4.764
	Elemento 1		Elemento 2
Id	458307		653244
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c		Perfil C - Metalcom
Tipo	Sólido		Armazón estructural: Perfil C - etalcom: 90CA085
Nivel	Nivel 2		Nivel 2
Ejes	A-2.1 : Buhardilla		
Distancia Interferencia	-0.001		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto679



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	18/8/2020		
Ubicación	X -0.626	Y 3.712	Z 3.397		
	Elemento 1		Elemento 2		
Id	414007	614593			
Nombre	V5 - 1200 mm		60CA085		
Tipo	Ventanas		Armazón estructural		
Nivel	Nivel 2	Nivel 2			
Ejes	A.2-1.1 : Nivel 2				
Distancia Interferencia	-0.001				
Notas:					