Замечания Мареева по X-500/1 — 18.10 (до команды «работать» — не исправлять)

1. **Установка стоит неправильно** — рама должна стоять **перпендикулярно технической зоне**.
2. **Все чиллеры (циркуляторы −30 °C TCU-08/09/10) — в технической зоне.** Уточнение Мареева: синяя коробка под установкой — это вакуумные насосы (агрегат поставщика), а не чиллер; замечание снято, циркуляторы уже в техзоне — проверить, что ни одного вне техзоны.
3. **Внутри рамы установки — только шкаф управления** (он взрывозащищён). Всё остальное, что сейчас стоит внутри рамы и не является частью поставки (циркуляторы, наше оборудование), — вынести.
4. **Много аномальных объектов** — скрины Мареев пришлёт позже.

Статус: принято к сведению, работа остановлена до команды Мареева.