


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Мидден 50 л (сталь)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой MeOSi / PCMS-CH	1	3
G-1	Генератор (Окс Алмакс БК-40)	1	5
V-1	Вакуумметр P-100 (металлический)	1	5
P-1	Насос перистальтический	1	5
C-1	Колонна 3" шириной 400 + диаметр, сталь 3А-1,8 кг	1	5
C-2	Колонна 3" шириной 400 + диаметр, сталь 3А-1,8 кг	1	5
AR-1	Вакуумметр АР 40 л	1	6
PR-1	Регулятор с импульсным выходом, до -10 мм.рт.ст.	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" обр.	4	6
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	4
SV-1,2,3, AV-1	Кран клапан 1/2"	4	4
NRV-1	Обратный клапан клапан 1/2" (над SV-2)	1	4
VV-1	Кран клапан 1/2" (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 5	Манометры	3	2-7
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Число рубашки R-1	1	6
TC-2	Число рубашки E-1	1	6
P-2	Насос мемб. пневм. (продат)	1	7
P-3	Насос дозирующий (перист. мемб. PTFE)	1	3
P-4	Насос мемб. пневм. (продат) — P-2	1	7
E-1	Нужно — сборка K119 на клапанах	1	7
PSV-4	Сборочный клапан нутча	1	7
F-2	Корпус фильтра 10"	1	7
W-1, 4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан (вход газа)	1	5
PSV-3	Подшипник клапан G-1	1	5

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры >10 (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Прокладки: PTFE — проклад. растительный, тал. EPDM — генератор G-1, колонны C-1, C-2 и рубашка (нет уплотнителей). Шланги клапанов — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2" ID-12.

ИНУМ.770-50.00.01					
Разраб.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе
Полн.					
Техник					
Инженер					
Упр.					Лист 1
					Листов 9
ТЕБКОТ 770 - реактор 50 л					АО «ИНУМИТ»