
# **ELGIN**

3) Na aba: "Config. da impressora" Clique em "Calibrar Sensor"




4. Selecione o tipo a ser utilizado (GAP/Tarja preta/Continua). A maneira mais comum de realizar a calibração é selecionando "GAP" e logo depois clicando em "Calibrar". Automaticamente algumas etiquetas avançarão, se a calibração ocorreu com sucesso, a etiqueta deve parar no ponto correto para corte.



# **ELGIN**


## GUIA RÁPIDO - IMPRESSORA L42 DT

#### VISÃO GERAL



#### **INSTALANDO A IMPRESSORA**

- 1.Coloque a impressora em uma superfície plana. Certifique-se de que ela esteja desligada.
- 2. Conecte a impressora no computador.
- 3. Ligue o cabo da fonte na impressora, e então ligue-a na tomada.



ATENÇÃO: A impressora deve estar "desligada" quando o cabo da fonte for conectado a ela.


# **ELGIN**

### INSTALANDO O ROLO DE ETIQUETAS





- 3. Posicione o rolo de etiquetas na impressora e puxe uma etiqueta para frente.
- 4. Passe as etiquetas por debaixo dos guias laterais e deslize-os de forma que eles toquem as bordas do papel.



## **ELGIN**

## SOFTWARE UTILITÁRIO "L42DT UTILITY"

Para o perfeito funcionamento, a L42DT precisa ser calibrada através do utilitário "L42DT Utility" incluso no CD de instalação, para isso, siga os passos:

- 1) Clique no ícone / arquivo "L42DT Utility", para abri-lo.
- 2) Com a impressora já ligada e conectada na porta USB do computador, selecione a interface **USB**.

