

$\mathbf{A}_{:1}$
$\mathbf{A}_{:2}$
$\mathbf{F}_e^\star$
$\mathbf{F}_p^\star$
$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e^\star \mathbf{F}_p^\star$
$\mathbf{M}_4 = \mathbf{M}_p$
$\mathbf{M}_3 = \mathbf{M}_p \mathbf{M}^{(1)}$
$\mathbf{M}_2 = \mathbf{M}_p \mathbf{M}^{(2)}$
$\mathbf{M}_1' = \mathbf{M}_p \mathbf{M}^{(2)} \mathbf{M}^{(1)}$
$\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}_p \mathbf{M}^{(1)} \mathbf{M}^{(2)}$
$\mathbf{M}_p = (\mathbf{F}_p^\star)^{-1}$
$\mathbf{F}_e^{(q)} = \mathbf{F}\mathbf{M}_q,\ \mathbf{F}_p^{(q)} = \mathbf{M}_q^{-1}$
$q \in \{1, 2, 3, 4\}$
$\mathbf{F}_e^{(4)}$
$\mathbf{F}_p^{(4)}$
$\mathbf{F}_e^{(3)}$
$\mathbf{F}_p^{(3)}$
$\mathbf{F}_e^{(2)}$
$\mathbf{F}_p^{(2)}$
$\mathbf{F}_e^{(1')}$
$\mathbf{F}_p^{(1')}$
$\mathbf{F}_e^{(1)}$
$\mathbf{F}_p^{(1)}$