# UN La

### Universidad Nacional de Lanús

## Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Asignatura: Arquitectura de Computadoras


Alumno: Ramil Elías

**Docentes:** Roberto García

Miguel Lanzeni

<u>Año</u>: 2023

Cuatrimestre: 1º Año - 2º Cuatrimestre



; Configuración del PIC16F628A

list p=16F628A ; Lista de instrucciones del PIC16F628A #include <P16F628A.INC> ; Archivo de inclusión específico del PIC16F628A

\_\_CONFIG 3F10

; Definición bloque de control

CBLOCK 0x20

COUNT1

COUNT2

**ENDC** 

; Registros:

Ta equ 0x20 ; Pos Temperatura actual del agua en °C Ca equ 0x21 ; Pos Cantidad actual del agua en litros

Aux equ 0x22 ; Pos Auxiliar

; Constantes

#DEFINE CT d'110' ; Capacidad del Termotanque en litros #DEFINE Tm d'20' ; Temperatura mínima de trabajo en °C

#DEFINE TM d'45'; Temperatura máxima donde debe dejar de calentar en °C #DEFINE MA d'50'; Min de Agua en el termotanque para cerrar la canilla en litros

#DEFINE Calculo\_Agua d'10'; Para hacer los calculos del agua

```
#DEFINE Calculo_Temp d'5'; Para hacer los calculos de la Temperatura
; Luces de los leds
#DEFINE BA 0 ; Azul ---> Bomba de Agua
#DEFINE VT 1 ; Rojo ---> Verificando Temperatura del agua
#DEFINE RT 2 ; Amarillo ---> Resistencia Trabajando
#DEFINE RA 3 ; Verde ---> Resistencia Apagada
#DEFINE CA 4 ; Blanco ---> Canilla Abierta
  ORG 0x00
  GOTO Inicio
; Rutina de interrupción
  ORG 0x04
  RETFIE
; Subrutina para esperar 1 microsegundo
Esperar1ms:
       movlw d'250'
       movwf COUNT1
loop
       nop
       decfsz COUNT1, 1
       goto loop
       return
; Subrutina para esperar 250 microsegundos
Esperar250ms:
       movlw d'250'
       movwf COUNT2
loop2
       call Esperar1ms
       decfsz COUNT2, 1
       goto loop2
       return
; Subrutina para verificar si hay agua suficiente en el termotanque
Verificar_Agua:
       ; Verificar si el termotanque tiene suficiente agua (si es menor de 110 litros)
  ; Si es menor, se enciende la bomba (BA) y se espera a que la cantidad de agua alcance el nivel
necesario.
loop_agua
       movlw CT
       movwf Aux
       movfw Ca
       subwf Aux, w
       btfsc STATUS, Z
       goto tanque full
       bsf PORTB, BA
```

movlw Calculo\_Agua

```
addwf Ca, w
       movwf Ca
       goto loop_agua
tanque_full
       ; Apagar la bomba (BA)
  bcf PORTB, BA
       return ; Fin Verificar_Agua
;Subrutina para verificar la temperatura del agua
Verificar Temperatura:
       bsf PORTB, VT ; Led que indica que se esta verificando la temp
       movfw Ta
       movwf Aux
       movlw Tm
       subwf Aux, w
       btfss STATUS, Z
       goto agua_caliente
loop_temp
       movlw TM
       movwf Aux
       movfw Ta
       subwf Aux, w
       btfsc STATUS, Z
       goto agua_caliente
       bcf PORTB, RA
       bsf PORTB, RT
       call Esperar250ms
       bcf PORTB, RT
       movlw Calculo_Temp
       addwf Ta, w
       movwf Ta
       goto loop_temp
agua_caliente
       bcf PORTB, VT
       bsf PORTB, RA
       return ; Fin Verificar_Temperatura
; Subrutina para verificar si la canilla debe abrirse o cerrarse
Verificar_Canilla:
loop_canilla
       movfw Ca
       movwf Aux
       movlw MA
       subwf Aux, w
       btfsc STATUS, Z
       goto cerrar_canilla
```

```
bsf PORTB, CA
       movlw Calculo_Agua
       subwf Ca, w
       movwf Ca
       goto loop_canilla
cerrar_canilla
       bcf PORTB, CA
       movlw Calculo_Temp
       subwf Ta, w
       movwf Ta
       return ; Fin Verificar Canilla
Inicio:
       ; Configuración de puertos
 bsf STATUS, RPO
                             ; Seleccionar el banco 1 de registros
 clrf TRISB
                             ; Config TRISB
                     ; Deseleccionar el banco de registros 1 (volver al banco 0)
 bcf STATUS, RPO
       bsf PORTB, RA
                             ; Resistencia apagada y termotanque prendido
       ; Inicializar valores:
       movlw d'25'
                             ; Temperatura actual del agua
       movwf Ta
       movlw d'90'
                             ; Cantidad actual de agua
       movwf Ca
Bucle Principal
       call Verificar_Agua
       call Verificar_Temperatura
       call Esperar250ms
                                    ; Espera de 1 segundo
       call Esperar250ms
       call Esperar250ms
       call Esperar250ms
       call Verificar Canilla
       goto Bucle_Principal
                     ; Fin del programa
       end
Ejercicio 2:
; Configuración del PIC16F628A
                          ; Lista de instrucciones del PIC16F628A
       list p=16F628A
       #include <P16F628A.INC>; Archivo de inclusión específico del PIC16F628A
       __CONFIG 3F10
; Definición de constantes, bloque de control
  CBLOCK 0x20
  COUNT1
  COUNT2
  ENDC
  ORG 0x00
```

#### **GOTO** Inicio

```
; Rutina de interrupción
  ORG 0x04
  RETFIE
; Rutina para esperar 1 microsegundo
Esperar1ms:
      movlw d'250'
      movwf COUNT1
loop
      nop
      decfsz COUNT1, 1
      goto loop
      return
; Rutina para esperar 250 microsegundos
Esperar250ms:
      movlw d'250'
      movwf COUNT2
loop2
      call Esperar1ms
      decfsz COUNT2, 1
      goto loop2
      return
; Programa principal
Inicio:
  ; Configurar puertos
      BSF STATUS, RP0
                                        ; Seleccionar el banco de registros 1
  MOVLW 0x00
  MOVWF TRISB
                                        ; Deseleccionar el banco de registros 1 (volver al
      BCF STATUS, RP0
banco 0)
LOOP
  ; Punto 1: Encender todos los leds (RB0, RB1, RB2, RB3)
  MOVLW 0x0F
  MOVWF PORTB
  ; Esperar un segundo
  CALL Esperar250ms
  CALL Esperar250ms
  CALL Esperar250ms
  CALL Esperar250ms
  ; Punto 2: Encender y apagar todos los leds cada un segundo
  MOVLW 0x00
  MOVWF PORTB
  CALL Esperar250ms
```

```
CALL Esperar250ms
```

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x0F

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x00

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

; Punto 3: Encender los leds durante un segundo y apagarlos leds durante medio segundo, repetir

#### 4 veces

MOVLW 0x0F

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x00

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x0F

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x00

MOVWF PORTB

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x0F

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x00

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x0F

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

```
CALL Esperar250ms
MOVLW 0x00
MOVWF PORTB
CALL Esperar250ms
CALL Esperar250ms
```

; Punto 4: Encender los LEDs de RB0 a RB3 con una demora de 500ms entre ellos

MOVLW 0x01

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x03

MOVWF PORTB

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x07

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x0F

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

; Punto 5: Apagar los LEDs de RB3 a RB0 con una demora de 500ms entre ellos

MOVLW 0x07

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x03

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x01

MOVWF PORTB

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

MOVLW 0x00

**MOVWF PORTB** 

CALL Esperar250ms

CALL Esperar250ms

**GOTO LOOP** 

**END** 

