NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK

BOKMÅL

EKSAMEN I FAG TKT4126 MEKANIKK

Onsdag 9. desember 2009, kl 0900 - 1300

Faglig kontakt under eksamen: Professor Einar Strømmen, tlf. 73594697 eller 41215460

Tillatte hjelpemidler: C Godkjent kalkulator

Rottmann: Matematisk formelsamling Irgens: Formelsamling Mekanikk

Sensur: 6. januar 2010

Oppgave 1




Fig. 1

Fig. 1 viser to alternative utførelser av et bæresystem som er utsatt for punktlasten F på tuppen (i punkt C).

- a) Beregn og tegn opp skjærkraft- og momentdiagram for den kontinuerlige bjelken i alternativ 1.
- b) Beregn aksialkreftene i alle stavene for fagverket i alternativ 2.




Fig. 2 Treleddsramme

Gitt en treleddsramme som vist i Fig. 2. Rammen er utsatt for vertikallasten F i punktene C og E samt en horisontallast med samme størrelse i punkt C.

- a) Beregn opplagerkreftene i A og B samt leddkreftene i D.
- b) Beregn og tegn opp moment-, skjærkraft- og aksialkraftdiagram for rammen.

Oppgave 3




Fig. 3 Vilkårlig enkeltsymmetrisk tverrsnitt utsatt for bøyning og skjær

Gitt et vilkårlig enkeltsymmetrisk tverrsnitt som vist på Fig. 3 (symmetri om z-aksen). Tverrsnittet er utsatt for bøyning (M_y) og skjær (V). Generelt er bøye- og skjærspenningene gitt ved formlene

$$\sigma_x = \frac{M_y}{I_y} z$$
 og $\tau_z = \frac{V}{bI_y} S_z$

hvor: $I_y = \int_A z^2 dA$, $S_z = \int_A z dA$ og b er tverrsnittsbredden (på tvers av retningen til V).

- a) Forklar hva som menes med tverrsnittets nøytralakse og vis at den er definert ved $\int_A z dA = 0$
- b) Gi en fysisk forklaring på at $\tau_{xz} = 0$ i øvre og nedre ytterkanter av tverrsnittet, dvs. at $\tau_{xz} = 0$ når $z = h_1$ og $z = -h_2$.

Oppgave 4




Fig. 4 Infinitesimalt element dx dz utsatt for σ_x , σ_z og τ_{xz}

Gitt et materiale med elastisitetsmodul $E=2\cdot 10^5~N/mm^2$, flytespenning $f_y=200~N/mm^2$ og tverrkontraksjonstall $\upsilon=0.3$. I et bestemt punkt i materialet er spenningstilstanden gitt ved $\sigma_x=\sigma_z=100~N/mm^2$ og $\tau_{xz}=50~N/mm^2$.

- a) Beregn tilhørende tøyninger ε_x , ε_z og γ_{xz} .
- b) Beregn hovedspenninger og tilhørende hovedspenningsretninger.
- c) Beregn sikkerheten mot materialflytning i henhold til von Mises flytekriterium.

Oppgave 5




Fig. 5 Tverrsnitt sammensatt ev rektangulære deler

Gitt et tverrsnitt som vist i Fig. 5. Tverrsnittet er utsatt for et moment $M_y = 50 \ kNm$ (og ingen skjærkraft, dvs. V = 0). Beregn hvor stor a må være for at materialets flytegrense $f_y = 200 \ N/mm^2$ ikke skal overskrides på noe sted i tverrsnittet.




TKT4126	DATO	SIDE 4
MEKAMIKK	SIGN	

LOSNINGSFORSLAG D'L EKSAMEN 9. 12. 2009


$$\sum f_{z}^{2} = 0 : A_{z} + B_{z} - F = 0$$

$$\Rightarrow A_{z} = -F$$

$$\sum f_{x} = 0 \Rightarrow A_{x} = 0$$







$$cosg = \frac{L}{\sqrt{(\frac{2}{2})^2 + L^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$




DATO SIDE 2 SIGN


9 EF = 0: 54 mig-F = 0 -> 54 = F/5

EF = 0: -52-54 cos g=0 -> 52 = -2F

A 0 19 + 5, Z=0:53 sing-F=0 = 5, Z=0:5, +53 usg = 0 >

EF=0: 5+24=0 > 55 =-27 SFx=0:-5,+52=0 > 5=52 02








DATO SIDE 3


Venstre del : EM =0 !

Houre del: EMB : 6:

Venstre del 1

Hogre del :









	DATO	SIDE
	 SIGN	


Aksiallast sagrams.







Skjærkraktings son:





Moment diagram !








DATO SIDE

Gppg. 3

a) Noytralakse def. ved den akse hvor G_X (og E_X) = 0 nar My \neq 0 og N = 0.

$$N = \int_{A}^{A} dA = \int_{A}^{A} E dA = \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} E dA = \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} E dA = \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} E dA = \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} \int_{A}^{A} E dA = \int_{A}^{A} \int_{A}$$



Skjærspenningeres parenise oppræders

$$\mathcal{E}_{2\times}(\partial_{z}h_{1}) = 0 \Rightarrow \begin{cases}
\mathcal{E}_{X2}(\partial_{z}h_{1}) = 0 \\
\mathcal{E}_{X2}(\partial_{z}h_{2}) = 0
\end{cases}$$

$$E = 100 \text{ M/mm}^2$$

$$E = 2.105 \text{ M/mm}^2$$

$$f_y = 200 - n - 1$$

$$T_x = 100 \text{ M/mm}^2$$

$$V = 0.3$$

$$\sqrt{\sigma_{E}} \qquad G = \frac{E}{2(4+V)} = \frac{2-20^{5}}{2(1+6,3)} = 0.77 \cdot 10^{5} \frac{\text{M}}{\text{mm}^{2}}$$

a)
$$\mathcal{E}_{X} = \frac{1}{2} (\sigma_{X} - V \sigma_{Z}^{2}) = \frac{100(1 - 0.3)}{2 - 10^{5}} = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathcal{E}_{Z} = \frac{1}{2} (\sigma_{Z} - V \sigma_{Z}^{2}) = -2 = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathcal{E}_{Z} = \frac{1}{2} (\sigma_{Z} - V \sigma_{Z}^{2}) = -2 = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathcal{E}_{XZ} = \frac{1}{2} (\sigma_{Z} - V \sigma_{Z}^{2}) = -2 = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathcal{E}_{XZ} = \frac{1}{2} (\sigma_{Z} - V \sigma_{Z}^{2}) = -2 = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathcal{E}_{XZ} = \frac{1}{2} (\sigma_{Z} - V \sigma_{Z}^{2}) = -2 = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

$$\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$



DATO SIDE

9) ran 12'508:
$$0. = 100^2 + 0^2 - 0.0^2$$
, $y_0 = 100$

$$0. = 100^2 + 50^2 - 100 \cdot 50$$

$$= 132 \% \text{mm}^2$$

$$\frac{\partial ppg.5}{\partial a}$$

$$\frac{1}{3}a$$

$$\frac{1}{7}a$$

$$\frac{1}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$\frac{2}{7}a$$

$$A = 3a \cdot 2a + 2a \frac{a}{2} = 7a^{2}$$

$$= \frac{2a \frac{a}{2} \cdot a + 3a \cdot 2a \cdot 3.5a}{7a^{2}} = \frac{22}{7}a$$

$$= \frac{7a^{2}}{7a^{2}} + 6a^{2} \left(\frac{13}{7}a - \frac{3}{2}a\right)^{2}$$

$$+ \frac{a}{12} \left(2a\right)^{3} + a^{2} \left(\frac{22}{7}a - a\right)^{2}$$

$$= \left(\frac{9}{2} + \frac{75}{95} + \frac{1}{3} + \frac{225}{49}\right)a^{4}$$



DATO	SIDE
 SIGN	

$$\sigma_{x} = \frac{77}{2y} \neq \sqrt{\sigma_{x}(\text{overleamt})} = \frac{77}{2y} \cdot \frac{13}{3} \alpha$$

$$\sigma_{x} = \frac{77}{2y} \neq \sqrt{\sigma_{x}(\text{underskant})} = \frac{77}{2y} \left(-\frac{22}{3}\alpha\right)$$