


Sécurité LASER au LAAS-CNRS


C. Vergnenègre, service 2i

3 Mai 2005





Plan de l'exposé

- 1. Généralités sur les LASER
- 2. Statistiques et exemples d'accident
- 3. Risques, effets cutanés et oculaires
- 4. Autres risques
- 5. Réglementation et classes Laser
- 6. Prévention et consignes de sécurité




Le rayonnement électromagnétique





Principe de fonctionnement

1 - un matériau solide, liquide ou gazeux 'MILIEU AMPLIFICATEUR'



Faisceau LASER:

- cohérent
- monochromatique
- très peu divergent

2 - un dispositif excitateur 'EXCITATION'

3 – une structure électromagnétique 'CAVITE'

Types de LASER

| TYPE DE LASER | MILIEU LASER | PARTICULES EXCITABLES | COULEUR | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| Diodes laser | Semi-conducteur | Électrons-trous | Rouge-infrarouge | |
| Laser hélium-néon | Gaz hélium-néon | Atomes de néon | Rouge | |
| Laser à rubis | Rubis (solide) | lons chrome | Rouge | |
| Laser argon | Gaz d'argon | lons argon | Bleu, vert et invisible (ultraviolet) | |
| Laser krypton | Gaz de krypton | lons krypton | Rouge | |
| Laser à excimères | Mélange de gaz rare et d'halogène. Les plus courants sont les mélanges de xénon et de chlore ou de krypton et de fluor. | Groupement de deux atomes | Invisible (ultraviolet) | |
| Laser à vapeur de cuivre | Vapeur de cuivre | Atomes de cuivre (deux niveaux d'excitation) | Vert et jaune | |
| Laser CO ₂ | Mélange gazeux constitué d'azote, d'hélium et de dioxyde de carbone* (CO ₂) | Molécules de CO₂ | Invisible (infrarouge) | |
| Laser Nd-YAG** | Grenat d'aluminium et yttrium (YAG) dopé au néodyme (Nd) | lons néodyme | Invisible (infrarouge) | |
| Laser verre-néodyme | Verre dopé au néodyme (solide) | lons néodyme | Invisible (infrarouge) | |
| Laser à colorant | Colorant dans un solvant | Molécules de colorant | Différentes plages de couleurs en fonction du colorant | |

^{**} YAG: Yttrium Aluminium Garnet.

Les Lasers au laboratoire

Classe 3




He-Ne 633nm, 5mW



DL lentillée 808nm




UV 405nm, 45mW



DL fibrée 1.3µm

Les Lasers au laboratoire



Argon, 1W

Classe 4


Argon, 7W




Titane:Saphir




mais aussi certaines diodes laser : fonction de λ , et P




Statistiques d'accident : LASER




Source: www.rli.com (Rockwell Laser Industries, Inc.)
14 mai 2004



Statistiques d'accident : victimes




Source: www.rli.com (Rockwell Laser Industries, Inc.)
14 mai 2004




Principales causes des accidents

- lors d'un mauvais fonctionnement d'un appareil
- Protection oculaire peu utilisée


- Mauvais confinement du faisceau
- Précautions insuffisantes lors de la manipulation de hauts voltages




Principales causes des accidents




Causes des accidents déclarés impliquant des lasers de 1964 à 1992 aux États-Unis




Statistiques : dommages




Dommages suite aux accidents déclarés impliquant des lasers de 1964 à 1992 aux États-Unis



Types d'exposition



Exposition directe




Réflexion diffuse




concave



surface convexe




plate



Réflexion spéculaire

Jusqu'à 90% de l'énergie incidente dans le cas d'une exposition directe...


Absorption des rayonnements optiques par la peau




Seuil érythème UVA 10 x plus faible pour une peau claire que pour une peau foncée

Longueur d'onde (nm)

-Tissu peu vascularisé plus sensible au faisceau- Effet cumulatif des doses (UV)





Lésions cutanées : les effets







Thermiques



- Erythème
- Phlyctène
- Carbonisation \ supérieure /

Visible, IR

Photochimiques



- Erythème
- Kératose
- Allergie cutanée
- Mélanome?


UV

Photoablatifs




- -Désorption de la surface des tissus
 - Rupture des liaisons moléculaires


UV < 360nm





Absorption des rayonnements optiques par l'œil



Absorption des rayonnements optiques par l'œil







Lésions oculaires dans l'ultraviolet (1/2) : UV B et C (170 à 315nm)

- Champs faibles:
- Conjonctivite
- Photokératite de la cornée

- Rougeur
- Douleur, larmoiement
- Photophobie
- Blépharospasmes
- Voile épithélial


Réparation

24 - 48h






- Aspect laiteux
- Perte de transparence




Cicatrice opaque

 \rightarrow Greffe?




Lésions oculaires dans l'ultraviolet (2/2) UV A (315 à 400nm)


- photokératite cornée
- à long terme : cataracte




Source : CEA












Lésions oculaires dans le visible et proche IR : atteintes de la rétine

Origine du danger : phénomène de focalisation sur la rétine...

... fonction de la taille de la souce:









Lésions oculaires dans le visible et proche IR

Dommages variables dépendant où le faisceau focalise

- Hors de la macula: pas de problème
- Dans la macula, en périphérie: tache noire
- Dans la fovéa: perte quasi totale de l'acuité visuelle!!!





Lésions oculaires dans le visible et proche IR







Figure 7. Multiple small laser burns with minimal hemorrhage.






Visualisation de l'impact laser par la technique d'angiographie.


Source: CEA




Lésions oculaires : sections de la rétine



Décollement de la rétine




Perforation de la rétine associée à un laser



Lésions oculaires dans l'IR lointain (1.4 à 3µm)

- photokératite cornée
- à long terme : cataracte




Lasers à sécurité oculaire :

pour $\lambda \in [1.5 - 1.55] \mu m$

• absorption cristallin : 0%


• absorption cornée : 70%

• absorption humeur aqueuse : 25%







- ✓ cornée : résistance ~ peau + pouvoir régénérateur important
- ✓ très peu de rayonnement atteint la rétine



Les lésions sur l'œil : récapitulatif





Autres risques

Chimiques

- O₃ produit / sources UV, arc Xe
- NO, NO2 : ionisation de l'air traversé / rayonnement
- **ZnSe et GaAs**: destruction d'optiques ou cibles / CO₂
- Poussières d'amiante ou d'oxydes : destruction matériaux réfractaires ou absorbeurs

Cryogéniques

Utilisation d'azote pour refroidissement:

- Brûlures,
- Hypoxie,
- Explosion


Électriques

2ème risque après risque oculaire → ELECTROCUTION

- **Haute tension** dans l'alimentation : même avec He-Ne (qqs dizaines de kV)
- Charges résiduelles dans certaines alim., même débranchées

Explosion/Incendie

- Electricité statique
- Matériaux inflammables : qqs W/cm² suffisent (y compris He-Ne)



La réglementation européenne

Normes:

NF EN 60825-1 : Sécurité des appareils à laser

NF EN 207: Protection individuelle de l'œil

NF EN 208 : Lunettes de protection pour réglages

→ Dispo au laboratoire : 2i, C.Vergnenègre



Prescriptions de fabrication

- spécifications techniques des sécurités
- étiquetage
- renseignements fournisseurs et maintenance
- classification



Guide utilisateur


- mesures de sécurité
- risques
- procédures de contrôle des risques
- EMP, DNRO

La responsabilité de l'utilisateur est engagée en cas de non conformité aux règles de sécurité



Les classes Laser


| CLASSE 1 | Lasers qui sont sans danger dans toutes les conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles (180 nm $\leq \lambda \leq$ 10° nm, T_{base} = 100 s ou 30 000 s). |
|-----------|---|
| CLASSE 1M | Lasers dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l'aide d'instruments d'optiques peut être dangereuse (302,5 nm $\leq \lambda \leq$ 4 000 nm, T_{base} = 100 s ou 30 000 s). |
| CLASSE 2 | Lasers qui émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueurs d'onde de 400 nm à 700 nm. La protection de l'œil est normalement assurée par les réflexes de défense comprenant le réflexe palpébral (400 nm $\leq \lambda \leq$ 700 nm, T_{base} = 0,25 s). |
| CLASSE 2M | Lasers qui émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueurs d'onde de 400 nm à 700 nm, dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l'aide d'instruments d'optiques peut être dangereuse (400 nm $\leq \lambda \leq$ 700 nm, T_{base} = 0,25 s). |
| CLASSE 3R | Lasers dont l'exposition directe dépasse l'E.M.P pour l'œil, mais dont le niveau d'émission est limité à 5 fois la L.E.A des classes 1 et 2 (400 nm $\leq \lambda \leq$ 700 nm, T_{base} = 0,25 s et 302,5 nm $\leq \lambda \leq$ 400 nm et 700 nm $\leq \lambda \leq$ 106 nm, T_{base} = 100 s). |
| CLASSE 3B | Lasers dont la vision directe du faisceau laser est toujours dangereuse. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger. Anciennes valeurs de la classe 3B moins les valeurs de la classe 3R (400 nm $\leq \lambda \leq$ 106 nm, T_{base} = 100 s). |
| CLASSE 4 | Lasers qui sont aussi capables de produire des réflexions diffuses dangereuses. Ils peuvent causer des dommages sur la peau et peuvent aussi constituer un danger d'incendie. Leur utilisation requiert des précautions extrêmes. |



Les dangers suivant les classes

| Classe: | 1 | 2 | 3A | 3B | 4 |
|--|-------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| Dangers | sans danger | sans danger (réflexe palpébral) | danger en vision directe | danger en vision directe et sous certaines conditions en réflexion diffuse | très important |
| ŒIL: rayons directs et réflexions spéculaires | | ne pas regarder le faisceau | ne pas regarder le faisceau, surtout à travers un instrument d'optique | ** ne pas regarder le faisceau, surtout à travers un instrument d'optique | * * * |
| ŒIL: réflexions diffuses | | | | * * | *** |
| PEAU | | | | sensations de picotements ou échauffements avant lésions | * * * |
| INCENDIE | | | | | *** |

Exposition Maximale Permise (EMP)





Dans tous les cas :
Exposition au
rayonnement < EMP



Fonction de:

- Longueur d'onde
- Durée d'impulsion/Temps d'exposition
- Tissu exposé
- Dimension de l'image sur la rétine


- Emission continue: Calcul de *l'éclairement énergétique* (W/cm²)
- Emission **pulsée** : Calcul de *l'exposition énergétique* (J/cm²)

Exposition Maximale Permise (EMP)

| Wavelength | Exposed Duration | MPE | | |
|---|---|---|---|--|
| (μm) | (s) | Pulsed (J·cm ⁻²) | CW (W·cm ⁻²) | |
| 0.180 to 0.302 * 0.302 to 0.315 *+ 0.315 to 0.400 | 10 ⁻⁹ to 3x10 ⁴ 10 ⁻⁹ to 3x10 ⁴ 10 ⁻⁹ to 10 | $3x10^{-3} 0.63x(\lambda/0.314)^{142} 0.56xt^{0.25}$ | $3x10^{-3}xT_{max}^{-1}$ $0.63x(\lambda/0.314)^{142}xT_{max}^{-1}$ $0.56xT_{max}^{-0.75}$ | |
| 0.4000 to 1.050 | 10 ⁻¹³ to 10 ⁻¹¹ 10 ⁻¹¹ to 10 ⁻⁹ 10 ⁻⁹ to 18x10 ⁻⁶ 18x10 ⁻⁶ to 10 0.25 10 | $1.5 \text{ xC}_{\text{A}} \text{x} 10^{-8} \\ 2.7 \text{ xC}_{\text{A}} \text{xt}^{0.75} \\ 0.5 \text{ xC}_{\text{A}} \text{x} 10^{-6} \\ 1.8 \text{ xC}_{\text{A}} \text{xt}^{0.75} \text{x} 10^{-3} \\ 0.64 \text{x} \text{C}_{\text{A}} \text{x} 10^{-3} \\ 10 \text{xC}_{\text{A}} \text{x} 10^{-3}$ | $1.8 \text{xC}_{A} \text{xT}_{max}^{-0.25} \text{x} 10^{-3}$ $2.6 \text{xC}_{A} \text{x} 10^{-3}$ $1.0 \text{xC}_{A} \text{x} 10^{-3}$ | |
| 1.050 to 1.400 | 10 ⁻¹³ to 10 ⁻¹¹ 10 ⁻¹¹ to 10 ⁻⁹ 10 ⁻⁹ to 50x10 ⁻⁶ 50x10 ⁻⁶ to 10 | $1.5 \text{xC}_{\text{C}} \text{x} 10^{-7}$ $27 \text{x} \text{C}_{\text{C}} \text{x} 10^{-7}$ $5.0 \text{xC}_{\text{C}} \text{x} 10^{-6}$ $9 \text{x} \text{C}_{\text{C}} \text{x} 10^{-3}$ $50 \text{xC}_{\text{C}} \text{x} 10^{-3}$ | $9xC_CxT_{max}^{-0.25}x10^{-3}$ $5xC_Cx10^{-3}$ | |
| 1.400 to 1.500 | 10 ⁻⁹ to 10 ⁻³ 10 ⁻³ to 10 10 | 0.1 0.56xt ^{0.25} 1.0 | 1/(10xT _{max}) 0.56xT _{max} -0.75 0.1 | |
| 1.500 to 1.800 1.800 to 2.600 | 10 ⁻⁹ to 10 10 10 ⁻⁹ to 10 ⁻³ 10 ⁻³ to 10 | 1.0 1.0 0.1 0.56xt ^{0.25} | 1/T _{max} 0.1 1/(10xT _{max}) 0.56xT _{max} | |
| 2.600 to 10 ³ | 10 10 ⁻⁹ to 10 ⁻⁷ 10 ⁻⁷ to 10 10 | 1.0 10x10 ⁻³ 0.56xt ^{0.25} 1.0 | 0.1 0.56xT _{max} -0.75 0.1 | |

 $\begin{array}{lll} C_A = 1.0 \text{ for } \lambda = 0.4 \text{ to } 0.7 \text{ } \mu\text{m} & C_A = 10^{2(\lambda - 0.7)} \text{ for } \lambda = 0.7 \text{ to } 1.05 \text{ } \mu\text{m} \\ C_C = 1.0 \text{ for } \lambda = 1.05 \text{ to } 1.15 \text{ } \mu\text{m} & C_C = 10^{18(\lambda - 1.15)} \text{ for } \lambda = 1.15 \text{ to } 1.2 \text{ } \mu\text{m} \end{array}$

 $C_A^{=5.0}$ for $\lambda = 1.05$ to 1.4 µm $C_C = 8.0 \text{ for } \lambda = 1.2 \text{ to } 1.4 \text{ } \mu\text{m}$




Distance Nominale de Risque Oculaire (DNRO)

DNRO: Distance à laquelle, dans des conditions idéales, l'éclairement énergétique ou l'exposition énergétique tombe en dessous des EMP appropriés

$$DNRO = \frac{\sqrt{\frac{4P}{\pi E_{EMP}}} - D_{I}}{\alpha}$$
LASER
$$\frac{\omega^{2}}{\rho_{2}/2}$$


$$\frac{\omega^{2}}{\rho_{2}/2}$$

→ Calcul à refaire si émission laser en sortie de fibre ou après une optique d'observation




Prévention : aménagement (1/4)

- Peinture matte ou très peu de brillance (-15%)
- Matériau peu ou pas inflammable
- S'assurer d'un minimum d'éclairage (contraction de la pupille)
- Écran bloquant les fenêtres extérieures
- SAS ou rideau limitant l'espace occupé
- Interphone ou téléphone
- Signal lumineux clignotant à l'extérieur de la zone laser :
- Et bien sûr l'affichage dans la pièce concernée











Prévention : aménagement (2/4)

- Enceinte autour des condensateurs ou du tube flash
- Contact coupant automatiquement le courant quand le couvercle du laser est soulevé
- Mises à la terre
- Obturateur de faisceau
- Signalisation de présence de haute tension






Prévention : aménagement (3/4)

- Signal lumineux ou sonore de pré-déclenchement de tir
- Affiches sur le laser :
- Étiquettes aux ouvertures du laser






- Limiter le nombre de lasers par pièce
- Faisceau non dirigé vers les portes ou les fenêtres
- Bon support de l'équipement (supports fixes)
- Écrans protecteurs



Prévention : aménagement (4/4)

- Hauteur du faisceau différente d'où se trouve l'oeil
- Poste informatique et écran à une hauteur supérieure au faisceau (1,54m)
- Trajet du faisceau enclos au maximum
- Élimination des surfaces réfléchissantes : rangement outils, bijoux,...
- Appareils de mesure placés de manière à détourner le regard de l'utilisateur du faisceau
- Aération si utilisation de produits toxiques
- Traitement antireflet de l'optique
- Viseur IR, caméra
- Aucun cable ou fiche électrique au niveau du sol
- Absorbeurs non réfléchissants et incombustibles (NFPA 701)



Consignes aux utilisateurs (1/2)

- Être informé des risques et des mesures préventives
- Suivre une formation de sécurité laser
- Ne pas diriger volontairement le faisceau vers une personne
- Ne jamais garder volontairement l'oeil dans le faisceau (même lors de l'alignement)
- Observer les mesures de prévention électrique
- Porter des vêtements de protection
- Atténuer au maximum le faisceau (par filtres et diaphragme) chaque fois que l'émission maximale n'est pas nécessaire : en particulier pour les réglages
- Déclencher un tir seulement après s'être assuré que personne n'est en danger

Consignes aux utilisateurs (2/2)

- Réduire au minimum le nombre de personnes
- Réserver l'accès au personnel expérimenté
- Prendre en charge les visiteurs
- Enlever tout objet réfléchissant apparent (montre, stylo, bijoux, etc.)
- Utiliser un laser de classe 1 ou 2 pour les alignements
- Manipuler adéquatement colorants et solvants
- Consulter les services médicaux rapidement en cas d'accident
- Choisir et porter des lunettes de protection appropriées
- Porter les lunettes quand il y a un risque de réflexion
- Subir un examen visuel (fond de l'oeil) régulièrement


Protection oculaire

Critères liés au choix de lunettes:

longueur d'onde, O.D., numéro d'échelon, visibilité, transparence, confort, poids, résistance aux chocs, monture enveloppante

Directives p/r aux lunettes:

- Vérifier régulièrement leur bon état et éliminer les défectueuses
- Ne jamais regarder volontairement le faisceau ou une réflexion
- Nettoyer régulièrement les lunettes
- Les ranger dans un étui, dans la zone du laser
- Prévoir des lunettes supplémentaires pour les visiteurs



Protection oculaire : marquage lunettes

Normes EN207, EN208

Sur le côté de la lunette...

ex.:

1

3


DI 1060 L8 NAJAEL CE EN207

- 1. Type de laser (D continu, I pulsé, R impulsions géantes, M impulsions à modes couplés)
- 2. Longueur d'onde filtrée
- 3. Numéro d'échelon (Tableau 1 de la norme)
- 4. Nom du fabricant
- 5. Marque de certification
- 6. Référence à la norme concernée



Procédure en cas d'accident – Lésions oculaires

- Fermer les yeux
- Faire le **15**
 - Préciser la partie du corps atteinte
 - Identifier le laser (classe, énergie, longueur d'onde, rayon direct ou réflexion)
- Mettre des compresses stériles sur chacun des deux yeux
- Mettre plusieurs compresses pour empêcher la lumière de pénétrer. Les fixer avec une bande de gaze
- Traiter l'état de choc, s'allonger en maintenant la tête plus haute que le reste du corps en tout temps
- Attendre l'ambulance
 - → Quelle que soit l'importance de l'accident, aller à l'hôpital dans les heures qui suivent
 - → Subir par la suite un examen du fond de l'oeil



Pour:

- * consulter les normes,
- * savoir comment sécuriser un appareil ou une zone laser,

→ C. Vergnenègre, 2i, pièce 142 tel: 78 01 mail: vergne@laas.fr

Merci de votre attention