材料科学基础实验报告

| 实验名称: | 金属 | 材料力学、 | 热学性能 | 参数测量 | |
|---------------|---------|-------|------|------|-------|
| 学 号: <u>2</u> | 2301079 | 姓 名: | 张展铭 | 班 级: | 22 材化 |
| 合作者: | | 桌号: | | | |
| 指导教师: | | _ | | | |
| 实验日期: | | | | | |

实验考核

| 项目 | 实验预习 | 实验过程 | 分析与讨论 | 总评 |
|----|------|------|-------|----|
| 评价 | | | | |

实验内容一 动态悬挂法测量金属材料杨氏模量

【实验目的】

- 1. 理解动力学振动法测量材料杨氏模量的基本原理;
- 2. 熟悉示波器的使用, 学会用示波器观察信号和识别共振;
- 3. 学会用外延法处理实验数据,理解本实验采用外延法的原因。

【实验原理】

- 1. 外力作用下,材料会发生弹性变形和塑性变形。弹性变形是最先发生的变形阶段,其在一定范围内满足胡克定律,即应力与应变成线性关系。塑性变形在超过材料的弹性极限后发生,此时材料不再能完全恢复原状。
- 2. 杨氏模量是衡量材料抵抗弹性形变能力的关键参数,常用的测量杨氏模量的方法有: 动态法、静态拉伸法、梁弯曲法等。其中,本实验通过动态法测量试样固有频率计算杨氏模量。固有频率只与试样本身有关,结果稳定,因此适用于不同形状和材料组成的试样。
- 3. 实验中使用的试样为圆柱形棒材。在实际实验中,试样悬挂在两个传感器下方,两个传感器分别用于激振和拾振。试样在振动时产生特定的振动模式,不同级次振动对应不同振动频率和波形。但由于试样的形状、尺寸和质量以及悬挂点的位置影响试样做无阻尼自由振动,使我们无法直接测量固有频率。因此我们通过测量试样受迫振动达到共振状态的共振频率,然后根据公式计算杨氏模量:

当试样试棒长度 L>>试棒直径 d 时, 其横振动方程为:

$$\frac{\partial^4 y}{\partial^4 x} = \frac{\rho S}{EI} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \tag{1}$$

【式中 ρ 、S、E、J分别表示试样的材料密度、试样棒的截面积、试样材料的杨氏模量和试样棒某一截面的惯量矩($J=\int y^2ds$)】

 $\phi y(x,t) = X(x)T(t)$, 代入方程可得:

$$J = \int y^2 dS = S \left(\frac{d}{4}\right)^2 \tag{2}$$

假设等式两边常量为K4,即:

$$\frac{1}{X}\frac{d^4X}{dx} = -\frac{\rho S}{EJ} \cdot \frac{1}{T} \cdot \frac{d^2T}{dt^2} = K^4 \qquad (3)$$

解常微分方程得,通解为:

$$y(x,t) = (B_1 chKx + B_2 shKx + B_3 cosKx + B_4 sinKx) \cdot Acos(\omega t + \psi)$$
 (4)

其中:

$$\omega = \left(\frac{K^4 E J}{\rho S}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{5}$$

我们称式(5)为频率公式。

对于两端自由能的匀质试样, 边界条件为待测试样两自由端所受垂直于轴的横向作用力 F 和弯矩 M 均为零, 即:

$$F = -\frac{\partial M}{\partial x} = -EJ\frac{\partial^3 y}{\partial x^3} = 0 \qquad (6)$$

其中弯矩 M 为:

$$M = EJ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \qquad (7)$$

将式(4)代入边界条件得:

$$cosKl \cdot chKl = 1$$
 (8)

用数值法求解可得:

$$Kl = 0$$
, 4.730, 7.853, 10.966, 14.137,(9)

其中基频振动的本征值 $K_1 = \frac{4.730}{I}$ 。

将圆柱形棒材转动惯量 $J=\int y^2ds=s(\frac{d}{4})^2$ 和基频振动本征值 K_1 代入式(5)得:

$$E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2 \qquad (10)$$

【式中1为棒长、d为圆形棒的截面直径; m为棒的质量; f为试样固有频率】

【实验仪器】

DY-A 型金属动态杨氏模量测定仪、金属动态杨氏模量测试台、待测金属试样、游标卡尺、螺旋测微计、天平、示波器等。

【实验过程】

- 1. 测量待测试样的长度 1、直径 d 和质量 m 并估算待测试样的固有频率 f。根据不锈钢棒和铜棒在室温下的杨氏模量标准值,预先计算出试样的固有频率,以便后续寻找共振点。
- 2. 在实际操作中,悬挂点无法直接在节点处实现试样的激发振动,因此无法做无阻尼自由振动。所以实验需选取偏离的悬挂点。在节点附近选择两个等距位置并记录位置 x。悬挂待测试棒并测量相应共振频率 f。调节信号频率时需缓慢进行,确保共振点的建立。
- 3. 在节点的两侧选择不同位置悬挂待测试棒,测量不同悬挂点处的共振频率。要求节点两侧各有两个及以上的悬挂点。
- 4. 绘制图表,得到悬挂点位置和共振频率之间的变化曲线。根据曲线规律,采用内插法或外延法处理数据,计算悬挂点在节点处的共振频率后代入式(10),得到待测试样棒材的杨氏模量 E 并与已知标准杨氏模量进行比较,分析和讨论实验误差。

【实验数据】

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 长度 (mm) | 150.06 | 150.00 | 150.06 | 150.10 | 150.02 | 150. 048 |
| 直径 (mm) | 5.90 | 5.98 | 5.90 | 5.94 | 5.88 | 5.920 |
| 质量(g) | 33. 300 | 33. 300 | 33. 300 | 33. 300 | 33. 300 | 33. 300 |

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 端点距悬挂 点距离 x (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 共振频率 f (Hz) | 1178.7 | 1176.7 | 1175.6 | 1174.6 | 1176.7 |

理论式样 1 固有频率值计算得: 1.165×10³ Hz

式样 2: _铜棒 节点位置 (距离端面): _33.604_mm

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 长度 (mm) | 150.02 | 150.00 | 150.06 | 150.00 | 150. 02 | 150.020 |
| 直径 (mm) | 6.00 | 5.96 | 5.94 | 5.90 | 5.90 | 5.940 |
| 质量(g) | 34.930 | 34.930 | 34.930 | 34.930 | 34.930 | 34.930 |

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 端点距悬挂 点距离 x (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 共振频率 f (Hz) | 833.4 | 831.8 | 831.1 | 830.8 | 832.1 |


理论式样 2 固有频率值计算得: <u>8.879×10² Hz</u>

【数据分析】


- 1. 根据公式 (10) 可以计算出,不锈钢棒的固有频率计算值为 1.165×10^3 ,铜棒的固有频率计算值为 8.879×10^2 。
- 2. 查阅资料得知: 共振频率用四次多项式拟合的相较其他而言更为准确。故本实验采用四次项进行拟合, 拟合公式如下:

$$y = Intercept + B1 \cdot x + B2 \cdot x^2 + B3 \cdot x^3 + B4 \cdot x^4$$

3. 不锈钢棒共振频率的拟合曲线图如下:



4. 铜棒共振频率的拟合曲线图如下:



5. 根据上述图可以得出:

不锈钢棒共振频率拟合曲线的方程为:

 $y = 1197.72 - 350.54x + 2174.76x^2 - 6478.06x^3 + 7623.06x^4$ 铜棒共振频率拟合曲线的方程为:

 $y = 851.32 - 339.34x + 2157.12x^2 - 6251.78x^3 + 6946.57x^4$ 进而对上述方程分别求偏导,令:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 0$$

便可得出曲线最小值点分别为: (0.254, 1174.563)(0.241, 830.751) 代入公式(10)可以得出:

不锈钢棒的杨氏模量 $E_1=2.0302\times10^{11}$

钢棒的杨氏模量 $E_2=1.0505\times10^{11}$

6. 根据相对误差公式可以得出:

$$\Delta E_1 = \frac{2.0302 \times 10^{11} - 2 \times 10^{11}}{2 \times 10^{11}} \times 100\% = 1.51\%$$

$$\Delta E_2 = \frac{1.2 \times 10^{11} - 1.0505 \times 10^{11}}{1.2 \times 10^{11}} \times 100\% = 12.46\%$$

【结果分析】

- 1. 在数据分析中我们可以得到曲线最小值点分别为:(0.254,1174.563)(0.241,830.751),这两个点与理论的 x/1=0.224 具有一定的差异。本人推测是因为拟合所采取的曲线为四次的,具有五个未知数,而本次实验只测量了五组数据,以至于无论如何拟合曲线的方差都为 1,看似拟合结果十分完美,实际是因为样本容量不足而得不到更为理想的拟合曲线。
- 2. 除此之外,我们还分别得到了不锈钢棒和铜棒的杨氏模量相对误差,分别为 1. 51%和12. 46%。由此可见不锈钢棒杨氏模量的计算结果是非常理想的,而铜棒 的相对误差虽在合理范围之内,但相较于不锈钢棒较大。由实验测得数据可知, 铜棒测量得到的共振频率值也在830Hz左右。因而本人推测可能是铜棒成分和工 艺与理论有所差异。以上在后续误差分析中也有叙述。

2. 误差分析:

(1) 系统误差

①环境:实验当天的温度、湿度所带来的误差。

②仪器: 仪器本身精度的影响,如本次仪器测量只能取到小数点后一位,存在一定的误差。

③材料:不锈钢棒和铜棒的加工工艺可能会对杨氏模量产生一定的影响,使不同的不锈钢棒和铜棒具有不完全相同的杨氏模量。由实验结果可以看出,铜棒的成分和工艺可能和理论有所差异,以至于测量得到的共振频率值在830Hz左右,与理论值887.9Hz差距较大。

④原理: 本实验计算的杨氏模量所需要的固有频率是由拟合曲线出来的,与事实存在误差。以及电流不恒定导致输入输出相位不一致所带来的误差。

(2) 偶然误差

①读数:在读取频率时,可能会由于主观取舍固有频率的波动值而产生一定的误差。在悬挂时,也难以完全准确地固定悬挂点在指定位置。

②计算: 在对数据进行四舍五入和拟合分析时,可能会产生偶然误差。

(3) 有关减小误差的改进方案

①仪器:可以使用测量精度更高的仪器来减小仪器所带来的测量误差。

②计算:本实验在数据处理过程中,尽可能用测量数据直接代入总计算式进行整体运算,减小了对中间数据四舍五入所带来的误差。

③原理:查阅文献可知,可以通过在输入端加上一个交流恒流源的方式,使输入 线圈的电流的有效值保持恒定,共振时输入和输出信号的相位的一致[1]。

【思考题】

1. 什么是杨氏模量?杨氏模量的意义?

答:杨氏模量是材料力学中的一个重要参数,指在材料受到拉伸或压缩时,单位面积内的应力与相应的应变之间的比值,通常用符号 E 表示。换言之,杨氏模量衡量了材料在受力时的刚度,即材料对外部应力的响应程度。

杨氏模量的意义在于:

①比较不同材料的应力应变性质:通过比较不同材料的杨氏模量,可以评估它们

在特定应力条件下的相对性能。这对于工程设计和材料选择至关重要,因为杨氏模量直接影响到材料在使用过程中的变形和稳定性。

- ②设计应用的指导:杨氏模量是工程设计中的重要参数之一。它用于计算结构在受力时的变形、应力分布等,有助于工程师设计出更加稳定和符合要求的结构。
- 2. 试讨论, 试样的长度 1、直径 d、质量 m、共振频率 f 分别应该采用什么规格的仪器测量? 为什么?

答:

- (1) 试样的长度 1 和直径 d 用最小刻度 0.02mm 的游标卡尺测量,这样可以使测量 尽可能准确,减少实验误差。
- (2) 质量 m 用最小刻度 0.001g 的电子天平测量,这样可以使测量尽可能准确,减少实验误差。
- (3) 共振频率 f 用最小刻度 0.1Hz 的示波器测量,这样可以使单次改变频率的值尽可能小,能更加准确的找到相应的共振峰。如果精度不够的话,可能会出现无论怎么变化都得不到共振峰的情况。

实验内容二 基于迈克尔逊干涉测量金属材料线膨胀系数

【实验目的】

- 1. 观察材料的线膨胀现象,了解测量材料线膨胀系数的基本原理;
- 2 了解光学干涉现象及迈克尔逊干涉的基本原理及调节方法;
- 3. 理解测量微小尺寸变化的方法。

【实验原理】


- 1. 线膨胀系数是固体材料每升高 1℃时单位长度的伸长量。通常情况下,在温度 变化不大的情况下,线膨胀系数可视为常量。
- 2. 当温度变化不太大时(由t₁变化至t₂),固体材料在确定方向上的长度变化量与温度变化量成正比,其关系可由线膨胀系数:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta t} \qquad (1)$$

表示,这里, ΔL 是长度变化量, L_0 是初始长度, ΔT 是温度变化量。对于温度变化较大的情况,则线膨胀系数通常为:

$$\alpha = A + Bt + Ct^2 + \cdots$$
 (A, B, C 均为常数)

3. 迈克尔逊干涉是基于光的分振幅法实现干涉的波动现象。通过适当的装置,可以实现光程差的动态调节,观察干涉条纹的变化。在实验中,利用迈克尔逊干涉现象,通过测量干涉图样中干涉条纹的变化,可以推导出材料在一定温度范围内的线膨胀系数。原理图如下所示:



4. 实验中,将待测金属试样置于温控炉内,并对其进行加热,观察干涉图样中干

涉条纹的变化。通过测量干涉条纹冒出或消失的数量,并结合波动光学干涉基本理论得出:

$$\Delta L = N \frac{\lambda}{2} (N \epsilon Z) \qquad (2)$$

【 λ 为激光光源的光波波长: $\exists N$ 为奇数时, 两束光相干结果为干涉暗纹: $\exists N$ 为偶数时,

为干涉明纹】

将上式代入式(1)中即可计算出待测试样在此温度范围内的线膨胀系数:

$$\alpha = \frac{N\frac{\lambda}{2}}{L_0 \cdot (t - t_0)} \tag{3}$$

【实验仪器】

热膨胀实验仪、黄铜以及硬铝试样。

【实验过程】

- 1. 准备待测试样,使用游标卡尺在不同方位测量室温下待测试件的初始长度,记录多次测量结果并求平均值。
- 2. 小心轻放待测试样进入温控炉,确保测温孔洞对准温控炉,严禁直接松开待测金属试样以避免损坏。插入测温探头并固定,安装反射镜,注意反射镜的安装和取下过程,确保操作正确。
- 3. 打开氦氖激光器,调整光路使得两路光线在接收屏上产生干涉条纹。根据观察 到的干涉条纹微调反射镜,确保干涉条纹图案清晰且条纹中心位于接收屏中间。
- 4. 设置加热炉的最高温度并启动加热。记录试样的初始温度 t₁, 并观察干涉条纹 随温度变化的环数变化,测量过程中需等待试样均匀膨胀后再开始记录数据。
- 5. 记录此时干涉条纹环数随温度的变化量,达到预定的条纹变化数(建议: 10-15 条)的时候,记下此时温控表上的温度 t₂。
- 6. 停止加热,将温控表上的目标温度设置到室温以下,对加热炉进行冷却。

【实验数据】

式样: 铜棒

| 测量为料 | 式样长度 | | 温度(℃) | | 干涉环 |
|------|------------|----------------|-------|------|-------|
| 测量次数 | L_1 (mm) | t ₀ | t | Δt | 变化数 N |
| 1 | 150.00 | 25. 6 | 26. 7 | 1. 1 | 11 |
| 2 | 150.00 | 27. 5 | 28. 6 | 1. 1 | 11 |
| 3 | 150.00 | 29. 0 | 30. 1 | 1. 1 | 11 |
| 4 | 150.00 | 31. 0 | 32. 1 | 1. 1 | 11 |
| 5 | 150.00 | 32. 9 | 34. 0 | 1. 1 | 11 |

试样: 铝棒

| 测量次数 | 式样长度 | | 温度(℃) | | 干涉环 |
|------------|------------|----------------|-------|-----|-------|
| 例里 | L_1 (mm) | t ₀ | t | Δt | 变化数 N |
| 1 | 150.00 | 30. 0 | 31. 0 | 1.0 | 11 |
| 2 | 150.00 | 31. 6 | 32. 6 | 1.0 | 11 |
| 3 | 150.00 | 33. 3 | 34. 3 | 1.0 | 11 |
| 4 | 150.00 | 35. 0 | 36. 0 | 1.0 | 11 |
| 5 | 150.00 | 36.8 | 37.8 | 1.0 | 11 |

【数据处理】

1. 将L = 150.00mm $\lambda = 632.8nm$ N = 11以及上述测量的温度代入公式(3),可以计算出每次测量的线膨胀系数,取平均值后得出:

铜棒的线膨胀系数平均值 $\overline{\alpha_1}=2.1093\times 10^{-5}(/\mathcal{C})$

铝棒的线膨胀系数平均值 $\overline{\alpha_2}=2.3203\times 10^{-5} (/\ C)$

2. 将实验数据代入下列不确定度计算公式并进行计算(计算结果详见 3): A 类不确定度:

$$U_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

不确定度传递公式:

$$U_u = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}\right)^2 U_i}$$

不确定度:

$$U_x = \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}$$

3. 数据总结

综上所述,数据处理结果如下:

| | 数据 | A类不确定度 | B类不确定度 | 总不确定度 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 铜棒线膨胀系数 (/℃) | $2.\ 1093 \times 10^{-5}$ | $3.\ 4740\times 10^{-5}$ | 0.25×10^{-5} | 3. 54×10^{-5} |
| 铝棒线膨胀系数 (/℃) | $2. 3203 \times 10^{-5}$ | 3.9453×10^{-5} | 0.33×10^{-5} | 4. 05×10^{-5} |

【结果分析】

1. 数据分析

查阅讲义得知,铜棒的线膨胀系数参考值为 2.08×10⁵,铝棒的线膨胀系数参考值为 2.36×10⁵。根据相对误差公式可以得出:

$$\begin{split} \Delta\alpha_1 &= \frac{2.1093 \times 10^{-5} - 2.08 \times 10^{-5}}{2.08 \times 10^{-5}} \times 100\% = 1.41\% \\ \Delta\alpha_2 &= \frac{2.36 \times 10^{-5} - 2.3203 \times 10^{-5}}{2.36 \times 10^{11}} \times 100\% = 1.68\% \end{split}$$

可以看出,相对误差的值在合理范围之内而且相对较小,体现了实验操作的准确严谨。但不确定度值比数据值还要大,本人推测是因为温控仪的精度为 0.1℃,而测量范围只有1℃左右,因此系统误差特别大,使实验数据偏离真实值,从而使不确定性大小超过测量数据。如果可以,实验最好使用温度测量显示更为准确的温控仪,以减小不确定度。

2. 误差分析

(1) 系统误差

①环境:实验当天的温度、湿度所带来的误差。

②仪器: 仪器本身精度的影响,如温控仪本身只能取到小数点后一位,会产生一定的误差和较大的不确定度。

③材料:不锈钢棒和铜棒的成分和组分不均可能会对实验造成一定影响。

(2) 偶然误差

①读数:在读取温度时,由于较难界定何时达到与初始温度相同的干涉环状态,因此,何时读取最终的温度具有一定的主观性,进而产生偶然误差。

②计算: 在对数据进行四舍五入计算时,可能会产生偶然误差。

(3) 有关减小误差的改进方案

①仪器和试样:可以使用测量精度更高的仪器、更均匀的试样来减小误差。

②计算:本实验在数据处理过程中,尽可能用测量数据直接代入总计算式进行整体运算,减小了对中间数据四舍五入所带来的误差。

【思考题】

1. 测量材料线膨胀系数的意义并举例说明。

答:线膨胀系数是描述材料在温度变化下尺寸变化的参数,通常用于工程设计和材料选择中。以下是材料线膨胀系数在不同方面的意义:

- ①工程结构稳定性:在许多工程应用中,例如建筑、桥梁、管道系统等,材料的 尺寸稳定性对结构的安全和稳定至关重要。温度变化会引起材料的线膨胀或收缩, 如果这些变化没有被适当考虑,可能会导致结构的不稳定或者产生过度应力,最 终影响结构的性能和寿命
- ②材料选择和设计考虑:在工程设计过程中,了解材料的线膨胀系数可以帮助工程师选择合适的材料,并确保设计的结构在不同温度条件下保持稳定。在高温环境下工作的设备或构件,需要选择线膨胀系数较低的材料,以减少因温度变化引起的尺寸变化对结构的影响。除此之外,比如温度在夏季和冬季会发生较大变化,在构建桥梁时就需要考虑材料的线膨胀系数,以及长度可能会随着温度的变化而发生微小的变化。如果不考虑这种长度变化,可能会导致桥梁在不同温度下出现

过度应力或结构不稳定的问题。

- ③工程测量和校准: 许多测量设备和仪器在使用时需要考虑温度对其尺寸和性能的影响。了解材料的线膨胀系数可以帮助校准这些设备,以确保它们在不同温度下提供准确的测量结果。
- **④材料研究和开发:** 在材料科学和工程领域,研究材料的线膨胀系数可以帮助开发新的材料,以满足特定工程应用的需求。通过调整材料的成分和结构,可以改变其线膨胀系数,从而使其更适用于特定的温度环境下。
- 2. 分析实验中影响实验结果的因素有哪些。

答:

- ①光源稳定性:光源的频率或强度的微小变化可能导致测量误差,所以实验中使用的光源必须具有稳定的频率和强度,以确保干涉图样的稳定性和准确性。
- ②环境温度: 金属材料的线膨胀系数与温度密切相关,因此必须确保实验室环境的温度稳定。即使微小的温度变化也可能影响金属材料的尺寸,进而影响干涉图样的解释和测量结果。
- ③光路稳定性: 迈克尔逊干涉仪的光路必须保持稳定,以确保干涉条纹的清晰度和稳定性。任何光路中的微小振动或调整都可能导致干涉图样的变化。
- **④数据分析方法:** 对干涉图样的数据分析方法必须准确可靠。对干涉图样的解释可能会受到噪音、背景干涉以及其他干扰因素的影响,因此需要采用适当的数据处理和分析方法来提取所需的信息。