12주 3강


명령어 파이프라이닝



명령어 파이프라이닝



- 명령어 실행 도중에 다른 명령어 실행을 시작하여 동시에 여러 개의 명령어를 실행하는 기법
 - 한 명령어를 여러 단계로 나누고 그 명령어의 특정 단계를 처리하는 동안 다른 부분에서는 다른 명령어의 다른 단계를 처리하여 처리 속도를 향상
- 2-단계 명령어 파이프라인
 - 명령어 실행을 인출단계(fetch stage)와 실행단계(execute stage)라는 두 개의 독립적인 파이프라인 모듈로 분리하여서 수행하는 방법



2-단계 파이프라인의 특징



- 2-단계 파이프라인을 이용하면 명령어 처리 속도가 약 두 배 향상
- ●이론상 단계 수가 늘어날수록 그만큼의 속도 향상을 가져온다.
- ●두 단계의 처리 시간이 동일하지 않으면, 두 배의 속도 향상을 얻지 못한다
 - 각 명령어의 인출단계와 실행단계의 처리 시간이 동일해야 파이프라인에 의한 효율 향상을 얻을 수 있다.
 - 단계의 처리 시간이 동일하지 않으면 파이프라인 단계의 수를 증가시켜서 각 단계의 처리 시간을 같게 한다.
- ●단계의 세분화
 - 여러 단계간의 시간차이를 거의 없게 한다.
 - 파이프라인 단계의 수를 늘리면, 전체적으로 속도 향상도 더 높아지게 된다.
 - 문제점 극복과 속도향상을 동시에 얻을 수 있게 된다.


4-단계 명령어 파이프라인



- ●명령어 인출, 명령어 해독, 오퍼랜드 인출, 실행의 4단계
- ① 명령어 인출(IF, Instruction Fetch)단계
 - 명령어를 기억장치에서 인출하는 과정
 - PC에 제시된 기억장치 주소에 근거해서 명령어를 인출하여 IR로 이동
- ② 명령어 해독(ID, Instruction Decode)단계
 - 명령어 해독기(decoder)를 이용하여 인출된 명령어를 해석한다.
- ③ 오퍼랜드 인출(OF, Operand Fetch) 단계
 - 기억장치에서 오퍼랜드를 인출하는 단계다.
 - 오퍼랜드는 피연산자 부분으로 연산에 사용될 변수나 데이터
 - 인출된 피연산자들은 실행단계에서 각종 연산에서 사용될 것이다.
- ④ 실행(EX, Execute)단계
 - 명령어에서 지정된 연산을 수행하는 단계다.

4-단계 명령어 파이프라인과 시간흐름도






6-단계 명령어 파이프라인



- ●FI(Fetch Instruction)단계: 명령어 인출단계
- DI(Decode Instruction)단계: 명령어 해독단계
- ●CO(Calculate Operand)단계: 오퍼랜드를 계산하는 단계
 - 오퍼랜드는 일반적인 데이터 값뿐만 아니라 주소일 수도 있다.
 - 간접주소 방식에서는 유효주소를 찾는 계산이 필요하다.
- FO(Fetch Operand)단계: 오퍼랜드 인출단계
 - 오퍼랜드 값은 세 번째에서 계산된 값이다.
- ●El(Execute Instruction)단계: 명령어 실행단계
- ●WO(Write Operand)단계: 연산된 결과인 오퍼랜드를 저장하는 단계

6-단계 명령어 파이프라인 시간흐름도





파이프라인에 의한 속도 향상



- ●파이프라인의 단계 수 k, 실행할 명령어들의 수는 N이고, 각 파이프라인 단계가 한 클록 주기씩 걸린다고 가정
- ●파이프라인에 의한 전체 명령어 실행 시간 T

$$T = k + (N - 1)$$

- 첫 번째 명령어를 실행하는데 k주기가 걸리고, 나머지 (N 1)개의 명령어들은 각각 한 주기씩만 소요
- 파이프라이닝을 적용하지 않을 경우, N개의 명령어들을 실행하는 데에 (k × N)주기가 소요

파이프라인에 의한 속도 향상의 예 (1)



- [예 1] 파이프라인 단계 수 k= 4
 파이프라인 클럭 = 1 MHz
 (각 단 계에서의 소요시간 = 1

 μs)인 경우
 - 첫 번째 명령어 실행에 걸리는 시간 = 4 🗷
 - 다음부터는 매 1 🗷 마다 한 개씩의 명령어 실행 완료
 - 10개의 명령어 실행 시간 T= 4 + (10 1) = 13 🔊
 - 파이프라이닝에 의한 속도 향상: (10 × 4) / 13 ≒ 3.08배

파이프라인에 의한 속도 향상의 예(2)



- ●[예 2] 파이프라인 단계 수 k = 4명령어의 수 N을 증가시킬 때, 속도향상(Sp)
 - N = 100이라면, Sp = 400 / 103 = 3.88
 - N = 1000이라면, Sp = 4000 / 1003 = 3.99
 - N = 10000이라면, Sp = 40000 / 10003 = 3.998
 - $N \rightarrow \infty$, Sp = 4
 - 결과적으로 명령어의 수가 많으면 파이프라인 단계 수만큼 속도가 증가한다.



13주. 마이크로 연산과 제어장치

