4주 2강

CPU, 컴퓨터의 데이터표현








숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다. *사용서체:나눔글꼴

- 개인용 컴퓨터와 CPU
 - 마이크로프로세서
 - 중앙처리장치(CPU)를 의미
 - 마이크로 프로세서를 여러 개 연결하여 빠른 처리 속도를 내게 하는 병렬 처리에 대한 연구 이루어짐

- CPU의 분류
 - CISC
 - 연산용 명령어를 수백 개 탑재하고있는 마이크로 프로세서
 - 그러나 명령어 개수증가에 따라 구조가 복잡하고 빠른 작동의 프로세서 제작 어려움
 - 명령 복합형 프로세서
 - RISC
 - 소수의 주소 기법사용
 - 길이가 일정하고, 한 개의 클록 사이클로 처리
 - 명령 축약형 프로세서






그림 3-16 CISC와 RISC의 차이점

- CPU의 분류
 - 플린 분류
 - 컴퓨터 시스템을 구조적 특징에 따라 분류하는 방식 중에서 가장 널리 사용

표 3-7 병렬 처리 컴퓨터의 플린 분류 방식

분류	설명	구성도
단일 명령어 단일 데이터 대열 (SISD)	하나의 명령이 하나의 데이 터만을 대상으로 연산한다.	VO - CU IS PU DS MU
단일 명령어 복수 데이터 대열 (SIMD)	하나의 명령에 의하여 여러 개의 데이터를 대상으로 연 산한다.	IS CU IS : : : PUn DS LMn DS
복수 명령어 단일 데이터 대열 (MISD)	하나의 데이터를 대상으로 하는 연산에 여러 개의 명령 어가 사용된다.	IS IS CU ₁ CU ₂ CU _n 메모리 IS IS IS IS IS (프로그램과 데이터) PU ₁ DS PU ₂ DS PU _n DS VO
복수 명령어 복수 데이터 대열 (MIMD)	여러 개의 명령어가 여러 개 의 데이터를 대상으로 연산 한다.	IS VO CU1 IS PU1 DS HERE CUn IS PUn DS HERE IS

KOREA SOONGSIL CYBER UNIVERSITY

- 컴퓨터의 데이터 표현
 - 외부 입력장치(키보드, 마우스 등)를 통해 인간이 사용하는 10진수의 데이터를 입력 받음
 - 입력 받은 10진수를 2진수로 변환하여 계산·분석
 - 처리된 2진수의 결과를 외부 출력장치를 통해 10진수의 정보 로 출력
 - 논리회로로 표현할 수 있는 2진수로 표현

• 컴퓨터의 데이터 표현




그림 3-17 컴퓨터의 데이터 표현

- 진법 변환
 - 10진수를 2진수(혹은 n진수)로 변환
 - 1. 10진수를 정수부분과 소수부분으로 나눔
 - 2. 정수부분을 2로(n진수인 경우 n으로) 인수분해
 - 3. 나머지를 순서대로 읽음

 $62.375_{(10)} = 1111110.011_{(2)}$

4. 소수부분은 2로(n진수인 경우 n으로) 곱하면서 소수점의 왼쪽의 올라가는 자리 올림수를 발생하는 순서대로 적음

KOREA SOONGSIL CYBER UNIVERSITY

- 진법 변환
 - 2진수(혹은 n진수)를 10진수로 변환
 - 숫자를 분해한 후, 분해된 값을 10진수로 연산하여 계산

```
111110.011_{(2)} = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}
                    =32+16+8+4+2+0+0+0.25+0.125
                    =62.375_{(10)}
267.32_{\odot} = 2 \times 8^{2} + 6 \times 8^{1} + 7 \times 8^{0} + 3 \times 8^{-1} + 2 \times 8^{-2}
             =128+48+7+0.375+0.03125
             =183.390625_{(10)}
166_{00} = 1 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + 6 \times 16^0
= 256 + 96 + 6
=358_{(10)}
```

- 진법 변환
 - 2진수를 8진수로 혹은 16진수로 변환
 - 2진수를 8진수로 변환하는 경우
 - 2진수의 소수점을 기준으로 좌우로 각각 3자리씩 묶어서 8진수로 읽음
 - 2진수: 1 011 000 111. 110 010 110 1
 - 8진수:1 3 0 7. 6 2 6 4
 - \therefore 1011000111.1100101101₍₂₎=1307.6264₍₈₎
 - 2진수를 16진수로 변환하는 경우
 - 2진수의 소수점을 기준으로 각각 4자리씩 묶어서 16진수로 읽음
 - 2진수: 10 1100 0111. 1100 1011 01
 - 16진수: 2 C 7. C B 4
 - \therefore 1011000111.1100101101₍₂₎=2C7.CB4₍₁₆₎

- 진법 변환
 - 8진수 혹은 16진수를 2진수로 변환
 - 8진수를 2진수로 변환하는 경우
 - 8진수 각 자리의 숫자를 2진수 3자리로 바꾼 다음 그대로 읽음

8진수: 4 7 3.116

2진수: 100 111 011 . 001 001 110

- $\therefore 473.116_{(8)} = 100111011.0010011110_{(2)}$
 - 16진수를 2진수로 변환하는 경우
 - 16진수 각 자리의 숫자를 2진수 4자리로 바꾼 다 그대로 읽음

6진수: 4 9 E. 2 A 6

2진수: 0100 1001 1110 . 0010 1010 0110

 \therefore 49E.2A6₍₁₆₎=10010011110.001010100110₍₂₎

수고하셨습니다.

