




QULAY / C1-00 Сборка и осевая размерная цепь

Единицы: мм. Проект опытного узла C1. Не является подтверждением ресурса или точности.



Осевой CAD-разрез по Z=0. Потайные головки расположены со стороны +Y. Магнит и электронная плата не показаны на разрезе изменяемой пары.




Ось схемы — Y относительно центра подшипника. Шейка Ø8 проходит сквозь рычаг, втулку и подшипник. Изменяемые детали: фланцевый вал и головка рычага.

Зазор фланец-плата соседнего канала: 1,00 номинально. Расчётный минимум 0,70 при выделенном бюджете отклонений 0,30. Проверять щупом и при полном ходе.

Штифты: 2 × Ø3 × 5,80. Винты: 2 × M3; окончательная длина 5,70 включая головку.


QULAY / C1-01 Цельный фланцевый вал

Единицы: мм. Проект опытного узла C1. Не является подтверждением ресурса или точности.



Продольный профиль Y-Z; галтель R0,20 у фланца.

Материал: C45 / сталь 45; сертификат Rp0,2 ≥ 300 МПа.
Вал и фланец — одна заготовка. Не приваривать шайбу.
Шейка: Ra $\leq 0,8$ мкм. Торец фланца: плоскостность 0,02;
его биение относительно шейки $\leq 0,02$. Задиры не допускаются.



Карта координат (X, Z)


Отверстие	X	Z	Обработка
P1	0	+8	Совместно под свой штифт
P2	+1	-8	Совместно под свой штифт
S1	-8	0	M3×0,5-6H сквозное
S2	+8	0	M3×0,5-6H сквозное

QULAY / C1-02 Рычаг и обработка головки

Единицы: мм. Проект опытного узла C1. Не является подтверждением ресурса или точности.



Общий вид 1:1: линии получены с плоской грани CAD. Головка R12; роликовое отверстие Ø8,10.



Карта координат (X, Z)

Головка рычага: толщина 3,00 ± 0,02; сталь Rp0,2 ≥ 300 МПа.

Центральное отверстие Ø8,05 ± 0,01. Со стороны фланца фаска 0,4×45° для галтели. Плоскостность торца ≤ 0,02.

S1 / S2: Ø3,4 сквозные; зенковка Ø6,2 +0,05/0, угол 90°.

Головка винта ≤ Ø6,0; утапливание 0...0,10. Подрезанный винт длиной 5,70 ± 0,05 включая головку; не выступать сзади.

P1 / P2: координаты как на листе C1-01. Финиш отверстий только совместно в стянутой паре. Dотв = Dштифта – 0,002...0,004.

Натяг измерять; обозначение H7/m6 не является заменой.

Серийный номер пары нанести до запрессовки. Не смешивать пары.

Рабочее цилиндрическое зацепление штифта ≥ 2,4 в каждой детали.

DXF — геометрия готовой грани, не программа лазера: отверстия с натягом, фаски и зенковки требуют механической обработки.



Контроль печати: 100 мм. Печатать A3, 100%, без вписывания.