19/10/2017

# Synthèse sur les solutions d'équation linéaires

Projet 2



Eloise Vannier GMC1035

## SYNTHESE SUR LES SOLUTIONS D'EQUATION LINEAIRES

# Table des matières

Equation et méthode	2
Résultats	
F1=10000N et F2=20000N	3
F1=10000N et F2=30000N	
F1=30000N et F2=5000N	4
Recherche de F1 et F2 pour une tension ou compression max de 100000N	4

# Equation et méthode

Suite à la mise en équation faite en cours nous avons :

$$\begin{cases} R_{1x} + \frac{\sqrt{3}}{2}T_1 = 0 \\ R_{1y} + \frac{1}{2}T_1 = 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}T_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}T_3 + T_4 = 0 \\ -\frac{1}{2}T_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}T_3 = 0 \\ -T_2 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_3 + \frac{\sqrt{2}}{2}T_5 + T_6 = 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}T_3 + \frac{\sqrt{2}}{2}T_5 = F_1 \\ -T_4 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_5 + \frac{\sqrt{2}}{2}T_7 + T_8 = 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}T_5 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_7 = 0 \\ -T_6 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_7 + \frac{\sqrt{2}}{2}T_9 = F_2 \\ -T_8 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_9 + \frac{1}{2}T_{11} = 0 \\ \frac{1}{2}T_{11} + R_{7y} = 0 \end{cases}$$
 ion matricielle de la forme AX=II

On obtient donc l'équation matricielle de la forme AX=B suivante. Pour résoudre cela, nous utilisons la méthode LU.

# Fichiers et programme

Les données (les matrices A et B) sont données dans deux fichiers différent. De plus, la matrice A est données avec sa taille.

On trouve dans les autres fichiers le code principal, la méthode de résolution LU et une fonction de recherche d'un meilleur pivot.

# Résultats

### F1=10000N et F2=20000N

$$X = \begin{pmatrix} R_{1x} \\ R_{1y} \\ R7_y \\ T_1 \\ Y_1 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_{10} \\ T_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23660.254038 \\ 13660.254038 \\ 16339.745962 \\ -27320.508076 \\ 23660.254038 \\ 19318.516525 \\ -37320.508076 \\ -5176.380902 \\ 40980.762114 \\ 5176.380902 \\ -44641.016152 \\ 23107.890345 \\ 28301.270190 \\ -32679.491924 \end{pmatrix}$$

### F1=10000N et F2=30000N

$$X = \begin{pmatrix} R_{1x} \\ R_{1y} \\ R7_y \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \\ T_{10} \\ T_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30000.000001 \\ 17320.508076 \\ 22679.491924 \\ -34641.016151 \\ 30000.0000001 \\ 24494.897427 \\ -47320.508076 \\ -10352.761804 \\ 54641.016152 \\ 10352.761804 \\ -61961.524228 \\ 32073.645066 \\ 39282.032303 \\ -45358.983849 \end{pmatrix}$$

### F1=30000N et F2=5000N

$$X = \begin{pmatrix} R_{1x} \\ R_{1y} \\ R_{7y} \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \\ T_{10} \\ T_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36112.159322 \\ 20849.364905 \\ 14150.635095 \\ -41698.729811 \\ 36112.159322 \\ 29485.454615 \\ -56961.524228 \\ 12940.952255 \\ 47810.889133 \\ -12940.952255 \\ -38660.254038 \\ 20012.020067 \\ 24509.618944 \\ -28301.270189 \end{pmatrix}$$

Recherche de F1 et F2 pour une tension ou compression max de 100000N

Pour F1 = F2 = 36602N on obtient:

$$X = \begin{pmatrix} R_{1x} \\ R_{1y} \\ R_{7y} \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \\ T_{10} \\ T_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 63396.523660 \\ 36602 \\ -73204 \\ 63396.523660 \\ 51763.044809 \\ -99998.523660 \\ 0 \\ -99998.523660 \\ 0 \\ -99998.523660 \\ 51763.044809 \\ 63396.523660 \\ -73204 \end{pmatrix}$$

En augmentant F1 et F1,  $T_6$  dépasse 100000N. On en décuit que la valeur de F1 et F2 maximal est de 36602N.