

ROBOT HAPTIQUE

DOCUMENTS RESSOURCES







Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2
Les cho	amps de compétences de l'haptique :	3
Fiche 2	Mise en service du Robot Haptique	4
Etape (0 : Allumer l'ordinateur	4
Etape	1 : Validation des raccordements SUIVRE LES ETAPES	4
Etape :	2 : Mise sous tension	4
Fiche 3	Réaliser une mesure de position	5
Fiche 4	Description structurelle et technologique	6
Carte 6	Électronique principale	6
Donné	es générales	7
Motor	isation	7
Donné	es complémentaires	7
Fiche 5	Chaîne d'acquisition	8
Codeu	rs incrémentaux	8
Pied à	coulisse	9
Quelqu	ues points à explorer :	9
Fiche 6	Modélisation chaîne d'énergie	10
Fiche 7	Modélisation 3D-Aide à Méca3D	11
Fiche 8	Ingénierie Système	12
Cas d'ı	utilisation	12
Diagra	mme de blocs	12
Diagra	mmes de blocs internes	13
Diagra	mmes de séquences	13




Fiche 1 PRESENTATION GENERALE

L'haptique (du grec $\alpha\pi\pi\sigma\mu\alpha$ 1 qui signifie « je touche ») désigne la science du toucher, par analogie avec l'acoustique ou l'optique. Au sens strict, l'haptique englobe la perception tactile et les phénomènes kinesthésiques, c'est-à-dire la perception du corps dans l'environnement. (WIKIPEDIA)


L'interaction avec un monde virtuel:

Elle consiste à permettre à un opérateur d'agir sur un environnement virtuel généré sur PC et à renvoyer à cet opérateur des sensations haptiques liées à ses actions. Pour ce faire on utilise un dispositif appelé « interface haptique », capable de fournir à l'environnement virtuel les informations, principalement du type déplacement, découlant des actions de l'opérateur et de renvoyer à l'opérateur des effets de type effort mécanique (on parle de retour d'effort).



La télémanipulation haptique :

Un autre domaine de l'interaction haptique concerne la télémanipulation dans lequel l'opérateur, via l'interface haptique maître, commande un robot esclave distant qui restitue par la même chaîne en sens inverse les effets mécaniques liés aux actions de l'opérateur.






Les champs de compétences de l'haptique :

A partir des paragraphes précédents on constate que la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes « réalité virtuelle » haptiques, soit en soit en télémanipulation, mobilisent des compétences fortement pluridisciplinaires, disciplines résumées dans le diagramme ci-contre (il est à noter que les disciplines technologiques cicontre (*) ne sont pas isolées les unes des autres mais évidemment comportent bien des compétences transversales à des degrés divers).

Les utilisateurs de l'haptique sont de plus en plus nombreux et pour des usages de plus en plus diversifiés : le jeu sur PC, les simulateurs (aéronautique, militaires, chirurgicaux, dentisterie...), la télérobotique (environnement dangereux, médecine, ...)





L'interface possède une architecture mécanique de type robot parallèle de structure « Delta ». Trois bras sont actionnés indépendamment et liés à un effecteur terminal par des parallélogrammes de jonctions. Les trois bras ont une constitution identique, décalée d'un angle de 120°.

Extrait du cahier des charges

Fonction	Critère	Valeur	
	Degrés de liberté	3 en translation	
Acquérir la position	Espace de travail : cube	100x100x100 mm	
	Résolution en position	400 dpi (points par pouce)	
	Précision	0,5 mm	
Piloter la position	Rapidité	0,2 s	
	Bande passante à -3dB	2 rad/s	
Restituer l'effort	Direction de l'espace	3	
restituer i enort	Force maxi	9 N	

OBJECTIF:

A l'issue de l'activité, les expérimentateurs doivent valider les valeurs du cahier des charges pour la fonction « Acquérir la position »



Fiche 2 MISE EN SERVICE DU ROBOT HAPTIQUE

Etape 0 : Allumer l'ordinateur

- ☐ Se connecter en local (B106-P0XX\pt_ptsi et mot de passe pt_ptsi)
- □ Connecter votre accès réseau au srv-fic1 et votre connexion personnelle pour accéder au dossier du système dans **support_ptsi2**

Etape 1 : Validation des raccordements SUIVRE LES ETAPES


☐ Carte Arduino reliée à l'arrière du PC via l'USB

Le Robot s'éclaire et la carte Arduino est maintenant reconnue par le PC, relevez le numéro du port COM

- □ Robot Haptique relié à l'arrière du PC via l'USB
- ☐ Brancher l'alimentation 30V à la prise électrique sur le mur

Etape 2: Mise sous tension

☐ Raccorder la prise d'alimentation 30 V à la carte Arduino



Le système est maintenant en service.

A l'issue de l'activité, il est important de débrancher l'alimentation en 30V de la carte et du mur, ainsi que les ports USB du PC.



Fiche 3 REALISER UNE MESURE DE POSITION

Dans le dossier « Haptique » présent sur le bureau, dans « Falcon pilotage » lancer l'application « falcon acquérir »

L'éclairage du robot devient rouge :

Il faut initialiser les codeurs, pour cela effectuer lentement un aller-retour du bras jusqu'à que l'éclairage devienne bleu.


Les positions de l'effecteur se définissent à la main, aucun pilotage via l'interface n'est prévu dans ce module.

Fenêtre d'affichage des données issues du codeur et de positions calculées.

Onglets d'accès au menu de tracé de courbes


Fenêtre de recalage des courbes affichées Fenêtre graphique pour les courbes :

- selon le Robot Falcon
- selon une équation théorique renseignée
- selon des points récupérés de simulation Méca3D
- selon des mesures issues du pied à coulisse






Fiche 4 DESCRIPTION STRUCTURELLE ET TECHNOLOGIQUE



Un moteur entraine chacun des bras via un réducteur à cabestan. De plus, l'axe de chaque moteur est équipé d'un disque gradué nécessaire au traitement d'un codeur incrémental.





Données générales

Cinématique : Communication vers PC :

Degrés de liberté : 3 en translation Fréquence de rafraichissement de la transmission :

Facteur de réduction de vitesse moteur-cabestan-bras : | 1000Hz

1/7,627 Masse totale : 2,7 kg

Alimentation électrique : 30VDC, puissance 30W

Espace de travail : 101x101x101 mm Bloc alimentation secteur : entrée : 100-240VAC

Force maxi: env. 9N 50/60Hz sortie: 30VDC 1A

Motorisation

Moteurs à courant continu à aimants permanents

Référence: Mabuchi RS-555PH-15280

TENSION	à VIDE (so	ous Unom)	Au régime nominal (rendement 0,53)			Rotor calé		
Nominale	Vitesse	Courant	Vitesse	Courant	Couple	Puissance	Couple	Courant
Nominale	tr/min	Α	tr/min	Α	mN-m	ς.	mN-m	Α
30V	2350	0,026	1990	0,14	13,7	2,85	88	0,769

Données complémentaires

• Moteur :

Caractéristiques électriques	Caractéristiques mécaniques	
Rinduit = 38Ω	Inertie rotor = 7 10 ⁻⁶ kg.m ²	
Linduit = 35 mH	Constante de couple = 0,118 N.m.A ⁻¹	

• Convertisseur :

Le hacheur, asservi en courant, a un gain : 0,17 mA/inc




Fiche 5 CHAINE D'ACQUISITION

Codeurs incrémentaux


Le déplacement angulaire des axes de rotation des moteurs du robot s'obtient à partir de capteurs angulaires de type codeurs incrémentaux.

Ces codeurs sont constitués d'un disque opaque présentant des fentes transparentes régulières. Une source de lumière est placée d'un côté du disque et deux récepteurs photoélectriques accolés sont placés de l'autre côté. Le rayon lumineux reçu par chacun des récepteurs est donc coupé à intervalles réguliers lorsque le disque, entraîné par le moteur, tourne sur son axe.


(Emetteur = référence SEP8706 et photorécepteur



= référence HCL2701)



Les 2 faisceaux et leurs récepteurs sont décalés de 45° ou 90° (1/8 ou 1/4 de période). Ce décalage permet de déterminer le sens de rotation, en analysant l'état de B au moment du front montant de A (passage de l'état bas à l'état haut).



Caractéristique du codeur du robot haptique :


Nombre de points : 320 sur 1 piste avec double faisceau de lecture.



Pied à coulisse




Pour acquérir l'information issue du pied à coulisse :



Pour exporter sous Excel les valeurs mesurées :

Sélectionner l'ensemble des données du tableau, par un clic droit souris, exporter sous Excel



Quelques points à explorer :

- Proportionnalité entre l'angle affiché en incrément et en degrés par l'interface logicielle.
- Valider expérimentalement la résolution en positon du bras de 400 dpi soit 63.5 μm/pt



Fiche 6 MODELISATION CHAINE D'ENERGIE


Le mouvement de translation rectiligne modélisé par la liaison glissière est obtenue par le guide.

Solides: bâti <u>0</u> manivelle **1** tige <u>2</u> effecteur4


Paramétrage des liaisons : glissière $\underline{\textbf{0-4}}$ de direction $\vec{z}: Z = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{z}$ pivot $\underline{0-1}$ d'axe $(A \cdot \overrightarrow{y}) : \alpha = (\overrightarrow{z}, \overrightarrow{z_1})$.

pivot $\underline{2-4}$ d'axe $(B \cdot \overrightarrow{y}) : \theta = (\overrightarrow{z}, \overrightarrow{z_2})$ pivot $\underline{1-2}$ d'axe $(B \cdot \overrightarrow{y}) : \beta = \theta - \alpha$ $\overrightarrow{BE} = (2d + b)\overrightarrow{z_2}$ $\overrightarrow{PE} = c\overrightarrow{x}$

 $\overrightarrow{OP} = Z\overrightarrow{z}$



distances (mm)				
а	60	е	11,25	
b	102,5	f	25	
С	14	r	37,23	
d	11,25	S	27,33	






Fiche 7 MODELISATION 3D-AIDE A MECA3D

Copier le dossier « TP_haptique_SW » dans votre espace personnel puis ouvrir : » ROBOT_SET_plan.SLDASM »

La modélisation assemblée du robot est proposée, la modélisation sous méca 3D est à réaliser





Fiche 8 Ingénierie Système

Cas d'utilisation






Diagramme de blocs





Diagrammes de blocs internes



Diagrammes de séquences

