

Änderungen zur Vorversion V1.0

Temp-Signal an D9 verleget, OneWire funktioniert nicht an D13! unangeschlossenes 5P-Signal an R5/C4 behoben alle Durchkontaktierungen mit Lötsoplack bedeckt Bohrung zur Kontrasteinstellung neu hinzu

Änderungen zur Vorversion V1.1

EMV-Verhalten verbessert, Entstörschaltung parallel zum Relaiskontakt neu hinzu

Ausgabe:	01.08.2025	15:33			Blatt 1/2
Änderung:	01.08.2025	15:25	1	Pumpensteuerung mit Konduktivsensor V1.2 PCB	
Datei: Pumpensteuerung mit Konduktivsensor V1.2.T3001				Projekt	