

Änderungen zur Vorversion V1.0

Temp-Signal an D9 verleget, OneWire funktioniert nicht an D13! unangeschlossenes 5P-Signal an R5/C4 behoben alle Durchkontaktierungen mit Lötsoplack bedeckt Bohrung zur Kontrasteinstellung neu hinzu

Änderungen zur Vorversion V1.1

EMV-Verhalten verbessert, Entstörschaltung parallel zum Relaiskontakt neu hinzu

Ausgabe: 19.07.2025 21:27 Änderung: 19.07.2025 21:09	P	Zeichner: Peter Lampe Pumpensteuerung mit Konduktive PCB	Blatt 1/2 sensor V1.2
Datei: Pumpensteuerung mit Konduktivsensor V1.2.T3001		Projekt	