

# 计时器文档

## 一、状态转移图

# 模式 0:



## 模式 1:



#### 二、使用规范

在模式 0 (计时器已经开启), 无外界干预的情况下(计时完毕, 但不对 Timer 中的寄存器进行任何改写), 此时计时器将始终对外发送中断信号。故可能产生, CPU 刚退出中断处理程序, 边又再次进入同一个中断处理程序的情况。

而在模式 **1**(计时器已经开启),无外界干预的情况下(计时完毕,但不对 Timer 中的寄存器进行任何改写),计数器将进行周期性计数,每次归零都将产 生一周期的中断信号。该信号可以作为 OS 中任务切换的标志。

因此,在使用模式 0 时,要注意在中断处理程序中,将计时器中 ctrl 寄存器的 0 位改写为 0,或者改写 ctrl[3],以使得该计时器禁止中断。以终止中断信号。

而对于模式 1,要注意计时器的计数周期,保证任务切换的过程中不产生错误。