

Universidade de Brasília Instituto de Ciências Exatas Dept de Ciências da Computação

Gerador de Imediatos RISC-V VHDL

Emanuel Firmino Abrantes 190105747

Qual a razão do embaralhamento dos bits do imediato do RISC-V?

O rearranjo dos bits que compõem os imediatos do RISC-V tem como finalidade maximizar a sobreposição dos formatos, mantendo, porém, em todos estes, o bit de sinal na posição mais significativa (31).

Por que alguns imediatos n\u00e3o incluem o bit 0?

A inserção do bit 0 à direita do imediato visa manter o valor múltiplo de dois. A não utilização deste bit em específico se dá quando a instrução a ser executada não necessite de valores pares para a branch offset. Instruções que não realizam saltos simples ou condicionais não necessitam de tal recurso.

Os imediatos de operações lógicas estendem o sinal?

Não. Uma operação lógica não atua sobre valores negativos ou positivos, apenas sobre um conjunto de elementos dado por {0,1}, ou seja, uma relação binária. Sendo assim, não há motivo para uma operação lógica estender o sinal de seu imediato.

• Como é implementada a instrução NOT no RISC-V?

É realizado a operação lógica XORI (ou exclusivo com imediato), utilizando o valor de um registrador e o imediato 0xffffffff. Desta forma, se houver um bit 0 no valor do registrador, o resultado será 1, pois 1 XOR 0 = 1. Se houver um bit 1 no valor do registrador, o resultado será 0, pois 1 XOR 1 = 0.