

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-422-XQH | Equipo: Inversor

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Campo	Valor
Marca	Sungrow
Modelo	Mod-5396KA
Número de serie	SN1050265862
Código interno	EQ-422-XQH
Ubicación	Centro de control
Año de fabricación	2022
Estado del equipo	Funcionamiento normal

2. HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	01/12/2024	Emergencia	Pendiente
2	30/05/2025	Predictivo	Actual
3	26/11/2025	Predictivo	Completado
4	25/05/2026	Preventivo	Completado

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad	Resultado
Limpieza interna	Correcto
Limpieza de ventiladores	Correcto
Revisión de conexiones AC	Correcto
Revisión de conexiones DC	Correcto
Verificación de alarmas	Correcto
Medición de voltajes	Correcto
Prueba de operación	Correcto

4. CÁLCULOS Y MEDICIONES REALIZADAS

Parámetro	Valor
Voltaje DC	46.9 V
Corriente DC	32.14 A
Voltaje AC	112.0 V
Corriente AC	17.13 A
Frecuencia	59.7 Hz

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-422-XQH | Equipo: Inversor

Potencia de salida	7.42 kW
Eficiencia	96.5 %
Temperatura interna	49.1 °C

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

El mantenimiento se ejecutó correctamente. No se presentaron incidencias relevantes y el equipo responde adecuadamente ante las pruebas de carga y arranque.

6. RECOMENDACIONES

- Revisar conexiones DC cada seis meses.
- Mantener libres las ventilaciones.
- Monitorear registros de alarmas.
- Verificar el funcionamiento de ventiladores periódicamente.

7. RESPONSABLE

Responsable
Chucho Moisés Castilla Puerta