

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-284-KGY | Equipo: Inversor

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Huawei
Modelo	Mod-6909JA
Número de serie	SN1170192057
Código interno	EQ-284-KGY
Ubicación	Sótano - Cuarto eléctrico
Año de fabricación	2019
Estado del equipo	Funcionamiento normal

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	13/08/2024	Emergencia	Completado
2	09/02/2025	Predictivo	Completado
3	08/08/2025	Preventivo	Completado
4	04/02/2026	Preventivo	Completado

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Limpieza interna	Correcto
Limpieza de ventiladores	Correcto
Revisión de conexiones AC	Correcto
Revisión de conexiones DC	Correcto
Verificación de alarmas	Correcto
Medición de voltajes	Correcto
Prueba de operación	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje DC	47.4 V
Corriente DC	17.64 A
Voltaje AC	119.6 V
Corriente AC	15.3 A
Frecuencia	59.8 Hz

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-284-KGY | Equipo: Inversor

Potencia de salida	7.51 kW
Eficiencia	94.9 %
Temperatura interna	38.0 °C

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

El mantenimiento se ejecutó correctamente. No se presentaron incidencias relevantes y el equipo responde adecuadamente ante las pruebas de carga y arranque.

6. RECOMENDACIONES

- Revisar conexiones DC cada seis meses.
- Verificar el funcionamiento de ventiladores periódicamente.
- Mantener libres las ventilaciones.
- Monitorear registros de alarmas.

7. RESPONSABLE

Responsable

Leonardo de Verdejo