

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-537-DYP | Equipo: Planta de Emergencia

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Cummins
Modelo	Mod-6099HS
Número de serie	SN3952465270
Código interno	EQ-537-DYP
Ubicación	Centro de control
Año de fabricación	2020
Estado del equipo	En buenas condiciones

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	27/11/2024	Emergencia	Completado
2	26/05/2025	Preventivo	Completado
3	22/11/2025	Emergencia	Actual
4	21/05/2026	Predictivo	Actual

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Cambio de aceite	Correcto
Cambio de filtro de aceite	Correcto
Cambio de filtro de combustible	Correcto
Revisión del sistema de enfriamiento	Correcto
Revisión de batería	Correcto
Prueba en vacío	Correcto
Prueba con carga	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje	239.5 V
Corriente	41.73 A
Frecuencia	59.6 Hz
Potencia	41.53 kW
Horas del horómetro	4087.0 h

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-537-DYP | Equipo: Planta de Emergencia

Presión de aceite	43.6 PSI
Temperatura del motor	94.4 °C
Nivel de combustible	56.84 %

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

El estado general del equipo es satisfactorio. Los componentes revisados presentan desgaste normal y no se identificaron riesgos inmediatos para la continuidad operativa.

6. RECOMENDACIONES

- Verificar nivel de combustible semanalmente.
- Realizar pruebas con carga cada mes.
- Revisar batería periódicamente.
- Programar cambio de aceite según horas de operación.

7. RESPONSABLE

Responsable

Socorro Barragán Nebot