자동 정밀타격 포탑

팀장: 김동혁

팀원: 이동훈

김왕배

정범수

2주차 목표

프로젝트 2주차 Hide completed items Delete 17% 레일건: DC – DC 컨버터 구매 후 대기중 레이저 : 레이저 모듈 + 레이저 + 렌즈 구매 후 대기중 물로켓 : 동작 확인 대기 중 FPGA (UART+ GPIO + I2C) 진행 중 기구부: 기어 가공 완료 (1:7.5), 설계 진행 중 MCU : 모터 & 엔코더 TEST

2주차 진행 상황



339

<u> 모터 P제어 코드 작성(완료) 현재 엔코더 간 기어비가 1:1 20 7.5 = 150 150 24</u> = 3600 3600 / 60 = 60 60 3000 = 180000 180000 / 100 = 1800 1800 4 = 7200 TEST 완료! voltage 줄여도 pwm으로 조절하여 일정한 속도 유지 (P 제 <u> 어 확인 끝!) -> P계수값 찾기... 계수 P : 1.25 일때 조용하게 올라감, 오프셋 속</u> <u>도 110정도 차이남. 2.0 일 때 잘 올라감, 오프셋 속도 100정도 차이남, 전압 내</u> <u>리면 속도가 내려가서 올라오질 않음 2.4 일 때 처음 버벅하다가 금방 정상화.</u> *오프셋 속도* 93정도 차이남, 전압 내리면 듀티비는 약간 올라가고 속도 유지는 <u> 못함 2.6 일 때 위와 동일 오프셋 속도 90정도 차이, 위와 동일, 가끔가다 버버</u> <u> 버버벅인 2.9 일 때 버버버버버버벅 하면서 켜졌다 꺼졌다 거림 정상화 안됌</u> <u> 2.8 일 때 위와 동일 2.7 일 때 .8이나 .9처럼 심하게 덜컥거리진 않음, 그래도</u> 불안한 움직임. 2.65 일 때, 처음엔 덜컥이다가 약 3초정도 있다가 안정화됌. <u>전압 변화폭을 크게하면 덜컥임. 2.55 일 때 그나마 최적.p : 2.55일 때 계수 l :</u> 1.0 일 때, 목표값으로 올라감, 한세월걸림 약간의 오프셋이 있음 3정도 3.0 일 때, 목표값으로 올라감, 1.0에 비해 빠른속도로 도달, 97%정도에서 100까지 오래걸림, 전압 조절 강약 다 작동 0 4.0 일 때, 목표값으로 올라감, 3.0에 비해 *빠른속도로 도달*, 97% 정도에서 100까지 오래걸림 3.0보단 빠름 7.0 일 때, 4.0 <u>에 비해 빠른속도로 도달, 97%정도에서 100까지 살짝 걸림 9.0 일 때, 7.0과</u> *별 차이안남, 살짜 더 느리게 보이기도 함.*

Linux Device Driver 공부


기구 설계 진행중


33%


▼ PID 계수 찾기.p: 2.55 일 때 계수1: 8.0 일 때, 부드럽게 잘 올라감, 7.0과 엇 비슷 계수1: 8.5 일 때, 잘 올라가다가 목표치의 80프로 부터 약간 들쑥날쑥하 는 경향이 있음 계수1: 8.4 일 때, 제일 안정적. 올라가는 속도나 100프로 도달 시간이나p: 2.7, 1: 8.4 일 때, 올라가는동안 들쑥날쑥 많이함.p: 2.65, 1: 8.4 일 때, 위와 비교해서 덜 들쑥날쑥p: 2.63, 1: 8.4 일 때 계수 D: 0.00018일 때, 그나마 괜찮p: 2.63, D: 0.00018일 때, 계수1: 10.0 들쑥들쑥 계수1: 9.0 들쑥 들쑥 계수1: 8.6 약간 들쑥 들쑥


Character Device Driver 예제 코드 공부

기구 설계 진행 중









3. 문제점 및 해결

< 4월 8일 월요일 >

문제점 1) 모터 엔코더에서 나오는 신호 갯수가 너무 적어서(한 바퀴에 A상 5펄스) 속도제어를 할때 너무 둔감하다.

해결) Resolution이 큰 엔코더를 타이밍밸트로 연결해서 사용하기로 함.

문제점 2) 축 크기가 안맞음.

해결) 드릴로 구멍을 넓힘

문제점 3) 연결한 엔코더의 최대 응답 rpm이 5000인데 사용하는 모터는 최고속도 7000rpm이라 너무 빠름.

해결) 연결하는 타이밍 벨트 비를 1:1에서 5:7로 변경 -> 속도 측정 코드 재작성

< 4월 9일 화요일 >

문제점 1) 30rpm이 정확하게 안나옴.

해결) PCNT값을 7714로 몇번 7715로 몇번 이런식으로 동작해서 얼추 30에 가깝게 맞추기.(예정) (안해도됌.)

엔코더 TEST 완료!

- < 4월 10일 수요일 >
- < 4월 11일 목요일 >
- < 4월 12일 금요일 >

다음 주 목표

☑ 프로젝트 3주차 Delete 0% 기구 하반부 완성 FPGA(UART + GPIO + I2C) 구성 완료 RTOS 구축 레일건 회로 구성 완료 Add an item