

第36讲

简易电压表的设计与验证




公众号

淘宝店铺

简易电压表的设计与验证



主讲内容



简易电压表的设计与验证



模数转换器


模数转换器即AD转换器,或简称ADC(Analog to Digital Conver),通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件或电路。

将经过与标准量比较处理后的模拟量转换为以二进制数值 表示的离散信号。

模拟信号向数字信号的转换过程一般分为四个步骤:《采样》

保持、量化、编码。

技术论坛:www.firebbs.cn





谢谢



公众号



淘宝店铺