零死角玩转STM32—M4系列



模拟数字转换器

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01

多重ADC功能框图讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"ADC—电压采集"章节

多重ADC工作模式



1-讲解多重ADC时的各种模式,

ADC_CCR:MULTI[4:0]

2-多重ADC时的DMA模式,数据是如何传输的,

ADC_CCR:DMA[1:0]

ADC的各种工作模式



ADC的各种工作模式

```
// 双重模式: ADC1和ADC2一起工作, ADC3独立
// 三重模式: ADC1、ADC2和ADC3一起工作
// 单个ADC
                                           // 独立模式
#define ADC Mode Independent
// 双重ADC
                                           // 双重ADC 规则同步+注入同步
#define ADC DualMode RegSimult InjecSimult
#define ADC DualMode RegSimult AlterTrig
                                           // 双重ADC 规则同步+交替触发
                                           // 双重ADC 注入同步
#define ADC DualMode InjecSimult
#define ADC DualMode RegSimult
                                           // 双重ADC 规则同步
                                           // 双重ADC 交替模式 (仅限规则通道)
#define ADC DualMode Interl
                                           // 双重ADC 交替触发模式(仅限注入通道)
#define ADC DualMode AlterTrig
// 三重ADC
                                           // 三重ADC 规则同步+注入同步
#define ADC TripleMode RegSimult InjecSimult
                                           // 三重ADC 规则同步+交替触发
#define ADC TripleMode RegSimult AlterTrig
                                           // 三重ADC 注入同步
#define ADC TripleMode InjecSimult
                                           // 三重ADC 规则同步
#define ADC TripleMode RegSimult
                                           // 三重ADC 交替模式 (仅限规则通道)
#define ADC TripleMode Interl
                                           // 三重ADC 交替触发模式(仅限注入通道)
#define ADC TripleMode AlterTrig
```

独立模式



独立模式


- 1、只有一个ADC工作,可以是ADC1/2/3
- 2、可以单通道,可以多通道
- 3、转换的数据放在ADC_DR数据寄存器,可以

采用中断或者是DMA接收数据。

电压输入范围



独立模式



多重ADC模式下的DMA请求



DMA模式1:用于三重规则同时模式

- **DMA 模式 1:** 每发出一个 **DMA** 请求(一个数据项可用),就会传输一个表示 **ADC** 转换的数据项的半字。

在双重 ADC 模式下,发出第一个请求时传输 ADC1 的数据,发出第二个请求时传输 ADC2 的数据,依次类推。

在三重 ADC 模式下,发出第一个请求时传输 ADC1 的数据,发出第二个请求时传输 ADC2 的数据,发出第三个请求时传输 ADC3 的数据; 重复此序列。因此 DMA 首先传输 ADC1 的数据,随后传输 ADC2 的数据,再传输 ADC3 的数据,依次类推。

DMA 模式 1 用于三重规则同时模式。

示例:

三重规则同时模式: 生成 3 个连续的 DMA 请求 (每个请求对应一个转换数据项)

第 1 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC1_DR[15:0]

第 2 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0]

第 3 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC3_DR[15:0]

第 4 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC1_DR[15:0]

多重ADC模式下的DMA请求



DMA模式2:用于交替模式和规则同时模式(仅双ADC)

DMA 模式 2: 每发送一个 DMA 请求(两个数据项可用),就会以字的形式传输表示两个 ADC 转换数据项的两个半字。

在双重 ADC 模式下,发出第一个请求时会传输 ADC2 和 ADC1 的数据(ADC2 数据占用高位半字,ADC1 数据占用低位半字),依此类推。

在三重 ADC 模式下,将生成三个 DMA 请求:发出第一个请求时,会传输 ADC2 和 ADC1 的数据(ADC2 数据占用高位半字,ADC1 数据占用低位半字)。发出第二个请求时,会传输 ADC1 和 ADC3 的数据(ADC1 数据占用高位半字,ADC3 数据占用低位半字)。发出第三个请求时,会传输 ADC3 和 ADC2 的数据(ADC3 数据占用高位半字,ADC2 数据占用低位半字),依此类推。

DMA 模式 2 用于交替模式和规则同时模式(仅适用于双重 ADC 模式)。 **示例:**

- a) 双重交替模式:每当有 2 个数据项可用时,就会生成一个 DMA 请求: 第 1 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] | ADC1_DR[15:0] 第 2 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] | ADC1_DR[15:0]
- b) 三重交替模式:每当有 2 个数据项可用时,就会生成一个 DMA 请求 第 1 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] | ADC1_DR[15:0] 第 2 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC1_DR[15:0] | ADC3_DR[15:0] 第 3 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC3_DR[15:0] | ADC2_DR[15:0]
 - 第 4 个请求: ADC_CDR[31:0] = ADC2_DR[15:0] | ADC1_DR[15:0]

多重ADC模式下的DMA请求



DMA模式3:用于分辨率为6位和8位时的交替模式

DMA模式 3: 此模式与 DMA模式 2 相似。唯一的区别是:在这种模式下,每发送一个 DMA请求(两个数据项可用),就会以半字的形式传输表示两个 ADC 转换数据项的两个字节。此模式下的数据传输顺序与 DMA模式 2 相似。
DMA模式 3 用于分辨率为 6 位和 8 位时的交替模式。

示例:

- a) 双重交替模式:每当有 2 个数据项可用时,就会生成一个 DMA 请求第 1 个请求: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR[7:0] 第 2 个请求: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR[7:0]
- b) 三重交替模式:每当有 2 个数据项可用时,就会生成一个 DMA 请求 第 1 个请求: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR7:0] 第 2 个请求: ADC_CDR[15:0] = ADC1_DR[7:0] | ADC3_DR[15:0] 第 3 个请求: ADC_CDR[15:0] = ADC3_DR[7:0] | ADC2_DR[7:0]

第 4 个请求: ADC_CDR[15:0] = ADC2_DR[7:0] | ADC1_DR7:0]

规则同步模式



规则同步模式

- 1、规则指的是只适用于规则通道,注入通道不行
- 2、同步指的是两个/三个ADC同时采集多个通道,


比如示波器的双通道同时采集。

注意:不要在同步模式时采集同一个通道

规则同步模式




双重规则同步模式数据传输时:使用DMA模式2 (32bit),当有两个数据项可用时生成一个DMA请求。



规则同步模式



三重规则同步模式数据传输时:使用DMA模式1 (16bit)当有一个数据项可用时生成一个DMA请求。



注入同步模式



注入同步模式

- 1、注入指的是只适用于注入通道,规则通道不行
- 2、同步指的是两个/三个ADC同时采集多个通道,

注意:不要在同步模式时采集同一个通道

注入同步模式



注入同步模式数据怎么传输?



交替模式

1、交替模式只能用于规则组,通常只有一个通道,

在一个ADC转换的时候,另外一个ADC又开始采集,

这样可以提高ADC的采样率,最高为6M

2、数据传输时使用DMA模式2,当有两个数据项可

用时(32bit),生成一个DMA请求。




ADC采样率比较

| f _S ⁽²⁾ | Sampling rate (f _{ADC} = 30 MHz, and t _S = 3 ADC cycles) | 12-bit resolution Single ADC | - | - | 2 | Msps |
|-------------------------------|---|--|---|---|------|------|
| | | 12-bit resolution Interleave Dual ADC mode | | 1 | 3.75 | Msps |
| | | 12-bit resolution Interleave Triple ADC mode | - | - | 6 | Msps |

数据手册6.3.21章节




双重ADC交替模式





三重ADC交替模式

图 42 法体社各世子工业运送的大社世子 一手 400 世子



交替触发模式



交替触发模式

- 1、交替触发模式只能用于注入组,通常有多个通道
- 2、发生第一次触发时,转换ADC1注入组中的所有通道

发生第二次触发时,转换ADC2注入组中的所有通道

发生第三次触发时,转换ADC3注入组中的所有通道

混合模式



1-混合型 规则/注入 同时模式

可以中断规则组的同时转换,然后开始注入组的同时

转换。

混合模式



2-规则同时+交替触发组合模式


可以中断规则组的同时转换,然后开始注入组的交替

触发转换。

混合模式



2-规则同时+交替触发组合模式



零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺