МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информатики и вычислительной техники

Отчет

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Машинно-зависимые языки программирования» Вариант 2

Выполнил:

Сайфутдинов Э.Р.

Студент группы ПС-14

Проверил: доцент, доцент

кафедры ИиСП Баев А.А.

г. Йошкар-Ола 2024

Цель работы:

Изучение основ ассемблера и hex кода

Задания на лабораторную работу:

Перевести hex код в ассемблерный

1. Теоретические сведения

Пример перевода первой строки:

:10 0000 00 0C94 3400 0C94 3E00 0C94 3E00 0C94 3E00 82

- 1. Сначала нужно поменять соседние байты в командах:
 - :10 0000 00 940C 0034 940C 003E 940C 003E 940C 003E 82
- 2. Команды занимают 2 байта в памяти (Исключение команды перехода jmp, call, rjmp, которые занимают 4 байта)
- 3. 940С. Чтобы узнать какая это команда переведём число из шестнадцатеричной системы исчисления в двоичную:

 $940C = 1001\ 0100\ 0000\ 1100$

4. Далее найдём маску, подходящую для этого числа

Macka: 1001 010k kkkk 110k kkkk kkkk kkkk

Число: 1001 0100 0000 1100

Число соответствует маске => это команда jmp, которая занимает 4 байта вместо 2, поэтому нужно добавить следующую ячейку памяти к команде. $0034 = 0000\ 0000\ 0011\ 0100$

Macka: 1001 010k kkkk 110k kkkk kkkk kkkk

Число: 1001 0100 0000 1100 0000 0000 0011 0100

По маске $k=0000\ 0000\ 0000\ 0011\ 0100=34$. В командах jmp, call, rjmp это число нужно умножить на 2: 34*2=68

Итог: jmp 0x68

5. Проводим эти действия с остальными командами

2. Практическая часть

- :00 0С94 3400 jmp 0х68 Переход на ячейку 68
- :04 0С94 3Е00 jmp 0х7С Переход на ячейку 7С
- :08 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :0C 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :10 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :14 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :18 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :1C 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :20 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :24 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :28 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :2C 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :30 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :34 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :38 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :3C 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :40 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :44 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :48 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :4C 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :50 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :54 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :58 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :5C 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :60 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :64 0C94 3E00 jmp 0x7C
- :68 1124 eor r1, r1 Исключающее или для r1 и r1 (Результат 0)
- :6A 1FBE out 0x3F, r1 Установка 0 во флаге С
- :6C CFEF ldi r28, 0xFF Установка числа FF в регистр 28

```
:6E D8E0 ldi r29, 0x08 Установка числа 8 в регистр 29
```

:70 DEBF out 0x3E, r29 Установка значения r29 в SPH

:72 CDBF out 0x3D, r28 Установка значения r28 в SPL

:74 0E94 4000 call 0x80 Вызов процедуры по адресу 80, помещение адреса возврата в стек

:78 0C94 5200 jmp 0xA4

:7C 0C94 0000 jmp 0x00

:80 519A sbi 0x0A, 1 Установка 1-го бита в регистре I/O DDRD

82 5098 cbi 0x0A, 0 Очистка 0-го бита в регистре I/O DDRD

84 589A sbi 0x0B, 0 Установка 0-го бита в регистре I/O PORTD

86 4899 sbic 0x09, 0 Проверяет состояние 0-го бита в регистре I/O PIND.

Если этот бит очищен, то пропускает следующую команду

88 02С0 гјтр +4 Переход на 4 ячейки вперед

8A 599A sbi 0x0B, 1 Установка 1-го бита в регистре I/O PORTD

8C 01C0 rjmp +2 Переход на 2 ячейки вперед

8E 5998 cbi 0x0B, 1 Очистка 1-го бита в регистре I/O PORTD

90 28ED ldi r2, 0xD8 Установка числа 0xD8 в r2

92 8EE9 ldi r8, 0x9E Установка числа 0x9E в r8

94 92E1 ldi r9, 0x12 Установка числа 0x12 в r9

96 2150 subi r2, 0x01 Вычитание 1 из r2

98 8040 sbci r8, 0x00 Вычитание флага переноса из r8

9A 9040 sbci r9, 0x00 Вычитание флага переноса из r8

:9С E1F7 brne -8 Если флаг Z = 0, то переход на 8 ячеек назад

:9Е 00С0 гјтр +0 Ничего не делает

:А0 0000 пор Ничего не делает

:A2 F1CF rjmp -30 Переход на 30 ячеек назад

:A4 F894 cli Очистка флага глобального прерывания

:A6 FFCF rjmp -2 Переход назад на 2 ячейки