Reporting Quatre Quadrants n°1

Projet Minuto - FISE A1

Groupe B11



Consitution de l'équipe -

Groupe/Equipe: B11

Chef de projet : Emilien WOLFF

Actualisation de la fiche à la date du : 15/10

De Ce que nous avions prévu de faire aujourd'hui

- Réalisation des deux montages pour la mesure de température à partir de la thermistance : diviseur de tension et pont de Wheatstone
- Réalisation du montage pour la mesure de température absolue à partir du capteur TMP117
- Code pour l'étalonnage de la température de la thermistance et tracés des courbes
- Montage sur breadboard et étude de la compacité
- Mise au propre des tâches dans GanttProject et définition des liens entre les tâches
- Recherche des coefficients de la courbe de la thermistance (coefficients de Steinhart-Hart)
- Détermination de la résistance de la thermistance R_{th}
- Soudure des fils (pont diviseur de tension entier)

De ce que nous avons réalisé effectivement

- Réalisation du diviseur de tension et branchement du TMP117 sur la même carte. Essai de mesure de l'écart de température entre les deux capteurs, et essais de tracés de courbe
- Soudure des fils (pont diviseur de tension entier) au propre et mise en place de gaines thermo pour éviter les court-circuits
- Mise au propre des tâches dans GanttProject et définition des liens entre les tâches

De ce que nous prévoyons de faire les prochains jours

- Etalonnage de la thermistance (prochaine séance de minuto)
- A partir des besoins pour la mesure finale, établissement de la structure finale du boitier.
- Tester les différentes parties de code indépendamment

▷ Problèmes rencontrés et solutions mises en oeuvre

- Changement des fils défectueux et ajout de fils supplémentaires pour ne pas que le problème réapparaisse
- ullet Léger écart entre la température mesurée et la température supposée de la pièce ightarrow à quantifier!
- Problèmes rencontrés sur le test final avec toutes les composantes \rightarrow test des différentes parties du code indépendamment

Attention : Besoin de transportabilité à satisfaire

Montage non transportable, nécessité de transportabilité \rightarrow utilisation de la mémoire de l'Arduino, donc modification du code dans le futur.

Annexes: codes de la session

Test diviseur de tension

```
// D finir les broches
                                // Entr e analogique pour lire la tension
   const int pinThermistor = A0;
   const float Vcc = 3.3;
                                  // Tension d'alimentation (3.3V dans ton montage)
3
   const float R = 10000;
                                  // R sistance en s rie (10 k )
4
5
   // Caract ristiques de la thermistance
6
   const float R0 = 10000;
                                  // R sistance de la thermistance
                                                                       25 C (10 k
   const float T0 = 298.15;
                              // Temp rature de r f rence en Kelvin (25 C =
8
       298.15K)
   const float B = 3950;
                                  // Constante B de la thermistance
9
   void setup() {
                                  // Initialiser la communication s rie
     Serial.begin(9600);
12
13
14
   void loop() {
     int valeurBrute = analogRead(pinThermistor); // Lire la tension (0
16
     float Vmes = (valeurBrute / 1023.0) * Vcc;
                                                  // Convertir en tension r elle
17
18
     // Calcul de la r sistance de la thermistance (Rth)
19
     float Rth = (R * Vmes) / (Vcc - Vmes);
20
21
     // Utilisation de l' quation de Steinhart-Hart pour convertir en temp rature
22
     float inv_T = (1/T0) + (1/B) * log(Rth / R0);
23
     float temperature = (1 / inv_T) - 273.15;
                                                   // Conversion en C
24
     // Afficher la temp rature et la tension
26
     Serial.print("Tension Vmes: ");
     Serial.print(Vmes);
28
     Serial.print(" V, Temp rature: ");
29
30
     Serial.print(temperature);
31
     Serial.println(" C ");
32
     delay(1000); // Attendre 1 seconde avant la prochaine lecture
33
  }
34
```

Le code est fonctionnel et on récupère des couples $(V_{mes} \text{ et } T)$.

Code pour l'étalonnage et la prise de mesure simultanée des deux capteurs

```
#include <Wire.h>
   #include <SparkFun_TMP117.h> // Biblioth que SparkFun TMP117
3
   // Constantes pour la thermistance
   const int thermistorPin = A0; // Broche analogique pour le pont diviseur de
      tension
   const float Rref = 10000.0;
                                 // R sistance de r f rence de 10k ohms
6
   const float Vcc = 5.0;
                                  // Tension d'alimentation de l'Arduino (5V)
7
8
   // Coefficients de Steinhart-Hart pour la thermistance (ajustez selon votre
9
      thermistance)
   const float A = 0.001129148;
10
   const float B = 0.000234125;
11
   const float C = 0.0000000876741;
   // Capteur TMP117 (SparkFun)
14
   TMP117 tmp117;
15
16
  void setup() {
```

```
Serial.begin(115200);
18
19
     // Initialisation du capteur TMP117 SparkFun
20
     if (tmp117.begin() == false) {
21
       Serial.println("Erreur: Impossible de d tecter le capteur TMP117 SparkFun
22
           !");
       while (1);
23
     7
24
     Serial.println("Capteur TMP117 SparkFun pr t.");
26
27
28
   void loop() {
29
     // --- Lecture du capteur TMP117 SparkFun ---
30
     float tmp117Temperature = tmp117.readTempC(); // Lecture de la temp rature
31
        en degr s Celsius
32
     // --- Lecture de la thermistance en diviseur de tension ---
33
     int adcValue = analogRead(thermistorPin); // Lecture de la valeur analogique
34
                                                  // Conversion en tension
     float Vout = (adcValue * Vcc) / 16384.0;
35
     float Rth = Rref * (Vcc / Vout - 1.0);
                                                  // Calcul de la r sistance de la
36
         thermistance
37
     // --- Calcul de la temp rature de la thermistance avec Steinhart-Hart ---
38
     float lnRth = log(Rth);
39
     float tempK = 1.0 / (A + B * lnRth + C * pow(lnRth, 3)); // Temp rature en
40
        Kelvin
     float thermistorTempC = tempK - 273.15; // Conversion en degr s Celsius
41
42
     // --- Affichage des r sultats ---
43
     Serial.print("Temp rature TMP117 : ");
44
     Serial.print(tmp117Temperature);
45
     Serial.print("
                     C , ");
46
47
     Serial.print("Temp rature thermistance : ");
48
49
     Serial.print(thermistorTempC);
     Serial.println(" C ");
     // ---
              talonnage
     float calibrationOffset = tmp117Temperature - thermistorTempC;
     Serial.print("D calage pour talonnage
                                               (Offset) : ");
54
     Serial.print(calibrationOffset);
     Serial.println("
                       C ");
56
57
     delay(1000); // Pause d'une seconde avant la prochaine lecture
58
   }
59
```

Après passage d'un encadrant on a modifié le code pour :

- 1. Récupérer toutes les secondes un couple tension (diviseur de tension) / température (TMP117)
- 2. Enregistrer ces couples dans un tableau sur la mémoire locale de l'Arduino
- 3. Exporter ce tableau et tracer la courbe correspondante dans Python