ESTÁNDAR CILT - OPERACIONES

1. Procedimiento Limpieza - Envasadora

2. Paso a Paso Operativo

1. ESTANDARES CILT
2. ENVASADO - L501
3. LLENADORA
4. LIMPIEZA
5. Semanal
6. Enjuagar con agua a temperatura y aplicar espuma del 5% v/v.
7. Agua, espuma topax 66
8. Frecuencia de limpieza:
9. Trabajos a Ejecutar:
10. Materiales

3. Imágenes



4. Detalles de la Tarea

Nombre de la tarea: Procedimiento Limpieza - Envasadora

Estado del equipo: Apagado

Tipo: Limpieza

Frecuencia: Diario

Duración: 15 min

Tarea compartida: No

ESTÁNDAR CILT - OPERACIONES

1. Procedimiento Lubricación - Envasadora

2. Paso a Paso Operativo

1. ESTANDARES CILT
2. ENVASADO - L501
3. LLENADORA
4. LUBRICACION
5. Diaria
6. Engrasadora Neumática tipo balde, Mobilgrease
7. Utilice grasa recomendada para cada punto, Accione el equipo por unos minutos durante su lubricación, luego limpie el grasero y el exceso de grasa del punto lubricado.
8. puntos de lubricación de la unión de rotación de bolas
9. Frecuencia de limpieza:
10. Trabajos a Ejecutar:

3. Imágenes



4. Detalles de la Tarea

Nombre de la tarea: Procedimiento Lubricación - Envasadora
Estado del equipo: Apagado
Tipo: Lubricación
Frecuencia: Diario
Duración: 15 min
Tarea compartida: No

ESTÁNDAR CILT - OPERACIONES

1. Procedimiento Reapriete - Envasadora

2. Paso a Paso Operativo

1. ESTANDARES CILT
2. ENVASADO - L501
3. LLENADORA
4. REAPRIETE
5. Frecuencia de limpieza:
6. Trabajos a Ejecutar:
7. Visual, y EPP completos
8. Materiales
9. Analiza el ph del extracto que ingresa a la línea de cerveza.
10. Diaria

3. Imágenes



4. Detalles de la Tarea

Nombre de la tarea: Procedimiento Reapriete - Envasadora

Estado del equipo: Apagado

Tipo: Reapriete

Frecuencia: Diario

Duración: 15 min

Tarea compartida: No

ESTÁNDAR CILT - OPERACIONES