BIELA ECUADOR

OPL-PACK-ETIQUEDORA

Limpieza y control-Reapriete e inspección- Lubricación

Reapriete e inspección

Mantenimiento Autónomo

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-01	Tema: Reapriete y calibración de las uñas , pernos, abrazaderas y levas de los cilindros.	Fecha:

Objetivo: Calibración correcta de agarre de etiquetas



Frecuencia	Inicio de producción
Herramientas:	Llave 8, allen 3

Trabajos a ejecutar

1.- Reapriete de pernos de esponja (centro y parte inferior de la esponja), para que estén fijadas al cilindro y verificar estado de la esponja y cambiar si es necesario

2.- Reapriete y calibración de uñas, aflojar perno ubicado en la parte interior de la uña, hasta quedar alineado con el yunque, verificar estado de las uñas y cambiarlas si es necesario

3.- Reapriete de abrazadera de manguera de aire, ajustar para evitar fuga de aire, cambiar abrazaderas si es necesario.

4.- Ajuste de leva, en base a la presión de uñas, para que este sincronizado con la uñas y tenga un buen agarre de etiqueta.

3D Determino Defino Decido

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-02	Tema: Calibración de ajuste de altura fotoceldas y sensores, inspección de fotoceldas en el dosificador de botellas	Fecha:
Objetivo: Conocimiento de ubicación y funcionamiento de sensores y fotoceldas en el equipo.		



Frecuencia	Inicio de producción
Herramientas:	Manualmente
Trabajos a ejecutar	Ajuste de altura de los sensores en cada sku, para verificar presencia de tapas, etiquetas, subllenado y salida del checkmat.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-03	Tema: Reapriete e inspección de la estrella de retención BC	

Objetivo: Verificación y reapriete de puntos de puntos de accionamiento de la estrella de retención.



Frecuencia:	Diaria, Inicio de producción
Herramientas:	Allen 5
Trabajos a ejecutar	

La función del anillo de freno es evitar que la botella gire, en caso tenga exceso de desgaste o deformación puede causar arrugamiento de etiqueta de cuerpo

1.-Reajustar pernos de insertos, hasta quedar fijo y verificar su movimiento (abre y cierra insertos)
2.- Verificar que el pasador (pin) se encuentre ubicado correctamente en medio del inserto, al estar muy presionado provoca mal movimiento en la entrega de botellas (insertos chocan entre si)
3.- Revisar anillo de freno superior e inferior, que no estén gastados ni partidos completar si lo amerita.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-04	Tema: Inspección y Reapriete de estrella de retención budweiser	**Fecha:**

Objetivo: **Verificación y reapriete de puntos de puntos de accionamiento de la estrella de retención.**

Rodillos

Frecuencia	Inicio de producción
Herramientas:	Destornillador plano
Trabajos a ejecutar	***1.- Verificación del giro libre de rodillos superior e inferior, si no giran libremente levantar avisos, para revisar/cambiar rodamientos , verificar que los cauchos no se encuentren gastados, cambiarlos si es necesario.*** ***2) Reajustar rodillos CPL, en caso de ser retirado el rodillo, al colocar el perno verificar que tenga su anillo fijador de altura y que no se encuentre el hilo desgastado en la base de estrella.*** ***3.- Reajustar pernos de insertos, hasta quedar fijo y verificar su movimiento (abre y cierra insertos*** ***4.- Verificar que el pasador (pin) se encuentre ubicado correctamente en medio del inserto, al estar muy presionado provoca mal movimiento en la entrega de botellas (insertos chocan entre si)***

3D Determino Defino Decido

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-05	Tema: Reapriete e inspección de almacenes de etiquetas	**Fecha:**

Objetivo: Alineación y ajuste correcto de uñas en relación a la etiqueta .



Frecuencia	Inicio de producción Cada 8 horas/ Cambio de SKU
Materiales:	Llave 10, 8
Trabajos a ejecutar	***1.- Ajustar, calibrar y alinear uñas de los cilindros con la ranura de las paletas tanto para cuello como para contra Además, se deberá verificar estado de las mismas y cambiar si es necesario.***

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-05	Tema: Reapriete e inspección de almacenes de etiquetas	**Fecha:**

Objetivo: Alineación y ajuste correcto de uñas en relación a la etiqueta .



Frecuencia	Inicio de producción Cada 8 horas/ Cambio de SKU
Materiales:	Llave 10, 8
Trabajos a ejecutar	***1.- Ajustar, calibrar y alinear entre si uñas superiores, inferiores y laterales del cuadrante, verificar estado de las mismas y cambiar si es necesario.*** ***2.- Reapriete de pernos de las bases de los almacenes para mantenerlos fijados durante producción, verificar estado de pernos y cambiarlo si es necesario.***

3D
Determino
Defino
Decido

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-06	Tema: Ajuste de altura y cambio de pestillo de accionamiento.	Fecha:

Objetivo: Identificar alturas de pestillos en cada sku y realizar cambio del mismo.



Vinchas

Frecuencia	Inicio de producción
Materiales:	Alen 5 , 10 y 17
Trabajos a ejecutar	***1.- Ajustar altura de pestillo en relación a los topes de cada sku ya identificados, cambiar perno si es necesario y lubricar con LPS 2 para evitar desgaste continuo. 2.- Cambiar Pestillo si presenta desgaste min 2mm y verificar que la vincha este en el accionamiento. 3.- Verificar funcionamiento de electroválvula del pestillo (Pulsar botón prueba de lámparas en panel principal) comprobar estado de vincha.***

3D Determino Defino Decido

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-07	Tema: Reapriete de paletas de engomado	Fecha:

Objetivo: Ajuste y alineación con referencia a rodillo encolador, almacenes y cilindros de transferencia.

1

2

3

Frecuencia	Inicio de producción
Materiales:	Llave 10, allen 4
Trabajos a ejecutar	

3D Determino Defino Decido

1.- Verificar que las paletas sean engomadas totalmente por el rodillo encolador poniendo énfasis en los extremos.
2.- Verificar y ajustar si es necesario alturas de paletas con referencia a la entrada y salida de uñas de los cuadrantes del almacén y colocar grasa en copas donde es colocada la paleta.
3.- Verificar y ajustar si es necesario alturas de paletas con referencia a la entrega de etiquetas hacia el cilindro.
4.- Verificar que se encuentren colocados correctamente según sku los separadores de cilindros y almacenes.
5.- Verificar que se encuentren los bocines superiores de las paletas ajustados con referencia al plato porta paletas.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-08	Tema: Reapriete de estación de alisado (cepillos)	Fecha:

Objetivo: Verificar desgaste de cepillos y aproximación de los cepillos hacia la etiqueta en la botella

Frecuencia	Inicio de producción
Materiales:	Allen 5 y llave 10
Trabajos a ejecutar	***1) Reajustar soportes de cepillos, calibrar cepillos según la medida en donde la etiqueta necesite ser alisada.*** ***2) Reajustar detenidamente y comprobar con botellas, que el cepillo de la ultima estación de alisado del foil, este ajustado de acuerdo a el alisado que debe tener el foil en la botella*** ***3.- Verificar desgaste de cepillos, cambiar si es necesario.***

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 02	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-09	Tema: Ajuste de cepillo limpiador de cilindros de transferencia.	**Fecha:**

Objetivo: Comprobar el desprendimiento del residuo de pegante en las uñas de los cilindros.

Frecuencia	**Inicio de producción**
Materiales:	**Alen 5**
Trabajos a ejecutar	***Verificar que el cepillo no toque las esponjas, en caso de existir la anomalía corregirla con una llave alen 5 haciendo para atrás el cepillo para evitar el rose con la esponja y comprobar limpieza de uñas retirando los residuos de pegante y verificar goteo de continuo de agua para la limpieza del cepillo.***

3D
Determino
Defino
Decido

2.- Verificar desgaste del cepillo cambiar si es necesario.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 10	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-10	Tema: Funcionamiento de los sensores en el glidlearner	Fecha: 16**/04/2016**
Objetivo: Aprender como realizar los ajustes de sensores en la etiquetadora		

Sensor 1 TAG # 1583

Su funcion es jalar las botellas cuando hay espacios , se pueden originar fallos cuando hay cascos de vidrios o por una mala regulación.

Sensor 2 TAG # B1582

Su funcion es jalar las botellas cuando hay espacios , se pueden originar fallos cuando hay cascos de vidrios o por una mala regulación.(Esta alineado

Sensor 3 TAG # B8018

Una vez activado el glidlearner para por acumulación de botellas o trabamientos.

Sensor 4 TAG # B8016

Su funcion es jalar la primera cadena para evadir la acumulación de botellas.

Sensor 5 TAG # B8002

Es un sensor de presencia de botella para arranque automático, siempre debe estar parpadeando durante producción, se pueden originar paradas si llegan a mojarse las fotoceldas esto ocasiona que mande falsa señal.

Sensor 6 TAG # 1563

Este sensor se encarga de parar el equipo al detectar botellas caídas , para evitar un estrellamiento en el sin fin.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-11	Tema: Inspeccion y reapriete del detector de metales	Fecha:

Objetivo: Verificar la detección de metales dentro de las botellas

Frecuencia	**Diario**
Materiales:	**Manual**

Trabajos a ejecutar

1.- Verificar y en caso de ser necesario modificar la posición del sensor para cada formato, además de comprobar que no exista ningún tipo de interferencia con la señal como suciedad u objetos

2.- Verificar que el sensor detecte la presencia de metales mediante las botellas de prueba

3.- En el caso de Budweiser, se realizará un bypass a este sensor puesto que la etiqueta es metalizada

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-12	Tema: Inspección de cuchilla de adhesivo de goma.	Fecha:

Objetivo: Verificar aproximación de cuchillas con rodillo encolador, para obtener buena película uniforme de goma.

Frecuencia	**Diario**
Materiales:	**Llave 10 y 17**

Trabajos a ejecutar

1.- Verificar y si es necesario aproximar cuchillas de engomado hacia el rodillo para obtener película de goma uniforme (comprobar sin goma de cuchilla a rodillo).
2.- Verificar desgastes de cuchillas (filos), cambiar si es necesario.
3.- Verificar que los pernos de cuchillas se encuentren en buen estado (hilos), cambiar si es necesario.
4. Verificar que las rasquetas de adhesivo no estén con desgaste por mucho rose con el rodillo encolador.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-REAP-13	Tema: Inspección de temple del tensor de etiqueta en los almacenes	**Fecha:**
Objetivo: Verificar grado de empuje de la palanca del almacén de etiquetas		



Frecuencia	**Diario**
Materiales:	**Manual**
Trabajos a ejecutar	***Revisar el temple del tensor de etiquetas halando hacia atrás la palanca de accionamiento de etiquetas y verificando que tenga el grado de empuje para que haga presión sobre los tacos de etiquetas puestos en el almacén*** ***En caso de encontrarlo flojo llame al técnico mecánico para que realice el ajuste necesario del temple de la polea lateral***

3D
Determino
Defino
Decido